

afectat

uscat

FIȘĂ DE TRIMITERE

În laboratorul bacteriologic (microbiologic) al CSPR Ungheni se îndreaptă material plavaje băi pentru investigații de laborator la:

piș. 684 4.2.16
SRL "Unfloria"

Nr. 2702-2713

Nr.d/o	Locul colectării	rezultat
1. 76	scutece	neg
2. 77	cearșaf	neg
3. 78	fete perno	neg
4. 79	cearșaf	neg
5. 80	cearșaf	neg
6. 21	hidrete	neg
7. 22	cearșaf	neg
8. 23	holot medicinal	neg
9. 24	muş restaurant	neg
10. 25	peșteră client	neg

05.08
Măd

Data și ora colectării: 04.08.18
Responsabil de colectare: Asist. med. E. Usatci
Semnătura: E. Usatci



CSPR UNGHENI
LABORATORUL MICROBIOLOGIC
Semnătura: [Signature]

afectat

FIȘĂ DE TRIMITERE

În laboratorul bacteriologic (microbiologic) al CSPR Ungheni se îndreaptă material Aer pentru investigații de laborator la:

684 4.2.16 SRL "Unfloria"

Nr.d/o	Locul colectării	rezultat
707 (1)	urcatorie	32 ufc/m
708 (2)		12 ufc/m
709 (3)	șola prim	14 ufc/m
710 (4)	șolărea	23 ufc/m
711 (5)	șalare 2	19 ufc/m
712 (6)		24 ufc/m

Prin cererea președintelor
sa elimineze micete si sisteme
de ventilatie in bucatarie 05.08.16

Data și ora colectării: 04.08.18
Responsabil de colectare: Asist. med. E. Usatci
Semnătura: E. Usatci



CSPR UNGHENI
LABORATORUL MICROBIOLOGIC
Semnătura: [Signature]