



*Anexa nr. 22 la Documentația standard
 aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
 nr. 115 din 15.09.2021*

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1770121865909 , Autoritatea Administrativă "Agenția Națională Transport Auto"	Data: 10.02.2026
Denumirea licitației: Servicii de reîncărcare, regenerare și reparație a cartușelor, pentru anul 2026	Lot: 1

SPECIFICAȚII TEHNICE							
Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumire a Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
1	Reîncărcarea cartușelor (Cartridge) - Canon 728/712/725/737/226, CRG 057; - Canon 443 dw; - Hp 435/436/CE285/CE278/CF283/M15 - CF244. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 120; Epson 105 – 140 mil		RP Chineză	Static Control Components	Reîncărcarea cartușelor (Cartridge) - Canon 728/712/725/737/226, CRG 057; - Canon 443 dw; - Hp 435/436/CE285/CE278/CF283/M15 - CF244. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 120; Epson 105 – 140 mil	Reîncărcarea cartușelor (Cartridge) - Canon 728/712/725/737/226, CRG 057; - Canon 443 dw; - Hp 435/436/CE285/CE278/CF283/M15 - CF244. Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 120; Epson 105 – 140 mil	ISO 19752
2	Reîncărcarea cartușelor (Cartridge) - Canon 719; HP CE505A Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 250;		RP Chineză	Static Control Components	Reîncărcarea cartușelor (Cartridge) - Canon 719; HP CE505A Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 250;	Reîncărcarea cartușelor (Cartridge) - Canon 719; HP CE505A Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 250;	ISO 19752
3	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon 728/712/725/737/226, CRG 057; - Hp 435/436/CE285/CE278/CF283/M15 - CF244 - Canon 443 dw; Cantitatea tonerului (gr.) - 120;		RP Chineză	Static Control Components	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon 728/712/725/737/226, CRG 057; - Hp 435/436/CE285/CE278/CF283/M15 - CF244	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon 728/712/725/737/226, CRG 057; - Hp 435/436/CE285/CE278/CF283/M15 - CF244	ISO 19752



	Epson 105 – 140 mil				- Canon 443 dw; Cantitatea tonerului (gr.) - 120; Epson 105 – 140 mil	- Canon 443 dw; Cantitatea tonerului (gr.) - 120; Epson 105 – 140 mil	
4	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Konica Minolta Bizhub C250i		RP Chineză	Static Control Components	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Konica Minolta Bizhub C250i	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Konica Minolta Bizhub C250i	ISO 19798
5	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon i-Sensys X1440i		RP Chineză	Static Control Components	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon i-Sensys X1440i	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon i-Sensys X1440i	ISO 19752
6	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Imprimante Laser Brother HL-1112E		RP Chineză	Static Control Components	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Imprimante Laser Brother HL-1112E	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Imprimante Laser Brother HL-1112E	ISO 19752
7	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon 719; HP CE505A Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 250;		RP Chineză	Static Control Components	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon 719; HP CE505A Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 250;	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon 719; HP CE505A Toner HP LJ P1005/HP LJ 1010 - Cantitatea tonerului (gr.) - 250;	ISO 19752
8	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Konica Minolta Bizhub C250i		RP Chineză	Static Control Components	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Konica Minolta Bizhub C250i	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Konica Minolta Bizhub C250i	ISO 19798
9	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon i-Sensys X1440i		RP Chineză	Static Control Components	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon i-Sensys X1440i	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Canon i-Sensys X1440i	ISO 19752
10	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Imprimante Laser Brother HL-1112E		RP Chineză	Static Control Components	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Imprimante Laser Brother HL-1112E	Regenerarea cartușelor (Cartridge) - Imprimante Laser Brother HL-1112E	ISO 19752
11	Servicii de reparație și întreținere a printerelor Canon LBP 2900/LBP 6020/		RP Chineză Japonia	Static Control Components CET	Servicii de reparație și întreținere a printerelor Canon LBP 2900/LBP 6020/	Servicii de reparație și întreținere a printerelor Canon LBP 2900/LBP 6020/	ISO 19752

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
 Pagina web: www.venomnet.md
 e-mail: victor.popa@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
 GSM : +373 69 102 102



	LBP 151dw/MFU 4010, HP 1010/1020/ MFP M125nw după cum urmează: - profilaxie - schimbare fuser film - press roll; - gear; - pickup roller; - soba; - fuser, etc			SGT HP Canon	LBP 151dw/MFU 4010, HP 1010/1020/ MFP M125nw după cum urmează: - profilaxie - schimbare fuser film - press roll; - gear; - pickup roller; - soba; - fuser, etc	LBP 151dw/MFU 4010, HP 1010/1020/ MFP M125nw după cum urmează: - profilaxie - schimbare fuser film - press roll; - gear; - pickup roller; - soba; - fuser, etc	
12	Servicii de reparație și întreținere a printerelor Epson LX300-II/ LX 350 după cum urmează: - profilaxie; - print head; - LFR.		RP Chineză Japonia	Static Control Components Epson	Servicii de reparație și întreținere a printerelor Epson LX300-II/ LX 350 după cum urmează: - profilaxie; - print head; - LFR.	Servicii de reparație și întreținere a printerelor Epson LX300-II/ LX 350 după cum urmează: - profilaxie; - print head; - LFR.	ISO 19752

Semnat: _____



Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62, 069-102-102