

Remauto Grup SRL

adresa completă bd. Ștefan cel Mare și Sfint 196

tel, fax, e-mail 069337054, remauto-plus@yandex.ru

**OFERTĂ**Către: **ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78***(denumirea beneficiarului și adresa completă)*

Examinând documentația de achiziție referitor la achiziția:

**T-89/03-23 Servicii de deservire tehnică și reparații curente a automobilelor***(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)*

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție sus menționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

Nr. d/o	Denumirea	Un. de măsură	Cantitatea	Preț manoperă Lei, fără TVA	Preț piesă Lei, fără TVA	Suma, fără TVA (manoperă+piesă) Lei, fără TVA
<b>Lot 1</b>						
<b>Dacia Dokker, RWW -297, VIN : UU1K6720162833539</b>						
1	Înlocuire ulei motor 5W30 (cu schimb de ulei)	Litru	5	0	150	150
2	Înlocuire filtru de ulei(cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	100	100
3	Înlocuire filtru de aer motor(cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	83.33	158.33
4	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	100	208.33
5	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	1000	1130
6	Adăugare soluție Adblue (cu adaos de soluție)	Litru	15	0	29.16	437.40
7	Reglarea geometriei la roți	Unit.	1	291.66	0	291.66
8	Verificarea la scurgeri a sistemului de aer condiționat	Buc.	1	250	0	250
9	Verificarea suspensiei	Buc.	1	0	0	0
<b>Total Lot 1, lei fără TVA</b>						<b>2725.72</b>
<b>Lot 2</b>						
<b>Nissan Navara, BL ME - 019 , VIN: MNTCD0EYXE6601736</b>						
1	Înlocuire ulei motor 5W 40(cu schimb de ulei)	Litru	8	0	100	800
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	100	100
3	Înlocuire filtru de aer motor(cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	95	170
4	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	150	258.33
5	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	2	130	166.66	593.32
6	Înlocuire burduf cremaliera de direcție față/stînga (cu schimb de piesă)	Buc.	1	162.5	175	337.5
7	Înlocuire turbină motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	1375	10000	11375
8	Înlocuire set ambreiaj , КОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ (cu schimb de piesă)	Set	1	1733.33	9583.33	11316.66
9	Înlocuire volanta / Маховик (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	9166.66	9166.66
10	Înlocuire ștergătoare parbriz (cu schimb de piesă)	Buc.	2	32.5	166.66	398.32
<b>Total Lot 2, lei fără TVA</b>						<b>34515.79</b>

<b>Lot 3</b>						
<b>Ford Tranzit, BL ME - 015 , VIN: WF0NXXTTFNCL45969</b>						
1	Înlocuire ulei punte spate (cu schimb de ulei)	Litru	3			
2	Verificare punte spate(prezintă zgomot în mers)	Buc.	1			
3	Înlocuire bucașa stabilizatoare, față (cu schimb de piesă)	Buc.	2			
4	Înlocuire braț bieleta stabilizator, față (cu schimb de piesă)	Buc.	2			
5	Înlocuire Simmering față arborele cotit al motorului (cu schimb de piesă )	Buc.	1			
6	Înlocuire ștergătoare parbriz (cu schimb de piesă)	Buc.	2			
7	Verificarea suspensiei	Buc.	1			
8	Reglarea geometriei la roți	Buc.	1			
9	Înlocuire simmering butuc roata spate, dreapta/stînga(cu schimb de piesă)	Buc.	2			
<b>Total Lot 3, lei fără TVA</b>						
<b>Lot 4</b>						
<b>Ford Tranzit BLME - 014 , VIN: WF0NXXTTFNCL48839</b>						
1	Înlocuire ștergătoare parbriz (cu schimb de piesă)	Buc.	2	32.5	166.66	398.32
2	Înlocuire plăcuțe frînă spate (cu schimb de piesă)	Set	1	130	433.33	563.33
3	Înlocuire plăcuțe frînă față (cu schimb de piesă)	Set	1	130	541.66	671.66
<b>Total Lot 4, lei fără TVA</b>						<b>1633.31</b>
<b>Lot 5</b>						
<b>Ford Tranzit, SNO - 772 , VIN: X89185104JBGD1027</b>						
1	Înlocuire parbriz (cu schimb de piesă)	Buc.	1	458.33	1666.66	2124.99
<b>Total Lot 5, lei fără TVA</b>						<b>2124.99</b>
<b>Lot 6</b>						
<b>Ford Tranzit, MUM-770, VIN:WFOKXXTTGKJA61440</b>						
1	Înlocuire ulei motor 5W30 (cu schimb de ulei)	Litru	10	0	130	1300
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	125	125
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	100	175
4	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	83.33	191.66
5	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	291.66	421.66
6	Înlocuire parbriz (cu schimb de piesă)	Buc.	1	458.33	1666.66	2124.99
7	Înlocuire simmering punte spate (cu schimb de piesă)	Buc.	1	433.33	166.66	599.99
8	Înlocuire ulei punte spate (cu schimb de ulei)	Litru	3	130	225	805
9	Reglarea geometriei la roți	Buc.	1	333.33	0	333.33
10	Verificarea suspensiei	Buc.	1	0	0	0
<b>Total Lot 6, lei fără TVA</b>						<b>6076.63</b>
<b>Lot 7</b>						
<b>Dacia Duster RNR-438, VIN:VF1HJD40765572629</b>						
1	Înlocuire ulei motor 5W30 (cu schimb de ulei)	Litru	5	0	130	650
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	100	100
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	125	200
4	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	83.33	191.66
5	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	1000	1130

6	Adăugare soluție Adblue (cu schimb de piesă)	Litru	10	0	29.16	291.60
7	Reglarea geometriei la roți	Buc.	1	333.33	0	333.33
8	Verificarea suspensiei	Buc.	1	0	0	0
<b>Total Lot 7, lei fără TVA</b>						<b>2896.59</b>
<b>Lot 8</b>						
<b>Mitsubishi L200, BL ME - 012 , VIN: MMCJNKB40CDZ11943</b>						
1	Înlocuire ulei motor 5W40 (cu schimb de ulei)	Litru	8			
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1			
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1			
4	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1			
5	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1			
6	Înlocuire bujii incandescente (cu schimb de piesă)	Buc.	4			
7	Înlocuire caseta de direcție (cu schimb de piesă)	Buc.	1			
8	Înlocuire ulei punte față (cu schimb de ulei)	Litru	3			
9	Înlocuire ulei punte spate (cu schimb de ulei)	Litru	3			
10	Înlocuire ulei cutie de transfer (cu schimb de ulei)	Litru	3,5			
11	Înlocuire amortizator portbagaj 719154 0200N (cu schimb de piesă)	Buc.	2			
12	Verificarea suspensiei	Buc.	1			
<b>Total Lot 8, lei fără TVA</b>						
<b>Lot 9</b>						
<b>Mitsubishi L200, BL ME-013, VIN: MMCJNKB40CDZ11942</b>						
1	Înlocuire ulei motor 5W40 (cu schimb de ulei)	Litru	8	0	100	800
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	166.66	166.66
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	175	250
4	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	150	258.33
5	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	125	255
6	Înlocuire amortizator portbagaj 719154 0200N (cu schimb de piesă)	Buc.	2	108.33	416.66	1049.98
7	Verificarea suspensiei	Buc.	1	0	0	0
<b>Total Lot 9, lei fără TVA</b>						<b>2779.97</b>
<b>Lot 10</b>						
<b>GAZ - 3307 BLAH – 366 ( ȘASIUL ) 1438885</b>						
1	Șlefuirea arborelui cotit (Шлифовка коленчатого вала)	Buc.	1	625	0	625
<b>Total Lot 10, lei fără TVA</b>						<b>625</b>
<b>Lot 11</b>						
<b>Skoda Octavia VIN: TMBDA41Z9C2145162</b>						
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	L.	5	0	120	600
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	130	130
3	Înlocuire filtru de combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	208,33	338,33
4	Înlocuire filtru de aer motor(cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	166,66	241,66
5	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	150	258.33
6	Verificarea suspensiei	Buc.	1	0	0	0
7	Schimbarea bugiilor (cu schimb de piesă)	Buc.	4	65	50	460

8	Verificare echipament electric	Unit.	1	162.5	0	162.5
<b>Total Lot 11, lei fără TVA</b>						<b>2190.82</b>
<b>Lot 12</b> <b>Ford Transit VIN: X89185104JBGD1028</b>						
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	L.	7	0	130	910
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	125	125
3	Înlocuire filtru de combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	291.66	421.66
4	Înlocuire filtru de aer motor(cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	100	175
5	Înlocuire filtru habitacul (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	83.33	191.66
6	Verificarea suspensiei	Buc.	1	0	0	0
<b>Total Lot 12, lei fără TVA</b>						<b>1823.32</b>
<b>Lot 13</b> <b>Nisan Navara, VIN: MNTCDOEY5E6601739</b>						
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	L.	7	0	100	700
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	100	100
3	Înlocuire filtru de combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	166.66	296.66
4	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	95	170
5	Înlocuire filtru habitacul (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	150	258.33
6	Verificarea suspensiei	Buc.	1	0	0	0
7	Schimbare ulei cutie de viteze (cu schimb de ulei)	L.	5	130	166.66	963.30
8	Schimbare ulei cutie de distribuție (cu schimb de ulei)	L.	2	130	166.66	463.32
9	Schimbare ulei punte spate (cu schimb de ulei)	L.	3	130	225	805
<b>Total Lot 13, lei fără TVA</b>						<b>3756.61</b>
<b>Lot 14</b> <b>Nissan Navara, VIN: MNTCDOE6601776</b>						
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	L.	7	0	100	700
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	100	100
3	Înlocuire filtru de combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	166.66	296.66
4	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	95	170
5	Înlocuire filtru habitacul (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	150	258.33
6	Verificarea suspensiei	Buc.	1	0	0	0
7	Schimbare ulei cutie de viteze (cu schimb de ulei)	L.	5	130	166.66	963.30
8	Schimbare ulei cutie de distribuție (cu schimb de ulei)	L.	2	130	166.66	463.32
9	Schimbare ulei punte spate (cu schimb de ulei)	L.	3	130	225	805
<b>Total Lot 14, lei fără TVA</b>						<b>3756.61</b>
<b>Lot 15</b> <b>Fiat Ducato VIN: ZFA25000002S78140</b>						
1	Înlocuire parbriz(cu schimb de piesă)	Buc.	1	458.33	2333.33	2791.66
<b>Total Lot 15, lei fără TVA</b>						<b>2791.66</b>
<b>Lot 16</b> <b>UAZ 31512 CDN-056,VIN:XTT31512050541111</b>						
1	Lucrări de șlefuire a arborelui cotit (шлифовка кол./вала)	Buc.	1			

2	Prelucrarea prin aşchiere a cilindrilor motorului (расточка гильз)	Buc.	1			
<b>Total Lot 16, lei fără TVA</b>						
<b>Lot 17</b>						
<b>MAN 16.240 FAK: WMA5200522M051711</b>						
1	Parbriz – cu lucrări de montare (стекло лобовое с заменой)	Buc.	1			
2	Garnitura de etanşare a parbrizului – (резиновая уплотнение)	Buc.	1			
<b>Total Lot 17, lei fără TVA</b>						
<b>Lot 18</b>						
<b>Dacia Logan MCV, VIN: UU17SDA4450491592</b>						
1	Înlocuire ulei motor(cu schimb de ulei)	litru	5	0	130	650
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	100	100
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	125	200
4	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	83.33	191.66
5	Înlocuire filtru combustibil(cu corp) în ansamblu(164005420R)(cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	1000	1130
6	Înlocuire set ambreiaj(disc, coş, rulment) (cu schimb de piesă)	set.	1	1300	3166.66	4466.66
7	Înlocuire ulei în cutia de viteze (cu schimb de ulei)	litru	3	130	183.33	679.99
8	Înlocuire set distribuţie(curea, pompa, rola întinzătoare (cu schimb de piesă)	set	1	1300	2083.33	3383.33
9	Înlocuire lichid de răcire(cu schimb de lichid)	litru	8	0	66.66	533.28
10	Demontare/montare injectoare de combustibil	buc	4	130	0	520
11	Verificare la stand injectoare de combustibil	buc	4	162.5	0	650
12	Înlocuire inele de etanşare injectoare de combustibil (cu schimb de piesă)	set	1	0	166.66	166.66
13	Înlocuire mecanism reglare frână de mână. Nr. 7701208061 (cu schimb de piesă)	set	1	130	416.66	546.66
14	Înlocuire set reparaţie montare saboţi frână spate. Nr. 7701205518 (cu schimb de piesă)	set	1	130	141.66	271.66
15	Înlocuire buçe de jos amortizoare spate (cu schimb de piesă)	Buc.	2	162.5	130	585
<b>Total Lot 18, lei fără TVA</b>						<b>14074.90</b>
<b>Lot 19</b>						
<b>Mitsubishi L200, VIN: MMCJNKB40BDZ37363</b>						
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	litru	7	0	100	700
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	166.66	166.66
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	175	250
4	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	125	255
5	Înlocuire filtru habitaculu (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	150	258.33
6	Înlocuire set distribuţie – complet (2 cureli, 4 role întinzătoare, 1 întinzător hidraulic) (cu schimb de piesă)	set	1	1300	4125	5425
7	Înlocuire bielele antiruliu(cu schimb de piesă)	buc	2	108.33	141.66	499.98
8	Înlocuire amortizoare portbagaj 719154 0200N (cu schimb de piesă)	buc	2	108.33	416.66	1049.98
9	Verificarea suspensiei	Unit	1	0	0	0
<b>Total Lot 19, lei fără TVA</b>						<b>8604.95</b>
<b>Lot 20</b>						

<b>Dacia Logan, O GK 727, VIN: UU14SDE3455159736</b>						
1	Demontare/montare chiulasa	Unit	1	3250	0	3250
2	Verificare chiulasa sub presiune	Unit	1	541.66	0	541.66
3	Șlefuire chiulasa	Unit	1	291.66	0	291.66
4	Înlocuire supape admisie (cu schimb de piesă)	Buc.	8	41.66	125	1333.28
5	Înlocuire supape evacuare (cu schimb de piesă)	Buc.	8	41.66	141.66	1466.56
6	Înlocuire simmering supape (cu schimb de piesă)	Buc.	16	25	16.66	666.56
7	Înlocuire buçe de ghidare supape (cu schimb de piesă)	Buc.	16	0	66.66	1066.56
8	Șlefuire suprafața sub supape (притирка клапанов)	Buc.	16	41.66	0	666.56
9	Înlocuire garnitura capac supape (cu schimb de piesă)	set	1	0	233.33	233.33
10	Înlocuire set simmering sub bujii (cu schimb de piesă)	set	1	0	375	375
11	Înlocuire garnitura chiulasa (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	416.66	416.66
12	Înlocuire set garnitura galerie de admisie (cu schimb de piesă)	set	1	0	333.33	333.33
13	Înlocuire set garnitura colector de evacuare (cu schimb de piesă)	set	1	0	133.33	133.33
14	Înlocuire termostat în ansamblu cu corp (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	375	483.33
15	Înlocuire set cabluri de tensiune înaltă (cu schimb de piesă)	set	1	0	458.33	458.33
16	Înlocuire lichid de răcire (cu schimb de lichid)	litru	6	0	66.66	399.96
17	Spălare sistem de răcire	Unit	1	216.66	216.66	433.32
<b>Total Lot 20, lei fără TVA</b>						<b>12549.43</b>
<b>Lot 21</b>						
<b>Mitsubishi L200, VIN: MMCJNKB40CDZ10352</b>						
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	litru	7	0	100	700
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	166.66	166.66
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	175	250
4	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	125	255
5	Înlocuire filtru habitacul (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	150	258.33
6	Înlocuire suport cutie de viteza (cu schimb de piesă)	Buc.	1	270.83	1250	1520.83
7	Înlocuire suport cutie de distribuție (cu schimb de piesă)	Buc.	1	162.5	291.66	454.16
8	Înlocuire brațe punte față/de sus (cu schimb de piesă)	Buc.	2	270.83	845	2231.66
9	Înlocuire brațe punte față/de jos (cu schimb de piesă)	Buc.	2	270.83	2150	4841.66
10	Înlocuire bielele antiruliu(cu schimb de piesă)	buc	2	108.33	141.66	499.98
11	Înlocuire buçe bara stabilizatoare (cu schimb de piesă)	buc	2	86.66	75	323.32
12	Înlocuire cap de bară(cu schimb de piesă)	buc	2	162.5	308.33	941.66
13	Înlocuire discuri de frână față (cu schimb de piesă)	buc	2	325	737.5	2125
14	Înlocuire plăcuțe de frână față (cu schimb de piesă)	set	1	0	500	500
15	Înlocuire saboți de frână spate (cu schimb de piesă)	set	1	162.5	625	787.5

	<b>Total Lot 21, lei fără TVA</b>					<b>15855.76</b>
	<b>Lot 22</b>					
	<b>Ford Tranzit, MUM-754, VIN:WFOKXXTTGKJA61449</b>					
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	litru	7	0	130	910
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	125	125
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	100	175
4	Înlocuire filtru combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	291.66	421.66
5	Înlocuire filtru habitacul (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	83.33	191.66
6	Reparație caseta de direcție	Unit.	1	1300	1916.66	3216.66
7	Înlocuire lichid hidraulic sistemul de direcție (cu schimb de lichid)	litru	2	0	208.33	416.66
8	Reglare geometrie direcție	Unit.	1	333.33	0	333.33
	<b>Total Lot 22, lei fără TVA</b>					<b>5789.97</b>
	<b>Lot 23</b>					
	<b>Mitsubishi Outlander, K ME 013, VIN: JMBXTCW5WBU001693</b>					
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	L.	5	0	83.33	416.65
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	41.66	41.66
3	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	75	150
4	Înlocuire ulei cutia de viteze-variator (cu schimb de ulei)	L.	7	162.5	141.66	1154.12
5	Înlocuire discuri frână față(cu schimb de piesă)	Buc.	2	325	541.66	1733.32
6	Înlocuire plăcuțe de frână față (cu schimb de piesă)	Set.	1	0	416.66	416.66
	<b>Total Lot 23, lei fără TVA</b>					<b>3912.41</b>
	<b>Lot 24</b>					
	<b>Ford Transit, MUM 769, VIN: WFOKXXTTGKJA59646</b>					
1	Înlocuire ulei motor (cu schimb de ulei)	litru	10	0	130	1300
2	Înlocuire filtru de ulei (cu schimb de piesă)	Buc.	1	0	125	125
3	Înlocuire filtru de combustibil (cu schimb de piesă)	Buc.	1	130	291.66	421.66
4	Înlocuire filtru de aer motor (cu schimb de piesă)	Buc.	1	75	100	175
5	Înlocuire filtru habitacul (cu schimb de piesă)	Buc.	1	108.33	83.33	191.66
6	Verificarea suspensiei și a sistemului de frînare.	Unit.	1			<b>2213.32</b>
	<b>Total Lot 24, lei fără TVA</b>					

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

130697,76 Una sută treizeci mii șase sute nouăzeci și șapte lei, șaptezeci și șase bani, fără TVA

*(suma în litere și în cifre)*

la care se adaugă TVA în sumă de 26139,55 Douăzeci și șase mii lei, cinci zeci și cinci bani

*(suma în litere și în cifre)*

III. Termen prestare: 5 zile

Data completării: 12.04.23

**Roșca Ion - Administrator**