

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție 23 mai 2023						
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea serviciilor de reparare și de întreținere a autovehiculului (Hyundai Tucson 2.0 (2016))						
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Țara de origine	Producător/ Prestator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lot 1 – Achiziționarea serviciilor de reparare și de întreținere a autovehiculului (Hyundai Tucson 2.0 (2016))						
50110000-9	servicii de reparare și de întreținere a autovehiculului (Hyundai Tucson 2.0 (2016))	-	S.R.L. "PERFECT TRADE"	conform listei din caietul de sarcini	Controlul și verificarea stării tehnice a automobilului p/u o unitate Diagnosticarea motorului p/u o unitate prin intermediul calculatorului Reglarea unghiului de p/u o unitate cădere și convergență (Регулировка развала-схождения) Înlocuirea uleiului în motor 4,5 litri (5W30/40) 4,5 litri Înlocuirea filtrului de ulei buc Înlocuirea filtrului de aer buc Înlocuirea filtrului de combustibil buc Înlocuirea filtrului aer buc habitaculu (воздушный фильтр салона) Înlocuirea uleiului în p/u o unitate sistemul de frînare FMVSS116 DOT-3/DOT-4 Aerisirea sistemului de p/u o unitate frînare (прокачка	Nu se aplică

					тормозной системы) Înlocuirea racordurilor elastice a sistemului de frînare față (замена передних тормозных шлангов) Reglarea frînii de staționare Înlocuirea discului de frînare față Înlocuirea plăcuților de frînare față Deservirea tehnică și profilaxia etrierului de frînare față (ТО, профилактика тормозных суппортов) Înlocuirea plăcuților de frînare spate Înlocuirea discului de frînare spate Deservirea tehnică și profilaxia etrierului de frînare axa spate (ТО, профилактика зад.тормозных суппортов) Înlocuirea lichidului de răcire a motorului 7,3 l (7,71 US qt) G12+ Înlocuire termostat Înlocuire pompă de apă Înlocuire curea pompa de apă (Замена приводного ремня водяной помпы) Înlocuirea bujiilor (4buc)	2 buc p/u o unitate 2 buc set buc set 2 buc buc p/u o unitate buc buc buc set		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Mardare Corneliu În calitate de: Administrator
 Ofertantul: S.R.L. "PERFECT TRADE" Adresa: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, nr.9, ap.63