

Specificatii de pret

Numarul licitatiei: ocds-b3wdp1-MD-1617083452199

Data: 05 aprilie 2021

Denumirea licitatiei: Denumirea si reparatia mijloacelor de transport auto

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrariilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea volumului (um)	Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Suma fara TVA
Lotul nr. I							

NISSAN X-TRAIL 2,Oi, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081

Piese de schimb:

1	Filtru de ulei QG15/18DE	buc	1	58,33	70,00	58,33	70,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	25,00	30,00	25,00	30,00
3	Filtru de aer	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
4	Ulei motor HELIX ULTRA Extra 5W30	litri	8	100,00	120,00	800,00	960,00
5	Filtru salon	buc	1	137,50	165,00	137,50	165,00
6	Plăcuțe de frână față	set	1	208,33	250,00	208,33	250,00
7	Plăcuțe de frână spate	set	1	204,17	245,00	204,17	245,00
8	Bucșa stabilizatorului față	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
9	Bucșa stabilizatorului spate	buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00
10	Sailent-bloc al punții față	buc	2	137,50	165,00	275,00	330,00
Lucrari de deservire si reparatie:							
1	Deservirea tehnică	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
2	Schimbul plăcuțelor de frână față	set	1	83,33	100,00	83,33	100,00
3	Schimbul plăcuțelor de frână spate	set	1	83,33	100,00	83,33	100,00
4	Schimbul bucșelor stabilizatorului față	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
5	Schimbul bucșelor stabilizatorului spate	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
6	Schimbul sailent-bloc ai punții față	buc	2	104,17	125,00	208,33	250,00
7	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8	Reglarea axei (RDNC) a roțiilor	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
Total				3 208,33	3 850,00		

LOTUL nr. II

SCODA OCTAVIA 2 buc. (TMBDX41UX98845636), anul 2008

Piese de schimb:

1	Ansamblu burduf fată (pilinic grenadă)	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
2	Articulatia tripodului (granata) dreapta fată	buc	1	616,67	740,00	616,67	740,00
3	Filtru de ulei	buc	1	75,00	90,00	75,00	90,00
4	Filtru de aer	buc	1	120,83	145,00	120,83	145,00
5	Filtru combustibil	buc	1	137,50	165,00	137,50	165,00
6	Ulei motor 5W-40, 208	litri	6	108,33	130,00	650,00	780,00
7	Antifriz Sintec Lux G12 10kg	buc	1	45,83	55,00	45,83	55,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00



1	Schimb ansamblu burduf fata (plinic grenadă)	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
2	Schimb articulația tripodă (granata) dreapta fata	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
3	Schimb filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
4	Schimb filtru de aer	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
5	Schimb filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
6	Schimb ulei motor 5W-40, 208	litră	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Schimb antifriz Sintec Lux G12 10kg	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
9	Reglarea axei (RDNC) a roțiilor	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
Total		buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
						2 904,17	3 485,00

Lotul nr. III

Mercedes Viano 3724 Benzín anul 2007 COD VIN WDF63981513346416

Piese de schimb:

1	Ulei 5W30 (motor benzina)	litră	9	100,00	120,00	900,00	1 080,00
2	Filtru de ulei	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
3	Filtru de aer	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00
4	Filtru de combustibil	buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00
5	Placute de frână față	set	1	358,33	430,00	358,33	430,00
6	Sabotii de frână spate	set	1	350,00	420,00	350,00	420,00
7	Curea generator	buc	1	266,67	320,00	266,67	320,00
8	Rulment curea generator	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00
9	Stabilizator tija fata	buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
10	Nakanecinic ruljevoi	buc	1	220,83	265,00	220,83	265,00
11	Discuri frâna față	buc	2	616,67	740,00	1 233,33	1 480,00
12	Placute de frână spate	set	1	350,00	420,00	350,00	420,00
13	Discuri frâna spate	buc	2	633,33	760,00	1 266,67	1 520,00
14	Sabotii frâna de mână	set	1	650,00	780,00	650,00	780,00
15	Setul suporturilor de frână față/spate	set	2	383,33	460,00	766,67	920,00
16	Mecanism de acțiune a gălamului portiere dreapta	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
17	Prizoane (bolțuri) roți	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
18	Senzori sabotii spate dreapta/stânga	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
19	Garnitură arborelui cardanic	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00
Lucrări de deservire și reparatie:							
1	Prelucrarea suporturilor față	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
2	Ungerea lacătelor	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3	Schimbul uleiului	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Schimbul filtrului combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
5	Schimbul filtrului de aer	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
6	Schimbul al plăcuțelor de frână față	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimbul al sabotilor spate	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
8	Schimbul curea generator	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
9	Schimbul rulment curea generator	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
10	Schimbul stabilizator tija fata	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
11	Schimbul discuri frâna față	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
12	Schimbul discuri frâna față	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00



13	Schimbul placute de frână spate	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
14	Schimbul discuri frâna spate	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
15	Schimbul sabotă frâna de mână	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
16	Schimbul setul suporturilor de frână față/spate	set	2	125,00	150,00	250,00	300,00
17	Schimbul mecanizm de acțiune a geamului portiere dreaptă	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
18	Schimbul prizoane (bolturni) roți	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
19	Schimbul senzor sabotă spate dreapta/stânga	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
20	Schimbul garnitură arborelui cardanic	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
21	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
22	Reglarea axei față(R-D-N-C)	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00
Total:						13 037,50	15 645,00

Lotul nr.IV

MITSUBISHI L - 200 - 2 unități anul 2011: MAI-9188 MMCJNKB40CDZ00844449; MAI-9190 MMCJNKB10CDZ00900;

Piese de schimb:

1	Ulei motor SHELL 5W40	litri	8	108,33	130,00	866,67	1040,00
2	Filtru combustibil	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00
3	Filtru aer	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
4	Filtru salon	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
5	Filtru ulei	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
6	Plăcuțe de frână față—4605AI 98	set	1	350,00	420,00	350,00	420,00
7	Plăcuțe de frână spate	set	1	375,00	450,00	375,00	450,00
8	Stopul de frână la capacul portbagaj	buc	1	1 400,00	1 680,00	1 400,00	1 680,00
Lucrări de deservire:							
1	Schimb Ulei motor SHELL 5W40	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
3	Schimb Filtru aer	buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00
4	Schimb Filtru salon	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
5	Schimb Filtru ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
6	Reglarea frânei de mină	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimbul plăcuțelor de frână față, spate	set	6	100,00	120,00	600,00	720,00
8	Schimb stopul de frână la capacul portbagaj	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
9	Deservirea acumulator	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
10	Deservirea conditionerului	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
11	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
12	Reglarea unghiurilor	buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
Total:						5 566,67	6 680,00

Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264

Lotul nr.V

1	Ulei motor 5W40	litri	7	100,00	120,00	700,00	840,00
2	Filtru ulei	buc	1	45,83	55,00	45,83	55,00
3	Filtru aer	buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00
4	Plăcuțe de frână fată	set	1	133,33	160,00	133,33	160,00

5	Plăcute de frână spate	set	1	133,33	160,00	133,33	160,00
6	Bugii	set	1	91,67	110,00	91,67	110,00
7	Termosstat	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00
8	Alternator	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00
9	Curea generator	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00
Lucrări de deserv							
1	Schimbul uleiului+filtre			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Reglarea frânei de mină			166,67	200,00	166,67	200,00
3	Schimb bugii	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
4	Schimb curea generator	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
5	Schimb Rulmentii arborelui cardanic	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
6	Schimb termostat	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00
7	Lucrări de sudare, inclusiv toba de eșapament			333,33	400,00	333,33	400,00
8	Schimb alternator	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
9	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
10	Reglarea unghiurilor roților	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
Total:				3 754,17	4 505,00		

Opel Zafira , anul 2004, COD VIN WOLOTGF7542190713

Lotul nr.VI

Piese de schimb:							
1	Ulei 10W40	litri	7	62,50	75,00	437,50	525,00
2	Filtru ulei	buc	1	120,83	145,00	120,83	145,00
3	Filtru aer	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
4	Filtru combustibil	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00
5	Plăcute de frână față	set	1	383,33	460,00	383,33	460,00
6	Plăcute de frână spate	set	1	316,67	380,00	316,67	380,00
7	Saileinibloc al brațului de jos	buc	4	175,00	210,00	700,00	840,00
8	Saileinibloc al brațului de sus	buc	4	175,00	210,00	700,00	840,00
9	Radiatorul de la conditioner	buc	1	1191,67	1430,00	1191,67	1430,00
10	Apărătoare noroi față stînga/dreapta	buc	2	116,67	140,00	233,33	280,00
11	Skripete arbore cotit	buc	1	800,00	960,00	800,00	960,00
12	Termostat	buc	1	816,67	980,00	816,67	980,00
13	Apărătoare de protecție la motor	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
14	Conductă de frână stînga față	buc	1	950,00	1 140,00	950,00	1 140,00
15	Ansamblu burduf față (plastic granata) stînga față	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
16	Curea generator+rulmentii	set	1	400,00	480,00	400,00	480,00
17	Suporturile de frână spate	buc	2	1 383,33	1 660,00	2 766,67	3 320,00
18	Cablu frânei de mână	buc	2	291,67	350,00	583,33	700,00
19	Bugile incandescente	buc	4	216,67	260,00	866,67	1 040,00
Lucrări de deservire și reparație:				0,00	0,00	0,00	0,00
1	Schimb ulei 10W40	litri	7	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimb Filtru ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Schimb Filtru aer	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
4	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
5	Schimbul plăcușelor de frână față	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00



6	Schimbul plăcuțelor de frână spate	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimb Saileintbloc al brațului de jos	buc	4	104,17	125,00	416,67	500,00
8	Schimb Saileintbloc al brațului de sus	buc	4	104,17	125,00	416,67	500,00
9	Schimb Radiatorul de la conditioner	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
10	Schimb Apăratoare nord/fată stînga/dreapta	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
11	Schimb Skripete arbore cotit	buc	1	666,67	800,00	666,67	800,00
12	Schimb Termostat	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
13	Schimb Apăratoare de protecție la motor	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00
14	Schimb Conducă de frână stînga fată	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
15	Schimb pilinic granata stînga fată	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
16	Schimb Curea generator+rulmentii	set	1	250,00	300,00	250,00	300,00
17	Schimb Suporturile de frână spate	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
18	Schimb Cablul frânei de mână	buc	2	300,00	360,00	600,00	720,00
19	Schimb Bugilele incandescente	buc	4	233,33	280,00	933,33	1120,00
20	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
21	Reglarea frânei de mână	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
22	Reglarea unghiurilor roțiilor	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
Total					18 191,67	21 830,00	

Lotul nr.VII
Toyota Tundra MAI9474 anul 2017, 5TFCY5F12HX021616

Pieße de schimb:							
1	Ulei 0W20	litri	10	166,67	200,00	1 666,67	2 000,00
2	Filtru ulei	buc	1	137,50	165,00	137,50	165,00
3	Filtru aer	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00
4	Filtru combustibil	buc	1	283,33	340,00	283,33	340,00
Lucrări de deservire și reparatie:							
1	Schimb ulei 0W20	litri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimb Filtru ulei	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
3	Schimb Filtru aer	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
4	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
5	Ungereea nodurilor	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
6	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
7	Reglarea unghiurilor roțiilor	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00
Total					2 862,50	3 435,00	

Totul

Pieße de schimb:							
1	Filtru de ulei 1,4 l	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	37,50	45,00	37,50	45,00
3	Filtru de aer K7J	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
4	Filtru combustibil	buc	1	116,67	140,00	116,67	140,00
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	litri	5	100,00	120,00	500,00	600,00
6	Plăcuțe de frână fată	set	1	200,00	240,00	200,00	240,00
7	Plăcuțe de frână spate	set	1	233,33	280,00	233,33	280,00
Total					2 862,50	3 435,00	

Lotul nr.VIII
Dacia Logan I,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDAGH37022079)



8	Parbriz față 9121	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00
9	Rulment al butucului față stânga/dreapta	buc	2	400,00	480,00	800,00	960,00
Lucrări de deservire și reparatie:							
1	Schimb Filtru de ulei 1,4 i	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
2	Schimb Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	1	8,33	10,00	8,33	10,00
3	Schimb Filtru de aer K7J	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
4	Schimb Filtru combustibil	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
5	Schimb Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40	litri	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Schimb Plăcuțe de frână față	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7	Schimb Plăcuțe de frână spate	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
8	Lucrari de sudare aripa stîngă față	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
9	Schimb Parbriz față 9121	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
10	Schimb Rulment al butucului față stânga/dreapta	buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
11	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
12	Reglarea unghiurilor roților	buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
Total:				4 462,50	5 355,00		

DACIA LOGAN I,6i, anul 2006 COD VIN UU1LSDABH358339321

Lotul nr.IX

Piese de schimb:

1	Filtru de ulei 1,6i	buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	2	37,50	45,00	75,00	90,00
3	Filtru de aer K7J	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
4	Filtru combustibil	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
5	Ulei motor HELIX ULTRA 5W-40 (3,31)	litri	8	100,00	120,00	800,00	960,00
6	Plăcuțe de frână față; spate	set	2	216,67	260,00	433,33	520,00
7	Bucșa stabilizatorului	set	1	83,33	100,00	83,33	100,00
8	Sailent-bloc al brațului față	set	1	150,00	180,00	150,00	180,00
9	Senzor racire radiator	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00
10	Filtru de ulei 1,6i	buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00
11	Curea generator	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00
12	Scripte generator	buc	1	450,00	540,00	450,00	540,00
13	Conducă sobă	buc	1	916,67	1100,00	916,67	1100,00
14	GRM+role+pompa apă	set	1	1 283,33	1 540,00	1 283,33	1 540,00
15	Amortizatoare față	buc	2	766,67	920,00	1 533,33	1 840,00
Lucrări de deservire și reparatie:							
1	Filtru de ulei 1,6i	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
2	Garnitura dopului de scurgere a uleiului	buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00
3	Filtru de aer K7J	buc	2	50,00	60,00	100,00	120,00
4	Filtru combustibil	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
5	Ulei motor 5W-40	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Plăcuțe de frână față, spate	set	2	100,00	120,00	200,00	240,00
7	Bucșa stabilizatorului	set	1	150,00	180,00	150,00	180,00
8	Sailent-bloc al brațului față	set	1	400,00	480,00	400,00	480,00
9	Senzor racire radiator	buc	1	200,00	240,00	200,00	240,00
10	Curățarea sistemei de alimentare cu combustibil	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00



11	Schimb Curea generator	buc	1	100,00	120,00	100,00	120,00
12	Schimb Scripte generator	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
13	Schimb GRM+role+pompa apă	set	1	708,33	850,00	708,33	850,00
14	Schimb Amortizatoare față	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
15	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
16	Reglarea unghiurilor roților	buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
Total:				9 883,33	11 860,00		
Dacia logan 1,2 an.2014; 2(două unități) MAI - 9513 UU14SDAG451561870 MAI - 9256 UU14SDAG452184665							
Lotul nr.X							
Piese de schimb:							
1	Ulei motor HELIX HX7 5W-30	litri	8	100,00	120,00	800,00	960,00
2	Filtru de ulei	buc	2	75,00	90,00	150,00	180,00
3	Filtru de aer	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
4	Bucșă punte spate	set	4	133,33	160,00	533,33	640,00
5	Bușca stabilizator spate	set	2	150,00	180,00	300,00	360,00
6	Plăcuțe de frână față/spate	set	4	233,33	280,00	933,33	1 120,00
7	Amortizator față	buc	2	700,00	840,00	1 400,00	1 680,00
8	Pernuța la cutia de viteză	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00
9	Lustrele	buc	2	283,33	340,00	566,67	680,00
10	Set garnituri la bara de direcție	set	1	166,67	200,00	166,67	200,00
11	Ansamblu burduf față (pilnic grenadă)	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
12	Rulment butuc față	buc	2	450,00	540,00	900,00	1 080,00
13	Parbriz față	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor HELIX HX7 5W-30	litri	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimb Filtru de ulei	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
3	Schimb Filtru de aer	buc	2	50,00	60,00	100,00	120,00
4	Schimb Bucșă punte spate	buc	4	125,00	150,00	500,00	600,00
5	Schimb Bușca stabilizator spate	set	2	150,00	180,00	300,00	360,00
6	Schimb Plăcuțe de frână față/spate	set	4	100,00	120,00	400,00	480,00
7	Schimb Amortizator față	buc	2	183,33	220,00	366,67	440,00
8	Schimb Pernuța la cutia de viteză	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
9	Schimb Lustrele	buc	2	8,33	10,00	16,67	20,00
10	Schimb Set garnituri la bara de direcție	set	1	83,33	100,00	83,33	100,00
11	Schimb Ansamblu burduf față (pilnic grenadă)	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
12	Schimb Rulment butuc față	buc	2	208,33	250,00	416,67	500,00
13	Schimb Parbriz față	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
14	Reglarea unghiurilor roților	buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
15	Verificarea tehnică	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
Total:				10 566,67	12 680,00		

Nissan Note MAI 9494, SJNFAAE11U1022935, 2006



Lotul nr.XI

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W-30	litri	6	100,00	120,00	600,00	720,00
2	Filtru de ulei	buc	1	70,83	85,00	70,83	85,00

3	Filtru de aer	buc	1	91,67	110,00	91,67	110,00
4	Filtru salon	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
5	Plăcute de frână față/spate	set	2	266,67	320,00	533,33	640,00
6	Parbriz față	buc	1	1 050,00	1 260,00	1 050,00	1 260,00
7	Saleinbloc bâlkî față	buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
8	Curea generator+rola de tensionare	set	1	700,00	840,00	700,00	840,00
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimbul Ulei motor 5W-30	litri	6	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimbul Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Schimb Filtru de aer	buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00
4	Schimb Filtru salon	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
5	Schimbul Plăcute de frână față/spate	set	2	100,00	120,00	200,00	240,00
6	Reparatia estetică a farului față stînga	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
7	Schimb Parbriz față	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
8	Schimb Saleinbloc bâlkî față	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
9	Schimb Curea generator+rola de tensionare	set	1	200,00	240,00	200,00	240,00
10	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
11	Reglarea unghiurilor roțiilor	buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
Total:				5 220,83	6 265,00		

Lotul nr.XII

Toyota Land Cruiser 105,4x4 anul 2005 JTTECB01JX01023144

Piese de schimb:

1	Ulei 10W40	litri	10	66,67	80,00	666,67	800,00
2	Filtru de ulei	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00
3	Filtru de aer	buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00
4	Filtru salon	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00
5	Plăcute de frână față/spate	set	2	425,00	510,00	850,00	1 020,00
6	Filtru conditioner	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00
Lucrări de deservire și reparăție:							
1	Schimbul Ulei motor 10W40	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimb Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Schimb Filtru de aer	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
4	Schimb Filtru salon	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
5	Schimb Plăcute de frână față/spate	buc	2	100,00	120,00	200,00	240,00
6	Schimb Filtru conditioner	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
7	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8	Reglarea unghiurilor roțiilor	buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
9	Schimb Filtru conditioner	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
10	Reparatia estetică a farului față stînga	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
Total:				3 408,33	4 090,00		

Piese de schimb:

1	Ulei 10W40	litri	15	66,67	80,00	1 000,00	1 200,00
---	------------	-------	----	-------	-------	----------	----------

Ford F 350 MAI9176 XLT, 1FDWF37P84ED997121 anul 2004




2	Filtru de ulei	buc	1	175,00	210,00	175,00	210,00
3	Filtru de aer	buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00
4	Filtru salon	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00
5	Plăcuțe de frână fată/spate	set	2	400,00	480,00	800,00	960,00
Lucrări de deservire și reparatie:							
1	Ulei 10W40	litri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Filtru de aer	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
4	Filtru salon	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
5	Plăcuțe de frână fată/spate	set	2	100,00	120,00	200,00	240,00
6	Verificarea tehnică	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00
7	Reglarea unghiurilor roțiilor	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
8	Reglarea frânei de mână	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00
Total:					3 275,00	3 930,00	

Santa Fe HXX 386 anul 2016, KMHSU81XDHU697860
Lotul nr.XIV

Piese de schimb:							
1	Ulei 5W30	litri	6	158,33	190,00	950,00	1 140,00
2	Filtru de ulei	buc	1	216,67	260,00	216,67	260,00
3	Filtru de aer	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
4	Filtru salon	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00
5	Plăcuțe de frână fată/spate	set	2	208,33	250,00	416,67	500,00
6	Filtru condiționer	buc	1	341,67	410,00	341,67	410,00
Lucrări de deservire și reparatie:							
1	Schimb Ulei 5W30	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schimb Filtru de ulei	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Schimb Filtru de aer	buc	1	33,33	40,00	33,33	40,00
4	Schimb Filtru salon	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00
5	Schimb Plăcuțe de frână fată/spate	set	2	50,00	60,00	100,00	120,00
6	Schimb Filtru condiționer	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
7	Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8	Reglarea unghiurilor roțiilor	buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
Total:					3 525,00	4 230,00	

Dacia Duster 2(două unități) ZUR417 anul 2017 UU1FSDJ9G59274403
ZUR 383 anul 2017 UU1HSDJ9G58372779

Piese de schimb:							
1	Filtru de ulei	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
2	Garnitura dop baie ulei	buc	2	41,67	50,00	83,33	100,00
3	Filtru aer K9K H5F H4M H4B B4D	buc	2	150,00	180,00	300,00	360,00
4	Ulei EVOLUTIONRN TECH Diesel DPF 5W30 208L	litri	10	125,00	150,00	1 250,00	1 500,00
5	Plăcuțe de frână fată	set	2	316,67	380,00	633,33	760,00
6	Plăcuțe de frână spate	set	2	300,00	360,00	600,00	720,00



Lucrări de deservire și reparatie:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Deservirea tehnică schimbul uleiurilor și filtrelor	buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
2 Reglarea frânei de mână	buc	2	66,67	80,00	133,33	160,00
3 Verificarea tehnică	buc	2	125,00	150,00	250,00	300,00
4 Reglarea unghiurilor roților	buc	4	233,33	280,00	933,33	1 120,00
Total:					4 816,67	5 780,00

Ford Ranger MAI9475, 6FPPXXNJ2PJG64388 anul 2018

Lotul nr.XVI

Piese de schimb:						
1 Filtru de ulei	buc	2	200,00	240,00	400,00	480,00
2 Garnitura dop baie ulei	buc	2	83,33	100,00	166,67	200,00
3 Filtru aer K9K H5F H4M H4B B4D	buc	2	225,00	270,00	450,00	540,00
4 Ulei EVOLUTION RN TECH Diesel DPF 5W30 208L	litri	10	158,33	190,00	1 583,33	1 900,00
5 Plăcuțe de frână fată	set	2	450,00	540,00	900,00	1 080,00
6 Plăcuțe de frână spate	set	2	425,00	510,00	850,00	1 020,00
Lucrări de deservire și reparatie:						
1 Filtru de ulei	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Garnitura dop baie ulei	buc	1	50,00	60,00	50,00	60,00
3 Filtru aer K9K H5F H4M H4B B4D	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00
4 Ulei EVOLUTION RN TECH Diesel DPF 5W30 208L	litri	10	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Plăcuțe de frână fată	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
6 Plăcuțe de frână spate	set	1	100,00	120,00	100,00	120,00
7 Verificarea tehnică	buc	1	125,00	150,00	125,00	150,00
8 Reglarea unghiurilor roților	buc	2	233,33	280,00	466,67	560,00
Total:					5 283,33	6 340,00
TOTAL					99 966,67	119 960,00

Semnat: Duca Victor

Numele, Prenumele: Duca Victor În calitate de: director general

Ofertantul: Aria-Duca SRL

Adresa: mun.Chisinau, sos.Muncesti 29

