

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]										
Numărul procedurii de achiziție ID: ocds-b3wdp1-MD-1712555870638										
Obiectul achiziției: Servicii de deservire a automobilelor, pentru anul 2024 (Repetat)										

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma FărăTVA	Suma cu TVA	Termenul și condițiile de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50112100-4	Škoda Octavia Hatchback 1.6 MPI 2006 n/î C SE 515							În decurs de 2 zile de la solicitare IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „DIOMID GHERMAN”, conform necesităților acestuia, pe parcursul anului 2024, INCOTERMS DDP		
	Schimbarea uleiului în motor	buc	1	845,83	1 015,00	845,83	1 015,00			
	Schimbarea uleiului în cutia de viteza	buc	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00			
	Schimbarea filtrului ulei	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
	Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00			
	Schimbarea filtrului aer	buc	1	304,17	365,00	304,17	365,00			
	Schimbarea filtrului salon	buc	1	325,00	390,00	325,00	390,00			
	Schimbarea discurilor frână față	buc	1	1 266,67	1 520,00	1 266,67	1 520,00			
	Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	1 091,67	1 310,00	1 091,67	1 310,00			
	Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	816,67	980,00	816,67	980,00			
	Schimbarea lichidului de frânare	buc	1	400,00	480,00	400,00	480,00			

	Schimbarea lichidului de răcire	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00			
	Scimbarea bujiilor	buc	1	741,67	890,00	741,67	890,00			
	Schimbarea bucselor bară stabilizator	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00			
	Schimbarea articulație cap de bară	buc	1	516,67	620,00	516,67	620,00			
	Schimbarea articulației sarcină ghidare	buc	1	716,67	860,00	716,67	860,00			
	Schimbarea bieleta bara torsiune punte față	buc	1	525,00	630,00	525,00	630,00			
	Montarea anvelopelor(vară,iarnă)	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00			
	Reparaia anvelopelor	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
	Balansarea anvelopelor	buc	1	41,67	50,00	41,67	50,00			
	Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00			
	Reparația starter skoda	buc	1	4 083,33	4 900,00	4 083,33	4 900,00			
	Diagnosticarea automobilului	buc	1	166,67	200,00	166,67	200,00			
	Schimbarea amotizatoarelor față	buc	1	3 266,67	3 920,00	3 266,67	3 920,00			
	Schimbarea becurilor fază scurtă și anticeață	buc	1	150,00	180,00	150,00	180,00			
	Schimbarea (bobina de aprindere) катушка зажигания	buc	1	2 041,67	2 450,00	2 041,67	2 450,00			
	Schimbarea setului de curea generator și role	buc	1	2 000,00	2 400,00	2 000,00	2 400,00			
	Reparația și vopsirea caroseriei	buc	1	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00			
	Schimbarea covorașelor salon	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00			

	Reparația sau schimbarea cheie de pornire a motorului	buc	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00		
	Reparația generator	buc	1	4 875,00	5 850,00	4 875,00	5 850,00		
	Cauciucuri 195/65/R15 vară	buc	1	1 233,33	1 480,00	1 233,33	1 480,00		
	Dacia Duster Universal 1.6 benzină 2014 n/î C RZ 695								
	Schimbarea uleiului în motor	buc	1	891,67	1 070,00	891,67	1 070,00		
	Schimbarea filtrului ulei	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00		
	Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	620,83	745,00	620,83	745,00		
	Schimbarea filtrului aer	buc	1	316,67	380,00	316,67	380,00		
	Schimbarea filtrului salon	buc	1	408,33	490,00	408,33	490,00		
	Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	716,67	860,00	716,67	860,00		
	Schimbarea discurilor frână față	buc	1	1 625,00	1 950,00	1 625,00	1 950,00		
	Schimbarea articulație cap de bară	buc	1	625,00	750,00	625,00	750,00		
	Schimbarea articulației sarcină ghidare	buc	1	683,33	820,00	683,33	820,00		
	Schimbarea bucselor bară stabilizator	buc	1	616,67	740,00	616,67	740,00		
	Schimbarea rulmenților sarcină amortizator punte față	buc	1	1 133,33	1 360,00	1 133,33	1 360,00		
	Schimbarea lichidului de frînare	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00		
	Diagnosticarea automobilului	buc	1	183,33	220,00	183,33	220,00		
	Schimbarea becurilor de semnal(frâne,virare etc)	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		

Schimbarea setului curelei de distribuție(GRM),pompa,li cid de racire,curelei generator,profilaxie	buc	1	6 058,33	7 270,00	6 058,33	7 270,00		
Schimbarea bujiilor	buc	1	633,33	760,00	633,33	760,00		
Alimentarea sistemului aer condiționat	buc	1	708,33	850,00	708,33	850,00		
Montarea/demontare anvelopelor(vară,iarn)	buc	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
Balansarea anvelopelor	buc	1	66,67	80,00	66,67	80,00		
Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	300,00	360,00	300,00	360,00		
Confecționarea chei de pornire auto(dublat)	buc	1	1 916,67	2 300,00	1 916,67	2 300,00		
Reparația starter Dacia	buc	1	5 600,00	6 720,00	5 600,00	6 720,00		
Schimbarea stregatoarelor parbriz	buc	1	775,00	930,00	775,00	930,00		
Schimbarea placuțe frână spate	buc	1	1 020,83	1 225,00	1 020,83	1 225,00		
Achiziționarea caucicuri ALL Seson 225/70/16	buc	1	2 066,67	2 480,00	2 066,67	2 480,00		
Mercedes 316 CDI 2002 n/i C PV 933 ,motor 2.0 dizel								
Schimbarea uleiului în motor	buc	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00		
Schimbarea filtrului ulei	buc	1	158,33	190,00	158,33	190,00		
Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00		
Schimbarea filtrului aer	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
Schimbarea filtrului salon	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00		

	Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00			
	Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00			
	Schimbarea bucselor bară stabilizator	buc	1	270,83	325,00	270,83	325,00			
	Schimbarea articulație cap de bară	buc	1	375,00	450,00	375,00	450,00			
	Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00			
	Schimbare bujiilor incandescente	buc	1	416,67	500,00	416,67	500,00			
	Diagnosticarea automobilului	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
	Set lant de distribuire și pompă	buc	1	6 833,33	8 200,00	6 833,33	8 200,00			
	Schimbarea pachetului arc cu foi <i>spate</i>	buc	1	3 583,33	4 300,00	3 583,33	4 300,00			
	Schimbarea amortizatoarelor <i>față</i>	buc	1	2 533,33	3 040,00	2 533,33	3 040,00			
	Schimbarea curelei de distribuție generator	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00			
	Schimbare ferelor față	buc	1	3 333,33	4 000,00	3 333,33	4 000,00			
	Schimbarea lacătului ușă lateral și spate(centralizat)	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00			
	Schimbarea tobei de eșapament(parțială)	buc	1	2 666,67	3 200,00	2 666,67	3 200,00			
	Schimbul ambreajului 5905	buc	1	15 833,33	19 000,00	15 833,33	19 000,00			
	Schimbarea stergătoare parbriz	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00			
	Achiziționarea cauciucuri vară 225/70 R15 C	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00			
	Reparația lacătului de pornire (замок зажигания)	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00			
	Vopsirea parțială a caroseriei	buc	1	2 500,00	3 000,00	2 500,00	3 000,00			

	Schimbarea parbrizului	buc	1	1 916,67	2 300,00	1 916,67	2 300,00		
	Schimbarea rulmeților roți față și spate	buc	1	3 466,67	4 160,00	3 466,67	4 160,00		
	Schimbarea ștergătoarelor parbriz	buc	1	133,33	160,00	133,33	160,00		
	Schimbarea acumulator(după vin code)	buc	1	1 875,00	2 250,00	1 875,00	2 250,00		
	Mercede 316 CDI n/î PNP 081 anul producerii 2014 motor 2.0 dizel								
	Schimbare ulei în cutie de vitez(cutia automată)	buc	1	5 108,33	6 130,00	5 108,33	6 130,00		
	Schimbarea uleiului motor	buc	1	2 883,33	3 460,00	2 883,33	3 460,00		
	Schimbarea filtrului ulei	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
	Schimbarea filtrului aer	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
	Schimbare filtrului combustibil	buc	1	958,33	1 150,00	958,33	1 150,00		
	Schimbarea filtrului salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
	Schimbarea ulei în sistemul tracțiune spate	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00		
	Schimbarea setului de becuri	buc	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
	Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00		
	Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	1 025,00	1 230,00	1 025,00	1 230,00		
	Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00		
	Diagnosticarea automobilului	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
	Schimbarea rulmeților roți față și spate	buc	1	8 083,33	9 700,00	8 083,33	9 700,00		
	Schimbarea becurilor fază scurtă (xenon)	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00		

Schimbarea pachetului arc cu foi <i>spate</i>	buc	1	7 333,33	8 800,00	7 333,33	8 800,00		
Schimbarea discurilor frână față	buc	1	2 300,00	2 760,00	2 300,00	2 760,00		
Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00		
Schimbare bujiilor incandescente	buc	1	441,67	530,00	441,67	530,00		
Schimbarea stergătoare parbriz	buc	1	541,67	650,00	541,67	650,00		
Schimbarea curelei de distribuție generator	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00		
Achiziționarea și schimbarea cauciucurilor(vară) 235/65/R16C	buc	1	2 125,00	2 550,00	2 125,00	2 550,00		
Schimbarea si reparația frinei de mână(tros ,ect)	buc	1	1 750,00	2 100,00	1 750,00	2 100,00		
Lichid pentru parbriz de iarnă canistre de 5 litri	buc	1	41,66	50,00	41,66	50,00		
Mercedes 319 CDI a/p 2013 n/î XTX 233 motor 3.0 dizel								
Schimbarea uleiului în cutie de viteze(cutia automată)	buc	1	5 108,33	6 130,00	5 108,33	6 130,00		
Schimbarea uleiului în motor	buc	1	3 116,67	3 740,00	3 116,67	3 740,00		
Schimbarea filtrului ulei	buc	1	233,33	280,00	233,33	280,00		
Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	958,33	1 150,00	958,33	1 150,00		
Schimbarea filtrului aer	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
Schimbarea filtrului salon	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00		
Schimbare ulei sistem tracțiune spate	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00		
Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	875,00	1 050,00	875,00	1 050,00		

Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	1 025,00	1 230,00	1 025,00	1 230,00
Schimbarea bucselor bară stabilizator	buc	1	291,67	350,00	291,67	350,00
Schimbarea articulație cap de bară	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00
Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00
Schimbare bujiilor incandescente	buc	1	466,67	560,00	466,67	560,00
Diagnosticarea automobilului	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00
Set lant de distribuire și pompă	buc	1	13 333,33	16 000,00	13 333,33	16 000,00
Schimbarea pachetului arc cu foi spate	buc	1	3 666,66	4 400,00	3 666,66	4 400,00
Schimbarea amortizoarelor față	buc	1	2 783,33	3 340,00	2 783,33	3 340,00
Schimbarea curelei de distribuție generator	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00
Schimbare ferelor față	buc	1	3 570,83	4 285,00	3 570,83	4 285,00
Schimbarea lacătului ușă lateral și spate(centralizat)	buc	1	5 833,33	7 000,00	5 833,33	7 000,00
Schimbarea tobei de eșapament(parțială)	buc	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00
Schimbul ambreajului	buc	1	19 250,00	23 100,00	19 250,00	23 100,00
Schimbarea stergătoare parbriz	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00
Achiziționarea cauciucuri iarnă 235/65 R16 C	buc	1	2 125,00	2 550,00	2 125,00	2 550,00
Schimbarea rulmeților roți față și spate	buc	1	8 083,33	9 700,00	8 083,33	9 700,00
Schimbarea becurilor fază scurtă(xenon)	buc	1	2 083,33	2 500,00	2 083,33	2 500,00
VW TRANSPORTER T5 a/p 2008 n/i WWA 064 motor 2.5 dizel						

	Schimbarea uleiului în cutie de vitez(cutia automată)	buc	1	3 900,00	4 680,00	3 900,00	4 680,00			
	Schimbarea uleiului în motor	buc	1	2 166,67	2 600,00	2 166,67	2 600,00			
	Schimbarea filtrului ulei	buc	1	141,67	170,00	141,67	170,00			
	Schimbarea filtrului combustibil	buc	1	1 025,00	1 230,00	1 025,00	1 230,00			
	Schimbarea filtrului aer	buc	1	241,67	290,00	241,67	290,00			
	Schimbarea filtrului salon	buc	1	275,00	330,00	275,00	330,00			
	Schimbare ulei sistem tracțiune spate	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00			
	Schimbarea plăcuțe frână față	buc	1	933,33	1 120,00	933,33	1 120,00			
	Schimbarea plăcuțe frână spate	buc	1	816,67	980,00	816,67	980,00			
	Schimbarea bucselor bară stabilizator	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
	Schimbarea articulație cap de bară	buc	1	1 300,00	1 560,00	1 300,00	1 560,00			
	Reglarea unghiurilor de instalare a roților din față	buc	1	458,33	550,00	458,33	550,00			
	Schimbare bujiilor incandescente	buc	1	3 416,67	4 100,00	3 416,67	4 100,00			
	Diagnosticarea automobilului	buc	1	208,33	250,00	208,33	250,00			
	Set lant de distribuie și pompă	buc	1	1 916,67	2 300,00	1 916,67	2 300,00			
	Schimbarea discuri frână față	buc	1	2 216,67	2 660,00	2 216,67	2 660,00			
	Schimbarea amortizatoarelor față	buc	1	3 750,00	4 500,00	3 750,00	4 500,00			
	Schimbarea curelei de distribuție generator	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00			

	Polișarea ferelor față	buc	1	583,33	700,00	583,33	700,00			
	Schimbarea acumulator	buc	1	2 583,33	3 100,00	2 583,33	3 100,00			
	Schimbarea tobei de eșapament(parțială)	buc	1	1 441,67	1 730,00	1 441,67	1 730,00			
	Schimbul ambreajului	buc	1	7 416,67	8 900,00	7 416,67	8 900,00			
	Schimbarea stergătoare parbriz	buc	1	500,00	600,00	500,00	600,00			
	Schimbare rulmenți roți spate	buc	1	3 775,00	4 530,00	3 775,00	4 530,00			
	Schimbarea rulmeților roți față	buc	1	3 333,33	4 000,00	3 333,33	4 000,00			
	Schimbarea becurilor fază scurtă	buc	1	250,00	300,00	250,00	300,00			
	Schimbarea lichid răcire (freon)	buc	1	750,00	900,00	750,00	900,00			
	Schimbarea lichid sistem frînare	buc	1	558,33	670,00	558,33	670,00			
	Total:					150 000.00	180 000.00			

Semnat:_____ **Numele, Prenumele: Sergiu Topala, în calitate de: Director**
Ofertantul: LDM-TRANS SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Codrilor nr.12