

Lotul 4 Servicii de reparație a automobilului Toyota Land Cruiser, anul 1997,				Pret unitar (fara TVA)	Pret unitar (fara TVA)
1.	Scimb de pompă de ulei. (Замена масляного насоса)	Вис.	1	1,780.83	2137
2.	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Вис.	1	1,018.33	1222
3.	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Вис.	1	1,144.17	1373
4.	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 вис.	Вис.	1	600.83	721
5.	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Вис.	1	926.67	1112
6.	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set.	1	1,541.67	1850
7.	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручного троса) 1 комп.	Вис.	1	614.17	737
8.	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Вис.	1	687.50	825
9.	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Вис.	1	902.50	1083
10.	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set	1	522.50	627
11.	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set	1	412.50	495
12.	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Вис.	1	274.17	329
13.	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Вис.	1	166.67	200
14.	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Вис.	1	2,594.17	3113
15.	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Вис.	1	2,918.33	3502
16.	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Вис.	1	477.50	573
17.	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Вис.	1	371.67	446
18.	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Вис.	1	469.17	563
19.	Schimb al sondei lambda . (Замена лямбдозонда)	Вис.	1	875.00	1050
20.	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Вис.	1	835.83	1003
21.	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Вис.	1	111.67	134
22.	Schimb carburator	Вис.	1	4,322.50	5187
23.	Schimb ridicator electric geam uși față	Вис.	1	962.50	1155
24.	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Вис.	1	10,475.00	12570

25.	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Вус.	1	4,675.00	5610
26.	Schimb al reductorului punții spate	Вус.	1	11,155.83	13387
27.	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	3,125.00	3750
28.	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1,551.67	1862
29.	Schimb al capătului barei direcției.(Замена наконечников)	Вус.	1	406.67	488
30.	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1вус.	Вус.	1	125.83	151
31.	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Вус.	1	209.17	251
32.	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Вус.	1	475.00	570
33.	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Вус.	1	175.00	210
34.	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоковзадние) 1кт.	Set.	1	575.00	690
35.	Schimb crucii cardanice (замена крестовины)	Вус.	1	717.50	861
36.	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Вус.	1	2,442.50	2931
37.	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Вус.	1	1,583.33	1900
38.	Schimb al compresorului de frion	Вус.	1	4,595.00	5514
39.	Schimb termostat. (Замена термостата)	Вус.	1	550.83	661
40.	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Вус.	1	66.67	80
41.	Lichid antigel	Lit.	1	45.83	55
42.	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Вус.	1	1,083.33	1300
43.	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Вус.	1	1,819.17	2183
44.	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Вус.	1	1,476.67	1772
45.	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Вус.	1	667.50	801
46.	Schimbul filtrului de aer	Вус.	1	305.83	367
47.	Schimbul filtrului de ulei	Вус.	1	83.33	100
48.	Schimbul filtrului de combustibil	Вус.	1	240.83	289
49.	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Вус.	1	42.50	51

50.	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	166.67	200
				73,367.50	88041
				-	