

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdrp1-MD-1544691051669-PN-1544691051733

Denumirea licitației: Servicii de reparare și de întreținere a automobilelor

| Cod CPV | N | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
|---------|---|-----------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Servicii | | | | | | | | |

Lotul 5 Servicii de reparare și piese de schimb, pentru m/busul MERCEDES BENZ SPRINTER

| | | | | | | | | | | |
|------|--|--|------|---|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
| 5,1 | | Diagnosticarea suspensiei. | buc. | 1 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,2 | | Diagnosticarea la computer. | buc. | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,3 | | Schimb al amortizorului din față, inclusiv piesa | buc. | 1 | 958,33 | 1150,00 | 958,33 | 1150,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,4 | | Schimb al amortizorului spate, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,5 | | Schimb al rulmentului-butuc fata (сгулица), inclusiv piesa. | buc. | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,6 | | Schimb al rulmentului-butuc spate (сгулица), inclusiv piesa | buc. | 1 | 783,33 | 940,00 | 783,33 | 940,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,7 | | Schimb al tijei stabilizator fata, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,8 | | Schimb al bucselor stabilizator fata, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,9 | | Schimb al mecanismului de direcție, inclusiv mecanismul de direcție. | buc. | 1 | 8000,00 | 9600,00 | 8000,00 | 9600,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,10 | | Schimb al mecanismului de direcție. | buc. | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,11 | | Reparatie al mecanismului de direcție, inclusiv piesele. | buc. | 1 | 3500,00 | 4200,00 | 3500,00 | 4200,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,12 | | Schimb al tijei de comanda a direcției, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,13 | | Schimb al carătușii barei direcție (наконечники), inclusiv piesa. | buc. | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,14 | | Desaxarea și axarea unghiurilor roților (Развал). | buc. | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,15 | | Schimb al unui braț al suspensiei fata, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 1750,00 | 2100,00 | 1750,00 | 2100,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,16 | | Schimb al saletbloccului unui braț, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,17 | | Schimb al compresorului de freon. inclusiv piesa | buc. | 1 | 4583,33 | 5500,00 | 4583,33 | 5500,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,18 | | Reparatie al compresorului de freon. | buc. | 1 | 2333,33 | 2800,00 | 2333,33 | 2800,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,19 | | Schimb evaporator freon, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 2166,67 | 2600,00 | 2166,67 | 2600,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,20 | | Schimb al curelei compresorului de freon. inclusiv piesa | buc. | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,21 | | Alimentarea conditionerului cu freon. | buc. | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,22 | | Schimb viscomufla, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 1416,67 | 1700,00 | 1416,67 | 1700,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,23 | | Schimb ventilator electric, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,24 | | Schimb al placutelor de frina din față, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 391,67 | 470,00 | 391,67 | 470,00 | 31.12.2019 | 222500 |



| | | | | | | | | | |
|------|---|------|---|---------|---------|---------|---------|------------|--------|
| 5,25 | Schimb al placuitorilor de frina spate, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 366,67 | 440,00 | 366,67 | 440,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,26 | Schimb al senzorului ABS, inclusiv senzor. | buc. | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,27 | Schimb al discului de frina fata, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,28 | Schimb al discului de frina spate, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 633,33 | 760,00 | 633,33 | 760,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,29 | Schimb al suportului de frina fata, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,30 | Schimb al suportului de frina spate, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,31 | Reparatie al suportului de frina fata. | buc. | 1 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,32 | Reparatie al suportului de frina spate. | buc. | 1 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,33 | Schimb al lichidului al sistemului de frinare. | buc. | 1 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,34 | Schimb cilindru principal de frina, inclusiv piesa | buc. | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,35 | Demontare, montare al motorului. | buc. | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,36 | Dezasamblarea si asamblarea motorului. | buc. | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,37 | Dezasamblarea si asamblarea chiuloasei. | buc. | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,38 | Reparatie chiuloasa | buc. | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,39 | Reparatie bloc cilindrilor, inclusiv cilindrul. | buc. | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,40 | Schimb al garniturii capac chiuloasa, inclusiv piesa | buc. | 1 | 708,33 | 850,00 | 708,33 | 850,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,41 | Schimb al garniturii chiuloasa, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 2750,00 | 3300,00 | 2750,00 | 3300,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,42 | Schimb al garniturii bari de ulei inclusiv piesa. | buc. | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,43 | Schimb al garniturii colectorului de admisie, inclusiv piesa | buc. | 1 | 400,00 | 480,00 | 400,00 | 480,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,44 | Schimb al garniturii colectorului de emisie, inclusiv piesa | buc. | 1 | 483,33 | 580,00 | 483,33 | 580,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,45 | Schimb al garniturii capacului din fata a motorului, inclusiv piesa | buc. | 1 | 808,33 | 970,00 | 808,33 | 970,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,46 | Schimb perna motor, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 466,67 | 560,00 | 466,67 | 560,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,47 | Schimb radiator racire principal, inclusiv radiatorul. | buc. | 1 | 2333,33 | 2800,00 | 2333,33 | 2800,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,48 | Schimb termostat, inclusiv piesa | buc. | 1 | 725,00 | 870,00 | 725,00 | 870,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,49 | Schimb al pompei de apă, inclusiv pompa. | buc. | 1 | 1208,33 | 1450,00 | 1208,33 | 1450,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,50 | Schimb al curelei pompei de apă, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 466,67 | 560,00 | 466,67 | 560,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,51 | Schimb radiator sobă, inclusiv piesa | buc. | 1 | 2458,33 | 2950,00 | 2458,33 | 2950,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,52 | Schimb al cutiei mecanice de viteze. | buc. | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,53 | Reparatia cutiei mecanice de viteza, inclusiv piesele. | buc. | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,54 | Schimb al ambrajului, inclusiv piesa (set). | buc. | 1 | 3000,00 | 3600,00 | 3000,00 | 3600,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,55 | Schimb al volant (маховик), inclusiv piesa. | buc. | 1 | 683,33 | 8200,00 | 683,33 | 8200,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,56 | Reparatia cheii pentru pornirea motorului (inclusiv piesa) | buc. | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,57 | Reparatia lacatului de pornire a motorului | buc. | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,58 | Schimb al bugiei, inclusiv bugia. | buc. | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,59 | Schimb filtru aer motor, inclusiv filtru. | buc. | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,60 | Schimb filtru aer salon, cu carbune (set) inclusiv filtru. | buc. | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 | 31.12.2019 | 222500 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|---|--------------------|-----------------|------------------|---------|------------|--------|
| 5,61 | Schimb filtru ulei motor, inclusiv filtru. | buc. | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,62 | Schimb filtru combustibil, inclusiv filtru. | buc. | 1 | 241,67 | 290,00 | 241,67 | 290,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,63 | Lucrări neprevăzute a lăcătușului. | buc. | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,64 | Lucrări neprevăzute a electricianului. | buc. | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,65 | Una oră de muncă a tînchigiului. | buc. | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,66 | Schimb linoieum salon, inclusiv linoilium (unu m2). | buc. | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,67 | Reparatie un scaun. | buc. | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,68 | Schimb masuta, inclusiv masuta. | buc. | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,69 | Schimb salazca pentru scaune inclusiv salazca (un scaun) | buc. | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,70 | Schimb tunel (santal) pe pod, inclusiv piesele. (un scaun) | buc. | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,71 | Schimb prag nichelat, inclusiv pragul. | buc. | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,72 | Schimb far, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 1462,50 | 1755,00 | 1462,50 | 1755,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,73 | Schimb stecla far, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 300,00 | 360,00 | 300,00 | 360,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,74 | Schimb far anticeață, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 366,67 | 440,00 | 366,67 | 440,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,75 | Schimb stop spate, inclusiv piesa. | buc. | 1 | 383,33 | 460,00 | 383,33 | 460,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,76 | Reparatie podeaua salonului (unu m2) | buc. | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| 5,77 | Covorasa din tasatura salon. (unu m2) | buc. | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 | 31.12.2019 | 222500 |
| | | | | Total lot 5 | 91837,50 | 110205,00 | | | |

Semnat:

Numele, Prenumele: Chistruga V.V. În calitate de: Director

Oferantul: SRL Auto progresiv-Service

Adresa: mun. Chișinău, str. Burebista 3.

