

			Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	
	1.6 Uaz 39269-016 2760 cm³ Anul fabricare 2007 (CMH192)	Schimb Semering puntea spate Schimb kit balansier -1buc Reparatie demaror 1 buc Schimb perii parbriz set 1 buc Schimb Kit Semering compozit fibra-1 buc Inlocuirea pragurilor - 2 buc Sudarea , reparatie podea - 1 buc Prelucrare anticorozie partea de jos a caroserie din jur in jur + vopsirea , prelucrarea caroseriei cu movil. Demontarea/montarea anvelopelor + balansare - 4 buc (numai manopera) Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	Schimb Semering puntea spate Schimb kit balansier -1buc Reparatie demaror 1 buc Schimb perii parbriz set 1 buc Schimb Kit Semering compozit fibra-1 buc Inlocuirea pragurilor - 2 buc Sudarea , reparatie podea - 1 buc Prelucrare anticorozie partea de jos a caroserie din jur in jur + vopsirea , prelucrarea caroseriei cu movil. Demontarea/montarea anvelopelor + balansare - 4 buc (numai manopera) Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	
	1.7 Chevrolet Niva 1690 cm³ Anul fabricare 2006	Servicii de sudare si tinichigerie: 1. Schimb praguri – 2 buc 2. Schimb aripa fata – 2 buc 3. Sudare schimb arca aripa spate -2 buc 4. Sudarea , reparatie podea - 1 buc 5. Inlaturarea coroziei din jurul parbrizului. 6. Prelucrarea anticorozie patrea interioara de jos a usilor - 4 buc 7. Servicii de prelucrare anticorozie , pregatire p/n vopsire si vopsire toatala a caroseriei. 8. Prelucrarea caroseriei cu movil. Schimb furtun metal de la conditioner 2 buc Schimb radiator conditioner- 1 buc Schimb curea conditioner- 1 buc Reparatia compresor conditioner - 1 buc Schimb Perna motor din dreapta 1buc Schimb garnitura baie ulei motor- 1 buc Reparatia sistema de frinare (distribuitor) - 1 buc	Servicii de sudare si tinichigerie: 1. Schimb praguri – 2 buc 2. Schimb aripa fata – 2 buc 3. Sudare schimb arca aripa spate -2 buc 4. Sudarea , reparatie podea - 1 buc 5. Inlaturarea coroziei din jurul parbrizului. 6. Prelucrarea anticorozie patrea interioara de jos a usilor - 4 buc 7. Servicii de prelucrare anticorozie , pregatire p/n vopsire si vopsire toatala a caroseriei. 8. Prelucrarea caroseriei cu movil. Schimb furtun metal de la conditioner 2 buc	

