

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

N numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdpl-MD-1585747012032din 13.04.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50112000-3	Serviciu de reparație și întreținere a autoturismelor ANSP								
50112000-3	Lotul 11 CSP Orhei								
50112000-3	VAZ 21070 (a. 2004)	buc.	1					Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	Schimb ulei 10w 40	serv	1	258,33	310	258,33	310	Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	Schimb filtru ulei	serv	1	91,66	110	91,67	110		
	Schimb filtru aer	serv	1	100	120	100	120		
	Schimb filtru benzina	serv	1	133,33	160	133,33	160		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	300	360	300	360		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	350	420	350	420		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13	serv	8	33,33	40	266,67	320		
50112000-3	VAZ 21144 (a.2008)	unitate	1					Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	Schimb ulei 10w 40	serv	1	258,33	310	258,33	310		
	Schimb filtru ulei	serv	1	91,66	110	91,67	110		
	Schimb filtru aer	serv	1	100	120	100	120		
	Schimb filtru benzina	serv	1	133,33	160	133,33	160		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	300	360	300	360		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	350	420	350	420		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13	serv	8	33,33	40	266,67	320		
50112000-3	Dacia DUSTER 1598 cm ³ a.2014	unitate	1					Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	Schimb ulei 5w 40	serv	4	608,33	730	2433,33	2920		
	Schimb filtru ulei	serv	4	150	180	600	720		
	Schimb filtru aer	serv	2	187,5	225	375	450		

	Schimb filtru salon	serv	2	175	210	350	420		
	Schimb filtru benzină	serv	2	258,33	310	516,67	620		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	2	566,67	680	1133,33	1360		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	2	916,67	1100	1833,33	2200		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	16	41,67	50	666,67	800		
	Schimb ambreiaj (set) cu volanta	serv	2	3250	3900	6500	7800		
	Schimb curea generator	serv	2	233,33	280	466,67	560		
	Schimb pompă de răcire	serv	2	1125	1350	2250	2700		
	Schimb tijă de direcție	serv	2	708,33	850	1416,67	1700		
	Diagnostică computerizată	serv	2	83,33	100	166,67	200		
50112000-3	Dacia Logan , a.2013 (1149 cm ³)	unitate	1					Pe parcursul anului 2020 la necesitate	
	Schimb ulei 5w 40	serv	1	500	600	500	600		
	Schimb filtru ulei	serv	1	100	120	100	120		
	Schimb filtru aer	serv	1	150	180	150	180		
	Schimb filtru habitacul	serv	1	133,33	160	133,33	160		
	Schimb filtru benzină	serv	1	183,33	220	183,33	220		
	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	433,33	520	433,33	520		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	4	41,67	50	166,67	200		
	Schimb ambreiaj (set) cu volanta	serv	1	2750	3300	2750	3300		
	Schimb tijă de direcție	serv	1	633,33	760	633,33	760		
	TOTAL			15762,5	18915	26758,33	32110		

Semnat:  Numele, Prenumele: Septelici Ion in calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Oricarepar" Adresa: or. Orhei str. Unirii 55

