

Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.04.2020

Cerere a ofertelor de prețuri ocds-b3wdpl-MD-1585747012032

Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a. 2007									
1	50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	buc	2	969,16	1163	1938,33	2326	
2	50112000-3	Schimb filtru ulei	buc	2	70,00	84	140,00	168	
3	50112000-3	Schimb filtru aer	buc	2	164,16	197	328,33	394	
4	50112000-3	Schimb filtru salon	buc	2	132,50	159	265,00	318	
5	50112000-3	Schimb filtru motorină	buc	2	250,83	301	501,66	602	
6	50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	277,50	333	2220,00	2664	
7	50112000-3	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	1	80,00	96	80,00	96	
8	50112000-3	Schimb bugii incandescente(set)	buc	1	279,16	335	279,16	335	
9	50112000-3	Schimb lichid frîne	buc	1	273,33	328	273,33	328	
10	50112000-3	Schimb plăcuțe frînă față (set)	buc	1	536,66	644	536,66	644	
11	50112000-3	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	buc	2	485,83	583	971,66	1166	
12	50112000-3	Reglare unghiurilor de direcție	buc	1	183,33	220	183,33	220	
13	50112000-3	Reparație suporturilor de frînă	buc	4	397,50	477	1590,00	1908	
14	50112000-3	Schimb burduf planetarei exterioare	buc	2	375,83	451	751,66	902	
15	50112000-3	Schimb burduf planetarei interioare	buc	2	430,83	517	861,66	1034	
16	50112000-3	Schimb set GRM	buc	1	3220,83	3865	3220,83	3865	
17	50112000-3	Schimb suport motor (set)	buc	1	557,50	669	557,50	669	
18	50112000-3	Schimb termostaț	buc	1	290,83	349	290,83	349	
19	50112000-3	Diagnostică computerizată	buc	2	166,66	200	333,33	400	
							15323,33	18388	

Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes SA Hermes

Igor Scerbinschi



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.04.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri ocds-b3wdp1-MD-1585747012032
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opel vectra Z16XE20R73607, a.2000									
1	50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	buc	2	969,16	1163	1938,33	2326	
2	50112000-3	Schimb filtru ulei	buc	2	35,83	43	71,66	86	
3	50112000-3	Schimb filtru aer	buc	2	145,83	175	291,66	350	
4	50112000-3	Schimb filtru salon	buc	2	145,83	175	291,66	350	
5	50112000-3	Schimb filtru benzin	buc	2	153,33	184	306,66	368	
6	50112000-3	Schimb set distribuție (GRM)	buc	1	2034,16	2441	2034,16	2441	
7	50112000-3	Schimb amortizor față	buc	2	1286,66	1544	2573,33	3088	
8	50112000-3	Schimb arc elicoidal față	buc	2	495,83	595	991,66	1190	
9	50112000-3	Schimb arc elicoidal spate	buc	2	510,00	612	1020,00	1224	
10	50112000-3	Schimb bucușă (salen bloc) braț față	buc	2	224,16	269	448,33	538	
11	50112000-3	Schimb bucușă (salen bloc) braț spate	buc	2	182,50	219	365,00	438	
12	50112000-3	Reglarea unghiurilor de direcție	buc	2	291,66	350	583,33	700	
13	50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	85,83	103	686,66	824	
14	50112000-3	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	445,83	535	445,83	535	
15	50112000-3	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	274,16	329	274,16	329	
16	50112000-3	Schimb amortizor spate	buc	2	778,33	934	1556,66	1868	
17	50112000-3	Diametrică, suspensiei	buc	2	83,33	100	166,66	200	
18	50112000-3	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	66,66	80	266,66	320	
							14312,5	17175	

Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Scerbinschi



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.04.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri ocds-b3wdp1-MD-1585747012032
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dacia Logan , a.2013(UU14SDAG450218188) 1142 cm3									
1	50112000-3	Schimb ulei motor 5w40	buc	12	445,83	535	5350,00	6420	
2	50112000-3	Schimb filtru ulei	buc	12	58,33	70	700,00	840	
3	50112000-3	Schimb filtru aer	buc	12	156,66	188	1880,00	2256	
4	50112000-3	Schimb filtru salon	buc	12	111,66	134	1340,00	1608	
5	50112000-3	Schimb filtru benzină	buc	12	17,50	21	210,00	252	
6	50112000-3	Schimb set distribuție (GRM)	buc	6	1299,16	1559	7795,00	9354	
7	50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	48	85,83	103	4120,00	4944	
8	50112000-3	Schimb bugii (set)	buc	6	547,50	657	3285,00	3942	
9	50112000-3	Schimb lichid de frîne	buc	6	233,33	280	1400,00	1680	
10	50112000-3	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	24	31,66	38	760,00	912	
11	50112000-3	Diagnostică computerizată	buc	6	166,66	200	1000,00	1200	
12	50112000-3	Diagnostică suspensiei	buc	12	83,33	100	1000,00	1200	
13	50112000-3	Schimb suport motor	buc	6	1272,50	1527	7635,00	9162	
14	50112000-3	Schimb curea amplificator hidraulic	buc	6	167,50	201	1005,00	1206	
15	50112000-3	Schimb plăcuțe frînă față (set)	buc	12	307,50	369	3690,00	4428	
							41170,00	49404	

Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Isot Seerbinschi



Orașul Chișinău
 DAAC-Hermes SA
 RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.
 Data - 13.04.2020
 Cerere a ofertelor de prețuri ocde-b3wdp1-MD-1585747012032
 Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Iveco Dealy 35s13 2,8 TD (ZCFC3590005383986) a.2002									
1	50112000-3	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	buc	2	1260,00	1512	2520,00	3024	
2	50112000-3	Schimb filtru ulei	buc	2	114,16	137	228,33	274	
3	50112000-3	Schimb filtru aer	buc	2	330,83	397	661,66	794	
4	50112000-3	Schimb filtru salon	buc	2	189,16	227	378,33	454	
5	50112000-3	Schimb filtru motorină	buc	2	314,16	377	628,33	754	
6	50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	106,66	128	853,33	1024	
7	50112000-3	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	31,66	38	126,66	152	
8	50112000-3	Schimb bugii incadescence(set)	buc	1	1111,66	1334	1111,66	1334	
9	50112000-3	Schimb lichid frîne	buc	1	370,00	444	370,00	444	
10	50112000-3	Schimb set distribuție (GRM)	buc	1	2836,66	3404	2836,66	3404	
11	50112000-3	Schimb saboți frînă spate (set)	buc	1	749,16	899	749,16	899	
12	50112000-3	Diagnostică sistemului de alimentare	buc	2	83,33	100	166,66	200	
13	50112000-3	Schimbare cruce cardanică	buc	2	472,50	567	945,00	1134	
14	50112000-3	Schimbare lacătului de start	buc	1	2884,16	3461	2884,16	3461	
15	50112000-3	Schimb rulment roată față	buc	2	1212,50	1455	2425,00	2910	
16	50112000-3	Schimb rulment roată spate	buc	2	2037,50	2445	4075,00	4890	
							20960,00	25152	

Prim-vicepreședintele "DAAC-Hermes" SA

Georg Seerbinschi

Orașul Chișinău
DAAC-Hermes SA

RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Data - 13.04.2020

Cerere a ofertelor de prețuri ocds-b3wdpl-MD-1585747012032

Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dacia Logan , a.2010(UUKSD20544109314) 1461 cm3									
1	50112000-3	Schimb ulei motor 5w40	buc	2	445,83	535	891,66	1070	
2	50112000-3	Schimb filtru ulei	buc	2	84,16	101	168,33	202	
3	50112000-3	Schimb filtru aer	buc	2	150,00	180	300,00	360	
4	50112000-3	Schimb filtru salon	buc	2	85,83	103	171,66	206	
5	50112000-3	Schimb filtru combustibil	buc	2	190,83	229	381,66	458	
6	50112000-3	Schimb set distribuție (GRM)	buc	1	1844,16	2213	1844,16	2213	
7	50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	85,83	103	686,66	824	
8	50112000-3	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	1358,33	1630	1358,33	1630	
9	50112000-3	Schimb lichid de frîne	buc	6	224,16	269	1345,00	1614	
10	50112000-3	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	31,66	38	126,66	152	
11	50112000-3	Diagnostică computerizată	buc	1	166,66	200	166,66	200	
12	50112000-3	Diagnostică suspensiei	buc	2	166,66	200	333,33	400	
13	50112000-3	Schimb suport motor	buc	1	1553,33	1864	1553,33	1864	
14	50112000-3	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	2	399,16	479	798,33	958	
15	50112000-3	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	370,00	444	370,00	444	
16	50112000-3	Schimb bucușă stabilizator	buc	2	93,33	112	186,66	224	
17	50112000-3	Reglare unghiurilor de direcție	buc	1	183,33	220	183,33	220	
18	50112000-3	Schimb termostat	buc	1	460,00	552	460,00	552	
19	50112000-3	Schimb bucușă (salen bloc) braț față	buc	2	85,83	103	171,66	206	
20	50112000-3	Schimb bucușă (salen bloc) braț spate	buc	2	85,83	103	171,66	206	
21	50112000-3	Schimb mecanizmadirecție	buc	1	2852,50	3423	2852,50	3423	
							14521,66	17426	

Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Ștefănișchi



Orașul Chișinău

DAAC-Hermes SA

RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 10.

Data - 13.04.2020

Cerere a ofertelor de prețuri ocds-b3wdp1-MD-1585747012032


Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chevrolet orlando (KL1VF7559EK537679) 1796 cm3									
1	50112000-3	Schimb ulei motor 5w30	buc	2	969,16	1163	1938,33	2326	
2	50112000-3	Schimb filtru ulei	buc	2	65,00	78	130,00	156	
3	50112000-3	Schimb filtru aer	buc	2	131,66	158	263,33	316	
4	50112000-3	Schimb filtru salon	buc	2	151,66	182	303,33	364	
5	50112000-3	Schimb filtru benzină	buc	2	47,50	57	95,00	114	
6	50112000-3	Schimb set distribuție (GRM)	buc	1	2581,66	3098	2581,66	3098	
7	50112000-3	Schimb plăcuțe frână față (set)	buc	1	545,83	655	545,83	655	
8	50112000-3	Schimb plăcuțe frână spate (set)	buc	1	560,00	672	560,00	672	
9	50112000-3	Schimbarea pres garniturii spate motor(zadni corenoi)	buc	1	412,50	495	412,50	495	
10	50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	85,83	103	686,66	824	
11	50112000-3	Vulcanizarea anvelopei R 15	buc	4	31,66	38	126,66	152	
12	50112000-3	Reglare unghiurilor de direcție	buc	2	183,33	220	366,66	440	
13	50112000-3	Diagnostică computerizată	buc	2	166,66	200	333,33	400	
14	50112000-3	Diagnostică suspensiei	buc	2	83,33	100	166,66	200	
15	50112000-3	Schimb bucsă (salen bloc) braț față	buc	2	652,50	783	1305,00	1566	
16	50112000-3	Schimb arc elicoidal față	buc	2	526,66	632	1053,33	1264	
17	50112000-3	Schimb arc elicoidal spate	buc	2	1211,66	1454	2423,33	2908	
18	50112000-3	Schimb cilindru frână spate	buc	2	40,00	48	80,00	96	
19	50112000-3	Schimb amortizor spate	buc	2	730,83	877	1461,66	1754	
20	50112000-3	Schimb parbriz față	buc	1	1100,00	1320	1100,00	1320	
21	50112000-3	Schimb oglinda stînga	buc	1	262,50	315	262,50	315	
							16195,83	19435	

Prim-vicepresedinte

DAAC-Hermes" SA

Igor S. Erbunshin



Orasul Chişinău

DAAC-Hermes SA

RM, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 10.

Data -13.04.2020

Cerere a ofertelor de preţuri ocds-b3wdp1-MD-1585747012032

Valuta – lei

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură		Cant.	Preţ unitar (fără TVA)	Preţ unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Standard de referinţă
			4	5		6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Fiat Ducato 2,3 TD a.2007(VFICALA834137185)										
1	50112000-3	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	buc	2	969,16	1163	1938,33	2326		
2	50112000-3	Schimb filtru ulei	buc	2	115,83	139	231,66	278		
3	50112000-3	Schimb filtru aer	buc	2	195,00	234	390,00	468		
4	50112000-3	Schimb filtru salon	buc	2	95,83	115	191,66	230		
5	50112000-3	Schimb filtru motorină	buc	2	767,50	921	1535,00	1842		
6	50112000-3	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	277,50	333	2220,00	2664		
7	50112000-3	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	4	80,00	96	320,00	384		
8	50112000-3	Schimb bugii incandescente(set)	buc	1	1176,66	1412	1176,66	1412		
9	50112000-3	Schimb ulei motor	buc	2	969,16	1163	1938,33	2326		
10	50112000-3	Schimb filtru ulei	buc	2	115,83	139	231,66	278		
11	50112000-3	Schimb set distribuţie (GRM)	buc	1	2836,66	3404	2836,66	3404		
12	50112000-3	Schimb suport motor(set complet)	buc	1	3012,50	3615	3012,50	3615		
13	50112000-3	Diagnostică suspensiei	buc	2	83,33	100	166,66	200		
14	50112000-3	Diagnostică computerizată	buc	1	83,33	100	83,33	100		
15	50112000-3	Schimb plăcuţe frână faţă (set)	buc	2	655,83	787	1311,66	1574		
16	50112000-3	Schimb plăcuţe frână spate (set)	buc	1	485,00	582	485,00	582		
							18069,16	21683		

Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Igor Scerbinschi

