

| Nr. | Denumirea lucrărilor și pieselor de schimb | Canțitatea modelele auto | Preț unitar piese, Lei incl. TVA | Preț lucrare, Lei incl. TVA | Suma, Lei incl. TVA | |
|-----|--|--|----------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1 | Reparația/deservirea motorului și atașamentelor | Schimbul de ulei compatibilă cu automobilele conform anexei nr.1(cu consumabile necesare); | 783,00 | 100,00 | 883,00 | Dacia 6 mod.; Skoda Rapid 2 mod.Octavia 1,9; Toyota 1,6-3 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 2 | | Diagnosticarea computerizată a defecțiunilor motorului, ștergerea erorilor auto; | | 300,00 | 300,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 3 | | Schimbul curelei mecanismului de distribuție(pompa de apă, rola de tensionare, lichid necesar, consumabile); | | | 0,00 | Skoda 3 mod. |
| 4 | | Schimbul lichidului în sistemul de răcire(Antigel); | 420,00 | 150,00 | 570,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 5 | | Schimbul termostat(la modelele Dacia); | 327,00 | 200,00 | 527,00 | Dacia 6 mod. |
| 6 | | Schimbul bujiei – unitar (benzină); | 130,00 | 50,00 | 180,00 | Modelele benzin |
| 7 | | Schimbul bujiei incandescente – unitar (diesel); | | | 0,00 | Modele diesel |
| 8 | | Schimbul suport motor; | | | 0,00 | Dacia 1,4; 1,5; log. 1,2 - Skoda Rapid 2 mod. - Octavia 1,6 |
| 9 | Schimbul filtrelor | Schimb Filtru de ulei – schimb; | 102,00 | 50,00 | 152,00 | Dacia 6 mod.; Skoda Rapid 2 mod.Octavia 1,9; Toyota 1,6-3 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 10 | | Schimb Filtru de aer – schimb; | 156,00 | 80,00 | 236,00 | Dacia 6 mod.; Skoda Rapid 2 mod.Octavia 1,9; Toyota 1,6-3 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 11 | | Schimb Filtru de combustibil -schimb | 98,00 | 100,00 | 198,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 12 | | Schimb Filtru de salon – schimb; | 205,00 | 80,00 | 285,00 | Dacia 6 mod.; Skoda Rapid 2 mod. Octavia 1,9; Toyota 1,6-3 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 13 | Reparația/deservirea cutiei de viteze | Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilele conform anexei nr.1(cu consumabile necesare); | | | 0,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2 - Skoda Rapid 2 mod. - Octavia 1,6 |
| 14 | Reparația/deservirea sistemului electric | Diagnosticarea/repararea/reglarea sistemului de iluminarea(bec halogen sau compatibile, consumabile); | 130,00 | 50,00 | 180,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 15 | | Diagnosticarea/repararea demarorului; | 300,00 | 600,00 | 900,00 | Dacia 6 mod. |
| 16 | | Schimbul curea generator; | 350,00 | 250,00 | 600,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 17 | | Schimbul rolă de tensionare a curelei de generator; | 475,00 | 50,00 | 525,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 18 | | Schimbul cabluri de inducție(pentru bujii); | 496,00 | 150,00 | 646,00 | Dacia 6 mod. |
| 19 | | Diagnosticarea/repararea defecțiunilor sistemului electric(cu consumabile); | | 300,00 | 300,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 20 | | Diagnosticarea/repararea suspensiei și sistemului de frânare; | | 200,00 | 200,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 21 | Reparația/deservire suspensiei | Schimb amortizor – unitar/perече (față)(cu anterea amortizator); | | 400,00 | 400,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2; Skoda Octavia 1,6; Toyota 4 mod. |
| 22 | | Schimb amortizor – unitar/perече (spate)(cu anterea amortizator); | | 300,00 | 300,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2; Skoda Octavia 1,6; Toyota 4 mod. |
| 23 | | Schimb sprjinului de sus a amortizorului – unitar/perече (față); | 385,00 | 100,00 | 485,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 24 | | Schimb sprjinului de sus a amortizorului – unitar/perече (spate); | 385,00 | 100,00 | 485,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 25 | | Schimb Rulment sarcina suport arc; | 790,00 | 100,00 | 890,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 26 | | | | | 0,00 | |
| 27 | | Schimb tampon și burduf amortizor; | 548,00 | 50,00 | 598,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; |
| 28 | | Schimb rulmenți butuc roată față(set cu consumabile); | 790,00 | 400,00 | 1 190,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 29 | | Schimb rulmenți roată spate interior/exterior(set cu consumabile); | 876,00 | 300,00 | 1 176,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 30 | | Schimbarea brațului (față); | | | 0,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2 |
| 31 | | Schimbarea brațului (spate); | | | 0,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2 |
| 32 | | Schimb articulației brațului (pivot); | 383,00 | 100,00 | 483,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 33 | | Schimb bucaș brațului față; | 580,00 | 100,00 | 680,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 34 | | Schimb bucaș brațului spate; | 560,00 | 100,00 | 660,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 35 | | Schimb bucaș barei stabilizatoare(cu suport); | 65,00 | 100,00 | 165,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 36 | | Schimb bieleta antirului a barei stabilizatoare față/spate; | 412,00 | 80,00 | 492,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 37 | Diagnosticarea/repararea/schimbul articulațiilor planetare; | | | 0,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2; Skoda 4 mod.; Toyota corola 1,6 | |
| 38 | Lucrări de lăcătușărie neprevăzute(cu consumabile); | | 300,00 | 300,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. | |
| 39 | Desaxarea și axarea roților/reglarea axelor; | | 400,00 | 400,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. | |
| 40 | Repararea/deservirea mecanismului de direcție | Diagnosticarea/deservirea mecanismului de direcție; | 480,00 | 100,00 | 580,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 41 | | Reparația casetă/mecanismului de direcție; | | | 0,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2 - Skoda Rapid 2 mod. - Octavia 2 mod.; Toyota corola 1,6 |
| 42 | | Schimbarea cap de bară a direcției; | 278,00 | 100,00 | 378,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 43 | | Schimbarea bara de comandă a direcției; | | | 0,00 | Dacia 1,4; 1,5; 1,2; Skoda rapid 1,0 octavia 1,6. |
| 44 | | Schimbarea burduf barei de comandă a direcției; | | | 0,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2 - Skoda Rapid 2 mod. - Octavia 1,6; |
| 45 | Reparația amplificatorului hidraulic de direcție; | | | 0,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2 - Skoda Rapid 2 mod. - Octavia 2 mod. Toyota corola 1,6 | |
| 46 | Reparația/deservire sistemului de frânare | Schimb lichid de frână Dot 4; | 100,00 | 180,00 | 280,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 47 | | Diagnosticarea/repararea/schimbul sistemului de frânare, ABS cu reglarea frâniei de staționare; | | | 0,00 | Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 48 | | Schimbarea discului de frânare față; | 496,00 | 200,00 | 696,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota corola-verso 1,6 |
| 49 | | Schimbarea discului de frânare spate; | | 100,00 | 100,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota corola-verso 1,6 |
| 50 | | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față); | 371,00 | 150,00 | 521,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 51 | | Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate); | 382,00 | 250,00 | 632,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 52 | | Schimbarea tamburului de frânare spate; | 1 520,00 | 2 100,00 | 3 620,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 53 | Deservirea/reparația tehnică și profilaxia etrier de frânare, față/spate(cu kit și consumabile); | 94,00 | 200,00 | 294,00 | Dacia log- 1,4; 1,5; 1,2 - Skoda Rapid 2 mod. - Octavia 1,6; Toyota corola 1,6 | |
| 54 | Lucrări exterioare | Demontarea-montarea roților, bucată; | | 50,00 | 50,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 55 | | Balansarea roților, bucată; | | 80,00 | 80,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 56 | | Vulcanizarea anvelopelor, bucată; | | 100,00 | 100,00 | Dacia 6 mod.; Skoda 4 mod.; Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| 57 | | Schimbare ștergătoare parbriz; | 280,00 | 60,00 | 340,00 | Dacia 6 mod., Toyota 4 mod.; Mercedes 1 mod. |
| | | | | | 23 057,00 | |

| Nr. | Model autoturism | Anul fabricării |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 1 | Toyota Camry, 2,5 benz. | 2014 |
| 2 | Toyota Corolla-Verso 1,6 b | 2005 |
| 3 | Toyota Corolla, 1,6 benz. | 2017 |
| 4 | Toyota Corolla 1,6 benz. | 2019 |
| 5 | Skoda Octavia 1,9 diesel | 2012 |
| 6 | Skoda Octavia, 1,6 benz. | 2014-2017 |
| 7 | Skoda Rapid, 1,6 benz. | 2017 |
| 8 | Skoda Rapid, 1,0 benz. | 2017-2018 |
| 9 | Dacia Logan 1,2 benz. | 2011-2014 |
| 10 | Dacia Logan 1,4 benz. | 2007-2008 |
| 11 | Dacia Logan, 1,5 diesel. | 2012 |
| 12 | Dacia Logan 0,9 benz. | 2014 |
| 13 | Dacia Sandero 1,2 benz. | 2011 |
| 14 | Dacia Duster, 1,6 benz. | 2011 |
| 15 | Mercedes-Benz 315, cdi | 2006 |

| | |
|---|--------------------|
| 1 | Skoda – 4 modele |
| 2 | Toyota – 4 modele |
| 3 | Dacia – 6 modele |
| 4 | Mercedes – 1 model |

| |
|---------------------|
| Benzină – 11 modele |
| Motorină – 4 modele |