

*Anexa nr. 22  
la Documentația standard  
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor  
nr. 115 din 15.09.2021*

Specificații tehnice

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> <i>ocds-b3wdp1-MD-1691762042010 din 11.08.2023</i>
<b>Obiectul achiziției:</b> <i>Servicii de reparație a echipamentului telefonic</i>

<b>Nr. Lot</b>	<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Denumirea modelului bunului/serviciului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>Bunuri/servicii</b>							
<b>1</b>	<b>Lotul nr. 1</b> Servicii de reparație a telefonului digital <i>Nortel M3904 Professional Set</i>				<i>Conform concluziilor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare</i>		
<b>2</b>	<b>Lotul nr. 2</b> Servicii de reparație a telefonului digital <i>Nortel M3903 Enhanced Set</i>						
<b>3</b>	<b>Lotul nr. 3</b> Servicii de reparație a plăcii de abonat hibride <i>Panasonic KX-TDA0170 - DHL8</i>						

<b>4</b>	<b>Lotul nr. 4</b> Servicii de reparație a centralei telefonice <i>Ericsson-LG iPECS eMG80</i>	Servicii de reparații	Moldova	Moldova	<i>Conform concluziilor tehnice indicate în Anexa la Anunțul de participare</i>	Conform concluzie tehnica Nr.080723-9, este necesar diagnosticare si reparație, daca este necesar schimbare placa de bord	
<b>5</b>	<b>Lotul nr. 5</b> Servicii de reparație a blocului de alimentare <i>Nortel Option 11C mini Cabinet Power Supply</i>						
<b>6</b>	<b>Lotul nr. 6</b> Servicii de reparație a plăcii de abonat analogice <i>Nortel Extended Analogue Message waiting Line card</i>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Volosin Grigori În calitate de: Director

Ofertantul: VEC SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Bulgara 19