

Raport de Expertiza Tehnica

INTRODUCERE

1. Expertul tehnic: SRL LIDER-TRANS-NORD
2. Actul care a stat la baza:
Microbuzul Mercedes Benz 516 numar de inmatriculare MDN 550 , VIN COD:WDB906657FP168807
pentru cercetarea si identificarea microbuzului .

OBIECTIVELE EXPERTIZEI

1. Identificarea Microbuzului mai sus mentionat
2. Starea tehnica
3. Uzura
4. Defecte

CONSTATARI

În urma analizei vizuale , diagnosticării computerizată sa constatat ca microbuzul Mercedes Benz 516 numar de identificare WDB906657FP168807 se prezinta (vizual) intr-o stare tehnica foarte buna , fara rugina pe toata caroseria, salonul si interiorul nu prezinta urme de rupturi .

Uzura microbuzului este normala conform anului de fabricatie 2015 . Uzura anvelopelor este de aproximativ 50% .

La momentul efectuării (data de 14.10.2024) unei diagnosticări totale nu s-au depistat careva probleme la motorul microbuzului , la sistemul de racire , la sistemul de directie , la sistemul de frinare , si sa depistat ca la placutele de frinare din spate din partea dreapta este deteriorat un sensor care informeaza despre gradul de uzura al placutelor si cind trenuie schimbata , tapograful nu lucreaza corect pentru ca nu sa introdus in el cartela de inregistrare . Defectele care au fost depistate nu sunt esentiale si nu pun in pericol deplasarea automobilului .

