

Numărul procedurii de achiziție:		21358734 din 18.02.2025 _conform SIA RSAP / M-Tender								
Denumirea procedurii de achiziție:		Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor, incl. piese de schimb – 2025								
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cant.	U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii								MD87TRPCCC518 430A00172AA	
LOT 1. Toyota Corolla (an 2016, motor benzina 1600 cm3, A/T; Vin code: NMTBB0JE10R186088) incl. piese de schimb										
5010 0000- 6	1.Schimb Sabot de frână din față (Set)	2	set	708,33	850,00	1416,67	1700,00	la comandă, pe parcursul anului 2025	MD87TRPCCC518 430A00172AA	
	2.Schimb Sabot de frână din spate (Set)	2	set	666,67	800,00	1333,33	1600,00			
	3.Schimb Disc de frână fata	2	buc	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00			
	4.Schimb Disc de frână spate	2	buc	916,67	1100,00	1833,33	2200,00			
	5.Schimb Filtru de aer	5	buc	291,67	350,00	1458,33	1750,00			
	6.Lichid de racire G12	7	lit	83,33	100,00	583,33	700,00			
	7.Ulei motor 5w30 (toyota)	20	lit	166,67	200,00	3333,33	4000,00			
	8.Schimb Filtru de ulei	5	buc	208,33	250,00	1041,67	1250,00			
	9.Schimb Filtru de combustibil	1	buc	166,67	200,00	166,67	200,00			
	10.Schimb Filtru salon	3	buc	375,00	450,00	1125,00	1350,00			
	11.Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	2	buc	375,00	450,00	750,00	900,00			
	12.Schimb Rulment sarcina amortizator fata	2	buc	458,33	550,00	916,67	1100,00			
	13.Schimb Bucsa bara stabilizatoare	2	buc	333,33	400,00	666,67	800,00			
	14.Schimb Articulație sarcină/ghidare	2	buc	750,00	900,00	1500,00	1800,00			
	15.Schimb cap de bară	2	buc	333,33	400,00	666,67	800,00			
	16.Schimb pompa apa	1	buc	1458,33	1750,00	1458,33	1750,00			
	17.Schimb Termostat	1	buc	916,67	1100,00	916,67	1100,00			
	18.Desaxarea și axarea roților	2	buc	375,00	450,00	750,00	900,00			
	19.Diagnosticarea motorului	2	buc	0,83	1,00	1,67	2,00			
	20.Diagnostica suspensiei	5	buc	0,83	1,00	4,17	5,00			
	21.Schimb Furtun de frâna față	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			
	22.Schimb Futrun de frâna spate	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			
	23.Schimb Ștergător parbriz	4	buc	125,00	150,00	500,00	600,00			
	24.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	2	buc	625,00	750,00	1250,00	1500,00			
	25.Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	2	buc	708,33	850,00	1416,67	1700,00			
	26.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	833,33	1000,00	833,33	1000,00			
	27.Schimb curea generator	1	buc	458,33	550,00	458,33	550,00			
	28.Schimb bugii motor (Toyota)	4	buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00			
	29.Schimb amortizator fata	2	buc	1375,00	1650,00	2750,00	3300,00			
	30.Schimb amortizator spate	2	buc	1291,67	1550,00	2583,33	3100,00			
	31.Lucrari electrice si diagnosticare	15	ore	166,67	200,00	2500,00	3000,00			
				0,00		0,00	0,00			
TOTAL LOT 1						35547,50	42657,00			
2.Toyota Corolla hybrid (hibrid/benzina 1800 cm3, an 2020, Vin code: NMTBZ4BE70R055006) incl. piese de schimb										
5010 0000- 6	1.Schimb Sabot de frână din față (set)	1	set	708,33	850,00	708,33	850,00	la comandă, pe parcursul anului 2025	MD87TRPCCC518 430A00172AA	
	2.Schimb Sabot de frână din spate (set)	1	set	666,67	800,00	666,67	800,00			
	3.Schimb Filtru de aer	5	buc	291,67	350,00	1458,33	1750,00			
	4.Ulei motor	25	lit	166,67	200,00	4166,67	5000,00			
	5.Schimb Filtru de ulei	5	buc	208,33	250,00	1041,67	1250,00			
	6.Schimb Filtru salon	5	buc	333,33	400,00	1666,67	2000,00			
	7.Desaxarea și axarea roților	1	buc	375,00	450,00	375,00	450,00			
	8.Diagnostica suspensiei	5	buc	0,83	1,00	4,17	5,00			
	9.Schimb perii ștergător parbriz	2	buc	125,00	150,00	250,00	300,00			
	10.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	833,33	1000,00	833,33	1000,00			
	11. Baterie de acumulator 12V 20HR: 45 Ah CCA 360A (garanție minim 18 luni)	1	buc	1650,00	1980,00	1650,00	1980,00			
TOTAL LOT 2						12820,83	15385,00			
3.Skoda Fabia (an 2020, motor benzina 999 cm3, M/T; VIN CODE: TMBEP6NJ1LZ065591) incl. piese de schimb										
	1.Schimb Sabot de frână din față (Set)	1	set	708,33	850,00	708,33	850,00			
	2.Schimb Sabot de frână din spate (Set)	1	set	666,67	800,00	666,67	800,00			
	3.Schimb Filtru de aer	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00			
	4.Ulei motor VAG 5W30 G 052 195 M2	10	lit	166,67	200,00	1666,67	2000,00			
	5.Schimb Filtru de ulei	2	buc	208,33	250,00	416,67	500,00			
	6.Schimb Filtru salon	2	buc	333,33	400,00	666,67	800,00			
	7.Desaxarea și axarea roților	1	buc	375,00	450,00	375,00	450,00			
	8.Baterie de acumulator 50 Ah (garanție min. 18 luni)	1	buc	1616,67	1940,00	1616,67	1940,00			
	9.Schimb perii ștergător parbriz	2	buc	125,00	150,00	250,00	300,00			
	10.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	833,33	1000,00	833,33	1000,00			
TOTAL LOT 3						7783,33	9340,00			
4.Skoda Octavia (an 2019, motor benzina 1598 cm3, M/T; VIN CODE: TMBAN4NEXL0097035) incl. piese de schimb										
	1.Schimb Sabot de frână din față (Set)	1	set	708,33	850,00	708,33	850,00			

2.Schimb Sabot de frână din spate (Set)	1	set	666,67	800,00	666,67	800,00
3.Schimb Filtru de aer	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00
4.Ulei motor VAG 5W30 G 052 195 M2	10	lit	166,67	200,00	1666,67	2000,00
5.Schimb Filtru de ulei	2	buc	208,33	250,00	416,67	500,00
6.Schimb Filtru salon	1	buc	333,33	400,00	333,33	400,00
7.Desaxarea și axarea roților	1	buc	375,00	450,00	375,00	450,00
8.Schimb perii ștergător parbriz	2	buc	125,00	150,00	250,00	300,00
9.Alimentare cu freon aer condiționat	1	buc	833,33	1000,00	833,33	1000,00
TOTAL LOT 4					5833,33	7000,00
5.VW T4 (motor 2.0 AAC, benzină, 1998; și motor 2.5 AXL, diesel, 2002), incl. piese de schimb						
1.Repararea complexă a chiulasei motorului AAC 2.0	1	buc	5166,67	6200,00	5166,67	6200,00
2.Repararea complexă a chiulasei motorului AXL 2.5	1	buc	6166,67	7400,00	6166,67	7400,00
3.Reglarea pompei tensiune înaltă AXL	1	buc	3500,00	4200,00	3500,00	4200,00
4.Instalarea fazei de distribuție VW T-4	1	buc	83,33	100,00	83,33	100,00
5.Diagnosticarea motorului	1	buc	0,83	1,00	0,83	1,00
6.Lucrări electrice și diagnosticare	15	ore	166,67	200,00	2500,00	3000,00
7.Diagnostica suspensiei	5	buc	0,83	1,00	4,17	5,00
8.Lucrari reparație punte față	10	ore	291,67	350,00	2916,67	3500,00
9.Lucrari reparație punte spate	10	ore	250,00	300,00	2500,00	3000,00
10.Desaxarea și axarea roților	3	buc	375,00	450,00	1125,00	1350,00
11.Schimb Amortizator față	4	buc	1000,00	1200,00	4000,00	4800,00
12.Schimb Amortizor spate	4	buc	791,67	950,00	3166,67	3800,00
13.Schimb Articulație internă	2	buc	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00
14.Schimb Articulație externă	2	buc	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00
15.Schimb Bară direcție	4	buc	333,33	400,00	1333,33	1600,00
16.Schimb Capătul barei direcție	4	buc	375,00	450,00	1500,00	1800,00
17.Schimb Sabot frână față (set)	5	set	708,33	850,00	3541,67	4250,00
18.Schimb Sabot frână spate (set)	3	set	666,67	800,00	2000,00	2400,00
19.Schimb Disc de frână puntea față	2	buc	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00
20.Schimb Disc de frână puntea spate	2	buc	833,33	1000,00	1666,67	2000,00
21.Schimb Bușă-bloc pârghiei de jos (față) 7D0407183	8	buc	416,67	500,00	3333,33	4000,00
22.Schimb Bușă-bloc pârghiei de jos (spate) D0407140A	8	buc	375,00	450,00	3000,00	3600,00
23.Schimb Bușă-bloc pârghiei de sus 701407077A	8	buc	416,67	500,00	3333,33	4000,00
24.Schimb Bușă-bloc pârghiei de sus 701407087	8	buc	416,67	500,00	3333,33	4000,00
25.Schimb Bușă stabilizator	4	buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00
26.Schimb Bușă barei stabilizator	4	buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00
27.Schimb Bara stabilizator 7D0411049	4	buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00
28.Schimb Suport rotund de sus	4	buc	708,33	850,00	2833,33	3400,00
29.Schimb Suport rotund de jos	4	buc	666,67	800,00	2666,67	3200,00
30.Schimb Rulment butuc roata fata	2	buc	1125,00	1350,00	2250,00	2700,00
31.Schimb Rulment butuc roata spate	2	buc	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00
32.Schimb burduf cauciuc protector articulație (extern)	2	buc	583,33	700,00	1166,67	1400,00
33.Schimb burduf cauciuc protector articulație (intern)	2	buc	583,33	700,00	1166,67	1400,00
34.Schimb Arc suspensie față	2	buc	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00
35.Schimb Furtun frână față	4	buc	166,67	200,00	666,67	800,00
36.Schimb Furtun frână spate	4	buc	166,67	200,00	666,67	800,00
37.Schimb Funie frână de mână	2	buc	500,00	600,00	1000,00	1200,00
38.Schimb Filtru aer motor 2.5 AXL (diesel)	4	buc	291,67	350,00	1166,67	1400,00
39.Schimb Filtru aer motor AAC 2.0 (benzină)	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00
40.Schimb Filtru combustibil motor AAC 2.0 (benzină)	1	buc	333,33	400,00	333,33	400,00
41.Schimb Filtru combustibil motor 2.5 AXL (diesel)	4	buc	375,00	450,00	1500,00	1800,00
42.Schimb Filtru ulei AAC 2.0 (benzină)	3	buc	291,67	350,00	875,00	1050,00
43.Schimb Filtru ulei AXL 2.5 (diesel)	4	buc	291,67	350,00	1166,67	1400,00
44.Schimb Filtru aer salon	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00
45.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AAC 2.0 (set)	1	set	2875,00	3450,00	2875,00	3450,00
46.Schimb Cureaua mecanismului de distribuție motor AXL 2.5 TDI (set)	1	set	3291,67	3950,00	3291,67	3950,00
47.Schimb Cureaua pompei de tensiune înaltă motor AXL 2.5 TDI	1	buc	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00
48.Schimb Cureaua pompei mecanismului de direcție	1	buc	208,33	250,00	208,33	250,00
49.Schimb Curea generatorului motor AAC 2.0	1	buc	291,67	350,00	291,67	350,00
50.Schimb Curea generatorului motor AXL 2.5	1	buc	291,67	350,00	291,67	350,00
51.Schimb Garnitura chiloasei motor AXL 2.5	1	buc	3750,00	4500,00	3750,00	4500,00
52.Schimb Garnitura chiloasei motor AAC 2.0	1	buc	3333,33	4000,00	3333,33	4000,00
53.Schimb Pompa sistem răcire motor AAC 2.0	1	buc	791,67	950,00	791,67	950,00
54.Schimb Pompa sistem răcire motor AXL 2.5	1	buc	850,00	1020,00	850,00	1020,00
55.Schimb Radiator sistem de răcire motor AAC 2.0	1	buc	1458,33	1750,00	1458,33	1750,00

56.Schimb Radiator sistem de răcire motor AXL 2.5	1	buc	1541,67	1850,00	1541,67	1850,00			
57.Schimb Ambriaj motor AAC 2.0 (set)	1	set	4000,00	4800,00	4000,00	4800,00			
58.Schimb Ambriaj motor AXL 2.5 (set)	1	set	4916,67	5900,00	4916,67	5900,00			
59.Schimb Funie ambriaj	1	buc	583,33	700,00	583,33	700,00			
60.Schimb Perna motor AAC 2.0	2	buc	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
61.Schimb Perna cutie viteză motor AAC 2.0	2	buc	708,33	850,00	1416,67	1700,00			
62.Schimb Perna cutie viteză motor AXL	2	buc	666,67	800,00	1333,33	1600,00			
63.Schimb Termostat motor AAC	1	buc	375,00	450,00	375,00	450,00			
64.Schimb Termostat motor AXL	1	buc	375,00	450,00	375,00	450,00			
65.Schimb Radiator încălzire cabină	1	buc	1750,00	2100,00	1750,00	2100,00			
66.Schimb Bujii motor AAC	4	buc	208,33	250,00	833,33	1000,00			
67.Schimb Bujii incandescente motor AXL	4	buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00			
68.Schimb Bobina 6NO905104	1	buc	1083,33	1300,00	1083,33	1300,00			
69.Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	20	buc	83,33	100,00	1666,67	2000,00			
70.Schimb Bec 12V x P21W	20	buc	25,00	30,00	500,00	600,00			
71.Schimb Siguranță 10A	10	buc	8,33	10,00	83,33	100,00			
72.Schimb Siguranță 15A	10	buc	8,33	10,00	83,33	100,00			
73.Schimb Siguranță 20A	10	buc	8,33	10,00	83,33	100,00			
74.Schimb Siguranță 25A	10	buc	8,33	10,00	83,33	100,00			
75.Ulei motor 5w40	45	lit	150,00	180,00	6750,00	8100,00			
76.Lichid de răcire G12	20	lit	83,33	100,00	1666,67	2000,00			
77.Acumulator 6ST 75Ah(garanție minim 18 luni)	1	buc	1700,00	2040,00	1700,00	2040,00			
78.Acumulator 6ST 65Ah(garanție minim 18 luni)	1	buc	1616,67	1940,00	1616,67	1940,00			
TOTAL LOT 5						139630,00	167556,00		
6.Citroen Jumper L2H2 (2.2 HDI, an 2013, Vin code: VF7YBZMFB12534025) incl. piese de schimb									
1.Diagnosticarea motorului	8	buc	0,83	1,00	6,67	8,00			
2.Lucrări electrice și diagnosticare	15	ore	166,67	200,00	2500,00	3000,00			
3.Schimb al periiilor, bușelor	1	buc	583,33	700,00	583,33	700,00			
4.Schimb al releului de aspirație	1	buc	750,00	900,00	750,00	900,00			
5.Schimb al bendiks	1	buc	708,33	850,00	708,33	850,00			
6.Lucrari reparație punte față	10	ore	250,00	300,00	2500,00	3000,00			
7.Lucrari reparație punte spate	10	ore	208,33	250,00	2083,33	2500,00			
8.Schimb Ulei cutie de viteza	1	buc	333,33	400,00	333,33	400,00			
9.Desaxarea și axarea roților	2	buc	375,00	450,00	750,00	900,00			
10.Schimb Amortizator față (LR)	2	buc	1458,33	1750,00	2916,67	3500,00			
11.Schimb Amortizator spate	2	buc	833,33	1000,00	1666,67	2000,00			
12.Schimb Arc suspensie față	2	buc	1208,33	1450,00	2416,67	2900,00			
13.Schimb Articulație externă	1	buc	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00			
14.Schimb Atrriculație internă	1	buc	916,67	1100,00	916,67	1100,00			
15.Schimb Bară direcție	2	buc	333,33	400,00	666,67	800,00			
16.Schimb Bară protecție puntea spate	2	buc	500,00	600,00	1000,00	1200,00			
17.Schimb Bară stabilizator față	2	buc	291,67	350,00	583,33	700,00			
18.Schimb Bușă stabilizatorului	4	buc	250,00	300,00	1000,00	1200,00			
19.Schimb Bușă-bloc pîrghie jos (față)	4	buc	416,67	500,00	1666,67	2000,00			
20.Schimb Bușă-bloc pîrghie jos (spate)	4	buc	416,67	500,00	1666,67	2000,00			
21.Schimb Bujii incandescente	4	buc	291,67	350,00	1166,67	1400,00	la comandă, pe parcursul anului 2025	MD87TRPCCC518	
22.Schimb Capăt direcție (LR)	2	buc	375,00	450,00	750,00	900,00	430A00172AA		
23.Schimb burduf cauciuc protecție articulație externă	2	buc	583,33	700,00	1166,67	1400,00			
24.Schimb burduf cauciuc protecție articulație internă	2	buc	583,33	700,00	1166,67	1400,00			
25.Schimb burduf cauciuc protecție amortizator față	2	buc	416,67	500,00	833,33	1000,00			
26.Schimb Curea generator	1	buc	416,67	500,00	416,67	500,00			
27.Schimb Disc frînă față	2	buc	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00			
28.Schimb Disc frînă spate	2	buc	1000,00	1200,00	2000,00	2400,00			
29.Schimb Filtru aer motor	5	buc	291,67	350,00	1458,33	1750,00			
30.Schimb Filtru motorină	5	buc	458,33	550,00	2291,67	2750,00			
31.Schimb Filtru salon	2	buc	333,33	400,00	666,67	800,00			
32.Lichid de răcire G12	12	lit	83,33	100,00	1000,00	1200,00			
33.Ulei motor 5w30	32	lit	166,67	200,00	5333,33	6400,00			
34.Schimb Filtru ulei motor	5	buc	250,00	300,00	1250,00	1500,00			
35.Schimb Funie frînă de mînă	2	buc	458,33	550,00	916,67	1100,00			
36.Schimb Furtun frînă față	2	buc	125,00	150,00	250,00	300,00			
37.Schimb Furtun frînă spate	2	buc	83,33	100,00	166,67	200,00			
38.Schimb Perie parbriz	4	buc	125,00	150,00	500,00	600,00			
39.Schimb Pernă cutie viteză	1	buc	833,33	1000,00	833,33	1000,00			
40.Schimb Pernă motor	2	buc	1208,33	1450,00	2416,67	2900,00			
41.Schimb Pompa sistem de răcire	1	buc	1291,67	1550,00	1291,67	1550,00			
42.Schimb Resora spate	2	buc	2375,00	2850,00	4750,00	5700,00			
43.Schimb Rulment amortizator față	2	buc	791,67	950,00	1583,33	1900,00			
44.Schimb Rulment butuc față	1	buc	1208,33	1450,00	1208,33	1450,00			
45.Schimb Rulment butuc spate	1	buc	1125,00	1350,00	1125,00	1350,00			
46.Schimb Sabot frînă față (set)	4	set	791,67	950,00	3166,67	3800,00			
47.Schimb Sabot frînă spate (set)	4	set	833,33	1000,00	3333,33	4000,00			

48.Schimb Scoabă frînă față	2	buc	375,00	450,00	750,00	900,00			
49.Schimb Scoabă frînă spate	2	buc	375,00	450,00	750,00	900,00			
50.Schimb Suport rotund de jos	2	buc	625,00	750,00	1250,00	1500,00			
51.Schimb Termostat	1	buc	916,67	1100,00	916,67	1100,00			
52.Schimb Siguranțe 10A	15	buc	4,17	5,00	62,50	75,00			
53.Schimb Siguranțe 15A	15	buc	4,17	5,00	62,50	75,00			
54.Schimb Siguranțe 20A	15	buc	4,17	5,00	62,50	75,00			
55.Schimb Siguranțe 25A	15	buc	4,17	5,00	62,50	75,00			
56.Schimb Siguranțe 30A	15	buc	4,17	5,00	62,50	75,00			
57.Schimb Becuri H-7 12Vx55	15	buc	83,33	100,00	1250,00	1500,00			
58.Schimb Bec 12V P21x 5W	15	buc	25,00	30,00	375,00	450,00			
59.Schimb set ambreij	1	buc	5750,00	6900,00	5750,00	6900,00			
60.Schimb Volanta(демпфер)	1	buc	7166,67	8600,00	7166,67	8600,00			
61.Reparația cutiei de viteză (schimb rulmenți, roți dințate, sincronuri, semering)	1	buc	6000,00	7200,00	6000,00	7200,00			
62.Baterie de acumulator 6 ST 100 Ah (garanție minim 18 luni)	1	buc	2066,67	2480,00	2066,67	2480,00			
TOTAL LOT 6						95510,83	114613,00		
TOTAL OFERTA						297125,83	356551,00		