

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1565008477047</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Servicii de reparație auto a autoturismelor ANSP</u>

No	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Lot 1 ANSP sediul central								
1.1	5112000-3	Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX (CMP-040), a.2005							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment)	serv	2	841.00	1009.20	1682.00	2018.40		
		Schimb demaror	serv	1	2392.00	2870.40	2392.00	2870.40		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	set	1	417.00	500.40	417.00	500.40		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	309.00	370.80	309.00	370.80		
		Schimb ambreaj (set)	serv	1	2160.00	2592.00	2160.00	2592.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	52.00	62.40	52.00	62.40		
		Schimb filtru aer	serv	1	108.00	129.60	108.00	129.60		
		Schimb filtru salon	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
		Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune (set)	serv	1	4475.00	5370.00	4475.00	5370.00		
		Schimb bugii	serv	2	500.00	600.00	1000.00	1200.00		
1.2	5112000-3	Automobilul Skoda Octavia 1,6 BFQ (PVL-411) , a.2009							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb bugii (set)	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc)	serv	2	849.00	1018.80	1698.00	2037.60		
		Schimb set de distribuție (GRM)	serv	1	1389.00	1666.80	1389.00	1666.80		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	347.00	416.40	347.00	416.40		
		Schimb filtru ulei	serv	1	46.00	55.20	46.00	55.20		
		Schimb filtru aer	serv	2	104.00	124.80	208.00	249.60		
		Schimb filtru salon	serv	2	108.00	129.60	216.00	259.20		
1.3	5112000-3	Automobilul Nissan Pathfinder YD25 (CMC-963) a.2007							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	2	370.00	444.00	740.00	888.00		
		Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc)	serv	2	1119.00	1342.80	2238.00	2685.60		
		Schimb amortizor spate (în set cu suport amortizor)	buc	2	849.00	1018.80	1698.00	2037.60		

		Schimb butuc roată față	serv	4	1265.00	1518.00	5060.00	6072.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 17 (aluminu)	serv	16	50.00	60.00	800.00	960.00		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	2	694.00	832.80	1388.00	1665.60		
		Schimb filtru ulei	serv	2	62.00	74.40	124.00	148.80		
		Schimb filtru aer	serv	2	247.00	296.40	494.00	592.80		
		Schimb filtru salon	serv	2	108.00	129.60	216.00	259.20		
		Schimb filtru motorină	serv	2	293.00	351.60	586.00	703.20		
		Schimb ambreaj cu volantă (set)	serv	1	5710.00	6852.00	5710.00	6852.00		
		Schimb injector (nasos-forsunca)	serv	2	5309.00	6370.80	10618.00	12741.60		
		Schimb turbina aer	serv	1	6481.00	7777.20	6481.00	7777.20		
		Schimb articulație sarcină /ghidare partea de jos, față (stînga,dreapta)	serv	4	417.00	500.40	1668.00	2001.60		
		Schimb articulație sarcină /ghidare partea de sus, față(stînga,dreapta)	serv	4	394.00	472.80	1576.00	1891.20		
1.4	5112000-3	Automobilul Renault Kangoo (CNJ-691) a.2008 (1.9 disel)							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb plăcuțe frînă față (set)	set	1	231.00	277.20	231.00	277.20		
		Schimb bugii incandescente (set)	set	1	463.00	555.60	463.00	555.60		
		Schimb disc frînă față 2 serv.	serv	2	386.00	463.20	772.00	926.40		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14	serv	4	46.00	55.20	184.00	220.80		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	309.00	370.80	309.00	370.80		
		Schimb filtru ulei	serv	1	39.00	46.80	39.00	46.80		
		Schimb filtru aer	serv	1	104.00	124.80	104.00	124.80		
		Schimb filtru salon	serv	1	127.00	152.40	127.00	152.40		
		Schimb filtru motorină	serv	1	262.00	314.40	262.00	314.40		
		Schimb perii parbriz (set)	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
1.5	5112000-3	Automobilul UAZ-2206, a. 1989							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb rulment roată față exterior	serv	4	370.00	444.00	1480.00	1776.00		
		Schimb carburator	serv	2	2037.00	2444.40	4074.00	4888.80		
		Schimb ulei motor 10w40	serv	4	170.00	204.00	680.00	816.00		
		Schimb filtru ulei	serv	4	19.00	22.80	76.00	91.20		
1.6	5112000-3	Demontare-montare balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	46.00	55.20	368.00	441.60	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Automobilul Mitsubishi Lancer (2010) (JMBSNCY2ABU001758)								
		Schimb plăcuțe frînă față (set)	serv	1	340.00	408.00	340.00	408.00		
		Schimb disc frînă față	serv	2	617.00	740.40	1234.00	1480.80		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	347.00	416.40	347.00	416.40		
		Schimb filtru ulei	serv	1	50.00	60.00	50.00	60.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru salon	serv	1	123.00	147.60	123.00	147.60		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16(aluminu)	serv	4	50.00	60.00	200.00	240.00		

		Schimb amortizor față (în set cu rulment sarcină suport arc)	serv	2	849.00	1018.80	1698.00	2037.60		
1.7	5112000-3	FORD FOCUS (WFO4XXWPD47DM02683) a.2007							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	370.00	444.00	370.00	444.00		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	347.00	416.40	347.00	416.40		
		Schimb filtru ulei	serv	1	43.00	51.60	43.00	51.60		
		Schimb filtru aer	serv	1	185.00	222.00	185.00	222.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb distribuție (GRM)	serv	1	1620.00	1944.00	1620.00	1944.00		
		Schimb ambreaj cu volantă (set)	serv	1	4475.00	5370.00	4475.00	5370.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	39.00	46.80	312.00	374.40		
1.8	5112000-3	Automobilul Wolkswagen 1,7 cm3 (a.1989) CFT-978 motor KV006820, VIN W222225ZJH021122							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb rulment din față	serv	2	417.00	500.40	834.00	1000.80		
		Schimb bugii incadescnte (set)	serv	1	463.00	555.60	463.00	555.60		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	4	42.00	50.40	168.00	201.60		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	309.00	370.80	309.00	370.80		
		Schimb filtru ulei	serv	1	46.00	55.20	46.00	55.20		
		Schimb filtru aer	serv	1	93.00	111.60	93.00	111.60		
1.9	5112000-3	Renault Kangoo.2007 (1.6 benz.)							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb plăcuțe frână față (set)	set	1	231.00	277.20	231.00	277.20		
		Schimb bugii (set)	set	1	231.00	277.20	231.00	277.20		
		Schimb disc frână față	serv	2	648.00	777.60	1296.00	1555.20		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14	serv	8	39.00	46.80	312.00	374.40		
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	347.00	416.40	347.00	416.40		
		Schimb filtru ulei	serv	1	39.00	46.80	39.00	46.80		
		Schimb filtru aer	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru salon	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru motorină	serv	1	304.00	364.80	304.00	364.80		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor, rulment)	serv	2	810.00	972.00	1620.00	1944.00		
1.10	5112000-3	Mercedes 515 cdi (WDB9066571S550418) a. 2011							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	694.00	832.80	694.00	832.80		
		Schimb filtru ulei	serv	1	69.00	82.80	69.00	82.80		
		Schimb filtru aer	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Schimb filtru salon	serv	1	108.00	129.60	108.00	129.60		
		Schimb filtru motorină	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	16	50.00	60.00	800.00	960.00		
1.11	5112000-3	Mitsubishi Pajero (a.2012) (MMCGNKH40CFZ04371)								

		Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	540.00	648.00	540.00	648.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	93.00	111.60	93.00	111.60		
		Schimb filtru aer	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Schimb filtru salon	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru motorină	serv	1	340.00	408.00	340.00	408.00		
		Demontare-montare-balansare ,instalare la automobil roată R 17	serv	4	54.00	64.80	216.00	259.20		
1.12	5112000-3	IVECO 35c15 (2286 cm3) (ZCFC535A305072923) a.2015								
		Schimb ulei motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	617.00	740.40	617.00	740.40		
		Schimb filtru ulei	serv	1	76.00	91.20	76.00	91.20		
		Schimb filtru aer	serv	1	208.00	249.60	208.00	249.60		
		Schimb filtru salon	serv	1	139.00	166.80	139.00	166.80		
		Schimb filtru motorină	serv	1	247.00	296.40	247.00	296.40		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	6	46.00	55.20	276.00	331.20		
Total Lot 1 ANSP sediul central								89808.00	107769.60	
2		Lot 2 CSP Chişinău								
		Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a. 2007								
		Schimb ulei motor 5w30	serv	2	295.00	354.00	590.00	708.00		
		Schimb filtru ulei	serv	2	43.00	51.60	86.00	103.20		
		Schimb filtru aer	serv	2	135.00	162.00	270.00	324.00		
		Schimb filtru salon	serv	2	72.00	86.40	144.00	172.80		
		Schimb filtru motorină	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	39.00	46.80	312.00	374.40		
		Vulcanizarea anvelopei R15	serv	4	39.00	46.80	156.00	187.20		
		Schimb bugii incandescente(set)	serv	1	617.00	740.40	617.00	740.40		
		Schimb lichid frîne	serv	1	164.00	196.80	164.00	196.80		
		Schimb plăcuțe frînă față (set)	serv	1	315.00	378.00	315.00	378.00		
		Schimb plăcuțe frînă spate (set)	serv	1	322.00	386.40	322.00	386.40		
		Reglare unghiurilor de direcție	serv	1	118.00	141.60	118.00	141.60		
		Reparație suporturilor de frînă	serv	4	230.00	276.00	920.00	1104.00		
		Schimb burduf planetarei exterioare	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Schimb burduf planetarei interioare	serv	2	230.00	276.00	460.00	552.00		
		Schimb set GRM	serv	1	1411.00	1693.20	1411.00	1693.20		
		Schimb suport motor (set)	serv	1	551.00	661.20	551.00	661.20		
		Schimb termostat	serv	1	289.00	346.80	289.00	346.80		
		Diagnostică compiuterizată	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
2.2	5112000	Opel vectra Z16XE20R73607, a.2000								
		Schimb ulei motor 5w30	serv	2	262.00	314.40	524.00	628.80		

		Schimb filtru ulei	serv	2	39.00	46.80	78.00	93.60	RSAP	RSAP
		Schimb filtru aer	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Schimb filtru salon	serv	2	105.00	126.00	210.00	252.00		
		Schimb filtru benzin	serv	2	138.00	165.60	276.00	331.20		
		Schimb set distribuție (GRM)	serv	1	1299.00	1558.80	1299.00	1558.80		
		Schimb amortizor față	serv	2	643.00	771.60	1286.00	1543.20		
		Schimb arc elicoidal față	serv	2	486.00	583.20	972.00	1166.40		
		Schimb arc elicoidal spate	serv	2	453.00	543.60	906.00	1087.20		
		Schimb bucsă (salen bloc) braț față	serv	2	157.00	188.40	314.00	376.80		
		Schimb bucsă (salen bloc) braț spate	serv	2	230.00	276.00	460.00	552.00		
		Reglarea unghiurilor de direcție	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	36.00	43.20	288.00	345.60		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	276.00	331.20	276.00	331.20		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	315.00	378.00	315.00	378.00		
		Schimb amortizor spate	serv	2	453.00	543.60	906.00	1087.20		
		Diagnostică suspensiei	serv	2	20.00	24.00	40.00	48.00		
		Vulcanizarea anvelopei R15	serv	4	36.00	43.20	144.00	172.80		
2.3	5112000	Dacia Logan, a.2013 (UU14SDAG450218188) 1142 cm3							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei motor 5w40	serv	12	295.00	354.00	3540.00	4248.00		
		Schimb filtru ulei	serv	12	30.00	36.00	360.00	432.00		
		Schimb filtru aer	serv	12	138.00	165.60	1656.00	1987.20		
		Schimb filtru salon	serv	12	118.00	141.60	1416.00	1699.20		
		Schimb filtru benzină	serv	12	118.00	141.60	1416.00	1699.20		
		Schimb set distribuție (GRM)	serv	6	1050.00	1260.00	6300.00	7560.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	48	36.00	43.20	1728.00	2073.60		
		Schimb bugii (set)	serv	6	197.00	236.40	1182.00	1418.40		
		Schimb lichid de frâne	serv	6	164.00	196.80	984.00	1180.80		
		Vulcanizarea anvelopei R15	serv	24	36.00	43.20	864.00	1036.80		
		Diagnostică compiuterizată	serv	6	131.00	157.20	786.00	943.20		
		Diagnostică suspensiei	serv	12	52.00	62.40	624.00	748.80		
		Schimb suport motor	serv	6	446.00	535.20	2676.00	3211.20		
		Schimb curea amplificator hidraulic	serv	6	210.00	252.00	1260.00	1512.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	12	262.00	314.40	3144.00	3772.80		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	6	315.00	378.00	1890.00	2268.00		
2.4.	5112000	Iveco Dealy 35s13 2,8 TD (ZCFC3590005383986) a.2002							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	serv	2	459.00	550.80	918.00	1101.60		
		Schimb filtru ulei	serv	2	64.00	76.80	128.00	153.60		
		Schimb filtru aer	serv	2	157.00	188.40	314.00	376.80		

		Schimb filtru salon	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Schimb filtru motorină	serv	2	249.00	298.80	498.00	597.60		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	39.00	46.80	312.00	374.40		
		Vulcanizarea anvelopei R15	serv	4	39.00	46.80	156.00	187.20		
		Schimb bugii incandescente(set)	serv	1	643.00	771.60	643.00	771.60		
		Schimb lichid frîne	serv	1	164.00	196.80	164.00	196.80		
		Schimb set distribuție (GRM)	serv	1	1378.00	1653.60	1378.00	1653.60		
		Schimb saboți frînă spate (set)	serv	1	354.00	424.80	354.00	424.80		
		Diagnostică sistemului de alimentare	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Schimbare cruce cardanică	serv	2	361.00	433.20	722.00	866.40		
		Schimbare lacătului de start	serv	1	591.00	709.20	591.00	709.20		
		Schimb rulment roată față	serv	2	453.00	543.60	906.00	1087.20		
		Schimb rulment roată spate	serv	2	420.00	504.00	840.00	1008.00		
2.5.	5112000	Dacia Logan, a.2010(UU1KSD20544109314) 1461 cm3								
		Schimb ulei motor 5w40	serv	2	262.00	314.40	524.00	628.80		
		Schimb filtru ulei	serv	2	33.00	39.60	66.00	79.20		
		Schimb filtru aer	serv	2	130.00	156.00	260.00	312.00		
		Schimb filtru salon	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Schimb filtru combustibil	serv	2	236.00	283.20	472.00	566.40		
		Schimb set distribuție (GRM)	serv	1	1247.00	1496.40	1247.00	1496.40		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	36.00	43.20	288.00	345.60		
		Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	840.00	1008.00	840.00	1008.00		
		Schimb lichid de frîne	serv	6	164.00	196.80	984.00	1180.80		
		Vulcanizarea anvelopei R15	serv	4	36.00	43.20	144.00	172.80		
		Diagnostică computerizată	serv	1	131.00	157.20	131.00	157.20		
		Diagnostică suspensiei	serv	2	52.00	62.40	104.00	124.80		
		Schimb suport motor	serv	1	361.00	433.20	361.00	433.20		
		Schimb plăcuțe frînă față (set)	serv	2	197.00	236.40	394.00	472.80		
		Schimb plăcuțe frînă spate (set)	serv	1	328.00	393.60	328.00	393.60		
		Schimb bușă stabilizator	serv	2	79.00	94.80	158.00	189.60		
		Reglare unghiurilor de direcție	serv	1	118.00	141.60	118.00	141.60		
		Schimb termostat	serv	1	315.00	378.00	315.00	378.00		
		Schimb bușă (salen bloc) braț față	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Schimb bușă (salen bloc) braț spate	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Schimb mecanism de direcție	serv	1	1903.00	2283.60	1903.00	2283.60		
2.6.	5112000	Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm3							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei motor 5w30	serv	2	262.00	314.40	524.00	628.80		
		Schimb filtru ulei	serv	2	59.00	70.80	118.00	141.60		



		Schimb filtru aer	serv	2	157.00	188.40	314.00	376.80		
		Schimb filtru salon	serv	2	138.00	165.60	276.00	331.20		
		Schimb filtru benzină	serv	2	200.00	240.00	400.00	480.00		
		Schimb set distribuție (GRM)	serv	1	1903.00	2283.60	1903.00	2283.60		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	387.00	464.40	387.00	464.40		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	446.00	535.20	446.00	535.20		
		Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi)	serv	1	722.00	866.40	722.00	866.40		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	36.00	43.20	288.00	345.60		
		Vulcanizarea anvelopei R15	serv	4	36.00	43.20	144.00	172.80		
		Reglare unghiurilor de direcție	serv	2	118.00	141.60	236.00	283.20		
		Diagnostică compiuterizată	serv	2	131.00	157.20	262.00	314.40		
		Diagnostică suspensiei	serv	2	20.00	24.00	40.00	48.00		
		Schimb bucsă (salen bloc) braț față	serv	2	354.00	424.80	708.00	849.60		
		Schimb arc elicoidal față	serv	2	722.00	866.40	1444.00	1732.80		
		Schimb arc elicoidal spate	serv	2	689.00	826.80	1378.00	1653.60		
		Schimb cilindru frână spate	serv	2	315.00	378.00	630.00	756.00		
		Schimb amortizor spate	serv	2	787.00	944.40	1574.00	1888.80		
		Schimb parbriz față	serv	1	3166.67	3800.00	3166.67	3800.00		
		Schimb oglinda stînga	serv	1	3500.00	4200.00	3500.00	4200.00		
		Fiat Ducato 2,3 TD a.2007(VFICALA834137185)								
		Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	serv	2	394.00	472.80	788.00	945.60		
		Schimb filtru ulei	serv	2	58.00	69.60	116.00	139.20		
		Schimb filtru aier	serv	2	184.00	220.80	368.00	441.60		
		Schimb filtru salon	serv	2	105.00	126.00	210.00	252.00		
		Schimb filtru motorină	serv	2	184.00	220.80	368.00	441.60		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	36.00	43.20	288.00	345.60		
		Vulcanizarea anvelopei R15	serv	4	36.00	43.20	144.00	172.80		
		Schimb bugii incadescente(set)	serv	1	787.00	944.40	787.00	944.40		
		Schimb ulei motor	serv	2	394.00	472.80	788.00	945.60		
		Schimb filtru ulei	serv	2	58.00	69.60	116.00	139.20		
		Schimb set distribuție (GRM)	serv	1	1476.00	1771.20	1476.00	1771.20		
		Schimb suport motor(set complex)	serv	1	1181.00	1417.20	1181.00	1417.20		
		Diagnostică suspensiei	serv	2	52.00	62.40	104.00	124.80		
		Diagnostică compiuterizată	serv	1	131.00	157.20	131.00	157.20		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	2	341.00	409.20	682.00	818.40		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	420.00	504.00	420.00	504.00		
2.7.	5112000	Total Lot 2 CSP Chișinău						90349.67	108419.60	

Conform
SIA
RSAP

Conform
SIA
RSAP

4		Lot 4 CSP Cahul								
4.1		Dacia Logan, a. 2014 1461 cm3								
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	425.00	510.00	425.00	510.00		
		Schimb bugii	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00		
		Schimb ulei 5w 30	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	50.00	60.00	50.00	60.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	133.33	160.00	133.33	160.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	129.17	155.00	129.17	155.00		
		Schimb filtru combustibil	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	41.67	50.00	333.36	400.03		
		Schimb lichid frîne	serv	1	250.00	300.00	250.00	300.00		
		Schimb salenbloc braț față	serv	4	566.67	680.00	2266.68	2720.02		
		Schimb suport motor	serv	1	458.33	550.00	458.33	550.00		
		Schimb salenbloc punte spate	serv	2	816.67	980.00	1633.34	1960.01		
		Schimb parbriz	serv	1	1375.00	1650.00	1375.00	1650.00		
4.2		Automobilul Dacia DUSTER 1598cm3 a.2014							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 40	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	50.00	60.00	50.00	60.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	141.67	170.00	141.67	170.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	145.83	175.00	145.83	175.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	483.33	580.00	483.33	580.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	575.00	690.00	575.00	690.00		
		Schimb bugii (set)	serv	1	700.00	840.00	700.00	840.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	4	54.17	65.00	216.68	260.02		
4.3		Șevrolet aveo (1206 cm3) a.2011							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 40	serv	1	566.67	680.00	566.67	680.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	66.67	80.00	66.67	80.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	475.00	570.00	475.00	570.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	508.33	610.00	508.33	610.00		
		Schimb bugii (set)	serv	1	800.00	960.00	800.00	960.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14	serv	8	37.50	45.00	300.00	360.00		

		Schimb distribuție (GRM) set	serv	1	3533.33	4240.00	3533.33	4240.00		
		Schimb sticla parbriz față	serv	1	3166.67	3800.00	3166.67	3800.00		
4.4		IVECO 35s12V (2287 cm3) a. 2004							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 30	serv	1	600.00	720.00	600.00	720.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	183.33	220.00	183.33	220.00		
		Schimb filtru combustibil	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15 C	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
		Plăcuțe frână față (set)	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00		
		Schimb Bugii incandescente(set)	serv	1	750.00	900.00	750.00	900.00		
		Schimb lichid de frîne	serv	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
		Schimb lichid de răcire	serv	1	250.00	300.00	250.00	300.00		
		Schimb tahometru	serv	1	3416.67	4100.00	3416.67	4100.00		
		Schimb perii parbriz față (set)	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
		Schimb Свеча накала автомки	serv	1	1433.33	1720.00	1433.33	1720.00		
		Замена Стартер	serv	1	3166.67	3800.00	3166.67	3800.00		
4.5		Opel astra 1,6 (Z16XEP20KW6294) a.2007							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 40	serv	1	416.67	500.00	416.67	500.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	58.33	70.00	58.33	70.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	133.33	160.00	133.33	160.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	145.83	175.00	145.83	175.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb arc al amortizorului spate	serv	2	666.67	800.00	1333.34	1600.01		
		Schimb bugii (set)	serv	1	541.67	650.00	541.67	650.00		
Total Lot 4 CSP Cahul							40995.91	49195.09		
6		Lot 6 CSP Comrat								
6.1		VAZ 2107 (a.2005)							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 10w 40	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	54.17	65.00	54.17	65.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	37.50	45.00	37.50	45.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
							266.67	320.00		

		Schimb bugie (set)	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13	serv	4	33.33	40.00	133.32	159.98		
6.2		Dacia Logan, a.2014 1149 cm3							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 40	serv	2	375.00	450.00	750.00	900.00		
		Schimb filtru ulei	serv	2	41.67	50.00	83.34	100.01		
		Schimb filtru aer	serv	2	175.00	210.00	350.00	420.00		
		Schimb filtru salon	serv	2	150.00	180.00	300.00	360.00		
		Schimb filtru benzină	serv	2	150.00	180.00	300.00	360.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	2	250.00	300.00	500.00	600.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	2	416.67	500.00	833.34	1000.01		
		Schimb distribuție (GRM) set	serv	1	1750.00	2100.00	1750.00	2100.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	4	50.00	60.00	200.00	240.00		
		Schimb amortizor față, spate (2 set)	serv	1	1066.67	1280.00	1066.67	1280.00		
6.3		Mitsubishi L-300 (a.2004)							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 30	serv	1	458.33	550.00	458.33	550.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	75.00	90.00	75.00	90.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
		Schimb bugie incandescentă (set)	serv	1	1166.67	1400.00	1166.67	1400.00		
		Schimb filtru combustibil	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00		
		Schimb distribuție (GRM) set	serv	1	2666.67	3200.00	2666.67	3200.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	45.83	55.00	366.64	439.97		
		Schimb set ambreaj	serv	1	3166.67	3800.00	3166.67	3800.00		
		Schimb suport sferic al brațului	serv	4	283.33	340.00	1133.32	1359.98		
		Casetă de direcție	serv	1	4033.33	4840.00	4033.33	4840.00		
6.4		VAZ 21154 (a. 2004)							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 10w 40	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	62.50	75.00	62.50	75.00		
		Schimb bugie (set)	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	183.33	220.00	183.33	220.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	250.00	300.00	250.00	300.00		
		Schimb bugie (set) 1 serv	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13	serv	4	33.33	40.00	133.32	159.98		
		Schimb tabă de eșapament	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb tija de rotire (set)	serv	1	1000.00	1200.00	1000.00	1200.00		
6.5		VAZ 21213, (a. 2002) 2 unități							Conform SIA	Conform SIA
		Schimb ulei 10w 40	serv	2	283.33	340.00	566.66	679.99		

		Schimb filtru ulei	serv	2	41.67	50.00	83.34	100.01	RSAP	RSAP
		Schimb filtru aer	serv	2	87.50	105.00	175.00	210.00		
		Schimb filtru benzină	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	2	200.00	240.00	400.00	480.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	2	266.67	320.00	533.34	640.01		
		Schimb bugie (set)	serv	2	166.67	200.00	333.34	400.01		
		Schimb demaror	serv	1	1833.33	2200.00	1833.33	2200.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
		Schimb rulment de roți (set)	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Rele generator	serv	1	1750.00	2100.00	1750.00	2100.00		
Total Lot 6 CSP Comrat								30604.14	36724.97	
9		Lot 9 CSP Bălți								
9.1.		VAZ 21070 (a. 2009, 2002, 2007, 2004)								
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	4	100.00	120.00	400.00	480.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	4	333.33	400.00	1333.32	1599.98		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor)	serv	6	175.00	210.00	1050.00	1260.00		
		Schimb ulei 10w 40	serv	4	141.67	170.00	566.68	680.02		
		Schimb filtru ulei	serv	4	41.67	50.00	166.68	200.02		
		Schimb filtru aer	serv	4	62.50	75.00	250.00	300.00		
		Schimb filtru benzină	serv	4	37.50	45.00	150.00	180.00	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13	serv	16	33.33	40.00	533.28	639.94		
		Schimb bugii(set)	serv	4	233.33	280.00	933.32	1119.98		
		Schimb ambreaj (set)	serv	2	1083.33	1300.00	2166.66	2599.99		
		Schimb pompă de combustibil	serv	4	375.00	450.00	1500.00	1800.00		
		Schimb cruce cardan	serv	4	208.33	250.00	833.32	999.98		
		Schimb termostat	serv	4	41.67	50.00	166.68	200.02		
		Schimb radiator	serv	1	366.67	440.00	366.67	440.00		
		Schimb curea de transmisie	serv	4	45.83	55.00	183.32	219.98		
		Schimb rulment (interior și exterior) butuc față	serv	4	116.67	140.00	466.68	560.02		
9.2		VAZ 21124 (a. 2006)								
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	333.33	400.00	333.33	400.00		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor)	serv	2	175.00	210.00	350.00	420.00	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 10w 40	serv	1	141.67	170.00	141.67	170.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00		

		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13	serv	4	37.50	45.00	150.00	180.00		
		Schimb bugii (set)	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
		Schimb articulație sarcină sus (șarov.opora)	serv	2	258.33	310.00	516.66	619.99		
		Schimb articulație sarcină jos (șarov. opora)	serv	2	258.33	310.00	516.66	619.99		
9.3		VAZ 21213 (a. 2004)								
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	350.00	420.00	350.00	420.00		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor)	serv	2	316.67	380.00	633.34	760.01		
		Schimb ulei 10w 40	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	54.17	65.00	54.17	65.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	54.17	65.00	54.17	65.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	4	50.00	60.00	200.00	240.00		
		Schimb bugii (set)	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Schimb ambreaj (set)	serv	1	2000.00	2400.00	2000.00	2400.00		
9.4		VAZ 21144 (a. 2008)							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 10w 40	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	37.50	45.00	37.50	45.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	62.50	75.00	62.50	75.00		
		Schimb filtru benzină 1 serv	serv	1	90.00	108.00	90.00	108.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13	serv	4	29.17	35.00	116.68	140.02		
		Schimb bugii (set)	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
		Schimb amortizor față (în set cu suport amortizor)	serv	2	916.67	1100.00	1833.34	2200.01		
		Schimb bară de direcție	serv	3	400.00	480.00	1200.00	1440.00		
9.5		Dacia Logan, a. 2015 1149 cm3							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 40	serv	1	375.00	450.00	375.00	450.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	41.67	50.00	41.67	50.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	2	250.00	300.00	500.00	600.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	416.67	500.00	416.67	500.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	4	45.83	55.00	183.32	219.98		
		Schimb bugii (set)	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
9.6.		UAZ 3962 (a. 1996)							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 10w 40	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	45.83	55.00	45.83	55.00		

		Schimb saboți frână față, spate (set)	serv	1	175.00	210.00	175.00	210.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
		Schimb cap de bară de direcție(set pentru 1 automobil)	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	2	283.33	340.00	566.66	679.99		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 13(1 buc)	serv	4	41.67	50.00	166.68	200.02		
		Schimb pivot	serv	4	283.33	340.00	1133.32	1359.98		
Total Lot 9 CSP Bălți								26869.11	32242.93	
10		Lot 10 CSP Edineț								
10.1		Dacia Logan MCV, a. 2016 (898 cm3)								
		Schimb ulei 5w 40	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb filtru ulei	serv	1	50.00	60.00	50.00	60.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	155.83	187.00	155.83	187.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14	serv	4	37.50	45.00	150.00	180.00		
10.2		Dacia Logan, a. 2014 (1149 cm3)							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 40	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	50.00	60.00	50.00	60.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	155.83	187.00	155.83	187.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00		
		Schimb amortizor față(în set cu suport)	serv	2	1166.67	1400.00	2333.34	2800.01		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	4	45.83	55.00	183.32	219.98		
		Schimb bugii (set)	serv	1	700.00	840.00	700.00	840.00		
		Schimb lichid frână	serv	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
		Schimb distribuție (GRM) set	serv	1	1750.00	2100.00	1750.00	2100.00		
10.3		Ševrolet aveo (1200 cm3) a. 2011							Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Schimb ulei 5w 40	serv	2	450.00	540.00	900.00	1080.00		
		Schimb filtru ulei	serv	2	66.67	80.00	133.34	160.01		
		Schimb filtru aer	serv	2	100.00	120.00	200.00	240.00		
		Schimb filtru salon	serv	2	175.00	210.00	350.00	420.00		
		Schimb filtru benzină	serv	2	283.33	340.00	566.66	679.99		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	475.00	570.00	475.00	570.00		

		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	508.33	610.00	508.33	610.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 14	serv	4	37.50	45.00	150.00	180.00		
		Schimb bugii(set)	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00		
		Schimb lichid frână	serv	1	291.67	350.00	291.67	350.00		
10.4		NISSAN -PRIMIERA (VIN SJNBAP12U0247355) a. 2005								
		Schimb ulei 5w 40	serv	2	450.00	540.00	900.00	1080.00		
		Schimb filtru ulei	serv	2	66.67	80.00	133.34	160.01		
		Schimb filtru aer	serv	2	150.00	180.00	300.00	360.00		
		Schimb filtru salon	serv	2	158.33	190.00	316.66	379.99		
		Schimb filtru benzină	serv	2	283.33	340.00	566.66	679.99		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	2	450.00	540.00	900.00	1080.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	2	516.67	620.00	1033.34	1240.01		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	4	50.00	60.00	200.00	240.00		
		Schimb bugii (set)	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00		
		Schimb lichid frână	serv	1	250.00	300.00	250.00	300.00		
10.5		ŠKODA FABIA (VIN VFIKCALA834137185) a. 2004								
		Schimb ulei 5w 40	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	58.33	70.00	58.33	70.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	141.67	170.00	141.67	170.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	508.33	610.00	508.33	610.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	4	41.67	50.00	166.68	200.02		
		Schimb bugii (set)	serv	1	566.67	680.00	566.67	680.00		
		Schimb lichid frână	serv	1	250.00	300.00	250.00	300.00		
		Shimb lichid răcire	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00		
10.6		Automobilul Dacia DUSTER 1598 cm3 (UU1HSDC5G50218251)(CRH-421) a. 2013								
		Schimb ulei motor 5w30	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
		Schimb filtru ulei	serv	1	50.00	60.00	50.00	60.00		
		Schimb filtru aer	serv	1	141.67	170.00	141.67	170.00		
		Schimb filtru salon	serv	1	145.83	175.00	145.83	175.00		
		Schimb filtru benzină	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00		
		Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	483.33	580.00	483.33	580.00		
		Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	575.00	690.00	575.00	690.00		
		Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	54.17	65.00	433.36	520.03		
		Schimb curea generator	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00		

		Diagnostică computerizată	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00		
		Schimb tija de direcție	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00		
Total Lot 10 CSP Edineț								25457.51	30549.01	
12		Lot 12								
12.1		Tractor FOTON-454 a.2012								
		Lucrări pe sistemul electric	ore	12	187.50	225.00	2250.00	2700.00	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Lucrări de sudare	ore	6	187.50	225.00	1125.00	1350.00		
12.2		Stropitoare SD-1500-2 a.2012								
		Lucrări pe sistemul electric	ore	6	187.50	225.00	1125.00	1350.00	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Lucrări de sudare	ore	3	187.50	225.00	562.50	675.00		
12.3		Remorcă 2nTC-4M a.1989								
		Lucrări pe sistemul electric	ore	10	187.50	225.00	1875.00	2250.00	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP
		Lucrări de sudare	ore	6	187.50	225.00	1125.00	1350.00		
Total Lot 12								8062.50	9675.00	
Valoarea totală a ofertei								312146.84	374576.21	

Nume: Malcoci Ion

În calitate de: manager

Ofertantul: "Agropiese TGR GRUP" SRL

Adresa: mun. Chisinau str. Muncesti 271/7

Data: "13" aprilie 2020