

**Mercedes Sprinter 903.6 KA 4x4, v-cm3 2987 c/c diesel, a/f (2015) VIN: WDB9066551P105475**

Nr.	Servicii auto	Cant	Producătorul	Țara de origine	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
<b>Motorul</b>						
1.	Diagnosticarea computerizată cu identificarea și înlăturarea defecțiunii (Acest serviciu va fi folosit în cazurile în când este imposibilă identificarea problemei prin altă metodă și va fi facturat o singură dată în procesul de reparație)	1	Launch X431		208,33	250,00
2.	Antigel - schimb (pentru tot sistemul de răcire în complet)	1	-	-	9,17	11,00
3.	Set curea distribuție - schimb	1	-	-	0,00	0,00
4.	Chit lanț de distribuire - schimb	1	-	-	2291,67	2750,00
5.	Cureaua generatorului - schimb	1	-	-	73,33	88,00
6.	Cureaua amplificator hidraulic - schimb	1	-	-	73,33	88,00
7.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	-	-	91,67	110,00
8.	Injectorul de combustibil - schimb	1	-	-	36,67	44,00
9.	Pompă de combustibil - schimb	1	-	-	137,50	165,00
10.	Pompă de apă - schimb	1	-	-	412,50	495,00
11.	Pompă de ulei - schimb	1	-	-	4,17	5,00
12.	Bujie simplă/ incandescentă (1 buc.) - schimb	1	-	-	45,83	55,00
13.	Bobina de inducție (1 buc.) - schimb	1	-	-	0,83	1,00
14.	Suport motor - schimb	1	-	-	320,83	385,00
15.	Garnitura baie ulei - schimb	1	-	-	91,67	110,00
16.	Garnitură capac supape - schimb	1	-	-	137,50	165,00
17.	Garnitura colectorului admisie - schimb	1	-	-	8,33	10,00
18.	Garnitura colectorului evacuare - schimb	1	-	-	8,33	10,00
19.	Radiator sistem de răcire - schimb	1	-	-	275,00	330,00

20.	Radiator de încălzire interior - schimb	1	-	-	687,50	825,00
21.	Termostat - schimb	1	-	-	275,00	330,00
22.	Capacul cu clape - schimb	1	-	-	18,33	22,00
23.	Încărcarea sistemului aerului condiționat (100 gr. inclus)	1	-	-	333,33	400,00
24.	Turbosuflanta aer - schimb	1	-	-	825,00	990,00
25.	Valvă de injecție - schimb	1	-	-	91,67	110,00
26.	Chiulasă - schimb	1	-	-	595,83	715,00
27.	Set garnituri chiulasă - schimb	1	-	-	320,83	385,00
28.	Garnitură termostat - schimb	1	-	-	4,17	5,00
29.	Carcasă termostat - schimb	1	-	-	91,67	110,00
30.	Senzor temperatură motor - schimb	1	-	-	91,67	110,00
31.	Compresor A/C - demontare/montare	1	-	-	412,50	495,00
32.	Simmering radiator A/C - schimb	1	-	-	45,83	55,00
33.	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	1	-	-	0,83	1,00
34.	Clapeta accelerație EGR - curățire	1	-	-	0,83	1,00
35.	Spălarea sistemului de răcire - curățire	1	-	-	412,50	495,00
36.	Simmering arborelui cu came - schimb	1	-	-	91,67	110,00
37.	Simmering arbore cotit - schimb	1	-	-	91,67	110,00
38.	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	1	-	-	0,83	1,00
39.	Senzor arbore cotit - schimb	1	-	-	183,33	220,00
40.	senso lambda - schimb	1	-	-	91,67	110,00
41.	Rezervor sistemului de răcire - schimb	1	-	-	45,83	55,00
42.	Compresor servodirecție - schimb	1	-	-	83,33	100,00
43.	Ventilator sistem de răcire - schimb	1	-	-	166,67	200,00
44.	Schimb ulei	1	-	-	20,83	25,00
45.	Schimb filtru ulei	1	-	-	20,83	25,00
46.	Schimb filtru aer	1	-	-	41,67	50,00

47.	Schimb filtru habitacul	1	-	-	83,33	100,00
48.	Schimb filtru combustibil	1	-	-	83,33	100,00
49.	Schimb garnitura buşon scurgere ulei	1	-	-	0,83	1,00
<b>Suspensia</b>						
50.	Amortizator din faţă - schimb	1	-	-	516,67	620,00
51.	Amortizator din spate - schimb	1	-	-	433,33	520,00
52.	Suport amortizator - schimb	1	-	-	83,33	100,00
53.	Butucul din faţă - schimb	1	-	-	0,83	1,00
54.	Butucul din spate - schimb	1	-	-	0,83	1,00
55.	Rulment butuc din faţă - schimb	1	-	-	375,00	450,00
56.	Rulment butuc din spate - schimb	1	-	-	375,00	450,00
57.	Manşeta planetarei - schimb	1	-	-	291,67	350,00
58.	Articulaţie planetară interioară - schimb	1	-	-	250,00	300,00
59.	Articulaţie planetară exterioară - schimb	1	-	-	250,00	300,00
60.	Suport trapez faţă – schimb	1	-	-	333,33	400,00
61.	Suport trapez spate - schimb	1	-	-	333,33	400,00
62.	Articulaţie sarcină/ ghidare - schimb	1	-	-	333,33	400,00
63.	Stabilizator - schimb	1	-	-	8,33	10,00
64.	Planetară transmisie - schimb	1	-	-	316,67	380,00
65.	Capăt bară de legătură - schimb	1	-	-	83,33	100,00
66.	Caseta de direcţie - schimb	1	-	-	666,67	800,00
67.	Burduf casetă de direcţie - schimb	1	-	-	125,00	150,00
68.	Tija de direcţie - schimb	1	-	-	125,00	150,00
69.	Arc elicoidal - schimb	1	-	-	0,83	1,00
70.	Braţ inferior faţă - schimb	1	-	-	125,00	150,00
71.	Braţ superior faţă - schimb	1	-	-	0,83	1,00
72.	Bucşă stabilizator (set) - schimb	1	-	-	166,67	200,00

73.	Bucșă punte spate (set) - schimb	1	-	-	166,67	200,00
74.	Rulment sarcină suport arc - schimb	1	-	-	83,33	100,00
75.	Bieleta antiruliu - schimb	1	-	-	83,33	100,00
76.	Geometria roților - reglarea	1	-	-	216,67	260,00
<b>Sistemul electric</b>						
77.	Schimb bec lumină de zi (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
78.	Schimb bec fază scurtă (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
79.	Schimb bec fază lungă (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
80.	Schimb bec semnalizare față (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
81.	Schimb bec semnalizare spate (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
82.	Schimb bec frână (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
83.	Schimb bec revers (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
84.	Schimb bec lumină zi spate (piesa inclusă în preț)	1	Narva	Germania	58,33	70,00
85.	Generator - montare demontare	1	-	-	333,33	400,00
86.	Generator - reparație	1	-	-	291,67	350,00
87.	Far - montare demontare	1	-	-	41,67	50,00
88.	Reglarea faruri	1	-	-	0,83	1,00
89.	Demaror - montare demontare	1	-	-	333,33	400,00
90.	Demaror - reparație	1	-	-	291,67	350,00
91.	Bloc ECU - reinstalarea soft	1	-	-	83,33	100,00
<b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>						
92.	Cutie de viteză - demontare/montare	1	-	-	1305,83	1567,00
93.	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	1	-	-	304,17	365,00
94.	Ulei cutie de viteză – schimb	1	-	-	83,33	100,00
95.	Ambreiaj (set) – schimb	1	-	-	0,83	1,00
96.	Cablu ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
97.	Coș ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00

98.	Disc ambreiaj – schimb	1	-	-	0,83	1,00
99.	Rulment presiune – schimb	1	-	-	0,83	1,00
100.	Semering culisă – schimb	1	-	-	0,83	1,00
101.	Semering planetară – schimb	1	-	-	333,33	400,00
102.	Furtun ambreiaj – schimb	1	-	-	125,00	150,00
103.	Cilindru ambreiaj – schimb	1	-	-	166,67	200,00
104.	Balansier cutie de viteză - schimb	1	-	-	41,67	50,00
105.	Balansier cutie de viteză - reparație	1	-	-	41,67	50,00
<b>Sistemului de frânare</b>						
106.	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	1	-	-	130,00	156,00
107.	Lichid de frână – schimb	1	-	-	216,67	260,00
108.	Cilindru principal de frână schimb	1	-	-	83,33	100,00
109.	Cilindru de frâna față – schimb	1	-	-	0,83	1,00
110.	Cilindru de frâna spate – schimb	1	-	-	0,83	1,00
111.	Disc de frână față (set) –schimb	1	-	-	166,67	200,00
112.	Disc de frână spate (set) –schimb	1	-	-	166,67	200,00
113.	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	1	-	-	83,33	100,00
114.	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	1	-	-	83,33	100,00
115.	Furtun de frâna față – schimb	1	-	-	41,67	50,00
116.	Furtun de frâna spate – schimb	1	-	-	41,67	50,00
117.	Cablul frânei de mână – schimb	1	-	-	41,67	50,00
118.	Etrier frână față – reparația/deservire	1	-	-	41,67	50,00
119.	Etrier frână spate – reparația/deservire	1	-	-	41,67	50,00
120.	Amplificator vacuum – schimb	1	-	-	41,67	50,00
121.	Tambur spate demontare/montare	1	-	-	41,67	50,00
<b>Partea caroseriei</b>						
122.	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	1	-	-	0,83	1,00

123.	Bară de protecție față – montare demontare	1	-	-	25,00	30,00
124.	Bară de protecție spate – montare demontare	1	-	-	25,00	30,00
125.	Lacăt ușă – schimb	1	-	-	83,33	100,00
126.	Tobă eșapament - schimb	1	-	-	25,00	30,00
127.	Tampon tobă eșapament (set) - schimb	1	-	-	25,00	30,00
128.	Servicii de sudare (1 oră)	1	-	-	166,67	200,00
129.	Motoraș macara geam - schimb	1	-	-	0,83	1,00
130.	Lacăt portbagaj - schimb	1	-	-	83,33	100,00
<b>Servicii suplimentare</b>						
131.	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău) lei/km	1	-	-	0,00	0,00
132.	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	1	-	-	0,00	0,00
133.	Servicii de sudură metal necolorat	1 h/om	-	-	41,67	50,00
134.	Servicii de sudură metal colorat	1 h/om	-	-	41,67	50,00
<b>Piese auto</b>						
<b>Motorul</b>						
135.	Ulei 11 (se va indica producătorul și modelul fiecărui tip de ulei pentru automobilul propus)	1	Fosser,Castrol,Motul, 5W30	Germania	141,67	170,00
136.	Filtru ulei	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	115,00	138,00
137.	Filtru aer	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	208,33	250,00
138.	Filtru combustibil	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	897,50	1077,00
139.	Filtru habitacul	1	Filtron,MANN	Polonia, Germania	158,33	190,00

140.	Antigel 5 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul)	1	Fosser,Castrol,Motul Rosu G12	Germania	216,67	260,00
141.	Antigel 1 kg (conform recomandărilor producătorului culoarea și tipul)	1	Fosser,Castrol,Motul Rosu G12	Germania	43,33	52,00
142.	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	130,00	156,00
143.	Cureaua distribuție (set)	1	Gates	Germania	0,00	0,00
144.	Chit lanț de distribuție	1	Hepu,Dayco	Germania,Italia	2438,33	2926,00
145.	Cureaua generatorului	1	Gates,Dayco	Germania,Italia	258,33	310,00
146.	Clapeta accelerație EGR	1	OE	Germania	0,83	1,00
147.	Cureaua amplificator hidraulic	1	OE	Germania	41,67	50,00
148.	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	1	OE	Germania	650,00	780,00
149.	Injectorului de combustibil	1	OE	Germania	416,67	500,00
150.	Pompă de combustibil	1	OE	Germania	416,67	500,00
151.	Pompă de apă	1	Hepu, Dolz	Germania,Spania	825,00	990,00
152.	Pompă de ulei	1	OE	Germania	304,17	365,00
153.	Bujii (buc)	1	Denso,NGK	Germania	166,67	200,00
154.	Suport motor (buc)	1	Corteco, Sasic	Franta	750,00	900,00

155.	Garnitura baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
156.	Garnitură capac supape	1	Victor Reinz	Germania	216,67	260,00
157.	Baie ulei	1	Victor Reinz	Germania	208,33	250,00
158.	Garnitura colectorului admisie	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
159.	Garnitura colectorului evacuare	1	Victor Reinz	Germania	8,33	10,00
160.	Compresor A/C	1	NRF	Olanda	833,33	1000,00
161.	Radiator A/C	1	NRF	Olanda	1697,50	2037,00
162.	Radiator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	1523,33	1828,00
163.	Radiator de încălzire interior	1	NRF	Olanda	957,50	1149,00
164.	Termostat	1	VERNET	Franta	260,83	313,00
165.	Racord	1	-	-	50,00	60,00
166.	Hamut	1	-	-	4,17	5,00
167.	Garnitură capacului cu clape	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
168.	Capacul cu clape	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
169.	Cablu bujii (set)	1	Denso,NGK	Germania	0,83	1,00
170.	Turbină de aer recondiționată	1	-	-	2916,67	3500,00
171.	Turbină de aer nouă	1	Melett	Marea Britanie	4000,00	4800,00
172.	Valvă de injecție	1	Denso	Germania	25,00	30,00



173.	Set garnituri chiulasă	1	Victor Reinz	Germania	125,00	150,00
174.	Chiulasă	1	OE	Germania	1500,00	1800,00
175.	Carcasă termostat	1	Gates	Germania	1250,00	1500,00
176.	Garnitură termostat	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
177.	Senzor temperatură motor	1	Gates	Germania	300,00	360,00
178.	Rezervor sistemului de răcire	1	Gates	Germania	1166,67	1400,00
179.	Capac rezervor sistem de răcire	1	Gates	Germania	50,00	60,00
180.	Ventilator sistem de răcire	1	NRF	Olanda	666,67	800,00
<b>Suspensia</b>						
181.	Amortizator din față (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	2250,00	2700,00
182.	Amortizator din spate (set) (garanție min 6 luni sau 40000 km)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	2000,00	2400,00
183.	Rulment sarcină suport arc (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	250,00	300,00
184.	Chit protecție praf amortizator față (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	304,17	365,00
185.	Chit protecție praf amortizator spate (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	304,17	365,00
186.	Articulație planetară interior	1	GKN,GSP	Germania	83,33	100,00
187.	Articulație planetară interior	1	GKN,GSP	Germania	83,33	100,00
188.	Burdof articulație planetară	1	GKN,GSP	Germania	83,33	100,00
189.	Articulație sarcină/ghidare	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00

190.	Set suport trapez față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00
191.	Set suport trapez față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	333,33	400,00
192.	Suport sferic	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	250,00	300,00
193.	Butucul din față	1	GKN,GSP	Germania	0,83	1,00
194.	Butucul din spate	1	GKN,GSP	Germania	0,83	1,00
195.	Rulment butuc din față	1	FAG,QWP	Germania	958,33	1150,00
196.	Rulment butuc din spate	1	FAG,QWP	Germania	1000,00	1200,00
197.	Manșeta planetarei	1	GKN,GSP	Germania	291,67	350,00
198.	Stabilizator	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	8,33	10,00
199.	Planetară transmisie	1	GKN,GSP	Germania	750,00	900,00
200.	Capăt bară (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	250,00	300,00
201.	Burduf casetă de direcție (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	175,00	210,00
202.	Arc elicoidal (set)	1	Monroe,KYB	Belgia,Germania	1416,67	1700,00
203.	Braț inferior față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	791,67	950,00

204.	Braț superior față	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	0,00	0,00
205.	Bucșă stabilizator (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	166,67	200,00
206.	Bucșă punte spate (set)	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	166,67	200,00
207.	Compresor servodirecție	1	NRF	Olanda	833,33	1000,00
208.	Casetă de direcție nouă	1	OE	Germania	3750,00	4500,00
209.	Casetă de direcție recondiționată	1	-	-	2916,67	3500,00
210.	Tija de comandă a direcției	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	250,00	300,00
211.	Bieleta antiruliu	1	FAG,Kapimsan	Germania,Turcia	250,00	300,00
<b>Sistemul electric</b>						
212.	Generator	1	AS	Cehia	1083,33	1300,00
213.	Far (stânga)	1	TYC	Olanda	566,67	680,00
214.	Far (dreapta)		TYC	Olanda	566,67	680,00
215.	Demaror	1	AS	Cehia	1083,33	1300,00
216.	Bobină de inducție	1	NGK,DENSO	Germania	750,00	900,00
217.	Colier plastic	1	-	-	0,83	1,00
<b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>						
218.	Ambreiaj (set)	1	LUK,Sachs	Germania	5666,67	6800,00
219.	Suport cutie de viteză	1	Corteco, Sasic	Franta	775,00	930,00

220.	Ulei cutie de viteză manuală (1 l.)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	133,33	160,00
221.	Ulei cutie de viteză automată (1 l.)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	0,83	1,00
222.	Cablu ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
223.	Coș ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
224.	Disc ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
225.	Rulment presiune	1	LUK,Sachs	Germania	0,83	1,00
226.	Semering culisă	1	Victor Reinz	Germania	0,83	1,00
227.	Semering planetară	1	Victor Reinz	Germania	125,00	150,00
228.	Furtun ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	125,00	150,00
229.	Cilindru ambreiaj	1	LUK,Sachs	Germania	208,33	250,00
230.	Balansier cutie de viteză	1	Victor Reinz	Germania	83,33	100,00
<b>Sistemului de frânare</b>						
231.	Lichid de frână (0,5 l)	1	Fosser,Castrol,Motul	Germania	130,00	156,00

232.	Cilindru principal de frână	1	TRW,QWP	Germania	333,33	400,00
233.	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	1	TRW,QWP	Germania	666,67	800,00
234.	Cilindru de frâna spate	1	TRW,QWP	Germania	0,83	1,00
235.	Disc de frână față (set)	1	TRW,QWP	Germania	2383,33	2860,00
236.	Disc de frână spate (set)	1	TRW,QWP	Germania	2291,67	2750,00
237.	Plăcuțe de frână din față (set)	1	TRW,QWP	Germania	500,00	600,00
238.	Plăcuțe de frână din spate (set)	1	TRW,QWP	Germania	416,67	500,00
239.	Furtun de frâna față	1	TRW,QWP	Germania	75,00	90,00
240.	Furtun de frâna spate	1	TRW,QWP	Germania	75,00	90,00
241.	Cablul frânei de mână	1	TRW,QWP	Germania	208,33	250,00
242.	Set reparație etrier frână	1	Autofren,Frenkit	Spania	166,67	200,00
243.	Amplificator vacuum	1	TRW,QWP	Germania	333,33	400,00
244.	Tambur spate	1	TRW,QWP	Germania	208,33	250,00
245.	Senzori plăcuțe de frână (set)	1	TRW,QWP	Germania	166,67	200,00
<b>Partea caroseriei</b>						

246.	Mecanism de acțiune a geamului	1	TYC	Olanda	500,00	600,00
247.	Lacăt ușă (1 buc.)	1	TYC	Olanda	400,00	480,00
248.	Lacăt portbagaj	1	TYC	Olanda	266,67	320,00
249.	Miner la ușă interior	1	TYC	Olanda	83,33	100,00
250.	Miner la ușă exterior	1	TYC	Olanda	83,33	100,00
251.	Motoraș macara geam	1	TYC	Olanda	275,00	330,00
252.	Oglindă laterală	1	TYC	Olanda	183,33	220,00
253.	Tampon tobă eșapament (set)	1	FA1	Polonia	41,67	50,00
254.	Tobă eșapament (spate)	1	FA1	Polonia	250,00	300,00
255.	Tobă eșapament (complet)	1	FA1	Polonia	250,00	300,00
					<b>89256,67</b>	<b>107108,00</b>