

## Listă planificată de încărcare și regenerare a cartușilor, 2023

Nr.	Model	Încarcare, regenerare, piese de schimb	Preț unitar estimat	Numărul estimat de încărcare/regenerare/reparații	Descriere	U/m
1.	<b>Cartridge CB 725/285/728/737/244/EP27/EP22/HP 79A</b>	Incarcare	60	850	Conform Anexa 1.	buc.
		Regenerare (PCR)	150	280		
		Mag. Roller	45	Reparație		
		Cleaning Blade	45			
		Doctor Blade	45			
2.	<b>Cartridge 052/057/505/719</b>	Incarcare	60	72		
		Regenerare (PCR)	150	36		
		Mag. Roller	45	Reparație		
		Cleaning Blade	45			
		Doctor Blade	45			
3.	<b>Cartridge FX10/Q2612/703</b>	Incarcare	60	40		
		Regenerare (PCR)	150	20		

		Mag. Roller	45	Reparație		
		CleaningBlade	45			
		DoctorBlade	45			
4.	<b>Cartridge HP17/19/047/051</b>	Incarcare	60	15		
		Regenerare (PCR)	150	8		
		Mag. Roller	80	Reparație		
5.	<b>Canon IR 2206/IR 2520</b>	Incarcare	250	8		
		Regenerare	450	3		
		PCR	120			
6.	<b>Kyocera FC 1040</b>	Incarcare	120	3		
		Regenerare	350	1		
7.	<b>Brother TN1030</b>	Incarcare	80	6		
		Regenerare	250			
8.	<b>Ceneala Epson 1litru (black,yelow,blue,red)</b>	Incarcare	1500	3		
<b>Suma totala (1buc) 4445 .00 lei</b>						

Reparația cartușelor se efectuează în timpul reumplirilor și regenerării, în funcție de nevoie, în legătură cu cerințele de imprimare de înaltă calitate.