

Anexa la specificatii de pret

№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	
1. ŠKODA OCTAVIA 1,8; VIN: TMBAD4NE9E0120441; a/p.2014							
Piese / Запчасти:							
1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc.	1	63,33	76,00	63,33	76,00
3	Filtru aer	buc.	1	113,33	136,00	113,33	136,00
4	Filtru de habitacul	buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265,00
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	170,83	205,00	341,67	410,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	658,33	790,00	1316,67	1580,00
8	Rulementul lustrii amort. Față	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 7			
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	175,00	210,00	350,00	420,00
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	675,00	810,00	1350,00	1620,00
13	Suport trapez față	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
14	Suport trapez spate	buc.	2	54,17	65,00	108,33	130,00
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	229,17	275,00	229,17	275,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	229,17	275,00	229,17	275,00
Servicii / Услуги:							
17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00

33	Diagnostică șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
TOTAL: ŠKODA OCTAVIA 1,8; VIN: TMBAD4NE9E0120441; a/p.2014						9505,83	11407,00
№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	
2. ŠKODA OCTAVIA 1,6; VIN: TMBDX41U088858393; a/p.2008							
Piese / Запчасти:							
1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520
2	Filtru ulei	buc.	1	53,33	64,00	53,33	64
3	Filtru aer	buc.	1	87,50	105,00	87,50	105
4	Filtru de habitacul	buc.	1	63,33	76,00	63,33	76
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	141,67	170,00	283,33	340
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	141,67	170,00	283,33	340
8	Rulementul lustrii amort. Față	buc.	2	233,33	280,00	466,67	560
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	150,00	180,00	300,00	360
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piese sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	233,33	280,00	466,67	560
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	600,00	720,00	1200,00	1440
13	Support trapez față	buc.	2	58,33	70,00	116,67	140
14	Support trapez spate	buc.	2	33,33	40,00	66,67	80
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120
Servicii / Услуги:							
17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostică computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostică șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
TOTAL. ŠKODA OCTAVIA 1,6; VIN: TMBDX41U088858393; a/p.2008						6825,00	8190,00
№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	
3. ŠKODA OCTAVIA 1,6; VIN: TMBDX41U388860722; a/p.2008							
Piese / Запчасти:							
1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520
2	Filtru ulei	buc.	1	53,33	64,00	53,33	64
3	Filtru aer	buc.	1	87,50	105,00	87,50	105
4	Filtru de habitacul	buc.	1	63,33	76,00	63,33	76
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	141,67	170,00	283,33	340
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	141,67	170,00	283,33	340
8	Rulementul lustrii amort. Față	buc.	2	233,33	280,00	466,67	560
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	150,00	180,00	300,00	360
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piese sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	233,33	280,00	466,67	560

12	Set rulment butuc spate	buc.	2	600,00	720,00	1200,00	1440
13	Suport trapez față	buc.	2	58,33	70,00	116,67	140
14	Suport trapez spate	buc.	2	33,33	40,00	66,67	80
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120
Servicii / Услуги:							
17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitaculu	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucsă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
TOTAL: ŠKODA OCTAVIA 1,6; VIN: TMBDX41U388860722; a/p.2008						6825,00	8190,00
№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	
4. ŠKODA OCTAVIA 1,8; VIN: TMBLD4NE1F0223377; a/p.2016							
Piese / Запчасти:							
1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc.	1	63,33	76,00	63,33	76,00
3	Filtru aier	buc.	1	113,33	136,00	113,33	136,00
4	Filtru de habitaculu	buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265,00
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	170,83	205,00	341,67	410,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	658,33	790,00	1316,67	1580,00
8	Rulementul lustrei amort. Față	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 7			
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	175,00	210,00	350,00	420,00
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	675,00	810,00	1350,00	1620,00
13	Suport trapez față	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
14	Suport trapez spate	buc.	2	54,17	65,00	108,33	130,00
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	229,17	275,00	229,17	275,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	229,17	275,00	229,17	275,00
Servicii / Услуги:							
17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitaculu	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00

29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00

9505,83 11407,00

TOTAL: ŠKODA OCTAVIA 1,8; VIN: TMBLD4NE1F0223377; a/p.2016

№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
---	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	-------------

5. ŠKODA SUPERB 2,0; VIN:TMBCE6NP3K7044110; a/p.2019

Piese / Запчасти:

1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc.	1	63,33	76,00	63,33	76,00
3	Filtru aer	buc.	1	113,33	136,00	113,33	136,00
4	Filtru de habitacul	buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265,00
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	170,83	205,00	341,67	410,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	658,33	790,00	1316,67	1580,00
8	Rulementul lustrii amort. Față	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 7			
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	175,00	210,00	350,00	420,00
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	795,83	955,00	1591,67	1910,00
13	Suport trapez față	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
14	Suport trapez spate	buc.	2	54,17	65,00	108,33	130,00
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	229,17	275,00	229,17	275,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	229,17	275,00	229,17	275,00

Servicii / Услуги:

17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00

9747,50 11697,00

TOTAL: ŠKODA SUPERB 2,0; VIN:TMBCE6NP3K7044110; a/p.2019

№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
---	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	-------------

6. MITSUBISHI LANCER 1,6; VIN: JMBSNCS3A7U003659; a/p.2006

Piese / Запчасти:

1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc.	1	35,00	42,00	35,00	42,00
3	Filtru aer	buc.	1	68,33	82,00	68,33	82,00
4	Filtru de habitacul	buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265,00

6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	270,83	325,00	541,67	650,00
8	Rulementul lustrăi amort. Față	buc.	2	Piese sunt incluse în poziția 7			
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	141,67	170,00	283,33	340,00
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piese sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	466,67	560,00	933,33	1120,00
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	666,67	800,00	1333,33	1600,00
13	Suport trapez față	buc.	2	75,00	90,00	150,00	180,00
14	Suport trapez spate	buc.	2	66,67	80,00	133,33	160,00
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	100,00	120,00	100,00	120,00

Servicii / Услуги:

17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00

TOTAL: MITSUBISHI LANCER 1,6; VIN: JMBSNCS3A7U003659; a/p.2006

7249,17 8699,00

№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
---	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	-------------

7. ŠKODA SUPERB 2,0; VIN:TMBAD6NPXJ7545830; a/p.2018

Piese / Запчасти:

1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc.	1	63,33	76,00	63,33	76,00
3	Filtru aier	buc.	1	113,33	136,00	113,33	136,00
4	Filtru de habitacul	buc.	1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265,00
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	658,33	790,00	1316,67	1580,00
8	Rulementul lustrăi amort. Față	buc.	2	Piese sunt incluse în poziția 7			
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	175,00	210,00	350,00	420,00
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piese sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
13	Suport trapez față	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
14	Suport trapez spate	buc.	2	54,17	65,00	108,33	130,00
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	229,17	275,00	229,17	275,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	229,17	275,00	229,17	275,00

Servicii / Услуги:

17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00

23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00

9147,50 10977,00

TOTAL: ŠKODA SUPERB 2,0; VIN: TMBAD6NPXJ7545830; a/p.2018

№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
---	-----------	------------	---------------	-------------	---------------	-------------

8. ŠKODA OCTAVIA 1,6; VIN: TMBBA41Z462258769; a/p.2006

Piese / Запчасти:

1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc.	1	53,33	64,00	53,33	64,00
3	Filtru aer	buc.	1	91,67	110,00	91,67	110,00
4	Filtru de habitacul	buc.	1	104,17	125,00	104,17	125,00
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265,00
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	170,83	205,00	341,67	410,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	562,50	675,00	1125,00	1350,00
8	Rulementul lustrei amort. Față	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 7			
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	91,67	110,00	183,33	220,00
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	800,00	960,00	1600,00	1920,00
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
13	Suport trapez față	buc.	2	233,33	280,00	466,67	560,00
14	Suport trapez spate	buc.	2	66,67	80,00	133,33	160,00
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	150,00	180,00	150,00	180,00

Servicii / Услуги:

17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00

TOTAL: ŠKODA OCTAVIA 1,6; VIN: TMBBA41Z462258769; a/p.2006

8720,00 10464,00

№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
9. ŠKODA RAPID 1,6; VIN:TMBAC2NH5K4047901; a/p.2019						
Piese / Запчасти:						
1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt. 6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc. 1	51,67	62,00	51,67	62,00
3	Filtru aer	buc. 1	58,33	70,00	58,33	70,00
4	Filtru de habitacul	buc. 1	104,17	125,00	104,17	125,00
5	Lichid antigel	lt. 10	22,08	26,50	220,83	265,00
6	Suspensie stabilizator din față	buc. 2	154,17	185,00	308,33	370,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc. 2	125,00	150,00	250,00	300,00
8	Rulementul lustrei amort. Față	buc. 2	Piese sunt incluse în poziția 7			
9	Cizma amortizor fata	buc. 2	125,00	150,00	250,00	300,00
10	Opritor amortizor frontal	buc. 2	Piese sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc. 2	583,33	700,00	1166,67	1400,00
12	Set rulment butuc spate	buc. 2	666,67	800,00	1333,33	1600,00
13	Suport trapez față	buc. 2	58,33	70,00	116,67	140,00
14	Suport trapez spate	buc. 2	33,33	40,00	66,67	80,00
15	Rotula fata jos stanga	buc. 1	191,67	230,00	191,67	230,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc. 1	191,67	230,00	191,67	230,00
Servicii / Услуги:						
17	Schimb ulei motor	buc. 1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc. 1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc. 1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc. 1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc. 1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc. 1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore 5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore 5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc. 2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc. 2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc. 2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc. 2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc. 2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc. 2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc. 1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc. 1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc. 2	83,33	100,00	166,67	200,00
TOTAL: ŠKODA RAPID 1,6; VIN:TMBAC2NH5K4047901; a/p.2019					7326,67	8792,00
№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
10. ŠKODA ROOMSTER 1.4 (BXW); VIN: TMBMC45J575030190; a/p.2007						
Piese / Запчасти:						
1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt. 6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc. 1	45,00	54,00	45,00	54,00
3	Filtru aer	buc. 1	104,17	125,00	104,17	125,00
4	Filtru de habitacul	buc. 1	83,33	100,00	83,33	100,00
5	Lichid antigel	lt. 10	22,08	26,50	220,83	265,00
6	Suspensie stabilizator din față	buc. 2	154,17	185,00	308,33	370,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc. 2	250,00	300,00	500,00	600,00
8	Rulementul lustrei amort. Față	buc. 2	Piese sunt incluse în poziția 7			

9	Cizma amortizor fata	buc.	2	91,67	110,00	183,33	220,00
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	583,33	700,00	1166,67	1400,00
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	600,00	720,00	1200,00	1440,00
13	Suport trapez față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
14	Suport trapez spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	200,00	240,00	200,00	240,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	200,00	240,00	200,00	240,00
Servicii / Услуги:							
17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
TOTAL: ŠKODA ROOMSTER 1.4 (BXW); VIN: TMBMC45J575030190; a/p.2007						7728,33	9274,00
№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	
11. MITSUBISHI GALANT” 2.4 (4G69), VIN: 4MBSRDM1A9E702467, a/p.2008							
Piese / Запчасти:							
1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520
2	Filtru ulei	buc.	1	35,00	42,00	35,00	42
3	Filtru aer	buc.	1	91,67	110,00	91,67	110
4	Filtru de habitacul	buc.	1	183,33	220,00	183,33	220
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	116,67	140,00	233,33	280
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	583,33	700,00	1166,67	1400
8	Rulementul lustrei amort. Față	buc.	2	108,33	130,00	216,67	260
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	458,33	550,00	916,67	1100
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	583,33	700,00	1166,67	1400
13	Suport trapez față	buc.	2	125,00	150,00	250,00	300
14	Suport trapez spate	buc.	2	150,00	180,00	300,00	360
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	175,00	210,00	175,00	210
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	175,00	210,00	175,00	210
Servicii / Услуги:							
17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00

25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
TOTAL: MITSUBISHI GALANT” 2.4 (4G69), VIN: 4MBSRDM1A9E702467, a/p.2008						8397,50	10077,00
№	Denumirea	Cantitatea	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	
12. DACIA LOGAN MCV 999; VIN:UU17SDMC458989357; a/p. 2017							
Piese / Запчасти:							
1	Ulei motor 5W30 / 5W40	lt.	6,50	66,67	80,00	433,33	520,00
2	Filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
3	Filtru aer	buc.	1	75,00	90,00	75,00	90,00
4	Filtru de habitacul	buc.	1	50,00	60,00	50,00	60,00
5	Lichid antigel	lt.	10	22,08	26,50	220,83	265,00
6	Suspensie stabilizator din față	buc.	2	91,67	110,00	183,33	220,00
7	Lustra amortizatorului din față	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
8	Rulementul lustrei amort. Față	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 7			
9	Cizma amortizor fata	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
10	Opritor amortizor frontal	buc.	2	Piesele sunt incluse în poziția 9			
11	Set rulment butuc față	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00
12	Set rulment butuc spate	buc.	2	450,00	540,00	900,00	1080,00
13	Suport trapez față	buc.	2	75,00	90,00	150,00	180,00
14	Suport trapez spate	buc.	2	75,00	90,00	150,00	180,00
15	Rotula fata jos stanga	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
16	Rotula fata jos dreapta	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
Servicii / Услуги:							
17	Schimb ulei motor	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
18	Schimb filtru ulei	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
19	Schimb filtru aer	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
20	Schimb filtru habitacul	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
21	Schimb lichid antigel	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
22	Diagnostica computer	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
23	Lucrări de sudare a suspensiei	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
24	Lăcătuși cu suspensii	ore	5	20,83	25,00	104,17	125,00
25	Reglarea unghiului de cădere	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
26	Schimb stabilizator din față	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
27	Demontare/instalare amortizor fata (schimb lustră / rulment lustră / cizma amortizor / opritor amortizor)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
28	Schimb set rulment butuc față	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
29	Schimb set rulment butuc spate	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
30	Demontare/instalare braț față (schimb bucșă)	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
31	Schimb rotula fata jos stanga	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
32	Schimb rotula fata jos dreapta	buc.	1	41,67	50,00	41,67	50,00
33	Diagnostica șasiu	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
TOTAL: DACIA LOGAN MCV 999; VIN:UU17SDMC458989357; a/p. 2017						6120,83	7345,00