

Carucior 700x450 cu 3 rafturi


Parametru	Specificație
Carcasă și suprafețe	inox, AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici
Rafturi:	3
Distanță între rafturi:	25 cm
Sarcina suportată de raft:	25 Kg
Mâner pentru transportare:	Da
Roțile:	4 roți
Dimensiuni:	700 x 450

Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.



Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

Contraindicații:


Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

Masa 1900x600x900 pe roți

Parametru	Specificație
Carcasă și suprafețe	inox, AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici
Rafturi:	2, cu rebord în 3 laturi pe raftul inferior
Sarcina suportată de raft:	40 Kg
Roțile pivotante:	4 roți, 2 cu frână
Roțile diametru	Ø 125 mm
Dimensiuni:	1900x600x900



Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.

Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

Masa 1200x600x900 pe roti


Parametru	Specificație
Carcasă și suprafețe	inox, AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici
Rafturi:	2, cu rebord în 3 laturi
Sarcina suportată de raft:	40 Kg
Roțile diametru	Ø 125 mm
Roțile pivotante	4 roți, 2 cu frână
Dimensiuni:	120 x 60 x 90 cm

Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.



Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

Masa MAYO 700x500x900-1300H


Parametru	Specificație
Carcasă și suprafețe	inox, AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici
Înălțime reglabilă cu fixare	de la 90 la 130 cm,
Sarcina maximă de încărcare	15 Kg
Suprafața de lucru:	inox
Rotirea suprafeței de lucru:	35°
Roțile pentru manevrare:	4, dintre care 2 cu frână.
Diametru roți:	Ø 50 mm
Dimensiuni suprafață de lucru:	700x500x900-1300H

Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.



Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

Suport cu bol pentru deseuri medicale

Parametru	Specificație
Carcasă și suprafețe	inox, AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici
Bol detașabil din inox	Pentru descărcare și sterilizare
Număr boluri	2 buc.
Dimensiune boluri	Ø 31cm, volum 6 litri
Înălțime reglabilă/fixă	70 – 120 cm
Bază	Metalică Inox, 5 roți

Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.



Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

Suport pentru casolete

Parametru	Specificație
Carcasă și suprafețe	inox, AISI 304 rezistent la dezinfectanți chimici
Roți	Cu blocare
Fixarea casoletei	Cu clefoane/suport inferior
Capacul casoletei	Fixare cu carabinieră, deschidere prin apăsare pe pedală, reglare înălțime
Distanță mecanisme prindere	Pentru casolete standard, reglabilă
Carcasa bazei	Din 3 suporturi cu roți

Reguli de funcționare:

1. Transportul, depozitarea și utilizarea se fac conform parametrilor tehnici.
2. Temperatura: +2°C până la +40°C; umiditate: 45–70%.
3. Evitați expunerea directă la soare – poate decolora suprafața.
4. Păstrați o distanță de min. 0,5 m față de sursele de căldură.
5. Protejați echipamentul de lovituri și substanțe chimice.

Întreținerea suprafețelor din inox:

1. Întreținere ușoară, utilizare practică.
2. Curățați cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi).
3. Pentru murdărie persistentă, folosiți o perie moale.

Indicații de utilizare:

Pentru utilizare în saloane, săli de tratament și examinare.

Contraindicații:

Nicio contraindicație dacă este utilizată conform instrucțiunilor.

Atenție:

Nu mutați masa în timpul procedurilor. Blocați roțile cu frânele!

