



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: ocde-b3wdp1-MD-1715083157826 Penitenciarul nr.16-Pruncul	Data: 15.05.2024
Denumirea licitației: Servicii de alimentare, regenerare și reparare a imprimantelor	Lot: 1

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Servicii							
1	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX-9, FX-10, 703/303, 12A,		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 2000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 2000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	ISO 9001
2	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser EP-27, EP-22, EP-703, 15A, CF-226A, 35A/36A		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR,	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR,	

					-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 2000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	-aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. Calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 2000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
3	Alimentare cartușelor de tip 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite, - calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, - cantitatea imprimării 2000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite, - calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, - cantitatea imprimării 2000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
4	Alimentare cartușelor de tip 047, 217 (mare)		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate,	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate,	

					- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite, - calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, - cantitatea imprimării 1200 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite, - calitatea conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, - cantitatea imprimării 1200 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
5	Alimentarea cartușelor de tip Canon 731		China, UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 100 grame - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite, - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, - cantitatea imprimării 1500 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 100 grame, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite, - calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului, - cantitatea imprimării 1500 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
6	Alimentare cartușe Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500		Indonezia	Epson	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite.	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite.	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

					calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 2000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 2000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
7	Alimentarea cartușelor Brother TN-2410		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 1200 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 1200 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
8	Alimentarea cartușelor Canon MF1238i II		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	

					- cantitatea imprimării minimum 11000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- cantitatea imprimării minimum 11000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
9	Alimentarea cartușelor Canon 057 Black		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 3000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 3000 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	
10	Alimentarea cartușelor Xerox B1025 (106R03480)		China,UE	SCC CET	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 7500 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	- dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR, -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea imprimării minimum 7500 de pagini la un grad de acoperire standard de 5% pe pagină	

11	Alimentare Epson L800 (cerneală originală)		Filipine	Epson	T6731 - 140 ml, T6732 - 140 ml, T6733 - 140 ml, T6734 - 140 ml, T6735 - 140 ml, T6736 - 140 ml	T6731 - 140 ml, T6732 - 140 ml, T6733 - 140 ml, T6734 - 140 ml, T6735 - 140 ml, T6736 - 140 ml	
12	Alimentare Canon PIXMA G2416 (cerneală originală)		Japonia	Canon	100 – ml fiecare culoare	100 – ml fiecare culoare	
13	Profilaxie imprimante și MFU		China,UE	SCC CET	Profilaxia imprimantelor include: - Studierea stării exterioare a dispozitivului (prezența așchiilor, fisurilor etc.) - Curățarea tuturor părților aparatului de toner, praf, resturi de hârtie și alte resturi, - Inspectarea și curățarea cartușului, componentelor optice și termice ale imprimantei, - Verificarea și înlocuirea componentelor uzate, - Curățarea tamburului și a rolelor, - Studierea calității imprimării pentru a vă asigura că nu există defecte	Profilaxia imprimantelor include: - Studierea stării exterioare a dispozitivului (prezența așchiilor, fisurilor etc.) - Curățarea tuturor părților aparatului de toner, praf, resturi de hârtie și alte resturi, - Inspectarea și curățarea cartușului, componentelor optice și termice ale imprimantei, - Verificarea și înlocuirea componentelor uzate, - Curățarea tamburului și a rolelor, - Studierea calității imprimării pentru a vă asigura că nu există defecte	
14	Regenerare unitate cilindru Xerox B1025 (013R00679)		China,UE	SCC CET Samsung	Regenerarea unității de cilindru pentru Xerox B1025 este un proces prin care cilindrul fotosensibil al imprimantei este curățat și recondiționat pentru a asigura calitatea imprimării și durabilitatea acesteia. Recondiționarea în conformitate cu capacitățile indicate de producător.	Regenerarea unității de cilindru pentru Xerox B1025 este un proces prin care cilindrul fotosensibil al imprimantei este curățat și recondiționat pentru a asigura calitatea imprimării și durabilitatea acesteia. Recondiționarea în conformitate cu capacitățile indicate de producător.	
15	Regenerare/diagnosticare cartușelor FX-9, FX-10, 703/303, 12A,		China,UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi,	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi,	

					-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	-alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
16	Regenerare/diagnosticare cartușelor EP-27, EP-22, EP-703, 15A, CF-226A, 35A/36A		China,UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	

17	Regenerare/diagnosticare cartușelor 725, 728, 737, CE505A, 26A, 115A		China,UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
18	Regenerare/diagnosticare cartușelor 047, 217 (mare)		China,UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea	

					- cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
19	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon 731		China,UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
20	Regenerare/diagnosticare cartușelor Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117, Kyocera KM-1500		China,UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou,	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou,	

					- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
21	Regenerare/diagnosticare cartușelor Brother TN-2410		China, UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului, PCR cu alte piesele noi, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
22	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon MF1238i II		China, UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat	- dezasamblarea cartușului. - curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat	

					- înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
23	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon 057 Black		China,UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	

						- cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
24	Regenerare/diagnosticare cartușelor Canon 19A, 219		China,UE	SCC, CET	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	- dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat - înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi, - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul nou, -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. - cantitatea de foi imprimate în format A4 sa corespundă cu parametri tehnici indicați de producător	
25	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
26	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
27	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
28	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
29	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

30	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
31	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
32	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
33	Reparație imprimantă Canon LBP 3000		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
34	Reparație imprimantă Canon LBP 3000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
35	Reparație imprimantă Canon LBP 3000		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
36	Reparație imprimantă Canon LBP 3000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
37	Reparație imprimantă Canon LBP 3000		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
38	Reparație imprimantă Canon LBP 3000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
39	Reparație imprimantă Canon LBP 3000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
40	Reparație imprimantă Canon LBP 3000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
41	Reparație imprimantă Canon LBP 6000		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
42	Reparație imprimantă Canon LBP 6000		China,UE	SCC, CET	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

				Canon			
43	Reparație imprimantă Canon LBP 6000		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
44	Reparație imprimantă Canon LBP 6000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
45	Reparație imprimantă Canon LBP 6000		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
46	Reparație imprimantă Canon LBP 6000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
47	Reparație imprimantă Canon LBP 6000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
48	Reparație imprimantă Canon LBP 6000		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
49	Reparație imprimantă HP P2055D		China,UE	SCC, CET HP	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
50	Reparație imprimantă HP P2055D		China,UE	SCC, CET HP	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
51	Reparație imprimantă HP P2055D		China,UE	SCC, CET HP	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
52	Reparație imprimantă HP P2055D		China,UE	SCC, CET HP	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
53	Reparație imprimantă HP P2055D		China,UE	SCC, CET HP	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
54	Reparație imprimantă HP P2055D		China,UE	SCC, CET HP	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
55	Reparație imprimantă HP P2055D		China,UE	SCC, CET HP	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
56	Reparație imprimantă HP P2055D		China,UE	SCC, CET HP	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	

57	Reparație imprimantă Xerox 3117		China,UE	SCC, CET Xerox	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
58	Reparație imprimantă Xerox 3117		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
59	Reparație imprimantă Xerox 3117		China,UE	SCC, CET Xerox	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
60	Reparație imprimantă Xerox 3117		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
61	Reparație imprimantă Xerox 3117		China,UE	SCC, CET Xerox	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
62	Reparație imprimantă Xerox 3117		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
63	Reparație imprimantă Xerox 3117		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
64	Reparație imprimantă Xerox 3117		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
65	Reparație imprimantă Xerox 3125		China,UE	SCC, CET Xerox	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
66	Reparație imprimantă Xerox 3125		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
67	Reparație imprimantă Xerox 3125		China,UE	SCC, CET Xerox	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
68	Reparație imprimantă Xerox 3125		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
69	Reparație imprimantă Xerox 3125		China,UE	SCC, CET	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

				Xerox			
70	Reparație imprimantă Xerox 3125		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
71	Reparație imprimantă Xerox 3125		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
72	Reparație imprimantă Xerox 3125		China,UE	SCC, CET Xerox	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
73	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
74	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	
75	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
76	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
77	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
78	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
79	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
80	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
81	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

82	Reparație MFU Canon MF 4730		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
83	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
84	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	
85	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
86	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
87	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
88	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
89	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
90	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
91	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
92	Reparație MFU Canon MF 231		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
93	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
94	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

				Canon			
95	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
96	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
97	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
98	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
99	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
100	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
101	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
102	Reparație MFU Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
103	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scaner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scaner, serviciu + piese + accesorii	
104	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Reparație bloc de alimentare scaner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scaner, serviciu + piese + accesorii	
105	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
106	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

107	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
108	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
109	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
110	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
111	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
112	Reparație MFU Canon MF 112		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
113	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
114	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	
115	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
116	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
117	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
118	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
119	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

				Canon			
120	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
121	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
122	Reparație MFU Canon MF 4140		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
123	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
124	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	
125	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
126	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
127	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
128	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
129	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
130	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
131	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

132	Reparație MFU Canon MF4018		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
133	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
134	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	
135	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
136	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
137	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
138	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
139	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
140	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
141	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
142	Reparație MFU Canon 1238i II		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
143	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
144	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

				Canon			
145	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
146	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
147	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	
148	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
149	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
150	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
151	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
152	Reparație MFU Canon MF 4750		China,UE	SCC, CET Canon	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	
153	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparația scanner, serviciu + piese + accesorii	
154	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	Reparație bloc de alimentare scanner, serviciu + piese + accesorii	
155	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	
156	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea termo-peliculei, serviciu + piese + accesorii	
157	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Reparația asamblu cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

158	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	Schimbarea Pick-up roller, serviciu + piese + accesorii	
159	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Reparații bloc de alimentare, serviciu + piese + accesorii	
160	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	Schimb separation pad, serviciu + piese + accesorii	
161	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	Schimb bushing, serviciu + piese + accesorii	
162	Reparație MFU HP 426dw		China,UE	SCC, CET HP	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	Schimb LFR, serviciu + piese + accesorii	

Semnat: _____



Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 