

STRUCTURA PARCULUI AUTO
a IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"

anexa nr. 1

LOTUL I											
Servicii de verificare tehnică periodică, reparație și întreținere preventivă a transportului auto pentru anul 2026 aflat în gestiunea IMSP IP "Chiril Draganiuc"											
	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Marca	Suzuki Vitara	UAZ	Peugeot Expert	Peugeot Expert	Opel vivaro	Opel vivaro	VAZ 21214	Citroen Berlingo	Mitsubshi Outlander	Ford Tranzit
2	Tipul	A	C1	A	A	A	A	A	A	A	A
3	Anul Fabricării	2017	2007	2010	2011	2017	2017	2006	2013	2011	2012
4	Nr. de înmatriculare	HHZ 591	UFF 272	KAI 335	UFF 287	ZPT 238	ZPT 223	CLB 244	CPY 038	NHY 910	STAU 357
5	Seria	TSMLEYE 21S0 0389959	XTT3962 90704945 73	VF3XDRHK HAZO18766	VF3XDR HKHBZ O13436	WOL3J7 718HV60 6875	WOL3J7 18HV601 945	XTA21 21406179 8231	VF779HE CCJ52210 5	JMBXTCW 4WB006 271	WFOXXX1 1FXBY573 31
6	Capacitatea motorului	1586	2890	1997	1997	1400	1598	1690	1560	1998	2402
7	Denumirea Lucrărilor	Costul lucrărilor									
8	Schimb Pompă Sistem de răcire	490	150	495	495	495	495	150	495	495	495
9	Schimb Bujie	295	40	295	295	295	295	50	295	295	295
10	Reparație Disc de Frână	45	50	150	150	150	150	50	150	150	150
11	Schimb Cablu frână de mână	295	140	295	295	295	295	140	295	295	295
12	Schimb Rulment față	495	150	500	500	500	500	140	500	500	500
13	Schimb butuc de roată spate	200	50	195	200	200	200	50	200	200	200
14	Schimb plăcuțe de frână față	250	150	240	240	240	240	140	240	240	240
15	Schimb plăcuțe, tambur frânare	250	150	240	240	240	240	150	240	240	240
16	Diagnostică computerizată	280	50	290	290	290	290	50	290	290	290
17	Schimb generator electric	395	100	350	350	350	350	100	350	350	350
18	Reparație generator electric	400	450	400	400	400	400	450	400	400	400
19	Schimb Demaror	400	100	400	400	400	400	100	400	400	400
20	Reparație Demaror	400	150	400	400	400	400	150	400	400	400
21	Schimb Bec	40	40	40	40	40	40	50	40	40	40
22	Schimb Servo mecanism	200	50	340	200	200	200	50	200	200	200
23	Schimb Pompă hidraulică	340	100	400	350	350	350	100	350	350	350
24	Schimb Amortizator față	390	150	400	395	395	395	150	395	395	395
25	Schimb Amortizator spate	340	110	350	350	350	350	120	350	350	350
26	Schimb Articulație sferică stânga/dreapta	390	80	395	395	395	395	80	395	395	395
27	Schimb terminal de direcție	200	140	200	200	200	200	150	200	200	200
28	Schimb suport amortizator	240	50	240	240	240	240	50	240	240	240
29	Schimb garnitură față/spate	100	50	100	100	100	100	50	100	100	100
30	Geometria roților	390	100	390	390	390	390	100	390	390	390

31	Schimb Termostat	100	140	490	500	500	500	150	500	500	500
32	Schimb lichid de răcire	440	50	100	100	100	100	50	100	100	100
33	Schimb radiator de răcire	440	240	440	440	440	440	240	440	440	440
34	Schimb radiator condiționar	350	10	440	440	440	440	10	440	440	440
35	Schimb radiator sistem de încălzire salon	450	100	350	350	350	350	100	350	350	350
36	Încărcare condiționar	490	10	440	440	440	440	10	440	440	440
37	Reparație ambreiaj	500	490	500	500	500	500	490	490	490	490
38	Ștanțare normă/oră	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
39	Vopsire 1 bucată	800	500	800	800	800	800	500	800	800	800
40	Vopsire 1 bucată, reparare	800	500	800	800	800	800	500	800	800	800
41	Vopsire 2 bucată, reparare	800	500	800	800	800	800	500	800	800	800
42	Vopsire 3 bucată, reparare	800	500	800	800	800	800	500	800	800	800
43	Vopsire bucată, 2 părți	990	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
44	Schimb tobă/ gofră țeavă esapament	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
45	Schimb senzor de oxigen	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Schimbarea, balansarea și reparația anvelopelor											
	Schimbare	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Balansare	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Diametru	16	16	16	16	16	16	18	15	16	16
	Reparație (balansare, demontare, montare)	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1
	Total - anvelope, fără TVA	840	440	840	840	840	840	440	840	840	840
	Sumă total/auto	14775	7230	15055	14875	14875	14875	7260	14865	14865	14865
Valoarea estimativă fără TVA, lei											133540

1. Lista totală a serviciilor și costurile aferente acestora au fost estimate conform ofertelor prezentate de către operatorul economic contractat, fără a include prețul pieselor de schimb, lista detaliază tipurile de lucrări de mentenanță preventivă și corectivă ce pot fi aplicate pentru fiecare unitate de transport din parcul auto IMSP IP „Chiril Drăganiuc”, clinica Chișinău.

2. Piese de schimb și materialele consumabile necesare vor fi procurate la prețul de piață valabil la data efectuării lucrărilor. Necesitatea acestora va fi determinată în baza constatării tehnice a defecțiunilor apărute pe parcursul exploatării autovehiculelor.

3. Planul anual de reparații pentru anul curent este stabilit la suma de 135 000,00 lei fără TVA (fără a include prețul pieselor de schimb).

AVIZAT:

Iurie TURCAN,

șef al Serviciului infrastructură clinica Chișinău