

		Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	Schimb pivot -4buc Schimb amortizor fata -2 buc Schimb tije de directie set 1 buc Schimb buce suspensie spate set 1 buc schimb incrutisare cardanica -4buc Schimb robinet soba -1 buc Schimb carburator - 1 buc Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	
1.5 Vaz 21214 alba 1690 cm3 / Anul fabricare 2002		Demontarea /montarea pieselor de pe caroserie pentru reparatia capitala a caroseriei. Sudare , tinichigerie : 1. schimb praguri - 2 buc 2. Schimb arc aripi fata - 2 buc 3. schimb arc aripa spate - 2buc. 4. Sudare , reparatie podea - 1 buc 5. Inlaturarea coroziei de pe usi partea interioara de jos - 2 buc 6. Inlaturarea coroziei de pe usa port bagaj si partea interioara a portbagajului. 7. Inlaturarea coroziei di jurul parbrizului . 8.Servicii de prelucrare anticorozie , pregatire p/n vopsire si vopsire toatala a caroseriei. 9. Prelucrarea caroseriei cu movil. Schimb incrutisare cardanica -2b Schimb semering cutie viteza- 1 buc Schimb rezervor vaporizare de gaze -1 buc Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate	Demontarea /montarea pieselor de pe caroserie pentru reparatia capitala a caroseriei. Sudare , tinichigerie : 1. schimb praguri - 2 buc 2. Schimb arc aripi fata - 2 buc 3. schimb arc aripa spate - 2buc. 4. Sudare , reparatie podea - 1 buc 5. Inlaturarea coroziei de pe usi partea interioara de jos - 2 buc 6. Inlaturarea coroziei de pe usa port bagaj si partea interioara a portbagajului. 7. Inlaturarea coroziei di jurul parbrizului . 8.Servicii de prelucrare anticorozie , pregatire p/n vopsire si vopsire toatala a caroseriei. 9. Prelucrarea caroseriei cu movil. Schimb incrutisare cardanica -2b Schimb semering cutie viteza- 1 buc Schimb rezervor vaporizare de gaze -1 buc	

