

APROB:

_____ I.Curov

Director al IMSP SCMS

Nr. Lot	Denumire Lot (obiectul achiziției)	Caiet de sarcini p/u bunuri, lucrări și servicii - 2024:					Valoarea estimativa a achizitiei (pentru fiecare pozitie în parte)
		Denumire Poziție	Cant.	U/M	Preț/ per bucată	Descriere (specificații tehnice)	
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	1.Diagnosticarea motorului	2	buc	150	1.Diagnosticarea motorului	300.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	2.Lucrări electrice și diagnosticare	8	ore	250	2.Lucrări electrice și diagnosticare	2000.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	3.Desaxarea și axarea roților	2	buc	320	3.Desaxarea și axarea roților	640.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	4.Schimb Ambreaj (Set)	1	set	5500	4.Schimb Ambreaj (Set)	5500.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	5.Schimb Amortizator față	2	buc	1200	5.Schimb Amortizator față	2400.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	6.Schimb Amortizator spate	2	buc	1000	6.Schimb Amortizator spate	2000.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	7.Schimb Filtru ulei motor	2	buc	300	7.Schimb Filtru ulei motor	600.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	8.Schimb Filtru motorină	2	buc	600	8.Schimb Filtru motorină	1200.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	9.Schimb Filtru aer motor	2	buc	350	9.Schimb Filtru aer motor	700.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	10.Schimb Sabot de frână față (set)	1	set	850	10.Schimb Sabot de frână față (set)	850.00

7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	11.Schimb Sabot de frână spate (set)	1	set	720	11.Schimb Sabot de frână spate (set)	720.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	12.Schimb Pompa de apa	1	buc	2000	12.Schimb Pompa de apa	2000.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	13.Schimb Termostat	1	buc	650	13.Schimb Termostat	650.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	14.Schimb Disc de frina față	2	buc	1100.00	14.Schimb Disc de frina față	2200.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	15.Schimb Disc de frina spate	2	buc	1050.00	15.Schimb Disc de frina spate	2100.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	16.Schimb Furtun de frână față	2	buc	350.00	16.Schimb Furtun de frână față	700.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	17.Schimb Furtun de frână spate	2	set	350.00	17.Schimb Furtun de frână spate	700.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	18.Schimb Rulment butuc roată față	1	buc	1200.00	18.Schimb Rulment butuc roată față	1200.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	19.Schimb Rulment butuc roată spate	1	buc	1400.00	19.Schimb Rulment butuc roată spate	1400.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	20.Schimb Suport rotund de jos	2	buc	700.00	20.Schimb Suport rotund de jos	1400.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	21.Schimb Suport rotund de sus	2	buc	700.00	21.Schimb Suport rotund de sus	1400.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	22.Schimb Bară de direcție	2	buc	650.00	22.Schimb Bară de direcție	1300.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	23.Schimb Braț/ bieleță suspensie, stabilizator	4	buc	350.00	23.Schimb Braț/ bieleță suspensie, stabilizator	1400.00

7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	24.Schimb Cureau generator	1	buc	420.00	24.Schimb Cureau generator	420.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	25.Schimb Arc punte spate (resora)	2	buc	2000.00	25.Schimb Arc punte spate (resora)	4000.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	26.Schimb Acumulator 6ST 100 A	1	buc	2500.00	26.Schimb Acumulator 6ST 100 A	2500.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	27.Schimb Bec H4	2	buc	80.00	27.Schimb Bec H4	160.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	28.Schimb Bugie incandescentă	4	buc	420.00	28.Schimb Bugie incandescentă	1680.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	29.Schimb Perie ștergătoare parbriz	2	buc	180.00	29.Schimb Perie ștergătoare parbriz	360.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	30.Schimb Rulment amortizator față	2	buc	450.00	30.Schimb Rulment amortizator față	900.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	31.Schimb Bucșa barei stabilizator	4	buc	280.00	31.Schimb Bucșa barei stabilizator	1120.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	32.Schimb burduf articulație planetară internă	1	buc	750.00	32.Schimb burduf articulație planetară internă	750.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	33.Schimb burduf articulație planetară externă	1	buc	750.00	33.Schimb burduf articulație planetară externă	750.00
7	Lot 7.Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model Renault Master 2.8 TDI anul de producere 2000 win cod VF1FDBCH522531745) inclusiv piesele de schimb	34.Ulei motor 5W30	20	lit	180.00	34.Ulei motor 5W30	3600.00

Valoarea estimativă a achiziției (lei MD): 49.600	Vicedirector _____
--	--------------------

Responsabil (executor) ”QUALITY STANDARD” S.R.L

Cerințe suplimentare (după caz):

documente specifice
clauze contractuale specifice
termene de garanție/ execuție
etc.