

Schema de amplasare a
portiei de drum reparat
L=540m, b=5.0m

Buteni

Pichet km 0


Pichet km
0 +260.0

Pichet km
0 +800.0


N. Rasu

[illegible]

Pichetul km
0 +800.0



Sectionea 1-1



CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI
SECȚIA CONSTRUCȚII
AVIZ

M. Rădu

Nota:

1. Pichetul km 0 corespunde cu intersecția drumurilor G104 și L514.
2. Acostamentele se vor executa cu pietris, pe o lățime de 0.5 m pe ambele părți.
3. Stratul de fundație din piatră a drumului ($h=10\text{cm}$) se executa pe lățimea totală a drumului (5m)
4. Acostamentele se vor executa cu un grad de înclinare de 4° pentru a asigura scurgerea apei de pe platforma drumului.

					Etapă	Foarte	Foi
					Lucrari de reparatie a drumului L514 Buțeni-Fîrlădeni-Bozieni	2	2
Contr.							
Execut					Schema de executie		
					Consiliul Raional Hincesti		