

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Obiectul: *Achiziția serviciilor de reparare și de întreținere a automobilelor*

Numărul: **MG-02/26 din 27.01.2026**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8:

Nr. do	Marca, model și anul fabricării	Canti-tea auto	Specificarea serviciilor, pieselor	Canti-tea / Unitate de măsură	Preț unitar servicii și piese, lei fără TVA	Suma, lei fără TVA	Suma lei, cu TVA
1	2	3	4	5	6	7 = 6 x 5	8 = 6 x 20%
Servicii de reparare a automobilelor SA "Moldovagaz"							
1.1.	Volvo S 90, 2020	1	Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	531	531	637,2
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	1687,5	3375	4050
			Schimb bușă bară stabilizator față	serviciu	0	0	0
			Bușă bară stabilizator față	2 buc.	0	0	0
			Schimb bușă bară stabilizator spate	serviciu	0	0	0
			Bușă bară stabilizator spate	2 buc.	0	0	0
			Schimb bușă bară față	serviciu	900	1800	2160
			Bușă bară față	2 buc.	1630	2934	3520,8
			Schimb acumulator	serviciu	190	190	228
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	3375	3375	4050
1.2.	Mercede s E 200, 2017	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	414	828	993,6
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	2628	5256	6307,2
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	0	0	0
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	0	0	0
			Schimb bușă bară stabilizator	serviciu	0	0	0
			Bușă bară stabilizator	2 buc.	0	0	0
			Schimb bușă bară față	serviciu	415	830	996
			Bușă bară față	2 buc.	360	720	864
			Schimb bușă bară spate	serviciu	630	1260	1512
			Bușă bară spate	2 buc.	460	920	1104
			Schimb acumulator	serviciu	190	190	228
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2628	2628	3153,6
1.3.	Mercede s V 250, 2017	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	630	1260	1512
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	2628	5256	6307,2
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	340	680	816
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	2 buc.	1876,5	3753	4503,6
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	415	830	996
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	527,5	1055	1266

			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	0	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0	0
			Schimb bucsă bară stabilizator spate	serviciu	150	300	360
			Bucșă bară stabilizator spate	2 buc.	153	306	367,2
			Schimb bucsă bară față	serviciu	415	830	996
			Bucșă bară față	2 buc.	864	1728	2073,6
1.4.	Mercedes E 250, 2014	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	415	830	996
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	2115	4230	5076
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	415	830	996
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	2 buc.	1872	3744	4492,8
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	338	676	811,2
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	639	1278	1533,6
			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	0	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0	0
			Schimb bucsă bară față	serviciu	261	522	626,4
			Bucșă bară față	2 buc.	211,5	423	507,6
			Schimb acumulator	serviciu	190	190	228
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2812,5	2812,5	3375
1.5.	Skoda Superb, 2019	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	450	900	1080
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	2812,5	5625	6750
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	370	740	888
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	382,5	765	918
			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	0	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0	0
			Schimb bucsă bară față	serviciu	450	900	1080
			Bucșă bară față	2 buc.	301,5	603	723,6
			Schimb acumulator	serviciu	190	190	228
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2115	2115	2538
1.6.	Skoda Superb, 2020	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	450	900	1080
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	1170	2340	2808
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	370	740	888
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	382,5	765	918
			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	0	0	0
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	0	0	0
			Schimb bucsă bară față	serviciu	450	900	1080
			Bucșă bară față	2 buc.	301,5	603	723,6
			Schimb acumulator	serviciu	190	190	228

			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2115	2115	2538
1.7.	Skoda Superb, 2021	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	450	900	1080
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	1170	2340	2808
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	369	738	885,6
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	382,5	765	918
			Schimb bușă bară stabilizator	serviciu	0	0	0
			Bușă bară stabilizator	2 buc.	0	0	0
			Schimb bușă bară față	serviciu	450	900	1080
			Bușă bară față	2 buc.	301,5	603	723,6
			Schimb acumulator	serviciu	190	190	228
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	2115	2115	2538
1.8.	Skoda Octavia, 2017	4	Schimb amortizatoare față	4 serviciu	810	3240	3888
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	8 buc.	1278	10224	12268,8
			Schimb amortizatoare spate	4 serviciu	810	3240	3888
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	8 buc.	1116	8928	10713,6
			Schimb articulație sarcină ghidare	4 serviciu	738	2952	3542,4
			Articulație sarcină ghidare	8 buc.	562,5	4500	5400
			Schimb bușă bară stabilizator	4 serviciu	0	0	0
			Bușă bară stabilizator	8 buc.	0	0	0
			Schimb bușă bară față	4 serviciu	900	3600	4320
			Bușă bară față	8 buc.	301,5	2412	2894,4
			Schimb acumulator	4 serviciu	190	760	912
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	4 buc.	1530	6120	7344
			Schimb amortizatoare față	serviciu	405	810	972
1.9.	Dacia Logan, 2012	1	Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	1053	2106	2527,2
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	225	450	540
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	2 buc.	675	1350	1620
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	378	756	907,2
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	306	612	734,4
			Schimb bușă bară stabilizator	serviciu	135	270	324
			Bușă bară stabilizator	2 buc.	135	270	324
			Schimb bușă bară față	serviciu	450	900	1080
			Bușă bară față	2 buc.	162	324	388,8
			Schimb acumulator	serviciu	190	190	228
			Acumulator Bosch (sau echivalent)	1 buc.	1260	1260	1512

1.10.	Mitsubishi Pajero S., 2017	1	Schimb amortizatoare față	serviciu	630	1260	1512
			Amortizatoare față (original sau echivalent)	2 buc.	1305	2610	3132
			Schimb amortizatoare spate	serviciu	450	900	1080
			Amortizatoare spate (original sau echivalent)	2 buc.	1125	2250	2700
			Schimb articulație sarcină ghidare	serviciu	585	1170	1404
			Articulație sarcină ghidare	2 buc.	450	900	1080
			Schimb bucsă bară stabilizator	serviciu	270	540	648
			Bucșă bară stabilizator	2 buc.	180	360	432
			Schimb bucsă bară față	serviciu	630	1260	1512
			Bucșă bară față	2 buc.	405	810	972
VALOAREA TOTALĂ							183175.80

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gorincioi Alexandru

În calitate de: administrator

Ofertantul: Vasaiurt SRL Adresa: MD-2002 mun. Chisinau sos. Muncesti 121A

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8:

Nr. do	Marca, model și anul fabricării	Canti-tea auto	Specificarea serviciilor, pieselor	Canti-tea / Unitate de măsură	Preț unitar servicii și piese, lei fără TVA	Suma, lei fără TVA	Suma, lei cu TVA
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6	8 = 7 x 20%
2. Servicii de deservirea automobilelor SA "Moldovagaz"							
2.1.	Volvo S 90, 2020	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90	108
			Ulei în motor 0W20 Original (sau echivalent)	6 lit.	263	1578	1893,6
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4
			Filtru ulei	1 buc.	150	150	180
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90	108
			Filtru aer	1 buc.	428	428	513,6
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	190	190	228
			Filtru combustibil	1 buc.	1062	1062	1274,4
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru habitat	1 buc.	495	495	594
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190	228
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână față	1 set	1200	1200	1440
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână spate	1 set	1140	1140	1368
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180

			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	375	375	450
			Montare anvelope R19 (jante din aliaj)	4 buc.	81	324	388,8
			Balansare anvelope R19 (jante din aliaj)	4 buc.	61	244	292,8
2.2.	Mercedes E200, 2017	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90	108
			Ulei în motor 0W40 Original (sau echivalent)	6 lit.	225	1350	1620
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4
			Filtru ulei	1 buc.	158	158	189,6
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90	108
			Filtru aer	1 buc.	495	495	594
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru habitat	1 buc.	585	585	702
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190	228
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână față	1 set	1060	1060	1272
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână spate	1 set	937	937	1124,4
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	375	375	450
			Montare anvelope R17 (jante din aliaj)	4 buc.	70	280	336
			Balansare anvelope R17 (jante din aliaj)	4 buc.	38	152	182,4
2.3.	Mercedes V250, 2017	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90	108
			Ulei în motor 5W40 Original (sau echivalent)	7 lit.	135	945	1134
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4
			Filtru ulei	1 buc.	158	158	189,6
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90	108
			Filtru aer	1 buc.	203	203	243,6
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru habitat	1 buc.	360	360	432
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190	228
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână față	1 set	977	977	1172,4
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână spate	1 set	735	735	882
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	375	375	450

			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	77	308	369,6
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172	206,4
2.4.	Mercedes E250, 2014	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90	108
			Ulei în motor 5W40 Original (sau echivalent)	6 lit.	135	810	972
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4
			Filtru ulei	1 buc.	158	158	189,6
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90	108
			Filtru aer	1 buc.	513	513	615,6
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru habitat	1 buc.	378	378	453,6
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190	228
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână față	1 set	788	788	945,6
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână spate	1 set	563	563	675,6
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	340	340	408
			Montare anvelope R17 (jante din aliaj)	4 buc.	70	280	336
			Balansare anvelope R17 (jante din aliaj)	4 buc.	38	152	182,4
2.5.	Skoda Superb, 2019	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90	108
			Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	5 lit.	189	945	1134
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4
			Filtru ulei	1 buc.	167	167	200,4
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90	108
			Filtru aer	1 buc.	263	263	315,6
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru habitat	1 buc.	188	188	225,6
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190	228
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână față	1 set	735	735	882
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână spate	1 set	563	563	675,6
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	340	340	408
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	80	320	384

			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172	206,4
2.6.	Skoda Superb, 2020	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90	108
			Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	5 lit.	189	945	1134
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4
			Filtru ulei	1 buc.	167	167	200,4
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90	108
			Filtru aer	1 buc.	263	263	315,6
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru habitat	1 buc.	188	188	225,6
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190	228
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână față	1 set	735	735	882
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână spate	1 set	563	563	675,6
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	340	340	408
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	80	320	384
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172	206,4
2.7.	Skoda Superb, 2021	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90	108
			Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	5 lit.	189	945	1134
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4
			Filtru ulei	1 buc.	167	167	200,4
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90	108
			Filtru aer	1 buc.	263	263	315,6
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	0	0	0
			Filtru combustibil	1 buc.	0	0	0
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru habitat	1 buc.	188	188	225,6
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	300	300	360
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	301	301	361,2
			Plăcuțe frână față	1 set	735	735	882
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână spate	1 set	563	563	675,6
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	340	340	408
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	80	320	384
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172	206,4
2.8.		4	Schimb ulei în motor	4 serviciu	90	360	432

	Skoda Octavia, 2017		Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	20 lit.	189	3780	4536
			Schimb filtru ulei	4 serviciu	77	308	369,6
			Filtru ulei	4 buc.	126	504	604,8
			Schimb filtru aer	4 serviciu	90	360	432
			Filtru aer	4 buc.	212	848	1017,6
			Schimb filtru combustibil	4 serviciu	0	0	0
			Filtru combustibil	4 buc.	0	0	0
			Schimb filtru habitat	4 serviciu	112	448	537,6
			Filtru habitat	4 buc.	188	752	902,4
			Completarea cu lichid de răcire	4 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	4 lit.	90	360	432
			Diagnostică computerizată	4 serviciu	225	900	1080
			Diagnostic la suspensie	4 serviciu	190	760	912
			Schimb plăcuțe frână față	4 serviciu	300	1200	1440
			Plăcuțe frână față	4 set	835	3340	4008
			Schimb plăcuțe frână spate	4 serviciu	300	1200	1440
			Plăcuțe frână spate	4 set	378	1512	1814,4
			Reglarea faruri	4 serviciu	150	600	720
			Reglarea unghiurilor de direcție	4 serviciu	340	1360	1632
			Montare anvelope R16 (jante din aliaj)	16 buc.	68	1088	1305,6
			Balansare anvelope R16 (jante din aliaj)	16 buc.	38	608	729,6
2.9.	Dacia Logan, 2012	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	90	90	108
			Ulei în motor 5W40 Original (sau echivalent)	5 lit.	135	675	810
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4
			Filtru ulei	1 buc.	108	108	129,6
			Schimb filtru aer	1 serviciu	90	90	108
			Filtru aer	1 buc.	122	122	146,4
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru combustibil	1 buc.	464	464	556,8
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru habitat	1 buc.	162	162	194,4
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	1 lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190	228
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână față	1 set	360	360	432
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	495	495	594
			Plăcuțe frână spate	1 set	648	648	777,6
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	338	338	405,6
			Montare anvelope R15 (jante din metal)	4 buc.	54	216	259,2
			Balansare anvelope R15 (jante din metal)	4 buc.	36	144	172,8
2.10.	Mitsubishi Pajero S. 2017	1	Schimb ulei în motor	1 serviciu	112	112	134,4
			Ulei în motor 5W30 Original (sau echivalent)	7 lit.	189	1323	1587,6
			Schimb filtru ulei	1 serviciu	77	77	92,4

			Filtru ulei	1 buc.	112	112	134,4
			Schimb filtru aer	1 serviciu	112	112	134,4
			Filtru aer	1 buc.	423	423	507,6
			Schimb filtru combustibil	1 serviciu	188	188	225,6
			Filtru combustibil	1 buc.	315	315	378
			Schimb filtru habitat	1 serviciu	125	125	150
			Filtru habitat	1 buc.	225	225	270
			Completarea cu lichid de răcire	1 serviciu	0	0	0
			Lichid de răcire	lit.	90	90	108
			Diagnostică computerizată	1 serviciu	225	225	270
			Diagnostic la suspensie	1 serviciu	190	190	228
			Schimb plăcuțe frână față	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână față	1 set	945	945	1134
			Schimb plăcuțe frână spate	1 serviciu	300	300	360
			Plăcuțe frână spate	1 set	675	675	810
			Reglarea faruri	1 serviciu	150	150	180
			Reglarea unghiurilor de direcție	1 serviciu	450	450	540
			Montare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	77	308	369,6
			Balansare anvelope R18 (jante din aliaj)	4 buc.	43	172	206,4
VALOAREA TOTALĂ							90748.80

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Gorincioi Alexandru _____

În calitate de: __ administrator

Ofertantul: __ Vasaiurt SRL _____ Adresa: __ MD-2002 mun. Chisinau sos. Muncesti 121A _