

| Specificația tehnică | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Nr. | Denumirea bunurilor solicitate | Unit. de măsură | Cantitatea | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Chevrolet Cruze, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1598 cm | | | Pret Unitar fara TVA | Pret Unitar cu TVA | Suma fara Tva | Suma cu TVA |
| 1.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 1.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 1.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 1.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 1.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 1.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 1.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 2250,00 | 2700,00 | 2250,00 | 2700,00 |
| 1.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 1.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 1.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 1.11 | Reparație generator | buc | 1 | 400,00 | 480,00 | 400,00 | 480,00 |
| 1.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 400,00 | 480,00 | 400,00 | 480,00 |
| 1.13 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 1.14 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 1.15 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 1.16 | Înlocuire lubrifianti sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 1.17 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 1.18 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 1708,33 | 2050,00 | 1708,33 | 2050,00 |
| 1.19 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 1.20 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 1.21 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 1.22 | Amortizator față | buc | 1 | 1335,00 | 1602,00 | 1335,00 | 1602,00 |
| 1.23 | Amortizator spate | buc | 1 | 1065,00 | 1278,00 | 1065,00 | 1278,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 1.24 | Arc elicoidal fata | set | 1 | 637,50 | 765,00 | 637,50 | 765,00 |
| 1.25 | Arc elicoidal spate | set | 1 | 310,00 | 372,00 | 310,00 | 372,00 |
| 1.26 | Bucse stabilizator față | buc | 1 | 79,17 | 95,00 | 79,17 | 95,00 |
| 1.27 | Bucșă stabilizator spate | buc | 1 | 125,83 | 151,00 | 125,83 | 151,00 |
| 1.28 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 105,00 | 126,00 | 105,00 | 126,00 |
| 1.29 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 487,50 | 585,00 | 487,50 | 585,00 |
| 1.30 | Bucșă puntea spate | buc | 1 | 506,67 | 608,00 | 506,67 | 608,00 |
| 1.31 | Bujii | buc | 1 | 210,00 | 252,00 | 210,00 | 252,00 |
| 1.32 | Bobină de inducție | buc | 1 | 1234,17 | 1481,00 | 1234,17 | 1481,00 |
| 1.33 | Tijă bară stabilizator față | buc | 1 | 247,50 | 297,00 | 247,50 | 297,00 |
| 1.34 | Tijă bară stabilizator spate | buc | 1 | 165,00 | 198,00 | 165,00 | 198,00 |
| 1.35 | Cap bară | buc | 1 | 226,67 | 272,00 | 226,67 | 272,00 |
| 1.36 | Tijă direcție | buc | 1 | 217,50 | 261,00 | 217,50 | 261,00 |
| 1.37 | Regulator ax cu came admisie | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 1.38 | Regulator ax cu came emisie | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 1.39 | Supapă ax cu came distribuție | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 1.40 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 412,50 | 495,00 | 412,50 | 495,00 |
| 1.41 | Suport motor stânga | buc | 1 | 465,00 | 558,00 | 465,00 | 558,00 |
| 1.42 | Suport motor spate | buc | 1 | 560,83 | 673,00 | 560,83 | 673,00 |
| 1.43 | Burduf casetă de direcție | buc | 1 | 210,00 | 252,00 | 210,00 | 252,00 |
| 1.44 | Burduf planetară exterioară | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 1.45 | Burduf planetară interioară | buc | 1 | 240,00 | 288,00 | 240,00 | 288,00 |
| 1.46 | Planetară exterioară | buc | 1 | 1215,00 | 1458,00 | 1215,00 | 1458,00 |
| 1.47 | Planetară interioară | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 1.48 | Pompa de apă | buc | 1 | 577,50 | 693,00 | 577,50 | 693,00 |
| 1.49 | Set distribuție | buc | 1 | 1354,17 | 1625,00 | 1354,17 | 1625,00 |
| 1.50 | Discuri de frână față | buc | 1 | 1566,67 | 1880,00 | 1566,67 | 1880,00 |
| 1.51 | Discuri frână spate | buc | 1 | 956,67 | 1148,00 | 956,67 | 1148,00 |
| 1.52 | Cablu frână de mână | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 1.53 | Furtun sistem răcire 95390894 | buc | 1 | 675,00 | 810,00 | 675,00 | 810,00 |
| 1.54 | Furtun radiator sobă | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 1.55 | Furtun frână | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 1.56 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 285,00 | 342,00 | 285,00 | 342,00 |
| 1.57 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 221,67 | 266,00 | 221,67 | 266,00 |
| 1.58 | Garnitura cutie de viteze | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 1.59 | Set ambreaj | set | 1 | 3776,67 | 4532,00 | 3776,67 | 4532,00 |
| 1.60 | Disc ambreaj | buc | 1 | 1185,00 | 1422,00 | 1185,00 | 1422,00 |
| 1.61 | Coș ambreaj | buc | 1 | 1618,33 | 1942,00 | 1618,33 | 1942,00 |
| 1.62 | Cilindru principal ambreaj | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 1.63 | Volant | buc | 1 | 5625,00 | 6750,00 | 5625,00 | 6750,00 |
| 1.64 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 972,50 | 1167,00 | 972,50 | 1167,00 |
| 1.65 | Semering culisă | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 1.66 | Semering planetară | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 1.67 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 558,33 | 670,00 | 558,33 | 670,00 |
| 1.68 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 420,00 | 504,00 | 420,00 | 504,00 |
| 1.69 | Radiator ulei | buc | 1 | 871,67 | 1046,00 | 871,67 | 1046,00 |
| 1.70 | Garnituri radiator ulei | set | 1 | 169,17 | 203,00 | 169,17 | 203,00 |
| 1.71 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 1875,00 | 2250,00 | 1875,00 | 2250,00 |
| 1.72 | Radiator AC | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 1.73 | Compresor AC | buc | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 1.74 | Radiator încălzire interior | buc | 1 | 1204,17 | 1445,00 | 1204,17 | 1445,00 |
| 1.75 | Set curea distribuție | set | 1 | 210,00 | 252,00 | 210,00 | 252,00 |
| 1.76 | Curea generator | buc | 1 | 237,50 | 285,00 | 237,50 | 285,00 |
| 1.77 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 165,00 | 198,00 | 165,00 | 198,00 |
| 1.78 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 135,00 | 162,00 | 135,00 | 162,00 |
| 1.79 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
| 1.80 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 1.81 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 165,00 | 198,00 | 165,00 | 198,00 |
| 1.82 | Rolă curea generator | buc | 1 | 536,67 | 644,00 | 536,67 | 644,00 |
| 1.83 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 1750,00 | 2100,00 | 1750,00 | 2100,00 |
| 1.84 | Rulment puntea spate | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 1.85 | Rotulă braț față - înlocuire | buc | 1 | 1166,67 | 1400,00 | 1166,67 | 1400,00 |
| 1.86 | Arc suspensie față | buc | 1 | 646,67 | 776,00 | 646,67 | 776,00 |
| 1.87 | Arc suspensie spate | buc | 1 | 709,17 | 851,00 | 709,17 | 851,00 |
| 1.88 | Buton deschidere portbagaj | buc | 1 | 412,50 | 495,00 | 412,50 | 495,00 |
| 1.89 | Termostat | buc | 1 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 |
| 1.90 | Sonda lambda I | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 1.91 | Sonda lambda II | buc | 1 | 541,67 | 650,00 | 541,67 | 650,00 |
| 1.92 | Pompă de combustibil | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 1.93 | Plăcuțe de frână față | buc | 1 | 631,67 | 758,00 | 631,67 | 758,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 1.94 | Plăcuțe de frână spate | buc | 1 | 345,00 | 414,00 | 345,00 | 414,00 |
| 1.95 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 210,00 | 252,00 | 210,00 | 252,00 |
| 1.96 | Șurub roata | buc | 1 | 45,00 | 54,00 | 45,00 | 54,00 |
| 1.97 | Ulei p/u motor | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 1.98 | Ulei transmisie | lit | 1 | 142,50 | 171,00 | 142,50 | 171,00 |
| 1.99 | Filtru de ulei | buc | 1 | 86,67 | 104,00 | 86,67 | 104,00 |
| 1.100 | Filtru de aer | buc | 1 | 135,00 | 162,00 | 135,00 | 162,00 |
| 1.101 | Filtru de combustibil | buc | 1 | 37,50 | 45,00 | 37,50 | 45,00 |
| 1.102 | Filtru de polen | buc | 1 | 146,67 | 176,00 | 146,67 | 176,00 |
| | Total: | | | | | 75215,83 | 90259,00 |
| 2 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Chevrolet Epica, anul producerii 2010, capacitatea motorului - 1993 cm | | | | | | |
| 2.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 2.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 2.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 2.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 2.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 2.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 2.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 2250,00 | 2700,00 | 2250,00 | 2700,00 |
| 2.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 2.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 2.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 2.11 | Reparație generator | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 2.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 2.13 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 2.14 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 2.15 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 2.16 | Înlocuire lubrifianti sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 2.17 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 2.18 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 7500,00 | 9000,00 | 7500,00 | 9000,00 |
| 2.19 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 2.20 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 2.21 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 2.22 | Amortizator față | buc | 1 | 1220,83 | 1465,00 | 1220,83 | 1465,00 |
| 2.23 | Amortizator spate | buc | 1 | 1005,00 | 1206,00 | 1005,00 | 1206,00 |
| 2.24 | Cutia de viteze | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 2.25 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 397,50 | 477,00 | 397,50 | 477,00 |
| 2.26 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 230,83 | 277,00 | 230,83 | 277,00 |
| 2.27 | Bucșă puntea spate | buc | 1 | 390,00 | 468,00 | 390,00 | 468,00 |
| 2.28 | Rotulă puntea spate | buc | 1 | 405,00 | 486,00 | 405,00 | 486,00 |
| 2.29 | Tijă stabilizator față | buc | 1 | 307,50 | 369,00 | 307,50 | 369,00 |
| 2.30 | Tijă stabilizator spate | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 2.31 | Bucșe stabilizator față | buc | 1 | 37,50 | 45,00 | 37,50 | 45,00 |
| 2.32 | Bucșe stabilizator spate | buc | 1 | 30,00 | 36,00 | 30,00 | 36,00 |
| 2.33 | Cap bară | buc | 1 | 142,50 | 171,00 | 142,50 | 171,00 |
| 2.34 | Tijă direcție | buc | 1 | 337,50 | 405,00 | 337,50 | 405,00 |
| 2.35 | Bujii | buc | 1 | 315,00 | 378,00 | 315,00 | 378,00 |
| 2.36 | Bobină de inducție | buc | 1 | 506,67 | 608,00 | 506,67 | 608,00 |
| 2.37 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 412,50 | 495,00 | 412,50 | 495,00 |
| 2.38 | Suport motor stânga | buc | 1 | 465,00 | 558,00 | 465,00 | 558,00 |
| 2.39 | Suport motor spate | buc | 1 | 560,83 | 673,00 | 560,83 | 673,00 |
| 2.40 | Burduf casetă de direcție | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 2.41 | Burduf planetară exterioară | buc | 1 | 330,00 | 396,00 | 330,00 | 396,00 |
| 2.42 | Burduf planetară interioară | buc | 1 | 349,17 | 419,00 | 349,17 | 419,00 |
| 2.43 | Planetară exterioară | buc | 1 | 1237,50 | 1485,00 | 1237,50 | 1485,00 |
| 2.44 | Planetară interioară | buc | 1 | 600,00 | 720,00 | 600,00 | 720,00 |
| 2.45 | Pompa de apă | buc | 1 | 640,83 | 769,00 | 640,83 | 769,00 |
| 2.46 | Discuri de frână față | buc | 1 | 925,00 | 1110,00 | 925,00 | 1110,00 |
| 2.47 | Discuri frână spate | buc | 1 | 1091,67 | 1310,00 | 1091,67 | 1310,00 |
| 2.48 | Cablu frână de mână | buc | 1 | 308,33 | 370,00 | 308,33 | 370,00 |
| 2.49 | Furtun frână | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 2.50 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 360,00 | 432,00 | 360,00 | 432,00 |
| 2.51 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 2.52 | Set ambreaj | buc | 1 | 1320,00 | 1584,00 | 1320,00 | 1584,00 |
| 2.53 | Cilindru principal ambreaj | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 2.54 | Disc ambreaj | buc | 1 | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 |
| 2.55 | Coș ambreaj | buc | 1 | 337,50 | 405,00 | 337,50 | 405,00 |
| 2.56 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 532,50 | 639,00 | 532,50 | 639,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 2.57 | Ulei p/u motor | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 2.58 | Ulei transmisie | lit | 1 | 82,50 | 99,00 | 82,50 | 99,00 |
| 2.59 | Semering culisă | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 2.60 | Semering planetară | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 2.61 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 2.62 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 566,67 | 680,00 | 566,67 | 680,00 |
| 2.63 | Garnitură baie ulei | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 2.64 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 2.65 | Radiator AC | buc | 1 | 2833,33 | 3400,00 | 2833,33 | 3400,00 |
| 2.66 | Compresor AC | buc | 1 | 3000,00 | 3600,00 | 3000,00 | 3600,00 |
| 2.67 | Radiator încălzire interior | buc | 1 | 776,67 | 932,00 | 776,67 | 932,00 |
| 2.68 | Set distribuție | set | 1 | 995,83 | 1195,00 | 995,83 | 1195,00 |
| 2.69 | Curea generator | buc | 1 | 195,00 | 234,00 | 195,00 | 234,00 |
| 2.70 | Rolă curea generator | buc | 1 | 285,00 | 342,00 | 285,00 | 342,00 |
| 2.71 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 2000,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 2.72 | Rulment puntea spate | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 2.73 | Rotulă braț față | buc | 1 | 337,50 | 405,00 | 337,50 | 405,00 |
| 2.74 | Arc suspensie față | buc | 1 | 975,00 | 1170,00 | 975,00 | 1170,00 |
| 2.75 | Arc suspensie spate | buc | 1 | 712,50 | 855,00 | 712,50 | 855,00 |
| 2.76 | Buton deschidere portbagaj | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 2.77 | Termostat | buc | 1 | 237,50 | 285,00 | 237,50 | 285,00 |
| 2.78 | Pompă de combustibil | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 2.79 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 354,17 | 425,00 | 354,17 | 425,00 |
| 2.80 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 274,17 | 329,00 | 274,17 | 329,00 |
| 2.81 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 217,50 | 261,00 | 217,50 | 261,00 |
| 2.82 | Ulei p/u motor | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 2.83 | Ulei transmisie | buc | 1 | 82,50 | 99,00 | 82,50 | 99,00 |
| 2.84 | Filtru de ulei | buc | 1 | 71,67 | 86,00 | 71,67 | 86,00 |
| 2.85 | Filtru de aer | buc | 1 | 165,00 | 198,00 | 165,00 | 198,00 |
| 2.86 | Filtru de combustibil | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
| 2.87 | Filtru de polen | buc | 1 | 229,17 | 275,00 | 229,17 | 275,00 |
| | Total: | | | | | 63925,83 | 76711,00 |
| 3 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Dacia Duster, anul producerii 2014, capacitatea motorului - 1461 cm | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 3.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 3.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 3.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 3.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 3.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 3.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 3.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 2000,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 3.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 3.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 3.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 3.11 | Reparație generator | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 3.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 3.13 | Reparație sistem de evacuare gaze (DPF) | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 3.14 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 3.15 | Reparație cardan | buc | 1 | 14166,67 | 17000,00 | 14166,67 | 17000,00 |
| 3.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 3.17 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 3.18 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 3.19 | Înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 7500,00 | 9000,00 | 7500,00 | 9000,00 |
| 3.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 3.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 3.22 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 3.23 | Braț suspensie față | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 3.24 | Braț suspensie spate | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 3.25 | Șurub reglare geometrie roți | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 3.26 | Cap bară | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 3.27 | Tijă de direcție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 3.28 | Pompă presiune înaltă | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 3.29 | Injector combustibil | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 3.30 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 390,00 | 468,00 | 390,00 | 468,00 |
| 3.31 | Suport motor stînga | buc | 1 | 405,00 | 486,00 | 405,00 | 486,00 |
| 3.32 | Suport motor spate | buc | 1 | 307,50 | 369,00 | 307,50 | 369,00 |
| 3.33 | Pompa de apă | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 3.34 | Termostat | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 3.35 | Supapă presiune combustibil | buc | 1 | 30,00 | 36,00 | 30,00 | 36,00 |
| 3.36 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 142,50 | 171,00 | 142,50 | 171,00 |
| 3.37 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 337,50 | 405,00 | 337,50 | 405,00 |
| 3.38 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 315,00 | 378,00 | 315,00 | 378,00 |
| 3.39 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 506,67 | 608,00 | 506,67 | 608,00 |
| 3.40 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 412,50 | 495,00 | 412,50 | 495,00 |
| 3.41 | Curea generator | buc | 1 | 465,00 | 558,00 | 465,00 | 558,00 |
| 3.42 | Fulie generator | buc | 1 | 560,83 | 673,00 | 560,83 | 673,00 |
| 3.43 | Bujie incandescentă | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 3.44 | Releu incandescentă | buc | 1 | 330,00 | 396,00 | 330,00 | 396,00 |
| 3.45 | Semnalizator de direcție cu claxon | buc | 1 | 349,17 | 419,00 | 349,17 | 419,00 |
| 3.46 | Set lacat pornire motor | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 3.47 | Set de distribuție | set | 1 | 1166,67 | 1400,00 | 1166,67 | 1400,00 |
| 3.48 | Ulei transmisie | lit | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 3.49 | Ulei p/u motor | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 3.50 | Set ambreaj | buc | 1 | 2333,33 | 2800,00 | 2333,33 | 2800,00 |
| 3.51 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 1091,67 | 1310,00 | 1091,67 | 1310,00 |
| 3.52 | Volant | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 3.53 | Cruce cardanică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 3.54 | Semicuzineți | buc | 1 | 400,00 | 480,00 | 400,00 | 480,00 |
| 3.55 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 3.56 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 3.57 | Garnitură baie de ulei | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 3.58 | Pompa de ulei | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 3.59 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 3.60 | Radiator AC | buc | 1 | 591,67 | 710,00 | 591,67 | 710,00 |
| 3.61 | Compresor AC | buc | 1 | 91,67 | 110,00 | 91,67 | 110,00 |
| 3.62 | Radiator încălzire interior | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 3.63 | Radiator aer condiționat | buc | 1 | 316,67 | 380,00 | 316,67 | 380,00 |
| 3.64 | Termostat | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 3.65 | Amortizor față | buc | 1 | 858,33 | 1030,00 | 858,33 | 1030,00 |
| 3.66 | Amortizor spate | buc | 1 | 791,67 | 950,00 | 791,67 | 950,00 |
| 3.67 | Arc elicoidal fata | set | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 3.68 | Arc elicoidal spate | set | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 3.69 | Inel etanșare furtun interculer | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 3.70 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 3.71 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 3.72 | Discuri de frână față | buc | 1 | 1166,67 | 1400,00 | 1166,67 | 1400,00 |
| 3.73 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 0,83 | 1,00 | 0,83 | 1,00 |
| 3.74 | Cablu frână de mână | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 3.75 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 3.76 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 3.77 | Rotulă braț față | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 3.78 | Bucșă braț față | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 3.79 | Tijă stabilizator față | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 3.80 | Tijă stabilizator spate | buc | 1 | 264,17 | 317,00 | 264,17 | 317,00 |
| 3.81 | Bucșă stabilizator față | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 3.82 | Bucșă stabilizator spate | buc | 1 | 393,33 | 472,00 | 393,33 | 472,00 |
| 3.83 | Burduf planetară exterioară | buc | 1 | 304,17 | 365,00 | 304,17 | 365,00 |
| 3.84 | Burduf planetară interioară | buc | 1 | 241,67 | 290,00 | 241,67 | 290,00 |
| 3.85 | Planetară exterioară | buc | 1 | 39,17 | 47,00 | 39,17 | 47,00 |
| 3.86 | Planetară interioară | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 3.87 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 95,00 | 114,00 | 95,00 | 114,00 |
| 3.88 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 236,67 | 284,00 | 236,67 | 284,00 |
| 3.89 | Amortizor capotă | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 3.90 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 3.91 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 170,83 | 205,00 | 170,83 | 205,00 |
| 3.92 | Surub roată | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 3.93 | Ulei p/u motor | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 3.94 | Ulei transmisie | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 3.95 | Filtru de ulei | buc | 1 | 120,83 | 145,00 | 120,83 | 145,00 |
| 3.96 | Filtru de aer | buc | 1 | 104,17 | 125,00 | 104,17 | 125,00 |
| 3.97 | Filtru de combustibil | buc | 1 | 516,67 | 620,00 | 516,67 | 620,00 |
| 3.98 | Filtru de polen | buc | 1 | 91,67 | 110,00 | 91,67 | 110,00 |
| | Total: | | | | | 82243,33 | 98692,00 |
| 4 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Dacia Lodgy, anul producerii 2016, capacitatea motorului - 1461 cm | | | | | | |
| 4.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 4.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 4.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 4.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 4.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 7083,33 | 8500,00 | 7083,33 | 8500,00 |
| 4.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 4.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 4.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 4.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 4.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 4.11 | Reparație generator | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 4.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 4.13 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 4.14 | Reparație sistem de evacuare gaze (DPF) | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 4.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 4.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 4.17 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 4.18 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 4.19 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 4.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 4.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 4.22 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 4.23 | Braț suspensie față | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 4.24 | Cap bară | buc | 1 | 205,00 | 246,00 | 205,00 | 246,00 |
| 4.25 | Tijă de direcție | buc | 1 | 167,50 | 201,00 | 167,50 | 201,00 |
| 4.26 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 390,00 | 468,00 | 390,00 | 468,00 |
| 4.27 | Suport motor stînga | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 4.28 | Suport motor spate | buc | 1 | 532,50 | 639,00 | 532,50 | 639,00 |
| 4.29 | Pompa de apă | buc | 1 | 1200,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1440,00 |
| 4.30 | Curea generator | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 4.31 | Pompa lichid parbriz | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 4.32 | Curea de distribuție | buc | 1 | 508,33 | 610,00 | 508,33 | 610,00 |
| 4.33 | Semnalizator de direcție+claxon | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 4.34 | Senzor regenerare filtru particule | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 4.35 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 165,00 | 198,00 | 165,00 | 198,00 |
| 4.36 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 4.37 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 135,00 | 162,00 | 135,00 | 162,00 |
| 4.38 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 4.39 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 4.40 | Furtun frână | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 4.41 | Set distribuție | set | 1 | 1117,50 | 1341,00 | 1117,50 | 1341,00 |
| 4.42 | Set ambreaj | set | 1 | 3869,17 | 4643,00 | 3869,17 | 4643,00 |
| 4.43 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 1650,00 | 1980,00 | 1650,00 | 1980,00 |
| 4.44 | Volant | buc | 1 | 6769,17 | 8123,00 | 6769,17 | 8123,00 |
| 4.45 | Semicuzineți | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 4.46 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 4.47 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 4.48 | Garnitură baie de ulei | buc | 1 | 465,00 | 558,00 | 465,00 | 558,00 |
| 4.49 | Pompa de ulei | buc | 1 | 1200,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1440,00 |
| 4.50 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 925,00 | 1110,00 | 925,00 | 1110,00 |
| 4.51 | Radiator AC | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 4.52 | Radiator încălzire interior | buc | 1 | 541,67 | 650,00 | 541,67 | 650,00 |
| 4.53 | Termostat | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 4.54 | Amortizor față | buc | 1 | 1279,17 | 1535,00 | 1279,17 | 1535,00 |
| 4.55 | Amortizor spate | buc | 1 | 646,67 | 776,00 | 646,67 | 776,00 |
| 4.56 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 216,67 | 260,00 | 216,67 | 260,00 |
| 4.57 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 4.58 | Discuri de frână față | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 4.59 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 4.60 | Cablu frână de mână | buc | 1 | 312,50 | 375,00 | 312,50 | 375,00 |
| 4.61 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 330,00 | 396,00 | 330,00 | 396,00 |
| 4.62 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 332,50 | 399,00 | 332,50 | 399,00 |
| 4.63 | Rotulă braț față | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 4.64 | Bucșă braț față (partea față) | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 4.65 | Bucșă braț față (partea spate) | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 4.66 | Tijă stabilizator față | buc | 1 | 90,00 | 108,00 | 90,00 | 108,00 |
| 4.67 | Tijă stabilizator spate | buc | 1 | 8,33 | 10,00 | 8,33 | 10,00 |
| 4.68 | Bucșă stabilizator față | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 4.69 | Bucșă stabilizator spate | buc | 1 | 8,33 | 10,00 | 8,33 | 10,00 |
| 4.70 | Burduf planetară exterioară | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 4.71 | Burduf planetară interioară | buc | 1 | 270,00 | 324,00 | 270,00 | 324,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 4.72 | Planetary exterioră | buc | 1 | 337,50 | 405,00 | 337,50 | 405,00 |
| 4.73 | Planetary interioră | buc | 1 | 285,00 | 342,00 | 285,00 | 342,00 |
| 4.74 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 4.75 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 350,00 | 420,00 | 350,00 | 420,00 |
| 4.76 | Amortizor capotă | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 4.77 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 4.78 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 4.79 | Șurub roata | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 4.80 | Ulei p/u motor | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 4.81 | Ulei transmisie | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 4.82 | Filtru de ulei | buc | 1 | 109,17 | 131,00 | 109,17 | 131,00 |
| 4.83 | Filtru de aer | buc | 1 | 93,33 | 112,00 | 93,33 | 112,00 |
| 4.84 | Filtru de combustibil (cartuș) | buc | 1 | 189,17 | 227,00 | 189,17 | 227,00 |
| 4.85 | Filtru de combustibil (în ansamblu) | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 4.86 | Filtru de polen | buc | 1 | 85,00 | 102,00 | 85,00 | 102,00 |
| | Total: | | | | | 71867,50 | 86241,00 |
| 5 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Lada NIVA, anul producerii 2018, capacitatea motorului - 1690 cm | | | | | | |
| 5.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 5.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 5.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 5.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 5.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 5.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 5.7 | Reparație cutie (transmisie) | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 5.8 | Reparație cardan | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 5.9 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 5.10 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 5.11 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 5.12 | Reparație generator | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 5.13 | Reparație demaror | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 5.14 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 5.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 5.17 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 5.18 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.19 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 5.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.22 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 5.23 | Braț suspensie față | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.24 | Cap bară | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.25 | Tijă de direcție | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 5.26 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.27 | Suport motor stînga | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.28 | Suport motor spate | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.29 | Pompa de apă | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 5.30 | Curea generator | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 5.31 | Pompa lichid parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.32 | Curea de distribuție | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 5.33 | Semnalizator de direcție | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 5.34 | Bujii | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 5.35 | Bobină de inducție | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 5.36 | Cabluri tensiune înaltă | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 5.37 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 5.38 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 5.39 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 5.40 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 5.41 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 5.42 | Furtun frînă | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 5.43 | Set distribuție | set | 1 | 1166,67 | 1400,00 | 1166,67 | 1400,00 |
| 5.44 | Set ambreaj | set | 1 | 2000,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 5.45 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.46 | Volant | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 5.47 | Semicuzineți | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.48 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 5.49 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.50 | Garnitură baie de ulei | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 5.51 | Pompa de ulei | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 5.52 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 5.53 | Radiator AC | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 5.54 | Radiator încălzire interior | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.55 | Termostat | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 5.56 | Amortizor față | buc | 1 | 533,33 | 640,00 | 533,33 | 640,00 |
| 5.57 | Amortizor spate | buc | 1 | 508,33 | 610,00 | 508,33 | 610,00 |
| 5.58 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.59 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.60 | Discuri de frână față | buc | 1 | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 |
| 5.61 | Tambur de frână spate | buc | 1 | 541,67 | 650,00 | 541,67 | 650,00 |
| 5.62 | Cablu frână de mână | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.63 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 5.64 | Saboți de frână spate | set | 1 | 400,00 | 480,00 | 400,00 | 480,00 |
| 5.65 | Rotulă braț față superior | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.66 | Rotulă braț față inferior | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.67 | Bucșă braț față | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 5.68 | Tijă stabilizator față | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 5.69 | Bucșă stabilizator față | buc | 1 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 |
| 5.70 | Burduf planetară exterioară | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.71 | Burduf planetară interioară | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.72 | Cardan transmisie față | buc | 1 | 3166,67 | 3800,00 | 3166,67 | 3800,00 |
| 5.73 | Cardan transmisie spate | buc | 1 | 3166,67 | 3800,00 | 3166,67 | 3800,00 |
| 5.74 | Rulment ax cardanic | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 5.75 | Cruce cardanică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 5.76 | Planetară exterioară | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.77 | Planetară interioară | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 5.78 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 5.79 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 5.80 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.81 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 5.82 | Piuliță roata | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 5.83 | Ulei transmisie | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.84 | Ulei p/u motor | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 5.85 | Filtru de ulei | buc | 1 | 67,50 | 81,00 | 67,50 | 81,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 5.86 | Filtru de aer | buc | 1 | 80,83 | 97,00 | 80,83 | 97,00 |
| 5.87 | Filtru de combustibil | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 5.88 | Filtru de polen | buc | 1 | 115,83 | 139,00 | 115,83 | 139,00 |
| | Total: | | | | | 50922,50 | 61107,00 |
| 6 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes S500L, anul producerii 2012, capacitatea motorului - 4663 | | | | | | |
| 6.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 6.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 6.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 6.4 | Reparație suspensie pneumatică | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 6.5 | Reparație scaun față/ spate (electro-mecanic) | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 6.6 | Adaptare suspensie și calibrare | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 6.7 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 6.8 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 12500,00 | 15000,00 | 12500,00 | 15000,00 |
| 6.9 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 6.10 | Reparație cutie (transmisie) | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 6.11 | Reparație cutie automată | buc | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 6.12 | Reparație cardan | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 6.13 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 6.14 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 6.15 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 6.16 | Reparație generator | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 6.17 | Reparație demaror | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 6.18 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 6.19 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 6.20 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.21 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 6.22 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.23 | Reparație sistem climatizare | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 6.24 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 12500,00 | 15000,00 | 12500,00 | 15000,00 |
| 6.25 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.26 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.27 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 6.28 | Ulei pentru motor | buc | 1 | 210,00 | 252,00 | 210,00 | 252,00 |
| 6.29 | Ulei transmisie | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 6.30 | Filtru de ulei | buc | 1 | 169,17 | 203,00 | 169,17 | 203,00 |
| 6.31 | Filtru de aer | buc | 1 | 310,00 | 372,00 | 310,00 | 372,00 |
| 6.32 | Filtru combustibil | buc | 1 | 487,50 | 585,00 | 487,50 | 585,00 |
| 6.33 | Filtru polen | buc | 1 | 277,50 | 333,00 | 277,50 | 333,00 |
| 6.34 | Lichid de frâna | buc | 1 | 101,67 | 122,00 | 101,67 | 122,00 |
| 6.35 | Lichid de racire | buc | 1 | 34,17 | 41,00 | 34,17 | 41,00 |
| 6.36 | Placuțe frână față | buc | 1 | 412,50 | 495,00 | 412,50 | 495,00 |
| 6.37 | Placuțe frâna spate | buc | 1 | 371,67 | 446,00 | 371,67 | 446,00 |
| 6.38 | Plăcuțe frână de mină | set | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.39 | Senzori uzura placuțe frâna față | buc | 1 | 45,00 | 54,00 | 45,00 | 54,00 |
| 6.40 | Senzori uzura placuțe frâna spate | buc | 1 | 56,67 | 68,00 | 56,67 | 68,00 |
| 6.41 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 6.42 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 6.43 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 37,50 | 45,00 | 37,50 | 45,00 |
| 6.44 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 6.45 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.46 | Discuri frâna față | buc | 1 | 2416,67 | 2900,00 | 2416,67 | 2900,00 |
| 6.47 | Discuri frâna spate | buc | 1 | 863,33 | 1036,00 | 863,33 | 1036,00 |
| 6.48 | Senzor ABS | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 6.49 | Baterie comanda cu cheiue | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.50 | Baterie rezervă sistem electronic | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 6.51 | Ambreaj hydraulic | buc | 1 | 11475,00 | 13770,00 | 11475,00 | 13770,00 |
| 6.52 | Braț superior față stînga/dreapta | buc | 1 | 1875,00 | 2250,00 | 1875,00 | 2250,00 |
| 6.53 | Braț inferior curbat stînga/dreapta | buc | 1 | 1087,50 | 1305,00 | 1087,50 | 1305,00 |
| 6.54 | Braț inferior drept stînga/dreapta | buc | 1 | 2400,00 | 2880,00 | 2400,00 | 2880,00 |
| 6.55 | Bucșa brațului inferior curbat | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.56 | Bucșa brațului inferior drept | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.57 | Tijă de direcție față | buc | 1 | 1416,67 | 1700,00 | 1416,67 | 1700,00 |
| 6.58 | Stabilizator de direcție față | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 6.59 | Stabilizator de direcție spate | buc | 1 | 337,50 | 405,00 | 337,50 | 405,00 |
| 6.60 | Cap bara | buc | 1 | 550,00 | 660,00 | 550,00 | 660,00 |
| 6.61 | Rulment fuzeta față | buc | 1 | 880,00 | 1056,00 | 880,00 | 1056,00 |
| 6.62 | Rulment fuzeta spate | buc | 1 | 1708,33 | 2050,00 | 1708,33 | 2050,00 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----|---|----------|----------|-----------|-----------|
| 6.63 | Amortizator fața | buc | 1 | 11583,33 | 13900,00 | 11583,33 | 13900,00 |
| 6.64 | Amortizator spate | buc | 1 | 9833,33 | 11800,00 | 9833,33 | 11800,00 |
| 6.65 | Bucșa suport puntea fața | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 6.66 | Bucșa suport puntea spate | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 6.67 | Braț spate inferior stînga/dreapta | oră | 1 | 1166,67 | 1400,00 | 1166,67 | 1400,00 |
| 6.68 | Bucsa braț spate inferior spate | oră | 1 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 270,00 |
| 6.69 | Braț spate inferior fața stînga/dreapta | buc | 1 | 1875,00 | 2250,00 | 1875,00 | 2250,00 |
| 6.70 | Braț spate mijloc stînga/dreapta | set | 1 | 1458,33 | 1750,00 | 1458,33 | 1750,00 |
| 6.71 | Braț spate superior fața stînga/dreapta | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 6.72 | Braț spate superior spate stînga/dreapta | buc | 1 | 2250,00 | 2700,00 | 2250,00 | 2700,00 |
| 6.73 | Burduf planetara exterioara fața | buc | 1 | 483,33 | 580,00 | 483,33 | 580,00 |
| 6.74 | Burduf planetara exterioara spate | buc | 1 | 258,33 | 310,00 | 258,33 | 310,00 |
| 6.75 | Bujii | buc | 1 | 154,17 | 185,00 | 154,17 | 185,00 |
| 6.76 | Bobina de inducție | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 6.77 | Conector pentru bujii | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 6.78 | Pompa de apă | buc | 1 | 1875,00 | 2250,00 | 1875,00 | 2250,00 |
| 6.79 | Filtru cutie de viteze | buc | 1 | 2400,00 | 2880,00 | 2400,00 | 2880,00 |
| 6.80 | Ulei cutie de viteze | lit | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 6.81 | Compresor AC | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 6.82 | Radiator AC | buc | 1 | 3750,00 | 4500,00 | 3750,00 | 4500,00 |
| 6.83 | Filtru sistem AC | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 6.84 | Termostat | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 6.85 | Set lanț de distribuție | buc | 1 | 4083,33 | 4900,00 | 4083,33 | 4900,00 |
| 6.86 | Curea transmisie caneluri | buc | 1 | 2333,33 | 2800,00 | 2333,33 | 2800,00 |
| 6.87 | Rola întizator curea transmisie | buc | 1 | 933,33 | 1120,00 | 933,33 | 1120,00 |
| 6.88 | Debitmetru aer | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 6.89 | Șurub roata | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 6.90 | Șurub reglare geometrie roți | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 6.91 | Duza parbriz | buc | 1 | 708,33 | 850,00 | 708,33 | 850,00 |
| 6.92 | Pompa spalare parbriz | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 6.93 | Pompa spalare farurilor | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| | Total: | | | | | 157177,50 | 188613,00 |
| 7 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Sprinter 519D , anul producerii 2017, capacitatea motorului - 2299 cm | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 7.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 7.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 7.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 7.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 7.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 7.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 7.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 7.8 | Reparație cardan | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 7.9 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 7.10 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 7.11 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 7.12 | Deservire sistem autonom climatizare | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 7.13 | Reparație generator | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 7.14 | Reparație demaror | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 7.15 | Reparație turbosflantă | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 7.16 | Reparație sistem de evacuare gaze (DPF) | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 7.17 | Reparație și deservire sistem alimentare Ad-Blue | buc | 1 | 10000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 12000,00 |
| 7.18 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 7.19 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 7.20 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 7.21 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 7.22 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 7.23 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 7.24 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 7.25 | Curațare chimică habitaculu | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 7.26 | Amortizor față | buc | 1 | 1300,00 | 1560,00 | 1300,00 | 1560,00 |
| 7.27 | Amortizor spate | buc | 1 | 558,33 | 670,00 | 558,33 | 670,00 |
| 7.28 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 529,17 | 635,00 | 529,17 | 635,00 |
| 7.29 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 350,00 | 420,00 | 350,00 | 420,00 |
| 7.30 | Saboți frână de mână | buc | 1 | 350,00 | 420,00 | 350,00 | 420,00 |
| 7.31 | Set ambreaj | set | 1 | 6416,67 | 7700,00 | 6416,67 | 7700,00 |
| 7.32 | Disc ambreaj | buc | 1 | 1612,50 | 1935,00 | 1612,50 | 1935,00 |
| 7.33 | Coș ambreaj | buc | 1 | 1387,50 | 1665,00 | 1387,50 | 1665,00 |
| 7.34 | Cruce cardanică | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----|---|---------|---------|----------|-----------|
| 7.35 | Rulment ax cardanic | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 7.36 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 7.37 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 7.38 | Rulment roată spate | buc | 1 | 1833,33 | 2200,00 | 1833,33 | 2200,00 |
| 7.39 | Ax planetar spate | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 7.40 | Curea generator | buc | 1 | 358,33 | 430,00 | 358,33 | 430,00 |
| 7.41 | Bujie incandescentă | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 7.42 | Rolă curea generator | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 7.43 | Cap bară | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 7.44 | Tijă direcție | buc | 1 | 241,67 | 290,00 | 241,67 | 290,00 |
| 7.45 | Tijă stabilizator | buc | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 7.46 | Bucșă stabilizator față | buc | 1 | 82,50 | 99,00 | 82,50 | 99,00 |
| 7.47 | Bucșă stabilizator spate | buc | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 7.48 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 7.49 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 7.50 | Rotulă braț față | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 7.51 | Termostat | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 7.52 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 7.53 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 7.54 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 7.55 | Discuri de frână față | buc | 1 | 633,33 | 760,00 | 633,33 | 760,00 |
| 7.56 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 510,83 | 613,00 | 510,83 | 613,00 |
| 7.57 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 7.58 | Pompă lichid parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 7.59 | Ulei p/u motor | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 7.60 | Ulei transmisie | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 7.61 | Filtru de ulei | buc | 1 | 97,50 | 117,00 | 97,50 | 117,00 |
| 7.62 | Filtru de aer | buc | 1 | 195,00 | 234,00 | 195,00 | 234,00 |
| 7.63 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 372,50 | 447,00 | 372,50 | 447,00 |
| 7.64 | Filtru de salon | buc | 1 | 129,17 | 155,00 | 129,17 | 155,00 |
| 7.65 | Ad Blue | Kg | 1 | 34,17 | 41,00 | 34,17 | 41,00 |
| | Total: | | | | | 85684,17 | 102821,00 |
| 8 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes V250D, anul producerii 2018, 2143 cm | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 8.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 8.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 8.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 8.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 8.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 8.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 8.7 | Reparație cutie automată | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 8.8 | Reparație cardan | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 8.9 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 8.10 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 8.11 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 8.12 | Reparație generator | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 8.13 | Reparație demaror | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 8.14 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 8.15 | Reparație sistem de evacuare gaze (DPF) | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 8.16 | Reparație și deservire sistem alimentare Ad-Blue | buc | 1 | 10000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 12000,00 |
| 8.17 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 8.18 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 8.19 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 8.20 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 8.21 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 8.22 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 8.23 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 8.24 | Curațare chimică habitaculu | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 8.25 | Amortizor față | buc | 1 | 7500,00 | 9000,00 | 7500,00 | 9000,00 |
| 8.26 | Amortizor spate | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 8.27 | Kit protecție amortinzator față | buc | 1 | 483,33 | 580,00 | 483,33 | 580,00 |
| 8.28 | Kit protecție amortinzator spate | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 8.29 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 2333,33 | 2800,00 | 2333,33 | 2800,00 |
| 8.30 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 8.31 | Braț față | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 8.32 | Bucșă braț față (partea spate) | buc | 1 | 558,33 | 670,00 | 558,33 | 670,00 |
| 8.33 | Articulație sferică dreapta | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 8.34 | Articulație sferică stînga | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|---|---------|---------|----------|-----------|
| 8.35 | Bara stabilizatoare față (în ansamblu) original | buc | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 |
| 8.36 | Bara stabilizatoare spate (în ansamblu) original | buc | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 |
| 8.37 | Cruce cardanică | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 8.38 | Ax cardanic | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 8.39 | Rulment ax cardanic | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 8.40 | Cap bară | buc | 1 | 345,00 | 414,00 | 345,00 | 414,00 |
| 8.41 | Tijă direcție | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 8.42 | Bieletă stabilizator față | buc | 1 | 258,33 | 310,00 | 258,33 | 310,00 |
| 8.43 | Bieletă stabilizator spate | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 8.44 | Discuri de frână față | buc | 1 | 711,67 | 854,00 | 711,67 | 854,00 |
| 8.45 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 847,50 | 1017,00 | 847,50 | 1017,00 |
| 8.46 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 566,67 | 680,00 | 566,67 | 680,00 |
| 8.47 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 475,00 | 570,00 | 475,00 | 570,00 |
| 8.48 | Ulei motor | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 8.49 | Ulei cutie | lit | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 8.50 | Filtru de ulei | buc | 1 | 116,67 | 140,00 | 116,67 | 140,00 |
| 8.51 | Filtru de aer | buc | 1 | 101,67 | 122,00 | 101,67 | 122,00 |
| 8.52 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 790,00 | 948,00 | 790,00 | 948,00 |
| 8.53 | Filtru de polen | buc | 1 | 109,17 | 131,00 | 109,17 | 131,00 |
| 8.54 | Filtru cutie de viteze | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 8.55 | Ad-Blue | lit | 1 | 33,33 | 40,00 | 33,33 | 40,00 |
| | Total: | | | | | 87896,67 | 105476,00 |
| 9 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Mercedes Vito 109, anul producerii 2005, capacitatea motorului - 2148 cm | | | | | | |
| 9.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 9.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 9.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 9.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 9.7 | Reparație cutie automată | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 9.8 | Reparație cardan | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 9.9 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 9.10 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 9.11 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 9.12 | Reparație generator | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 9.13 | Reparație demaror | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 9.14 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 9.15 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 9.16 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 9.17 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.18 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.19 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.20 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 4041,67 | 4850,00 | 4041,67 | 4850,00 |
| 9.21 | Reparație ușă culisantă | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 9.22 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.23 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.24 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 9.25 | Amortizor față | buc | 1 | 1425,00 | 1710,00 | 1425,00 | 1710,00 |
| 9.26 | Amortizor spate | buc | 1 | 433,33 | 520,00 | 433,33 | 520,00 |
| 9.27 | Arc elicoidal fata | set | 1 | 566,67 | 680,00 | 566,67 | 680,00 |
| 9.28 | Arc elicoidal spate | set | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 9.29 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 |
| 9.30 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
| 9.31 | Cap bară | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.32 | Tijă direcție | buc | 1 | 240,00 | 288,00 | 240,00 | 288,00 |
| 9.33 | Agent frigorific | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 9.34 | Plăcuțe de frână față | buc | 1 | 387,50 | 465,00 | 387,50 | 465,00 |
| 9.35 | Plăcuțe de frână spate | buc | 1 | 295,83 | 355,00 | 295,83 | 355,00 |
| 9.36 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 9.37 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 2000,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 9.38 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 9.39 | Radiator AC | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 9.40 | Compresor AC | buc | 1 | 2416,67 | 2900,00 | 2416,67 | 2900,00 |
| 9.41 | Curea generator | buc | 1 | 316,67 | 380,00 | 316,67 | 380,00 |
| 9.42 | Rolă curea generator | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 9.43 | Lanț de distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 9.44 | Bujie incandescentă | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 9.45 | Tijă bara stabilizator față | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 9.46 | Bucșă bara stabilizator față | buc | 1 | 33,33 | 40,00 | 33,33 | 40,00 |
| 9.47 | Braț față dreapta | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 9.48 | Braț față stînga | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 9.49 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 91,67 | 110,00 | 91,67 | 110,00 |
| 9.50 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 9.51 | Rotulă braț față | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 9.52 | Ax cardanic | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 9.53 | Cruce cardanică | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 9.54 | Rulment ax cardanic | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 9.55 | Set ambreaj | buc | 1 | 4250,00 | 5100,00 | 4250,00 | 5100,00 |
| 9.56 | Disc ambreaj | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 9.57 | Coș ambreaj | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 9.58 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 9.59 | Burduf planetară interior | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 9.60 | Burduf planetară exterior | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 9.61 | Reostat sobă | buc | 1 | 708,33 | 850,00 | 708,33 | 850,00 |
| 9.62 | Ventilator sobă | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |
| 9.63 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 9.64 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 9.65 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 9.66 | Inel etansare arbore cotit fata | buc | 1 | 116,67 | 140,00 | 116,67 | 140,00 |
| 9.67 | Inel etansare arbore cotit spate | buc | 1 | 116,67 | 140,00 | 116,67 | 140,00 |
| 9.68 | Senzor ABS | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 9.69 | Pompă de apă | buc | 1 | 1166,67 | 1400,00 | 1166,67 | 1400,00 |
| 9.70 | Termostat | buc | 1 | 900,00 | 1080,00 | 900,00 | 1080,00 |
| 9.71 | Discuri de frînă față | buc | 1 | 688,33 | 826,00 | 688,33 | 826,00 |
| 9.72 | Discuri de frînă spate | buc | 1 | 350,00 | 420,00 | 350,00 | 420,00 |
| 9.73 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 9.74 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 9.75 | Ulei motor | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 9.76 | Ulei transmisie | lit | 1 | 170,83 | 205,00 | 170,83 | 205,00 |
| 9.77 | Filtru de ulei | buc | 1 | 85,00 | 102,00 | 85,00 | 102,00 |
| 9.78 | Filtru de aer | buc | 1 | 165,00 | 198,00 | 165,00 | 198,00 |
| 9.79 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 367,50 | 441,00 | 367,50 | 441,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 9.80 | Filtru de polen | buc | 1 | 116,67 | 140,00 | 116,67 | 140,00 |
| | Total: | | | | | 77991,67 | 93590,00 |
| 10 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Octavia, anul producerii 2007, capacitatea motorului - 1595 cm | | | | | | |
| 10.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 10.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 10.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 5416,67 | 6500,00 | 5416,67 | 6500,00 |
| 10.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 10.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 10.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 10.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 10.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 10.11 | Reparație generator | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 10.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 10.13 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 3833,33 | 4600,00 | 3833,33 | 4600,00 |
| 10.14 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 10.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 10.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.17 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.18 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.19 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 10.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.22 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 10.23 | Amortizor față | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 10.24 | Amortizor spate | buc | 1 | 441,67 | 530,00 | 441,67 | 530,00 |
| 10.25 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 105,00 | 126,00 | 105,00 | 126,00 |
| 10.26 | Arc elicoidal față | buc | 1 | 441,67 | 530,00 | 441,67 | 530,00 |
| 10.27 | Arc elicoidal spate | buc | 1 | 475,00 | 570,00 | 475,00 | 570,00 |
| 10.28 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 10.29 | Bobina de inducție | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 10.30 | Bujii | buc | 1 | 78,33 | 94,00 | 78,33 | 94,00 |
| 10.31 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 10.32 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 10.33 | Garnitură baie ulei | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 10.34 | Pompă de ulei | buc | 1 | 699,17 | 839,00 | 699,17 | 839,00 |
| 10.35 | Pompă de apă | buc | 1 | 360,00 | 432,00 | 360,00 | 432,00 |
| 10.36 | Pompă lichid parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 10.37 | Planetară interioară | buc | 1 | 275,00 | 330,00 | 275,00 | 330,00 |
| 10.38 | Planetară exterioară | buc | 1 | 433,33 | 520,00 | 433,33 | 520,00 |
| 10.39 | Plăcuțe de frână față | buc | 1 | 360,83 | 433,00 | 360,83 | 433,00 |
| 10.40 | Plăcuțe de frână spate | buc | 1 | 238,33 | 286,00 | 238,33 | 286,00 |
| 10.41 | Cap bară | buc | 1 | 114,17 | 137,00 | 114,17 | 137,00 |
| 10.42 | Tijă direcție | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.43 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 10.44 | Suport motor stînga | buc | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 |
| 10.45 | Suport motor spate | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 10.46 | Disc ambreiaj | buc | 1 | 741,67 | 890,00 | 741,67 | 890,00 |
| 10.47 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 255,83 | 307,00 | 255,83 | 307,00 |
| 10.48 | Rulment puntea spate | buc | 1 | 466,67 | 560,00 | 466,67 | 560,00 |
| 10.49 | Burduf planetară interior | buc | 1 | 79,17 | 95,00 | 79,17 | 95,00 |
| 10.50 | Burduf planetară exterior | buc | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 10.51 | Burduf casetă de direcție | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 10.52 | Kit protecție amortizor față | buc | 1 | 199,17 | 239,00 | 199,17 | 239,00 |
| 10.53 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 10.54 | Radiator AC | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 10.55 | Compresor AC | buc | 1 | 1833,33 | 2200,00 | 1833,33 | 2200,00 |
| 10.56 | Bloc comanda macara geam sofer | buc | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 |
| 10.57 | Bloc reglare oglinda | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 10.58 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 10.59 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 10.60 | Senzor cuplu spate | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 10.61 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 10.62 | Radiator încălzire interior | buc | 1 | 337,50 | 405,00 | 337,50 | 405,00 |
| 10.63 | Curea generator | buc | 1 | 285,00 | 342,00 | 285,00 | 342,00 |
| 10.64 | Set curea distribuție | set | 1 | 1775,00 | 2130,00 | 1775,00 | 2130,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 10.65 | Tijă bară stabilizator față | buc | 1 | 90,00 | 108,00 | 90,00 | 108,00 |
| 10.66 | Tijă bară stabilizator spate | buc | 1 | 90,00 | 108,00 | 90,00 | 108,00 |
| 10.67 | Bucșă bară stabilizator față | buc | 1 | 40,00 | 48,00 | 40,00 | 48,00 |
| 10.68 | Bucșă bară stabilizator spate | buc | 1 | 37,50 | 45,00 | 37,50 | 45,00 |
| 10.69 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 37,50 | 45,00 | 37,50 | 45,00 |
| 10.70 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 47,50 | 57,00 | 47,50 | 57,00 |
| 10.71 | Bucșă puntea spate | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
| 10.72 | Rotulă braț față | buc | 1 | 127,50 | 153,00 | 127,50 | 153,00 |
| 10.73 | Termostat | buc | 1 | 95,83 | 115,00 | 95,83 | 115,00 |
| 10.74 | Discuri de frână față | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 10.75 | Set ambreaj | buc | 1 | 3250,00 | 3900,00 | 3250,00 | 3900,00 |
| 10.76 | Disc ambreaj | buc | 1 | 741,67 | 890,00 | 741,67 | 890,00 |
| 10.77 | Coș ambreaj | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 10.78 | Cilindru ambreaj | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 10.79 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 10.80 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 10.81 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 10.82 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 66,67 | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
| 10.83 | Surub roata | buc | 1 | 20,83 | 25,00 | 20,83 | 25,00 |
| 10.84 | Ulei motor | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 10.85 | Ulei cutie de viteze | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 10.86 | Filtru de ulei | buc | 1 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 |
| 10.87 | Filtru de aer | buc | 1 | 79,17 | 95,00 | 79,17 | 95,00 |
| 10.88 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 93,33 | 112,00 | 93,33 | 112,00 |
| 10.89 | Filtru de polen | buc | 1 | 82,50 | 99,00 | 82,50 | 99,00 |
| | Total: | | | | | 49916,67 | 59900,00 |
| 11 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Octavia, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1595 cm | | | | | | |
| 11.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 11.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 11.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 5666,67 | 6800,00 | 5666,67 | 6800,00 |
| 11.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 11.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 11.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 11.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 11.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 11.11 | Reparație generator | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 11.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 11.13 | Reparație turbosflantă | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 11.14 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 11.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 11.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.17 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.18 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.19 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 11.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 11.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 11.22 | Curațare chimică habitaculu | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 11.23 | Amortizor față | buc | 1 | 600,00 | 720,00 | 600,00 | 720,00 |
| 11.24 | Amortizor spate | buc | 1 | 550,00 | 660,00 | 550,00 | 660,00 |
| 11.25 | Agent frigorific | kg | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 11.26 | Ulei p/u compresor AC | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 11.27 | Pompă de combustibil | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 11.28 | Pompă sistem alimentare aer | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 11.29 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 11.30 | Pompă de apă | buc | 1 | 425,00 | 510,00 | 425,00 | 510,00 |
| 11.31 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 11.32 | Radiator AC | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 11.33 | Compresor AC | buc | 1 | 191,67 | 230,00 | 191,67 | 230,00 |
| 11.34 | Radiator încălzire interior | buc | 1 | 475,00 | 570,00 | 475,00 | 570,00 |
| 11.35 | Planetară interioară | buc | 1 | 508,33 | 610,00 | 508,33 | 610,00 |
| 11.36 | Planetară exterioară | buc | 1 | 308,33 | 370,00 | 308,33 | 370,00 |
| 11.37 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 270,00 | 324,00 | 270,00 | 324,00 |
| 11.38 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 238,33 | 286,00 | 238,33 | 286,00 |
| 11.39 | Bobină de inducție | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 11.40 | Bujii | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 11.41 | Cabluri tensiune înaltă | set | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 |
| 11.42 | Tijă direcție | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 11.43 | Cap bară | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 11.44 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 1041,67 | 1250,00 | 1041,67 | 1250,00 |
| 11.45 | Rulment puntea spate | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 11.46 | Arc suspensie față | buc | 1 | 472,50 | 567,00 | 472,50 | 567,00 |
| 11.47 | Arc suspensie spate | buc | 1 | 475,00 | 570,00 | 475,00 | 570,00 |
| 11.48 | Burduf planetară interior | buc | 1 | 71,67 | 86,00 | 71,67 | 86,00 |
| 11.49 | Burduf planetară exterior | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 11.50 | Burduf casetă de direcție | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 11.51 | Kit protecție amortizor față | set | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 11.52 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 697,50 | 837,00 | 697,50 | 837,00 |
| 11.53 | Curea generator | buc | 1 | 118,33 | 142,00 | 118,33 | 142,00 |
| 11.54 | Rolă curea generator | buc | 1 | 383,33 | 460,00 | 383,33 | 460,00 |
| 11.55 | Set curea distribuție | set | 1 | 716,67 | 860,00 | 716,67 | 860,00 |
| 11.56 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 783,33 | 940,00 | 783,33 | 940,00 |
| 11.57 | Suport motor stînga | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 11.58 | Suport cutie de viteze | buc | 1 | 325,00 | 390,00 | 325,00 | 390,00 |
| 11.59 | Set ambreaj | set | 1 | 1966,67 | 2360,00 | 1966,67 | 2360,00 |
| 11.60 | Disc ambreaj | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 11.61 | Coș ambreaj | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 11.62 | Cilndru ambreaj | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.63 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 470,83 | 565,00 | 470,83 | 565,00 |
| 11.64 | Braț față dreapta | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 11.65 | Braț față stînga | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 11.66 | Rotulă braț față | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 11.67 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 63,33 | 76,00 | 63,33 | 76,00 |
| 11.68 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 316,67 | 380,00 | 316,67 | 380,00 |
| 11.69 | Bucșe braț spate (superior) | buc | 1 | 120,83 | 145,00 | 120,83 | 145,00 |
| 11.70 | Bucșe braț spate (inferior) | buc | 1 | 145,83 | 175,00 | 145,83 | 175,00 |
| 11.71 | Tijă stabilizator față | buc | 1 | 158,33 | 190,00 | 158,33 | 190,00 |
| 11.72 | Tijă stabilizator spate | buc | 1 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 270,00 |
| 11.73 | Bucșă stabilizator față | buc | 1 | 90,00 | 108,00 | 90,00 | 108,00 |
| 11.74 | Termostat | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 11.75 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 11.76 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 11.77 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 11.78 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 11.79 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 11.80 | Discuri de frână față | buc | 1 | 392,50 | 471,00 | 392,50 | 471,00 |
| 11.81 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.82 | Cablu frână de mână | buc | 1 | 158,33 | 190,00 | 158,33 | 190,00 |
| 11.83 | Amortizor capotă | buc | 1 | 108,33 | 130,00 | 108,33 | 130,00 |
| 11.84 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 108,33 | 130,00 | 108,33 | 130,00 |
| 11.85 | Senzor ABS | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 11.86 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 11.87 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 11.88 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 11.89 | Felinar oglindă virare | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.90 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 11.91 | Lacăt ușă față | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 11.92 | Lacăt ușă spate | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 11.93 | Buton portbagaj | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 11.94 | Bloc comanda macara geam sofer | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 11.95 | Bloc comanda oglindă retrovizoare | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 11.96 | Broască lacăt ușă | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 11.97 | Surub roata | buc | 1 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
| 11.98 | Ulei p/u motor | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 11.99 | Ulei transmisie | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 11.100 | Filtru de ulei | buc | 1 | 68,33 | 82,00 | 68,33 | 82,00 |
| 11.101 | Filtru de aer | buc | 1 | 90,00 | 108,00 | 90,00 | 108,00 |
| 11.102 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 236,67 | 284,00 | 236,67 | 284,00 |
| 11.103 | Filtru de polen | buc | 1 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 |
| | Total: | | | | | 52105,00 | 62526,00 |
| 12 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul producerii 2011, capacitatea motorului - 1984 cm | | | | | | |
| 12.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 12.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|---------|----------|---------|----------|
| 12.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 12.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 12.6 | Înlocuire ambreaj (DSG) | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 12.7 | Reparație cutie (DSG) | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 12.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 12.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.11 | Reparație generator | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 12.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 12.13 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 12.14 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 12.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 12.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.17 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze (DSG) | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 12.18 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.19 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 12.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 12.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 12.22 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 12.23 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 370,00 | 444,00 | 370,00 | 444,00 |
| 12.24 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 238,33 | 286,00 | 238,33 | 286,00 |
| 12.25 | Furtun frână | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 12.26 | Amortizor față | buc | 1 | 937,50 | 1125,00 | 937,50 | 1125,00 |
| 12.27 | Amortizor spate | buc | 1 | 691,67 | 830,00 | 691,67 | 830,00 |
| 12.28 | Kit protecție amortinzator față | buc | 1 | 163,33 | 196,00 | 163,33 | 196,00 |
| 12.29 | Kit protecție amortinzator spate | buc | 1 | 240,00 | 288,00 | 240,00 | 288,00 |
| 12.30 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 12.31 | Rulment flanșă amortizor față | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 12.32 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 12.33 | Arc suspensie față | buc | 1 | 620,83 | 745,00 | 620,83 | 745,00 |
| 12.34 | Arc suspensie spate | buc | 1 | 502,50 | 603,00 | 502,50 | 603,00 |
| 12.35 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |
| 12.36 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 12.37 | Planetară exterioară | buc | 1 | 532,50 | 639,00 | 532,50 | 639,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|---|---------|----------|---------|----------|
| 12.38 | Planetary interioară | buc | 1 | 615,00 | 738,00 | 615,00 | 738,00 |
| 12.39 | Burdof planetary exterioră | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 12.40 | Burdof planetary interioară | buc | 1 | 247,50 | 297,00 | 247,50 | 297,00 |
| 12.41 | Burdof casetă de direcție | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 12.42 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 1166,67 | 1400,00 | 1166,67 | 1400,00 |
| 12.43 | Suport motor stînga | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 12.44 | Suport motor față | buc | 1 | 875,00 | 1050,00 | 875,00 | 1050,00 |
| 12.45 | Suport motor cutie viteze | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 12.46 | Miner deschidere capota | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.47 | Cap de bară | buc | 1 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 |
| 12.48 | Set lanț de distribuție | set | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 12.49 | Piston | set | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 12.50 | Segmenti piston | set | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.51 | Bolt bloc motor | set | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 12.52 | Set garnituri motor | set | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 12.53 | Arbore cu came | buc | 1 | 2166,67 | 2600,00 | 2166,67 | 2600,00 |
| 12.54 | Compensatori | buc | 1 | 79,17 | 95,00 | 79,17 | 95,00 |
| 12.55 | Culbutori | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 12.56 | Supapă vapori ulei | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 12.57 | Capac distribuție | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 12.58 | Curea generator | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 12.59 | Rolă curea generator | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 12.60 | Fulie generator | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 12.61 | Mecanism întindere curea generator | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 12.62 | Pompa de apă | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 12.63 | Pompa de apă (electrică suplimentară) | buc | 1 | 708,33 | 850,00 | 708,33 | 850,00 |
| 12.64 | Pompa de apă (ansamblu) | buc | 1 | 541,67 | 650,00 | 541,67 | 650,00 |
| 12.65 | Pompă combustibil de presiune înaltă | buc | 1 | 3500,00 | 4200,00 | 3500,00 | 4200,00 |
| 12.66 | Pompă vacuum | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 12.67 | Vas de expansiune | buc | 1 | 240,00 | 288,00 | 240,00 | 288,00 |
| 12.68 | Pompă de combustibil (rezervor) | buc | 1 | 1583,33 | 1900,00 | 1583,33 | 1900,00 |
| 12.69 | Bloc control cutie | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 12.70 | Solenoid DSG | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.71 | Supapă vapori carter | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 12.72 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 12.73 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.74 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 12.75 | Radiator AC | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |
| 12.76 | Compresor AC | buc | 1 | 1916,67 | 2300,00 | 1916,67 | 2300,00 |
| 12.77 | Agent frigorific | kg | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 12.78 | Ulei pentru conditioner | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 12.79 | Radiator sobă | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |
| 12.80 | Termostat | buc | 1 | 263,33 | 316,00 | 263,33 | 316,00 |
| 12.81 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 12.82 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 108,33 | 130,00 | 108,33 | 130,00 |
| 12.83 | Senzor nivel ulei | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 12.84 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 12.85 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 12.86 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 12.87 | Bucșe braț spate (superior) | buc | 1 | 120,83 | 145,00 | 120,83 | 145,00 |
| 12.88 | Bucșe braț spate (inferior) | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 12.89 | Braț față dreapta | buc | 1 | 691,67 | 830,00 | 691,67 | 830,00 |
| 12.90 | Braț față stînga | buc | 1 | 691,67 | 830,00 | 691,67 | 830,00 |
| 12.91 | Rotulă braț față | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 12.92 | Macara geam față stînga | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 12.93 | Macara geam față dreapta | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 12.94 | Macara geam spate stînga | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 12.95 | Macara geam spate dreapta | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 12.96 | Bara stabilizator față (original) | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 12.97 | Bucșă braț față (partea față) | buc | 1 | 124,17 | 149,00 | 124,17 | 149,00 |
| 12.98 | Bucșă braț față (partea spate) | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
| 12.99 | Bieletă stabilizator față | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 12.100 | Tijă direcție | buc | 1 | 157,50 | 189,00 | 157,50 | 189,00 |
| 12.101 | Bieletă stabilizator spate | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 12.102 | Bucșe stabilizator spate | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.103 | Discuri de frînă față | buc | 1 | 683,33 | 820,00 | 683,33 | 820,00 |
| 12.104 | Discuri de frînă spate | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 12.105 | Cilindru frînă principal | buc | 1 | 575,00 | 690,00 | 575,00 | 690,00 |
| 12.106 | Cablu frînă de mînă | buc | 1 | 240,00 | 288,00 | 240,00 | 288,00 |
| 12.107 | Set ambreaj DSG | set | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---------|---------|----------|-----------|
| 12.108 | Inel etanșare DSG | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 12.109 | Injector combustibil | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 12.110 | Rampa combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 12.111 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 12.112 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 12.113 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 12.114 | Bujii | buc | 1 | 101,67 | 122,00 | 101,67 | 122,00 |
| 12.115 | Bobină de inducție (original) | buc | 1 | 541,67 | 650,00 | 541,67 | 650,00 |
| 12.116 | Senzor ABS | buc | 1 | 158,33 | 190,00 | 158,33 | 190,00 |
| 12.117 | Amortizor capotă | buc | 1 | 158,33 | 190,00 | 158,33 | 190,00 |
| 12.118 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 12.119 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 12.120 | Surub roata | buc | 1 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
| 12.121 | Ulei cutie DSG | lit | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 12.122 | Ulei motor | lit | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 12.123 | Filtru de ulei | buc | 1 | 146,67 | 176,00 | 146,67 | 176,00 |
| 12.124 | Filtru de aer | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 12.125 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 135,00 | 162,00 | 135,00 | 162,00 |
| 12.126 | Filtru de polen | buc | 1 | 66,67 | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
| 12.127 | Filtru cutie de viteze | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| | Total: | | | | | 96080,00 | 115296,00 |
| 13 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Superb, anul producerii 2018, capacitatea motorului - 1984 cm | | | | | | |
| 13.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 13.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 13.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 7500,00 | 9000,00 | 7500,00 | 9000,00 |
| 13.6 | Înlocuire ambreaj (DSG) | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 13.7 | Reparație cutie (DSG) | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 13.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.11 | Reparație generator | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 13.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 13.13 | Reparație turbosflantă | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 13.14 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.17 | Înlocuire lubrifianti sistem de transmisie și cutie de viteze (DSG) | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.18 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.19 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 13.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.22 | Curațare chimică habitaculu | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.23 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 13.24 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.25 | Furtun frână | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.26 | Casetă de direcție ansamblu | buc | 1 | 23333,33 | 28000,00 | 23333,33 | 28000,00 |
| 13.27 | Amortizor față | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 13.28 | Amortizor spate | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 13.29 | Kit protecție amortinzator față | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.30 | Kit protecție amortinzator spate | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.31 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.32 | Rulment flanșă amortizor față | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.33 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.34 | Arc suspensie față | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.35 | Arc suspensie spate | buc | 1 | 558,33 | 670,00 | 558,33 | 670,00 |
| 13.36 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 13.37 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 13.38 | Planetary exterioră | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.39 | Planetary interioră | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.40 | Burduf planetary exterioră | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.41 | Burduf planetary interioră | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.42 | Burduf casetă de direcție | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 13.43 | Suport motor dreapta | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 13.44 | Suport motor stînga | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 13.45 | Suport motor față | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 13.46 | Suport motor cutie viteze | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 13.47 | Miner deschidere capota | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 13.48 | Cap de bară | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.49 | Set lanț de distribuție | set | 1 | 5833,33 | 7000,00 | 5833,33 | 7000,00 |
| 13.50 | Piston | set | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 13.51 | Segmenți piston | set | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.52 | Bolt bloc motor | set | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 13.53 | Set garnituri motor | set | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 13.54 | Arbore cu came | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 13.55 | Compensatori | buc | 1 | 79,17 | 95,00 | 79,17 | 95,00 |
| 13.56 | Culbutori | buc | 1 | 91,67 | 110,00 | 91,67 | 110,00 |
| 13.57 | Supapă vapori ulei | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 13.58 | Capac distribuție | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 13.59 | Curea generator | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.60 | Rolă curea generator | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 13.61 | Fulie generator | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 13.62 | Mecanism intindere curea generator | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 13.63 | Pompa de apă | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 13.64 | Pompa de apă (electrică suplimentară) | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 13.65 | Pompa de apă (ansamblu) | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 13.66 | Pompă combustibil de presiune înaltă | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 13.67 | Pompă vacuum | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 13.68 | Vas de expansiune | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 13.69 | Pompă de combustibil (rezervor) | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 13.70 | Bloc control cutie | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 13.71 | Solenoid DSG | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.72 | Supapă vapori carter | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.73 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 13.74 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.75 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 13.76 | Radiator AC | buc | 1 | 2000,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 13.77 | Compresor AC | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 13.78 | Agent frigorific | kg | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.79 | Ulei pentru conditioner | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.80 | Radiator sobă | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 13.81 | Termostat | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 13.82 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 13.83 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 87,50 | 105,00 | 87,50 | 105,00 |
| 13.84 | Senzor nivel ulei | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 13.85 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 13.86 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 13.87 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 13.88 | Bucșe braț spate (superior) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.89 | Bucșe braț spate (inferior) | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.90 | Braț față dreapta | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 13.91 | Braț față stînga | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 13.92 | Rotulă braț față | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.93 | Macara geam față stînga | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.94 | Macara geam față dreapta | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.95 | Macara geam spate stînga | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.96 | Macara geam spate dreapta | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.97 | Lacăt ușă față | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.98 | Lacăt ușă spate | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.99 | Buton portbagaj | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 13.100 | Bloc comandă oglindă retrovizoare | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.101 | Bara stabilizator față (original) | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 13.102 | Bucșă braț față (partea față) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.103 | Bucșă braț față (partea spate) | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 13.104 | Bieletă stabilizator față | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.105 | Tijă direcție | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 13.106 | Bieletă stabilizator spate | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 13.107 | Bucșe stabilizator spate | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 13.108 | Discuri de frînă față | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 13.109 | Discuri de frînă spate | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 13.110 | Motor electric frînă de mînă | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.111 | Cilindru frînă principal | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 13.112 | Cablu frînă de mînă | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 13.113 | Set ambreaj DSG | set | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 13.114 | Inel etanșare DSG | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.115 | Injector combustibil | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 13.116 | Rampa combustibil | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.117 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 13.118 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 13.119 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 13.120 | Bujii | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.121 | Bobină de inducție (original) | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 13.122 | Senzor ABS | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.123 | Amortizor capotă | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 13.124 | Amortizor portbagaj (electric) | buc | 1 | 5416,67 | 6500,00 | 5416,67 | 6500,00 |
| 13.125 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.126 | Surub roata | buc | 1 | 33,33 | 40,00 | 33,33 | 40,00 |
| 13.127 | Ulei cutie DSG | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.128 | Ulei motor | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 13.129 | Filtru de ulei | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 13.130 | Filtru de aer | buc | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 13.131 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.132 | Filtru de polen | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 13.133 | Filtru cutie de viteze | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| | Total: | | | | | 134575,00 | 161490,00 |
| 14 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Skoda Kodiaq, anul producerii 2018, capacitatea motorului - 1968 cm | | | | | | |
| 14.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 14.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 14.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 14.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 7083,33 | 8500,00 | 7083,33 | 8500,00 |
| 14.6 | Înlocuire ambreaj (DSG) | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 14.7 | Reparație cutie (DSG) | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 14.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 14.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 14.11 | Reparație generator | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.13 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 3750,00 | 4500,00 | 3750,00 | 4500,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 14.14 | Reparație sistem de evacuare gaze (DPF) | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 14.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 14.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.17 | Înlocuire lubrifianti sistem de transmisie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.18 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.19 | Reparație sistem alimentare Ad-Blue | buc | 1 | 8333,33 | 10000,00 | 8333,33 | 10000,00 |
| 14.20 | Înlocuire ulei și filtru cutie de viteze (DSG) | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 14.21 | Reparație ax cardanic | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 14.22 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 10000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 12000,00 |
| 14.23 | Reparație și deservire ambreaj Haldex | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 14.24 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.25 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.26 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 14.27 | Agent frigorific | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 14.28 | Ulei pentru conditioner | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 14.29 | Pompa combustibil presiune înaltă | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 14.30 | Bujii incandescente | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 14.31 | Tijă bara stabilizator față | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 14.32 | Bucșă bara stabilizator față | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 14.33 | Tijă bara stabilizator spate | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 14.34 | Casetă de direcție | buc | 1 | 23333,33 | 28000,00 | 23333,33 | 28000,00 |
| 14.35 | Colector admisie | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 14.36 | Bucșă bara stabilizator spate | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 14.37 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 14.38 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 14.39 | Set distribuție | buc | 1 | 2333,33 | 2800,00 | 2333,33 | 2800,00 |
| 14.40 | Pompă de apă | buc | 1 | 1916,67 | 2300,00 | 1916,67 | 2300,00 |
| 14.41 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 14.42 | Radiator AC | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 14.43 | Ulei cutie DSG | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 14.44 | Ulei ambreaj Haldex | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 14.45 | Ambreaj Haldex | buc | 1 | 10000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 12000,00 |
| 14.46 | Cruce cardanică | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 14.47 | Rulment ax cardanic | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 14.48 | Ax cardanic | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 14.49 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 1750,00 | 2100,00 | 1750,00 | 2100,00 |
| 14.50 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 14.51 | Tijă de direcție | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 14.52 | Cap bară | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 14.53 | Injector combustibil | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.54 | Pompa alimentare combustibil | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.55 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 14.56 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 14.57 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 14.58 | Inel etansare arbore cotit fata | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 14.59 | Inel etansare arbore cotit spate | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 14.60 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 14.61 | Radiator ulei motor | buc | 1 | 2000,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 14.62 | Radiator ulei cutie | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 14.63 | Rolă generator | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 14.64 | Curea generator | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 14.65 | Rolă curea generator | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 14.66 | Lacăt ușă față | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 14.67 | Lacăt ușă spate | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 14.68 | Bloc comandă oglindă retrovizoare | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 14.69 | Buton portbagaj | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 14.70 | Amortizator portbagaj | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 14.71 | Amortizator capotă | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 14.72 | Mecanism apărare ușa față | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 14.73 | Mecanism apărare ușa spate | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 14.74 | Far anticeață | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 14.75 | Far față | buc | 1 | 5833,33 | 7000,00 | 5833,33 | 7000,00 |
| 14.76 | Felinar spate | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 14.77 | Termostat | buc | 1 | 791,67 | 950,00 | 791,67 | 950,00 |
| 14.78 | Discuri de frână față | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 14.79 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 14.80 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.81 | Surub roata | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 14.82 | Ulei motor | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 14.83 | Ulei cutie DSG | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|---------|---------|-----------|-----------|
| 14.84 | Filtru de ulei | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 14.85 | Filtru de aer | buc | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 14.86 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 541,67 | 650,00 | 541,67 | 650,00 |
| 14.87 | Filtrul de polen | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.88 | Filtru cutie DSG | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 14.89 | Ad-Blue | Kg | 1 | 33,33 | 40,00 | 33,33 | 40,00 |
| | Total: | | | | | 143600,00 | 172320,00 |
| 15 | Piese de schimb pentru automobile Toyota Highlander, anul producerii 2014, capacitatea motorului - 3456cm | | | | | | |
| 15.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 15.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 15.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 15.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 15.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 15.6 | Înlocuire ambreaj cutia automată | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 15.7 | Reparație cutie automată | buc | 1 | 3333,33 | 4000,00 | 3333,33 | 4000,00 |
| 15.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 15.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 15.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 15.11 | Reparație generator | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 15.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 15.13 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 15.14 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 15.15 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 15.16 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 15.17 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 15.18 | Înlocuire ulei și filtru cutie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 15.19 | Reparație ax cardanic | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 15.20 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 15.21 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 15.22 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 15.23 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 15.24 | Amortizor față | buc | 1 | 1133,33 | 1360,00 | 1133,33 | 1360,00 |
| 15.25 | Amortizor spate | buc | 1 | 733,33 | 880,00 | 733,33 | 880,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 15.26 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 15.27 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 15.28 | Discuri de frână față | buc | 1 | 741,67 | 890,00 | 741,67 | 890,00 |
| 15.29 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 825,00 | 990,00 | 825,00 | 990,00 |
| 15.30 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 358,33 | 430,00 | 358,33 | 430,00 |
| 15.31 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 15.32 | Set distribuție | set | 1 | 1916,67 | 2300,00 | 1916,67 | 2300,00 |
| 15.33 | Pompă de apă | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 15.34 | Rotulă braț față | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 15.35 | Bucșă braț față (partea față) | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 15.36 | Bucșă braț față (partea spate) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 15.37 | Tijă stabilizator față | buc | 1 | 162,50 | 195,00 | 162,50 | 195,00 |
| 15.38 | Tijă stabilizator spate | buc | 1 | 216,67 | 260,00 | 216,67 | 260,00 |
| 15.39 | Bucșă stabilizator față | buc | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 15.40 | Bucșă stabilizator spate | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 15.41 | Burduf planetară exterioară | buc | 1 | 675,00 | 810,00 | 675,00 | 810,00 |
| 15.42 | Burduf planetară interioară | buc | 1 | 566,67 | 680,00 | 566,67 | 680,00 |
| 15.43 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 15.44 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 1208,33 | 1450,00 | 1208,33 | 1450,00 |
| 15.45 | Amortizor capotă | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 15.46 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 254,17 | 305,00 | 254,17 | 305,00 |
| 15.47 | Bloc comandă oglindă retrovizoare | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 15.48 | Bujii | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 15.49 | Bobină de inducție | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 15.50 | Curea generator | buc | 1 | 215,00 | 258,00 | 215,00 | 258,00 |
| 15.51 | Rolă ghidaj curea generator | buc | 1 | 633,33 | 760,00 | 633,33 | 760,00 |
| 15.52 | Fulie generator | buc | 1 | 1125,00 | 1350,00 | 1125,00 | 1350,00 |
| 15.53 | Rola întinzător curea | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 15.54 | Fulie generator | buc | 1 | 708,33 | 850,00 | 708,33 | 850,00 |
| 15.55 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 15.56 | Surub roata | buc | 1 | 33,33 | 40,00 | 33,33 | 40,00 |
| 15.57 | Ulei transmisie | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 15.58 | Ulei p/u motor | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 15.59 | Filtru de ulei | buc | 1 | 90,00 | 108,00 | 90,00 | 108,00 |
| 15.60 | Filtru de aer | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 15.61 | Filtru de combustibil | buc | 1 | 525,00 | 630,00 | 525,00 | 630,00 |
| 15.62 | Filtru de polen | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
| 15.63 | Filtru cutie de viteze | buc | 1 | 325,00 | 390,00 | 325,00 | 390,00 |
| | Total: | | | | | 42934,17 | 51521,00 |
| 16 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile Toyota HILUX, anul producerii 2019, capacitatea motorului - 2450 cm | | | | | | |
| 16.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 16.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1166,67 | 1400,00 | 1166,67 | 1400,00 |
| 16.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 16.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 16.7 | Reparație cutie automată | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 16.8 | Reparație cardan | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 16.9 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 16.10 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 16.11 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 16.12 | Reparație generator | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.13 | Reparație demaror | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 16.14 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 16.15 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 16.16 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 16.17 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.18 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.19 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.20 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 16.21 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 16.22 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 16.23 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 541,67 | 650,00 | 541,67 | 650,00 |
| 16.24 | Amortizor față | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 16.25 | Amortizor spate | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 16.26 | Arc elicoidal fata | set | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 16.27 | Arc spate | set | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 16.28 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.29 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.30 | Cap bară | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 16.31 | Tijă direcție | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.32 | Agent frigorific | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 16.33 | Plăcuțe de frână față | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 16.34 | Plăcuțe de frână spate | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 16.35 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 2000,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 16.36 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 2000,00 | 2400,00 | 2000,00 | 2400,00 |
| 16.37 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 16.38 | Radiator AC | buc | 1 | 2333,33 | 2800,00 | 2333,33 | 2800,00 |
| 16.39 | Compresor AC | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 16.40 | Curea generator | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.41 | Rolă curea generator | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.42 | Set de distribuție | buc | 1 | 2416,67 | 2900,00 | 2416,67 | 2900,00 |
| 16.43 | Bujie incandescentă | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 16.44 | Tijă bara stabilizator față | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 16.45 | Bucșă bara stabilizator față | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 16.46 | Braț față dreapta | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 16.47 | Braț față stînga | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 16.48 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.49 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.50 | Rotulă braț față | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 16.51 | Ax cardanic | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 16.52 | Cruce cardanică | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 16.53 | Rulment ax cardanic | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 16.54 | Ulei cutie de viteze | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.55 | Ulei diferențial | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.56 | Ulei cutie distribuție | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.57 | Burduf planetară interior | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 16.58 | Burduf planetară exterior | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 16.59 | Reostat sobă | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.60 | Ventilator sobă | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 16.61 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 16.62 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 16.63 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 16.64 | Inel etansare arbore cotit fata | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 16.65 | Inel etansare arbore cotit spate | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 16.66 | Senzor ABS | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 16.67 | Pompă de apă | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 16.68 | Termostat | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 16.69 | Discuri de frână față | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |
| 16.70 | Tambur de frână spate | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 16.71 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 16.72 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.73 | Ulei motor | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.74 | Ulei transmisie | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 16.75 | Filtru de ulei | buc | 1 | 91,67 | 110,00 | 91,67 | 110,00 |
| 16.76 | Filtru de aer | buc | 1 | 350,00 | 420,00 | 350,00 | 420,00 |
| 16.77 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 |
| 16.78 | Filtru de polen | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 16.79 | Ad-Blue | Kg | 1 | 33,33 | 40,00 | 33,33 | 40,00 |
| | Total: | | | | | 62533,33 | 75040,00 |
| 17 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru Tractor Foton 454, anul producerii 2014 | | | | | | |
| 17.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 17.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 17.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 17.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 17.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 17.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 17.8 | Reparație cardan | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 17.9 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.10 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.11 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.12 | Reparație generator | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.13 | Reparație demaror | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.14 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 17.15 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 17.16 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.17 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.18 | Reparație sistem aer comprimat | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.19 | Reparație sistem hydraulic | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.20 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 17.21 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 17.22 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 17.23 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 17.24 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 17.25 | Compresor aer comprimat | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 17.26 | Furtun aer comprimat | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 17.27 | Furtun hydraulic | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 17.28 | Ulei p/u motor | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 17.29 | Filtru de ulei | buc | 1 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 270,00 |
| 17.30 | Filtru de aer | buc | 1 | 800,00 | 960,00 | 800,00 | 960,00 |
| 17.31 | Filtru de combustibil | buc | 1 | 241,67 | 290,00 | 241,67 | 290,00 |
| 17.32 | Bloc manete distribuie hydraulic | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 17.33 | Ulei hydraulic | lit | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 17.34 | Ulei transmisie | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 17.35 | Ulei cutie distribuție | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 17.36 | Plăcuțe frână față | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 17.37 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 17.38 | Mecanismul stergător parbriz | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| | Total: | | | | | 20870,83 | 25045,00 |
| 18 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Transporter/Multivan, anul producerii 2007 și 2008, capacitatea motorului - 1896 cm | | | | | | |
| 18.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 18.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1250,00 | 1500,00 | 1250,00 | 1500,00 |
| 18.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 18.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 18.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 18.8 | Reparație cardan | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 18.9 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.10 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 18.11 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 18.12 | Reparație generator | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 18.13 | Reparație demaror | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 18.14 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 18.15 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 18.16 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 18.17 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.18 | Reparație ușa culisantă | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.19 | Reparație sistem hydraulic | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.20 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.21 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 18.22 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 18.23 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 18.24 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 18.25 | Curațare chimică habitaculu | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 18.26 | Agent frigorific | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 18.27 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 18.28 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 18.29 | Garnitură baie de ulei | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 18.30 | Pompa de apă | buc | 1 | 445,83 | 535,00 | 445,83 | 535,00 |
| 18.31 | Set distribuție | set | 1 | 1987,50 | 2385,00 | 1987,50 | 2385,00 |
| 18.32 | Radiator ulei | buc | 1 | 450,00 | 540,00 | 450,00 | 540,00 |
| 18.33 | Garnitura radiator ulei | buc | 1 | 16,67 | 20,00 | 16,67 | 20,00 |
| 18.34 | Arbore cu came | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 18.35 | Cap bară | buc | 1 | 216,67 | 260,00 | 216,67 | 260,00 |
| 18.36 | Tijă direcție | buc | 1 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 270,00 |
| 18.37 | Amortizor față | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 18.38 | Amortizor spate | buc | 1 | 358,33 | 430,00 | 358,33 | 430,00 |
| 18.39 | Arc elicoidal fata | buc | 1 | 791,67 | 950,00 | 791,67 | 950,00 |
| 18.40 | Arc elicoidal spate | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 18.41 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 18.42 | Rulment flanșă | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 18.43 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 516,67 | 620,00 | 516,67 | 620,00 |
| 18.44 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 358,33 | 430,00 | 358,33 | 430,00 |
| 18.45 | Ulei transmisie | lit | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.46 | Set rulmenti cutie viteze | set | 1 | 4333,33 | 5200,00 | 4333,33 | 5200,00 |
| 18.47 | Inel etansare arbore cotit spate | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.48 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 18.49 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 18.50 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 18.51 | Burdof amortizator fata | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.52 | Burdof amortizator spate | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 18.53 | Bujii incandescente | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 18.54 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 800,00 | 960,00 | 800,00 | 960,00 |
| 18.55 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 800,00 | 960,00 | 800,00 | 960,00 |
| 18.56 | Set ambreaj | set | 1 | 3166,67 | 3800,00 | 3166,67 | 3800,00 |
| 18.57 | Rulment ambreaj | buc | 1 | 1416,67 | 1700,00 | 1416,67 | 1700,00 |
| 18.58 | Curea generator | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 18.59 | Rolă curea generator | buc | 1 | 533,33 | 640,00 | 533,33 | 640,00 |
| 18.60 | Tijă bara stabilizator față | buc | 1 | 145,83 | 175,00 | 145,83 | 175,00 |
| 18.61 | Bucșă stabilizator față | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 18.62 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 18.63 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 87,50 | 105,00 | 87,50 | 105,00 |
| 18.64 | Rotulă braț față | buc | 1 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 |
| 18.65 | Planetară exterioară | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 18.66 | Planetară interioară | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 18.67 | Burdof planetară exterioară | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 18.68 | Burdof planetară interioară | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 18.69 | Bujie incandescentă | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 18.70 | Radiator sistem racire | buc | 1 | 1833,33 | 2200,00 | 1833,33 | 2200,00 |
| 18.71 | Radiator AC | buc | 1 | 4833,33 | 5800,00 | 4833,33 | 5800,00 |
| 18.72 | Compresor AC | buc | 1 | 3583,33 | 4300,00 | 3583,33 | 4300,00 |
| 18.73 | Termostat | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 18.74 | Discuri de frână față | buc | 1 | 695,83 | 835,00 | 695,83 | 835,00 |
| 18.75 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 455,83 | 547,00 | 455,83 | 547,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 18.76 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 18.77 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 18.78 | Surub roata | buc | 1 | 66,67 | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
| 18.79 | Ulei motor | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 18.80 | Ulei transmisie | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 18.81 | Filtru de ulei | buc | 1 | 67,50 | 81,00 | 67,50 | 81,00 |
| 18.82 | Filtru de aer | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
| 18.83 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 516,67 | 620,00 | 516,67 | 620,00 |
| 18.84 | Filtru de polen | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| | Total: | | | | | 61798,33 | 74158,00 |
| 19 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Multivan, anul producerii 2011, 2018 capacitatea motorului - 1984 cm | | | | | | |
| 19.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 19.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 19.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 19.6 | Înlocuire ambreaj DSG | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 19.7 | Reparație cutie DSG | buc | 1 | 3000,00 | 3600,00 | 3000,00 | 3600,00 |
| 19.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 19.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 19.11 | Reparație generator | buc | 1 | 158,33 | 190,00 | 158,33 | 190,00 |
| 19.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 19.13 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 19.14 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.17 | Înlocuire lubrifiant și sistem de transmisie și cutie de viteze DSG | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.18 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 19.19 | Reparație ușă culisantă | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.20 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 2916,67 | 3500,00 | 2916,67 | 3500,00 |
| 19.21 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 19.22 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 19.23 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 19.24 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 19.25 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 141,67 | 170,00 | 141,67 | 170,00 |
| 19.26 | Amortizor față | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 19.27 | Arc elicoidal fata | set | 1 | 1833,33 | 2200,00 | 1833,33 | 2200,00 |
| 19.28 | Arc elicoidal spate | set | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 19.29 | Amortizor spate | buc | 1 | 358,33 | 430,00 | 358,33 | 430,00 |
| 19.30 | Bucșa stabilizator față | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 19.31 | Bucșa braț față (din față) | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 19.32 | Bucșa braț față (din spate) | buc | 1 | 87,50 | 105,00 | 87,50 | 105,00 |
| 19.33 | Cap bară | buc | 1 | 216,67 | 260,00 | 216,67 | 260,00 |
| 19.34 | Tijă direcție | buc | 1 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 270,00 |
| 19.35 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 516,67 | 620,00 | 516,67 | 620,00 |
| 19.36 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 350,00 | 420,00 | 350,00 | 420,00 |
| 19.37 | Agent frigorific | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 19.38 | Ulei pentru conditioner | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 19.39 | Ulei transmisie DSG | lit | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 19.40 | Filtru ulei cutie DSG | buc | 1 | 216,67 | 260,00 | 216,67 | 260,00 |
| 19.41 | Garnitură chiulasă | buc | 1 | 433,33 | 520,00 | 433,33 | 520,00 |
| 19.42 | Garnitură capac chiulasă | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 19.43 | Garnitură baie de ulei | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 19.44 | Pompa de apă | buc | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 |
| 19.45 | Pompa servodirecție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 19.46 | Bujii incandescente | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 19.47 | Planetară exterioară | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 19.48 | Planetară interioară | buc | 1 | 1583,33 | 1900,00 | 1583,33 | 1900,00 |
| 19.49 | Semiaxă cutie dreapta | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 19.50 | Rulment ax planetară | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 19.51 | Ax planetar spre roata dreaptă | buc | 1 | 1750,00 | 2100,00 | 1750,00 | 2100,00 |
| 19.52 | Burduf planetară exterioară | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 19.53 | Burduf planetară interioară | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 19.54 | Termostat | buc | 1 | 116,67 | 140,00 | 116,67 | 140,00 |
| 19.55 | Radiator sistem racire | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 19.56 | Radiator AC | buc | 1 | 4333,33 | 5200,00 | 4333,33 | 5200,00 |
| 19.57 | Compresor AC | buc | 1 | 3666,67 | 4400,00 | 3666,67 | 4400,00 |
| 19.58 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 19.59 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 19.60 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 19.61 | Discuri de frână față | buc | 1 | 695,83 | 835,00 | 695,83 | 835,00 |
| 19.62 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 455,83 | 547,00 | 455,83 | 547,00 |
| 19.63 | Cablu frână de mină | buc | 1 | 104,17 | 125,00 | 104,17 | 125,00 |
| 19.64 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 825,00 | 990,00 | 825,00 | 990,00 |
| 19.65 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 825,00 | 990,00 | 825,00 | 990,00 |
| 19.66 | Curea generator | buc | 1 | 158,33 | 190,00 | 158,33 | 190,00 |
| 19.67 | Set de distribuție | set | 1 | 1983,33 | 2380,00 | 1983,33 | 2380,00 |
| 19.68 | Arbore cu came | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 19.69 | Volant | buc | 1 | 6666,67 | 8000,00 | 6666,67 | 8000,00 |
| 19.70 | Rolă curea generator | buc | 1 | 533,33 | 640,00 | 533,33 | 640,00 |
| 19.71 | Tijă bara stabilizator față | buc | 1 | 145,83 | 175,00 | 145,83 | 175,00 |
| 19.72 | Rotulă braț față | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 19.73 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 19.74 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 19.75 | Surub roata | buc | 1 | 66,67 | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
| 19.76 | Ulei motor | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 19.77 | Ulei transmisie DSG | lit | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 19.78 | Filtru de ulei | buc | 1 | 66,67 | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
| 19.79 | Filtru de aer | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
| 19.80 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 516,67 | 620,00 | 516,67 | 620,00 |
| 19.81 | Filtru de polen | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 19.82 | Filtru cutie DSG | buc | 1 | 216,67 | 260,00 | 216,67 | 260,00 |
| | Total: | | | | | 67135,00 | 80412,00 |
| 20 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobile VW Touareg, anul producerii 2011, 2012 și 2017, capacitatea motorului - 2967 cm | | | | | | |
| 20.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 20.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 20.4 | Adaptare suspensie, calibrare | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 20.5 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 20.6 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 10000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 12000,00 |
| 20.7 | Reparație cutie automată | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 20.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 20.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 20.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 20.11 | Reparație generator | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 20.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 20.13 | Reparație turbosufletă | buc | 1 | 3250,00 | 3900,00 | 3250,00 | 3900,00 |
| 20.14 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 20.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 20.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.17 | Înlocuire lubrifianți sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.18 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.19 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 15000,00 | 18000,00 | 15000,00 | 18000,00 |
| 20.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.22 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 20.23 | Curea pompă de înaltă presiune | buc | 1 | 240,00 | 288,00 | 240,00 | 288,00 |
| 20.24 | Rolă ghidaj curea pompă de înaltă presiune | buc | 1 | 300,00 | 360,00 | 300,00 | 360,00 |
| 20.25 | Rolă tensiune curea pompă de înaltă presiune | buc | 1 | 412,50 | 495,00 | 412,50 | 495,00 |
| 20.26 | Garnitură capac culbutori | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.27 | Garnitură bloc motor | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 20.28 | Culbutor supapă | buc | 1 | 316,67 | 380,00 | 316,67 | 380,00 |
| 20.29 | Garnitură admisie | buc | 1 | 316,67 | 380,00 | 316,67 | 380,00 |
| 20.30 | Garnitură pompa apă | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.31 | Set surub chiuloasă | buc | 1 | 641,67 | 770,00 | 641,67 | 770,00 |
| 20.32 | Bujii incandescente | buc | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 20.33 | Încălzire autonomă (WEBASTO) | buc | 1 | 16666,67 | 20000,00 | 16666,67 | 20000,00 |
| 20.34 | Pompă de înaltă presiune | buc | 1 | 16666,67 | 20000,00 | 16666,67 | 20000,00 |
| 20.35 | Pompă servodirecție | buc | 1 | 2166,67 | 2600,00 | 2166,67 | 2600,00 |
| 20.36 | Injector combustibil | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 20.37 | Kit admisie galerie | set | 1 | 3250,00 | 3900,00 | 3250,00 | 3900,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|----------|----------|----------|----------|
| 20.38 | Inel etanșare arbore cotit față | buc | 1 | 58,33 | 70,00 | 58,33 | 70,00 |
| 20.39 | Inel etanșare arbore cotit spate | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 20.40 | Senzor presiune pneu | buc | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 |
| 20.41 | Senzor ABS | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 20.42 | Lacăt pornire motor | buc | 1 | 3000,00 | 3600,00 | 3000,00 | 3600,00 |
| 20.43 | Far anticeață | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 20.44 | Motorăș electromagnetic a frânei de mînă drept | buc | 1 | 3750,00 | 4500,00 | 3750,00 | 4500,00 |
| 20.45 | Motorăș electromagnetic a frânei de mînă stîng | buc | 1 | 3750,00 | 4500,00 | 3750,00 | 4500,00 |
| 20.46 | Amortizor pneumatic față | buc | 1 | 27500,00 | 33000,00 | 27500,00 | 33000,00 |
| 20.47 | Amortizor pneumatic spate | buc | 1 | 27500,00 | 33000,00 | 27500,00 | 33000,00 |
| 20.48 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 20.49 | Rulment puntea spate | buc | 1 | 1583,33 | 1900,00 | 1583,33 | 1900,00 |
| 20.50 | Element flexibil țavă eșapament | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 20.51 | Planetară exterioară puntea față | buc | 1 | 1750,00 | 2100,00 | 1750,00 | 2100,00 |
| 20.52 | Planetară interioară puntea față | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 20.53 | Planetară exterioară puntea spate | buc | 1 | 1750,00 | 2100,00 | 1750,00 | 2100,00 |
| 20.54 | Planetară interioară puntea spate | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 20.55 | Burduf planetară exterioară puntea față | buc | 1 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 |
| 20.56 | Burduf planetară interioară puntea față | buc | 1 | 458,33 | 550,00 | 458,33 | 550,00 |
| 20.57 | Burduf planetară exterioară puntea spate | buc | 1 | 525,00 | 630,00 | 525,00 | 630,00 |
| 20.58 | Burduf planetară interioară puntea spate | buc | 1 | 516,67 | 620,00 | 516,67 | 620,00 |
| 20.59 | Clipse molding ornament arca | set | 1 | 58,33 | 70,00 | 58,33 | 70,00 |
| 20.60 | Ornament arca fata | buc | 1 | 308,33 | 370,00 | 308,33 | 370,00 |
| 20.61 | Ornament arca spate | buc | 1 | 233,33 | 280,00 | 233,33 | 280,00 |
| 20.62 | Burduf casetă de direcție | buc | 1 | 112,50 | 135,00 | 112,50 | 135,00 |
| 20.63 | Agent frigorific | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 20.64 | Ulei pentru condiționer | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 20.65 | Ulei caseta directie | lit | 1 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 270,00 |
| 20.66 | Furtun interculer 7P0145737 | buc | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 20.67 | Actuator tubosluflantă | buc | 1 | 1583,33 | 1900,00 | 1583,33 | 1900,00 |
| 20.68 | Senzor filtru particule | buc | 1 | 633,33 | 760,00 | 633,33 | 760,00 |
| 20.69 | Tijă direcție | buc | 1 | 383,33 | 460,00 | 383,33 | 460,00 |
| 20.70 | Casetă de direcție | buc | 1 | 40000,00 | 48000,00 | 40000,00 | 48000,00 |
| 20.71 | Plăcuțe de frînă față (original) | set | 1 | 4750,00 | 5700,00 | 4750,00 | 5700,00 |
| 20.72 | Plăcuțe de frînă spate (original) | set | 1 | 2708,33 | 3250,00 | 2708,33 | 3250,00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 20.73 | Kit reparație suport plăcuțe frână față | set | 1 | 337,50 | 405,00 | 337,50 | 405,00 |
| 20.74 | Saboți frână de mână | buc | 1 | 575,00 | 690,00 | 575,00 | 690,00 |
| 20.75 | Senzor uzare plăcuțe frână față | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 20.76 | Senzor uzare plăcuțe frână spate | buc | 1 | 175,00 | 210,00 | 175,00 | 210,00 |
| 20.77 | Senzor presiune/ nivel ulei | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 20.78 | Senzor temperatura gaze | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 20.79 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.80 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 |
| 20.81 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 20.82 | Inel arbore cotit față | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.83 | Inel arbore cotit spate | buc | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 20.84 | Inel etanșare cutie de viteze | buc | 1 | 300,00 | 360,00 | 300,00 | 360,00 |
| 20.85 | Cap bară | buc | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 20.86 | Tijă de direcție | buc | 1 | 383,33 | 460,00 | 383,33 | 460,00 |
| 20.87 | Tijă stabilizator față | buc | 1 | 466,67 | 560,00 | 466,67 | 560,00 |
| 20.88 | Tijă stabilizator spate | buc | 1 | 191,67 | 230,00 | 191,67 | 230,00 |
| 20.89 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 2083,33 | 2500,00 | 2083,33 | 2500,00 |
| 20.90 | Radiator AC | buc | 1 | 1500,00 | 1800,00 | 1500,00 | 1800,00 |
| 20.91 | Compresor AC | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 20.92 | Radiator încălzire interior | buc | 1 | 716,67 | 860,00 | 716,67 | 860,00 |
| 20.93 | Radiator încălzire interior bancheta spate | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |
| 20.94 | Radiator interculer | buc | 1 | 4666,67 | 5600,00 | 4666,67 | 5600,00 |
| 20.95 | Radiator ulei (în ansamblu) | buc | 1 | 1833,33 | 2200,00 | 1833,33 | 2200,00 |
| 20.96 | Supapă presiune agent frigorific | buc | 1 | 583,33 | 700,00 | 583,33 | 700,00 |
| 20.97 | Pompă ajutătoare sist. Răcire | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 20.98 | Pompă apă | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 20.99 | Curea generator | buc | 1 | 341,67 | 410,00 | 341,67 | 410,00 |
| 20.100 | Rolă ghidaj cureagenerator | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 20.101 | Fulie generator | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 20.102 | Bujie incandescentă | buc | 1 | 190,00 | 228,00 | 190,00 | 228,00 |
| 20.103 | Siguranță Maxi 32V 40A | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 20.104 | Rolă curea generator | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 20.105 | Bucsa casetă de direcție | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 20.106 | Mîner deschidere capotă | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 20.107 | Braț față dreapta superior | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|---|---------|----------|---------|----------|
| 20.108 | Braț față stînga superior | buc | 1 | 1083,33 | 1300,00 | 1083,33 | 1300,00 |
| 20.109 | Braț față dreapta inferior | buc | 1 | 3750,00 | 4500,00 | 3750,00 | 4500,00 |
| 20.110 | Braț față stînga inferior | buc | 1 | 3750,00 | 4500,00 | 3750,00 | 4500,00 |
| 20.111 | Bucșa braț față din față | buc | 1 | 275,00 | 330,00 | 275,00 | 330,00 |
| 20.112 | Bucșa braț față din spate | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 20.113 | Braț spate superior față | buc | 1 | 308,33 | 370,00 | 308,33 | 370,00 |
| 20.114 | Braț spate superior spate | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 20.115 | Braț spate inferior partea din spate | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 20.116 | Bucșa braț spate inferior partea din spate | buc | 1 | 200,00 | 240,00 | 200,00 | 240,00 |
| 20.117 | Braț spate inferior partea din față | buc | 1 | 3083,33 | 3700,00 | 3083,33 | 3700,00 |
| 20.118 | Bucșa braț spate inferior partea din față | buc | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 20.119 | Braț spate stînga de reglare a unghiilor roților | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.120 | Braț spate drept de reglare a unghiilor roților | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.121 | Bucșa cadru jug motor | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 20.122 | Bucșa cadru puntea spate | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 20.123 | Bucșe stabilizator față (original) | set | 1 | 240,00 | 288,00 | 240,00 | 288,00 |
| 20.124 | Bucșe stabilizator spate (original) | set | 1 | 266,67 | 320,00 | 266,67 | 320,00 |
| 20.125 | Discuri de frînă față (original) | set | 1 | 7166,67 | 8600,00 | 7166,67 | 8600,00 |
| 20.126 | Discuri de frînă spate (original) | set | 1 | 6000,00 | 7200,00 | 6000,00 | 7200,00 |
| 20.127 | Cilindru frînă principal | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 20.128 | Ulei cutie G055540A2 | lit | 1 | 525,00 | 630,00 | 525,00 | 630,00 |
| 20.129 | Filtru cutie | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 20.130 | Ulei pentru caseta direcție | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 20.131 | Surub roată | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 20.132 | Amortizor capotă | buc | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 20.133 | Amortizor portbagaj (original) | buc | 1 | 8750,00 | 10500,00 | 8750,00 | 10500,00 |
| 20.134 | Lacăt portbagaj | buc | 1 | 4166,67 | 5000,00 | 4166,67 | 5000,00 |
| 20.135 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |
| 20.136 | Surub roată | buc | 1 | 41,67 | 50,00 | 41,67 | 50,00 |
| 20.137 | Ulei transmisie diferențial | lit | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 20.138 | Ulei motor | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 20.139 | Filtru de ulei | buc | 1 | 120,83 | 145,00 | 120,83 | 145,00 |
| 20.140 | Filtru de aer | buc | 1 | 262,50 | 315,00 | 262,50 | 315,00 |
| 20.141 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 465,00 | 558,00 | 465,00 | 558,00 |
| 20.142 | Filtru de polen | buc | 1 | 204,17 | 245,00 | 204,17 | 245,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---------|---------|-----------|-----------|
| | Total: | | | | | 287214,17 | 344657,00 |
| 21 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobil Peugeot Partner, anul producerii 2018, 1560 cm | | | | | | |
| 21.1 | Deservirea tehnică | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 21.2 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 21.3 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 21.4 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 21.5 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 21.6 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 21.7 | Reparație cutie | buc | 1 | 2250,00 | 2700,00 | 2250,00 | 2700,00 |
| 21.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 21.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 21.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 21.11 | Reparație generator | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 21.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 21.13 | Reparație turbosuflantă | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 21.14 | Reparație sistem de evacuare gaze (DPF) | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 21.15 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 21.16 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 21.17 | Înlocuire lubrifianti sistem de transmisie și cutie de viteze | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 21.18 | Diagnosticare computerizată | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 21.19 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | set | 1 | 3750,00 | 4500,00 | 3750,00 | 4500,00 |
| 21.20 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | set | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 21.21 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 21.22 | Curațare chimică habitacul | buc | 1 | 625,00 | 750,00 | 625,00 | 750,00 |
| 21.23 | Amortizor față | buc | 1 | 941,67 | 1130,00 | 941,67 | 1130,00 |
| 21.24 | Amortizor spate | buc | 1 | 775,00 | 930,00 | 775,00 | 930,00 |
| 21.25 | Kit protecție amortinzator față | buc | 1 | 350,00 | 420,00 | 350,00 | 420,00 |
| 21.26 | Kit protecție amortinzator spate | buc | 1 | 483,33 | 580,00 | 483,33 | 580,00 |
| 21.27 | Agent frigorific | kg | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 21.28 | Pompă combustibil presiune înaltă | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 21.29 | Injector combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 21.30 | Ștergătoare parbriz | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 21.31 | Set distribuție motor | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 21.32 | Surub roata | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 21.33 | Bujii incandescente | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 21.34 | Cablu frână de mână | buc | 1 | 291,67 | 350,00 | 291,67 | 350,00 |
| 21.35 | Ulei pentru conditioner | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 21.36 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 405,00 | 486,00 | 405,00 | 486,00 |
| 21.37 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 541,67 | 650,00 | 541,67 | 650,00 |
| 21.38 | Bucșă braț față (partea față) | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 21.39 | Bucșă braț față (partea spate) | buc | 1 | 216,67 | 260,00 | 216,67 | 260,00 |
| 21.40 | Bucșe puntea spate | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 21.41 | Articulație sferică dreapta | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 21.42 | Articulație sferică stânga | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 21.43 | Beșa stabilizator față | buc | 1 | 158,33 | 190,00 | 158,33 | 190,00 |
| 21.44 | Beșa stabilizator spate | buc | 1 | 133,33 | 160,00 | 133,33 | 160,00 |
| 21.45 | Cap bară | buc | 1 | 283,33 | 340,00 | 283,33 | 340,00 |
| 21.46 | Tijă direcție | buc | 1 | 183,33 | 220,00 | 183,33 | 220,00 |
| 21.47 | Bieletă stabilizator față | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 21.48 | Bieletă stabilizator spate | buc | 1 | 225,00 | 270,00 | 225,00 | 270,00 |
| 21.49 | Discuri de frână față | buc | 1 | 554,17 | 665,00 | 554,17 | 665,00 |
| 21.50 | Discuri de frână spate | buc | 1 | 1175,00 | 1410,00 | 1175,00 | 1410,00 |
| 21.51 | Plăcuțe de frână față | set | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 21.52 | Plăcuțe de frână spate | set | 1 | 308,33 | 370,00 | 308,33 | 370,00 |
| 21.53 | Bujie incandescentă | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 21.54 | Ulei motor | lit | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 21.55 | Ulei cutie | lit | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 21.56 | Filtru de ulei | buc | 1 | 93,33 | 112,00 | 93,33 | 112,00 |
| 21.57 | Filtru de aer | buc | 1 | 160,00 | 192,00 | 160,00 | 192,00 |
| 21.58 | Filtrul de combustibil | buc | 1 | 273,33 | 328,00 | 273,33 | 328,00 |
| 21.59 | Filtru de polen | buc | 1 | 145,83 | 175,00 | 145,83 | 175,00 |
| | Total: | | | | | 38481,67 | 46178,00 |
| 22 | Servicii de reparație și piese de schimb pentru automobil Toyota RAV4, anul producerii 2019, 2487 cm | | | | | | |
| 22.1 | Reparație casetă de direcție | buc | 1 | 2666,67 | 3200,00 | 2666,67 | 3200,00 |
| 22.2 | Reparație suspensie | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 22.3 | Înlocuire set distribuție | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 22.4 | Reparație capitală motor | buc | 1 | 5000,00 | 6000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 22.5 | Înlocuire ambreaj | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 22.6 | Reparație cutie automată | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 22.7 | Reparație cardan | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 22.8 | Reglare unghiuri la roți | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 22.9 | Reparație sistemă de injecție | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 22.10 | Reparație sistem de alimentare cu combustibil | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 22.11 | Reparație generator | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 22.12 | Reparație demaror | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 22.13 | Reparație sistem de evacuare gaze | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.14 | Reparație sistem de răcire motor | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.15 | Diagnosticare și reparație sistem de frână | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.16 | Diagnosticare compiuterizată | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.17 | Servicii înlocuire a parbrizului inclusiv parbriz | buc | 1 | 7500,00 | 9000,00 | 7500,00 | 9000,00 |
| 22.18 | Servicii înlocuire a lunetei inclusiv lunetă | buc | 1 | 1000,00 | 1200,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| 22.19 | Lucrări de electricitate (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.20 | Lucrări de lăcătușărie (tarif/oră) | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.21 | Curațare chimică habitaclu | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.22 | Amortizor față | buc | 1 | 1333,33 | 1600,00 | 1333,33 | 1600,00 |
| 22.23 | Amortizor spate | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.24 | Arc elicoidal fata | set | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.25 | Arc spate | set | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.26 | Flanșă amortizor față | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.27 | Flanșă amortizor spate | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.28 | Cap bară | buc | 1 | 275,00 | 330,00 | 275,00 | 330,00 |
| 22.29 | Tijă direcție | buc | 1 | 375,00 | 450,00 | 375,00 | 450,00 |
| 22.30 | Agent frigorific | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 22.31 | Plăcuțe de frână față | buc | 1 | 916,67 | 1100,00 | 916,67 | 1100,00 |
| 22.32 | Plăcuțe de frână spate | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 22.33 | Rulment fuzetă față | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 22.34 | Rulment fuzetă spate | buc | 1 | 1541,67 | 1850,00 | 1541,67 | 1850,00 |
| 22.35 | Radiator sistem de răcire | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 22.36 | Radiator AC | buc | 1 | 1666,67 | 2000,00 | 1666,67 | 2000,00 |
| 22.37 | Compresor AC | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----|---|---------|---------|----------|----------|
| 22.38 | Curea generator | buc | 1 | 333,33 | 400,00 | 333,33 | 400,00 |
| 22.39 | Rolă curea generator | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 22.40 | Set de distribuție | buc | 1 | 2333,33 | 2800,00 | 2333,33 | 2800,00 |
| 22.41 | Bujie | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 22.42 | Tijă bara stabilizator față | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 22.43 | Tijă bara stabilizator spate | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 22.44 | Bucșă bara stabilizator față | buc | 1 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 |
| 22.45 | Braț față dreapta | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.46 | Braț față stînga | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.47 | Bucșă braț față (partea din față) | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| 22.48 | Bucșă braț față (partea din spate) | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 22.49 | Rotulă braț față | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.50 | Ax cardanic | buc | 1 | 2500,00 | 3000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| 22.51 | Cruce cardanică | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.52 | Rulment ax cardanic | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.53 | Burduf planetară interior | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 22.54 | Burduf planetară exterior | buc | 1 | 208,33 | 250,00 | 208,33 | 250,00 |
| 22.55 | Reostat sobă | buc | 1 | 500,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 |
| 22.56 | Ventilator sobă | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 22.57 | Senzor arbore cotit | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 22.58 | Senzor arbore cu came | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 22.59 | Senzor temperatura motor | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 22.60 | Inel etansare arbore cotit fata | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 22.61 | Inel etansare arbore cotit spate | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 22.62 | Senzor ABS | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 22.63 | Pompă de apă | buc | 1 | 708,33 | 850,00 | 708,33 | 850,00 |
| 22.64 | Termostat | buc | 1 | 666,67 | 800,00 | 666,67 | 800,00 |
| 22.65 | Discuri de frînă față | buc | 1 | 833,33 | 1000,00 | 833,33 | 1000,00 |
| 22.66 | Tambur de frînă spate | buc | 1 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 |
| 22.67 | Amortizor portbagaj | buc | 1 | 250,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 |
| 22.68 | Stergător de parbriz | buc | 1 | 166,67 | 200,00 | 166,67 | 200,00 |
| | Total: | | | | | 57291,67 | 68750,00 |
| 23 | Lămpi pentru automobile | | | | | | |
| 23.1 | H1 | buc | 1 | 26,67 | 32,00 | 26,67 | 32,00 |
| 23.2 | H3 | buc | 1 | 30,00 | 36,00 | 30,00 | 36,00 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---------|---------|---------|---------|
| 23.3 | H4 | buc | 1 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 |
| 23.4 | H7 | buc | 1 | 70,00 | 84,00 | 70,00 | 84,00 |
| 23.5 | H8 | buc | 1 | 105,00 | 126,00 | 105,00 | 126,00 |
| 23.6 | H9 | buc | 1 | 187,50 | 225,00 | 187,50 | 225,00 |
| 23.7 | H10 | buc | 1 | 206,67 | 248,00 | 206,67 | 248,00 |
| 23.8 | H11 | buc | 1 | 82,50 | 99,00 | 82,50 | 99,00 |
| 23.9 | H12 | buc | 1 | 86,67 | 104,00 | 86,67 | 104,00 |
| 23.10 | HB3 | buc | 1 | 64,17 | 77,00 | 64,17 | 77,00 |
| 23.11 | HB4 | buc | 1 | 64,17 | 77,00 | 64,17 | 77,00 |
| 23.12 | C5W | buc | 1 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 |
| 23.13 | C10W | buc | 1 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 |
| 23.14 | W5W | buc | 1 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 |
| 23.15 | P21W | buc | 1 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 |
| 23.16 | W21W | buc | 1 | 34,17 | 41,00 | 34,17 | 41,00 |
| 23.17 | WY21W | buc | 1 | 34,17 | 41,00 | 34,17 | 41,00 |
| 23.18 | PY21W | buc | 1 | 9,17 | 11,00 | 9,17 | 11,00 |
| 23.19 | H21W | buc | 1 | 60,00 | 72,00 | 60,00 | 72,00 |
| 23.20 | W16W | buc | 1 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | 18,00 |
| 23.21 | R10W | buc | 1 | 4,17 | 5,00 | 4,17 | 5,00 |
| 23.22 | W3W | buc | 1 | 4,17 | 5,00 | 4,17 | 5,00 |
| 23.23 | W1,2W | buc | 1 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| 23.24 | BAX | buc | 1 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 |
| 23.25 | XENON D1S | buc | 1 | 555,00 | 666,00 | 555,00 | 666,00 |
| 23.26 | XENON D2S | buc | 1 | 416,67 | 500,00 | 416,67 | 500,00 |
| 23.27 | XENON D3S | buc | 1 | 862,50 | 1035,00 | 862,50 | 1035,00 |
| 23.28 | XENON D1R | buc | 1 | 1200,00 | 1440,00 | 1200,00 | 1440,00 |
| 23.29 | XENON D2R | buc | 1 | 510,00 | 612,00 | 510,00 | 612,00 |
| 23.30 | XENON D3R | buc | 1 | 787,50 | 945,00 | 787,50 | 945,00 |
| | TOTAL: | | | | | 5508,33 | 6610,00 |
| 24 | Materiale consumabile/lichide tehnice | | | | | | |
| 24.1 | Soluție antigripantă (WD40) | buc | 1 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 |
| 24.2 | Diluant,dizolvant | lit | 1 | 26,67 | 32,00 | 26,67 | 32,00 |
| 24.3 | Soluție curățare sistem frână/ambreaj | buc | 1 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 |
| 24.4 | Ermetic pentru etanșare (silicon) | buc | 1 | 120,00 | 144,00 | 120,00 | 144,00 |
| 24.5 | Antigel G12+ | lit | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|---|--------|--------|------------|------------|
| 24.6 | Antigel G11 | lit | 1 | 150,00 | 180,00 | 150,00 | 180,00 |
| 24.7 | Lichid de frână DOT4 | lit | 1 | 120,00 | 144,00 | 120,00 | 144,00 |
| 24.8 | Lichid de frână DOT5.1 | lit | 1 | 308,33 | 370,00 | 308,33 | 370,00 |
| | TOTAL: | | | | | 1025,00 | 1230,00 |
| 25 | Reparație jante | | | | | | |
| 25.1 | Demontarea/montarea anvelope R15 | buc | 1 | 66,67 | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
| 25.2 | Echilibrarea roții R15 | buc | 1 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
| 25.3 | Reparația jantei din metal R15 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 25.4 | Reparația jantei din aliaj R15 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 25.5 | Demontarea/montarea anvelope R16 | buc | 1 | 66,67 | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
| 25.6 | Echilibrarea roții R16 | buc | 1 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
| 25.7 | Reparația jantei din metal R16 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 25.8 | Reparația jantei din aliaj R16 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 25.9 | Demontarea/montarea anvelope R17 | buc | 1 | 66,67 | 80,00 | 66,67 | 80,00 |
| 25.10 | Echilibrarea roții R17 | buc | 1 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
| 25.11 | Reparația jantei din metal R17 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 25.12 | Reparația jantei din aliaj R17 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 25.13 | Demontarea/montarea anvelope R18 | buc | 1 | 75,00 | 90,00 | 75,00 | 90,00 |
| 25.14 | Echilibrarea roții R18 | buc | 1 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
| 25.15 | Reparația jantei din metal R18 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 25.16 | Reparația jantei din aliaj R18 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| 25.17 | Demontarea/montarea anvelope R19 | buc | 1 | 83,33 | 100,00 | 83,33 | 100,00 |
| 25.18 | Echilibrarea roții R19 | buc | 1 | 25,00 | 30,00 | 25,00 | 30,00 |
| 25.19 | Reparația jantei din aliaj R19 | buc | 1 | 125,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 |
| | Total: | | | | | 1608,33 | 1930,00 |
| | Total Oferta: | | | | | 1875602,50 | 2250573,00 |