

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1707811981008 din 13.02.2024				Inspectoratul General pentru Situații de Urgență <u>1006601000543</u>		
Obiectul de achiziției: achiziționarea serviciilor de reparație imprimante, multifuncționale de capacitate înaltă cât și încărcarea/regenerarea cartușelor pentru imprimante						
	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.	Canon i-Sensys MF 237w	CHINA	SCC	Se indică prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbarea Pick up roller; 2. Schimbarea Fuser Film; 3. Schimbarea Lower Pressure roller; 4. Schimbarea separation pad 5. Schimbarea blocul de laser 6. Schimbarea Main Board 7. Profilaxia imprimantei Piesele sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	Se indică prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbarea Pick up roller; 2. Schimbarea Fuser Film; 3. Schimbarea Lower Pressure roller; 4. Schimbarea separation pad 5. Schimbarea blocul de laser 6. Schimbarea Main Board 7. Profilaxia imprimantei Piesele sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	ISO
2.	Canon i-Sensys MF 232w	CHINA	SCC			ISO
3.	Canon i-Sensys LBP 2900	CHINA	SCC			ISO
4.	Canon i-Sensys MF 211,	CHINA	SCC			ISO
5.	Canon i-Sensys MF 4780w,	CHINA	SCC			ISO
6.	Canon i-Sensys MF 4410	CHINA	SCC			ISO
7.	Canon i-Sensys LBP 3010B,	CHINA	SCC			ISO
8.	Canon i-Sensys LBP 3010	CHINA	SCC			ISO
9.	Canon i-Sensys LBP 6020	CHINA	SCC			ISO
10.	Canon i-Sensys LBP 6020B	CHINA	SCC			ISO
11.	Canon i-Sensys MF 8280Cw Color	CHINA	SCC			ISO
12.	Canon i-Sensys LBP 611Cn Color,	CHINA	SCC			ISO
13.	Canon i-Sensys MF 744 color	CHINA	SCC			ISO
14.	Canon i-Sensys MF 4010	CHINA	SCC			ISO
15.	Canon i-Sensys LBP6670dn,	CHINA	SCC			ISO
16.	Canon MFP 1435 iF	CHINA	SCC			ISO
17.	Canon MFP 1643 iF,	CHINA	SCC			ISO
18.	HP LaserJet M1132 MFP	CHINA	SCC			ISO
19.	HP LaserJet 1010	CHINA	SCC			ISO
20.	HP LaserJet 1020	CHINA	SCC			ISO
21.	HP LaserJet 1536 dnf MFP	CHINA	SCC			ISO
22.	Hp pro MFP M277dw color.	CHINA	SCC			ISO

23	Epson L3100	JAPAN	Original	Schimbare PrintHead Piesa sus menționată care urmează a fi schimbat în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	Schimbare PrintHead Piesa sus menționată care urmează a fi schimbat în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	ISO
24	Epson L810	JAPAN	Original			ISO
25	Canon Pixma G3411	JAPAN	Original			ISO
						ISO
26	Canon C 2220i Color	JAPAN	Original	Să se indice prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbare Main Board; 2. Defect termobloc; 3. Defect sistemul duplex; 4. Defect rolelor de cauciuc; 5. Defect componentelor rotative; 6. Restabilirea funcționalității DRUM-ului; 7. Profilaxia copiatorului, etc. Piese sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	Să se indice prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, de exemplu: 1. Schimbare Main Board; 2. Defect termobloc; 3. Defect sistemul duplex; 4. Defect rolelor de cauciuc; 5. Defect componentelor rotative; 6. Restabilirea funcționalității DRUM-ului; 7. Profilaxia copiatorului, etc. Piese sus menționate care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).	
27	MFP Toshiba E-studio 2006, Mono Copier	JAPAN	Original			ISO
28	Konica Minolta Bizhub225	JAPAN	Original			ISO
30	Xerox WorkCentre 5335	Olanda	Original			ISO
						ISO
1	Canon 703	CHINA	SCC	1. La încărcarea cartușelor să se utilizeze toner corespunzător producătorului imprimantei. 2. Numărul copiilor/imprimări efectuate de file în formatul A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de către Producător pentru fiecare tip de cartuș în parte. 3. Cartușe cu cerneală, cerneala trebuie să fie originala conform imprimantelor.	1. La încărcarea cartușelor să se utilizeze toner corespunzător producătorului imprimantei. 2. Numărul copiilor/imprimări efectuate de file în formatul A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de către Producător pentru fiecare tip de cartuș în parte. 3. Cartușe cu cerneală, cerneala trebuie să fie originala conform imprimantelor.	ISO
2	Canon 725	CHINA	SCC			ISO
3	Canon 728	CHINA	SCC			ISO
4	Canon 737	CHINA	SCC			ISO
5	Canon C-EXV 50	CHINA	SCC			ISO
6	Canon T06	CHINA	SCC			ISO
7	CF280/505	CHINA	SCC			ISO
8	Color Canon 045 (K,C,M,Y) set	JAPAN	Original			ISO
9	Color Canon 731 (K,C,M,Y) set	JAPAN	Original			ISO
10	Color Canon 055 (K,C,M,Y) set	JAPAN	Original			ISO
11	Color CF400 (K,C,M,Y) set	JAPAN	Original			ISO
12	Color Inc (I9C/M/Y) for Canon Pixma G341 I set	JAPAN	Original			ISO
13	Color Inc (I(C/M/Y) for Epson L3100 set	JAPAN	Original			ISO
14	Color Inc (I(C/M/Y) for Epson L1800 set	JAPAN	Original			ISO

15	Xerox toner catrige WC 5335 (K)	Olanda	Original			ISO
1	Canon703	CHINA	SCC	1. Regenerarea cartuşului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curăţare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede încărcarea acestuia după regenerare.	1. Regenerarea cartuşului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curăţare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede încărcarea acestuia după regenerare.	ISO
2	Canon 725	CHINA	SCC			ISO
3	Canon 728	CHINA	SCC			ISO
4	Canon 737	CHINA	SCC			ISO
5	Canon C-EXV 50	CHINA	SCC			ISO
6	Canon T06	CHINA	SCC			ISO
7	CF280/505	CHINA	SCC			ISO
8	Canon 045 (K,C,M,Y cu chip) Set	CHINA	SCC			ISO
9	Canon 731 (K,C,M,Y cu chip) Set	CHINA	SCC			ISO
10	Canon 055 (K,C,M,Y cu chip) Set	CHINA	SCC			ISO
11	Canon CF400 (K,C,M,Y cu chip) Set	CHINA	SCC			ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Creţu Sergiu În calitate de: Administrator Ofertantul: **S.C. "Net-ADV" SRL** Adresa: adr. jur. Chişinău, Bl. Cuza Vodă 18/5

BC "ENERGBANK" S.A. IBAN.MD22EN000000222433140858 – MDL ENEGMD 22858