

Modelul automobilului		Anul de fabricație	Motor / Combustibil
Dacia Logan		2017	900 cm3/Benzina
Nr.	Denumirea serviciilor	Preț	Preț
		fără TVA	cuTVA
		Reparația motorului și atașamentelor	
1	Diagnosticarea defecțiunilor motorului	166,67	200,00
2	Demontarea și montarea motorului	2.708,33	3.250,00
3	Dezasamblarea și asamblarea motorului	3.125,00	3.750,00
4	Repararea complexă a chiulasei motorului	2.083,33	2.500,00
5	Alezajul cilindrilor	333,33	400,00
6	Schimbul pistoanelor	208,33	250,00
	Schimbul inelelor	83,33	100,00
	Schimbul bolților	41,67	50,00
7	Șlefuirea arborelui cotit	500,00	600,00
	Șlefuirea arborelui schimb bușelor	166,67	200,00
	Șlefuirea arborelui bielă-manivelă	833,33	1.000,00
8	Schimb al pompei de apă	166,67	200,00
9	Schimb al rolor de întindere	83,33	100,00
10	Schimbul curelei mecanismului de distribuție	666,67	800,00
11	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de ulei	58,33	70,00
	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de aer	33,33	40,00
	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de carburant	66,67	80,00
	Deservirea tehnică inclusiv: schimb de ulei și al filtrelor de salon	41,67	50,00
12	Schimb al pompei de combustibil	312,50	375,00
13	Schimb bujiei – unitar (benzină)	16,67	20,00
14	Schimbul incandescenței – unitar (diesel)	0,00	
15	Diagnosticarea sistemului de climatizare a aerului	208,33	250,00
16	Reparația turbosuflantă		
17	Reparația pompei de injecție presiune înaltă (diesel)		
18	Reparație injector (diesel)		
Reparația cutiei de viteză			
19	Demontarea și montarea	666,67	800,00
20	Dezasamblarea și schimbul total de rulmente	666,67	800,00
21	Schimb al sincronilor	416,67	500,00
22	Schimb al pinionului mers înapoi	375,00	450,00
Reparația și deservirea sistemului electric			
23	Diagnosticarea defecțiunilor la computator	166,67	200,00
24	Schimb al generatorului	162,50	195,00
25	Schimb al rulmenților	83,33	100,00
	Schimb al releului de reglare	83,33	100,00
	Schimb al curelei generatorului	100,00	120,00
26	Schimb al demarorului	125,00	150,00
27	Schimb al periilor	166,67	200,00
	Schimb al bușelor	166,67	200,00
28	Schimb al releului de aspirație	83,33	100,00
29	Schimb al bendiks	250,00	300,00
30	Reglarea sistemului de iluminarea	100,00	120,00

Modelul automobilului		Anul de fabricație	Motor / Combustibil
Dacia Logan		2017	900 cm3/Benzina
Nr.	Denumirea serviciilor	Preț	Preț
		fără TVA	cuTVA
		Repararea mecanismului de direcție	
31	Diagnosticarea defecțiunilor mecanismului de direcție	58,33	70,00
32	Profilactica servodirecției hidraulice	58,33	70,00
33	Profilaxia mecanismului de direcție	58,33	70,00
34	Schimb al mecanismului de direcție	500,00	600,00
35	Schimb al servodirecției hidraulice	291,67	350,00
Reparația suspensiei și sistemului de frînare			
36	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei	58,33	70,00
37	Schimb amortizator – unitar (față)	125,00	150,00
38	Schimb amortizator – unitar (spate)	86,67	104,00
39	Schimb al sidiului articulațiilor - unitar	83,33	100,00
40	Schimb al capătului barei direcție - unitar	50,00	60,00
41	Schimb al lustrelor - unitar	125,00	150,00
42	Desaxarea și axarea roților	150,00	180,00
43	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față)	100,00	120,00
44	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate)	166,67	200,00
45	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față)	125,00	150,00
46	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate)	150,00	180,00
Reparația sistemii de răcire			
47	Schimb termostat	166,67	200,00
48	Schimb lichid antigel	166,67	200,00
Reparația mecanismului ambreiaj			
49	Demontare și montarea	666,67	800,00
50	Schimb placa presiune	41,67	50,00
51	Schimb disc ambreiaj	41,67	50,00
52	Schimb rulment placa presiune	41,67	50,00