

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1649652211407</u> din <u>22.04.2022</u>
Obiectul achiziției: serviciilor de reparație auto a autoturismelor ANSP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 ANSP și CSP Chișinău						
Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)			Schimb ulei motor 5w30 2serv Schimb filtru ulei 2serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb amortizor fata 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 2serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 2serv Reglarea unghiurilor de direcție 2serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 2 serv Diagnostica suspensiei 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv.	Schimb ulei motor 5w30 2serv Schimb filtru ulei 2serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb amortizor fata 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 2serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 2serv Reglarea unghiurilor de direcție 2serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 2 serv Diagnostica suspensiei 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv.	

				Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Logan, a.2013(UU14SDAG450218 188) 1142 cm3	Dacia Logan, a.2013(UU14SDAG450218 188) 1142 cm3			Schimb ulei motor 5w40 6 serv Schimb filtru ulei 6 serv Schimb filtru aer 6 serv Schimb filtru salon 6 serv Schimb filtru benzină 6 serv Schimb set distribuție (GRM)6 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 48 serv Schimb bugii (set) 6 serv Schimb lichid de frîne 6 serv Vulcanizarea anvelopei R15 48 serv Diagnostică compiuterizată 6 serv Diagnostică suspensiei 12 serv Schimb suport motor 6 serv Schimb curea amplificator hidraulic 6 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 12 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 6 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w40 6 serv Schimb filtru ulei 6 serv Schimb filtru aer 6 serv Schimb filtru salon 6 serv Schimb filtru benzină 6 serv Schimb set distribuție (GRM)6 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 48 serv Schimb bugii (set) 6 serv Schimb lichid de frîne 6 serv Vulcanizarea anvelopei R15 48 serv Diagnostică compiuterizată 6 serv Diagnostică suspensiei 12 serv Schimb suport motor 6 serv Schimb curea amplificator hidraulic 6 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 12 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 6 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Logan ,a.2010(UU1KSD205441093 14) 1461 cm3	Dacia Logan ,a.2010(UU1KSD205441093 14) 1461 cm3			Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	

				Schimb bugii incandescente (set) 1 serv Schimb lichid de frîne 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb suport motor 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Schimb bucșă stabilizator 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb termostat 1 serv Schimb bucșă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb bucșă (salen bloc) braț spate 1serv Schimb mecanism de direcție 1 serv. Schimbarea începătorului (craprep) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb bugii incandescente (set) 1 serv Schimb lichid de frîne 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb suport motor 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Schimb bucșă stabilizator 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb termostat 1 serv Schimb bucșă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb bucșă (salen bloc) braț spate 1serv Schimb mecanism de direcție 1 serv. Schimbarea începătorului (craprep) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm3	Chevrolet orlando (KL1YF7559 EK537679) 1796 cm3			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb bucșă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb arc elicoidal față 1 serv Schimb arc elicoidal spate 1 serv Schimb cilindru frînă spate 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv. Schimb oglinda stingă 1 serv	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb bucșă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb arc elicoidal față 1 serv Schimb arc elicoidal spate 1 serv Schimb cilindru frînă spate 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv. Schimb oglinda stingă 1 serv	

				Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Tractor Foton - 454, a. 2012	Tractor Foton - 454, a. 2012			Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele) 6 ore Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele) 8 ore Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele) 6 ore Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele) 8 ore Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX, a.2005	Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX, a.2005			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostics computerizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostics computerizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Nissan Pathfinder YD25 a. 2007 (2 unități)	Nissan Pathfinder YD25 a. 2007 (2 unități)			Schimb ulei motor 5w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 16 serv Schimb bugii (set) 2 serv Schimb lichid răcire 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Diagnosticsa computerizată 2 serv Schimb turbina aer 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv. Schimb injector (nasos) 2 serv Schimb butuc roată față 2 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 16 serv Schimb bugii (set) 2 serv Schimb lichid răcire 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Diagnosticsa computerizată 2 serv Schimb turbina aer 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv. Schimb injector (nasos) 2 serv Schimb butuc roată față 2 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Škoda Octavia (1.6 BFQ, a. 2009)	Škoda Octavia (1.6 BFQ, a. 2009)			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	

				Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnosticsa compiuterizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnosticsa compiuterizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Mitsubishi Lancer a. 2010	Mitsubishi Lancer a. 2010			Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51.1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnosticsa compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frînă față 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51.1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnosticsa compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frînă față 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
FORD Focus, a. 2007	FORD Focus, a. 2007			Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv	

				Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Renault Kangoo (1.6 benzina a. 2007)	Renault Kangoo (1.6 benzina a. 2007)			Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aier 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb lacăt spate 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aier 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb lacăt spate 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Mercedes Benz cdi, a.2011	Mercedes Benz cdi, a.2011			Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv	

				Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 /185/65 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15 12 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 /185/65 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15 12 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a. 2016	Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a. 2016			Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Total lot 1						

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L