

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reparație a drumului L534 M1 - drum de acces spre s. Cotul Morii**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna				
		8	9	10	11	12
1	Organizarea șantierului			x	x	
2	Lucrări de reparație a stratului de fundație				x	
3	Lucrări de amenajare a straturilor din mixturi asfaltice				x	
4	Lucrări de consolidare a acostamentelor				x	

Semnat:

Nume: Lucian Bîrnaz

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Service Tulis SRL