

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A PRODUSULUI

Instrucțiuni generale articole textile

Pentru o bună durabilitate a produselor facem următoarele recomandări:

Spălați produsele în apă caldă la temperatura indicată de producător.

Nu este recomandat a se folosi produse chimice de înălbire. Producătorul nu este responsabil pentru decolorarea sau modificarea în structură cauzată de utilizarea necorespunzătoare a substanțelor chimice.

Produsele din bumbac, după spălare se pot micșora până la 3%.

La călcat utilizați temperature medie, conform instrucțiunii.

Nu eliminați petele local, pentru evitarea deteriorării se spală tot produsul.

Simboluri de întreținere:

Instrucțiuni de călcare



Călcare la temperatură medie Temperatura maximă a fierului poate fi de 150°C

Instrucțiuni de spălare



Spălare normală (30°C) Se spală la mașină. Tratament mecanic cu o intensitate normală. Stoarcere normală.

Instrucțiuni de curățare chimică



Nu curățați chimic! Produsul nu poate fi curățat chimic.

Instrucțiuni de uscare



Uscare normală Uscare normală, temperatură scăzută

Instrucțiuni de utilizare, spălare și întreținere

La achiziționarea hainelor de protecție, se recomandă respectarea instrucțiunilor de bază, specificate de către producător prin simbolurile grafice de pe etichetă.

Alegerea necorespunzătoare a produsului și nerespectarea normelor de întreținere, poate cauza defecte, care nu se pot reclama, deoarece acestea au apărut în urma modului de utilizare necorespunzător și nerecomandat de producător. Hainele nu sunt spălate în prealabil – există posibilitatea ca acestea să-și piardă culoarea. După una sau două spălări, culorile devin stabile.

Întreținerea recomandată a produselor textile

- . temperatura optimă pentru produsele textile color la spălare este de 30°C*
- . la echipamentul de culoare se recomandă folosirea detergenților COLOR*
- . la spălarea manuală, pentru echipament , se recomandă utilizarea detergenților lichizi*
- . pentru reducerea șifonării și păstrarea culorii se recomandă stoarcerea la rotații mai mici.*
- . în cazul transpirației excesive se recomandă clătirea imediată a produsului în apă curată pentru a preveni efectele de lungă durată a transpirației excesive. Clătirea nu înlocuiește spălarea și modul recomandat de întreținere, dar contribuie la păstrarea culorii pe termen lung*
- . nu se recomandă uscarea echipamentului transpirat la soare înainte de spălare. Produsul nu a fost supus spălării în fabrică – poate să-și piardă din culoare. Culoarea produsului devine stabilă după aproximativ două spălări*
- . utilizarea deodorantelor poate afecta negativ stabilitatea culorilor*
- . este recomandat ca, produsele cu mai multe culori contrastante să fie stoarse bine pentru a nu se prelungi timpul de uscare, astfel se evită amestecarea culorilor umede.*
- . îndepărtarea murdăriei și a petelor intense se face de către specialiști (spălătorii).*
- . Țesăturile fine sunt predispuse la ieșirea firului sau la schemoșare. Vă rugăm să acordați o atenție deosebită la îmbrăcare, întreținere și spălare pentru a reduce riscul deteriorării produsului din țesături fine*
- . Daunele produse prin rupere sau ieșirea firului sunt considerate daune mecanice, prin urmare nu pot fi reclamate*
- . Schemoșarea nu reduce funcționalitatea produsului*
- . produsele cu care s-a manipulat în mod necorespunzător, nu vor intra în categoria de reclamații*
- . înainte de spălare verificați buzunarele produselor și îndepărtați părțile detașabile ale produsului*

. dacă echipamentul nu prezintă semne de murdărie excesivă, atunci nu e nevoie să le spălați la modul maximum

- ornamentele și imprimeurile de pe produs nu necesită călcare*
- articolele de îmbrăcăminte se spală și se calcă pe dos*
- în timpul procesului de spălare, culoarea produsului se schimbă treptat – fapt normal și de dorit în unele cazuri. Nu se consideră ca și un defect.*
- deodorantele nu se aplică pe produse*
- articolele de îmbrăcăminte umede (în care v-a prins ploaia) se curăță mecanic de murdărie, se întind și se usucă la temperatura camerei*

TRANSPORT SI DEPOZITARE

Îmbrăcămintea specială, ambalată în conformitate cu cerințele din documentația tehnică a producătorului, se transportă cu orice tip de transport acoperit, în conformitate cu normele de transport de marfă, care operează pe acest tip de transport. Îmbrăcămintea specială trebuie depozitată în spații acoperite, ferite de lumina directă a soarelui, de surse de ozon sau de flacără deschisă, într-un loc uscat și răcoros, cu respectarea regimului de temperatură de la 5°C la 40°C și a umidității relative de cel mult 60%. Îmbrăcămintea specială nu trebuie depozitată cu substanțe chimice agresive. În timpul depozitării, hainele nu trebuie să fie expuse la solvenți, acizi, baze și alte substanțe care distrug materialul produsului. Îmbrăcămintea trebuie depozitată cu bunuri din grupa de produse similare.

GARANTIA PRODUCĂTORULUI

Perioada de garanție de utilizare corespunde perioadei stabilite prin normele standard de eliberare a îmbrăcămintei speciale. Garanția acoperă produsul cu condiția respectării acestor instrucțiuni, și anume transportul, depozitarea, exploatarea și îngrijirea corespunzătoare a produsului, precum și utilizarea produsului în scopul pentru care a fost conceput.