

Lotul - 4 Caiet de sarcini

Servicii de deservire și reparație a multifuncționalelor de tip EGHOLM și Bucher										
Nr. d/o	Denumirea lotului	Denumirea modelului	Tara de origine	Producătorul	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, fără TVA, lei	Preț unitar, inclusiv TVA, lei	Suma totală, fără TVA, lei	Suma totală, inclusiv TVA, lei
Piese pentru EGHOLM 2260 și BURCHER										
1	Filtru hidraulic	52101	Elvetia	HIFI	buc	10.00	1583.33	1800.00	15833.30	18000.00
2	Filtru ulei motor	74521	Elvetia	HIFI	buc	10.00	750.00	900.00	7500.00	9000.00
3	Filtru carburant	20201	Elvetia	HIFI	buc	10.00	483.33	580.00	4833.30	5800.00
4	Filtru aer motor	45862	Elvetia	HIFI	buc	10.00	750.00	900.00	7500.00	9000.00
5	Filtru aer intern	78541	Elvetia	HIFI	buc	10.00	1666.67	1900.00	16666.70	19000.00
6	Filtru aer extern	96523	Elvetia	HIFI	buc	10.00	916.67	1000.00	9166.70	10000.00
7	Ulei hidraulic	TSA 46	Germania	Venol	litri	170.00	150.00	180.00	25500.00	30600.00
8	Ulei motor	SSAE30	Germania	Venol	litri	58.00	150.00	180.00	8700.00	10440.00
9	Ulei punte fata	TRANS90	Germania	Venol	litri	5.00	100.00	120.00	500.00	600.00
10	Ulei reductor	TRANS90	Germania	Venol	litri	5.00	100.00	120.00	500.00	600.00
11	Antifriz	G12+	Germania	Venol	litri	5.00	75.00	90.00	375.00	450.00
12	Releu	156321	Franta	Vision-Automotive	buc	5.00	166.67	200.00	833.35	1000.00
13	Pompa combustibil	EIF	Germania	Pierburg	buc	1.00	18333.33	22000.00	18333.33	22000.00
14	Perii HAKO 1200	KOR1200	Cehia	Kortace	buc	5.00	2500.00	3000.00	12500.00	15000.00
15	Perii	KOR2260	Cehia	Kortace	buc	300.00	1833.34	2200.00	550002.00	660000.00
16	Rulment	32206	Japonia	Koyo	buc	5.00	416.00	500.00	2080.00	2500.00
17	Kit garnituri hidromotor	151B0129	Danemarca	Danfoss	buc	5.00	1250.00	1500.00	6250.00	7500.00
18	Kit garnituri	150A0232	Danemarca	Danfoss	buc	5.00	250.00	300.00	1250.00	1500.00
19	Ecoflon	P17017576	Italia	SKF	buc	14.00	50.00	60.00	700.00	840.00
20	Garnituri hidraulice	JBR	Romania	Hidrostore	buc	4.00	125.00	150.00	500.00	600.00
21	Oring etasare	O1212	Olanda	Eriks	buc	2.00	83.33	100.00	166.66	200.00
22	Suruburi	DIN931	Romania	Surub Expert	buc	2.00	41.67	50.00	83.34	100.00
23	VD40	Rust Disolver	Germania	Manol	buc	9.00	125.00	150.00	1125.00	1350.00
24	Pompă de aer	PPA005	Danemarca	Egholm	buc	5.00	666.67	800.00	3333.35	4000.00
25	Hidromotor	HHH	Danemarca	Egholm	buc	5.00	2000.00	2400.00	10000.00	12000.00
26	Curea de distribuție	AAD65PK1250	Danemarca	Egholm	buc	5.00	166.67	200.00	833.35	1000.00
27	Curea generator	AVX1250	Germania	Continental	buc	5.00	250.00	300.00	1250.00	1500.00
28	Curea servodirecție	AVX1500	Germania	Continental	buc	5.00	208.33	250.00	1041.65	1250.00
29	Buiii	242235667	Germania	Bosh	buc	5.00	166.67	200.00	833.35	1000.00
30	Buiii incondescențe	NGK91712	Japonia	NGK	buc	5.00	250.00	300.00	1250.00	1500.00
31	Fieib	FLD21F65	Olanda	Eriks	buc	10.00	83.33	100.00	833.30	1000.00
32	Manijeta	TTI25x45	Olanda	Eriks	buc	5.00	583.33	700.00	2916.65	3500.00
33	Furtun hidraulic	2SN250	Italia	PROFLEX	buc	1.00	1250.00	1500.00	1250.00	1500.00
34	Inele cauciuc	O1514	Olanda	Eriks	buc	80.00	125.00	150.00	10000.00	12000.00
35	Simering hidromotor	CO21547E11	Olanda	Eriks	buc	5.00	750.00	900.00	3750.00	4500.00
36	Duze	DPA-4481746	Germania	Bosh	buc	5.00	166.67	200.00	833.35	1000.00
37	Ulei pentru conditioner	Premium PAG	Italia	Errecom	kg	10.00	1250.00	1500.00	12500.00	15000.00
38	Agent de răcire (freon)	R134A	Spania	Top Refrigerance	kg	10.00	833.33	1000.00	8333.30	10000.00
Valoarea totala piese :									749856.98	896830.00
Servicii de deservire tehnică										
1	Servicii de deservire tehnică				om/h	1.00	1250.00	1500.00	1250.00	1500.00
2	Schimb siguranța				serv	2.00	166.67	200.00	333.34	400.00
3	Verificare pompa combustibil				serv	1.00	500.00	600.00	500.00	600.00
4	Verificare pedala accelerație				serv	1.00	500.00	600.00	500.00	600.00
5	Reparatie pedala				serv	1.00	666.67	800.00	666.67	800.00
6	Deplasare				serv	10.00	416.67	500.00	4166.70	5000.00
7	Verificarea circuitului electric				serv	3.00	416.67	500.00	1250.01	1500.00
8	Verificare siguranța				serv	3.00	416.67	500.00	1250.01	1500.00
9	Schimb rele				serv	1.00	291.67	350.00	291.67	350.00
10	Verificarea supape hidraulice				serv	1.00	666.67	800.00	666.67	800.00
11	Deconectare circuit hidraulic				serv	1.00	333.33	400.00	333.33	400.00
12	Verificarea și diagnosticarea sistemului de climatizare				serv	20.00	666.67	800.00	13333.40	16000.00
13	Calibrare sensor				serv	20.00	416.67	500.00	8333.40	10000.00
14	Reglare frina fata				serv	6.00	250.00	300.00	1500.00	1800.00
15	Verificare frina spate				serv	6.00	208.33	250.00	1249.98	1500.00
16	Siguranța				serv	20	250.00	300.00	5000.00	6000.00
17	Conexiune hidraulica				serv	50	541.67	650.00	27083.50	32500.00
18	Curatare				serv	50	83.33	100.00	4166.50	5000.00
19	Profilaxie				serv	50	83.33	100.00	4166.50	5000.00
20	Demontare hidromotor				serv	10	416.67	500.00	4166.70	5000.00
21	Montare hidromotor				serv	10	416.67	500.00	4166.70	5000.00
22	Înlocuirea simering hidromotor				serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00
23	Schimb garnituri				serv	10	291.67	350.00	2916.70	3500.00

24	Servicii de reasamblare perii				serv	30	2916.67	3500.00	87500.10	105000.00
25	Servicii instalare				serv	55	666.67	800.00	36666.85	44000.00
26	Servicii de climatizare				serv	20	666.67	800.00	13333.40	16000.00
Valoarea totala servicii :									225292.13	270350.00
TOTAL:									975149.11	1167180.00

10/1/2026

OPERATOR ECONOMIC AGROLANPRIM SRL
Administrator Stati Nicolae