

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1680170233193 din 30.03.2023
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb pentru anul 2023 (repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
Lot 1 Servicii de deservire tehnică și reparație a mijloacelor de transport, cu piese de schimb ale ANSP (sediul central), CSP Chișinău, CSP Hîncești										
CSP Chișinău										
1. Skoda Octavia 1,9TDI, a 2007										
1	Schimb ulei de motor 5w30	serv	1.00	625.00	750.00	625.00	750.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1.00	175.00	210.00	175.00	210.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1.00	283.33	340.00	283.33	340.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1.00	316.67	380.00	316.67	380.00			
5	Schimb filtru motorină	serv	1.00	350.00	420.00	350.00	420.00			
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/	serv	8.00	83.33	100.00	666.67	800.00			
7	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8.00	83.33	100.00	666.67	800.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1.00	666.67	800.00	666.67	800.00			
9	Schimb lichid frîne	serv	1.00	333.33	400.00	333.33	400.00			
10	Schimb plăcuțe frînă față (set)	serv	1.00	550.00	660.00	550.00	660.00			
11	Schimb plăcuțe frînă spate (set)	serv	1.00	516.67	620.00	516.67	620.00			
12	Reglarea unghiurilor	serv	1.00	291.67	350.00	291.67	350.00			
13	Reparația suporturilor de frână	serv	1.00	375.00	450.00	375.00	450.00			
14	Schimb burfud planetarei exterioare	serv	1.00	208.33	250.00	208.33	250.00			
15	Schimb burfud planetarei interioare	serv	1.00	208.33	250.00	208.33	250.00			
16	Schimb set GRM	serv	1.00	2,383.33	2,860.00	2,383.33	2,860.00			

17	Schimb suport motor (set)	serv	1.00	741.67	890.00	741.67	890.00			
18	Schimb termostat	serv	1.00	450.00	540.00	450.00	540.00			
19	Diagnostică computerizată	serv	1.00	208.33	250.00	208.33	250.00			
Total 1						10,016.67	12,020.00			

2. Dacia Dokker a. 2017, (1,5 B)

1	Schimb ulei de motor 5w30	serv	1.00	625.00	750.00	625.00	750.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1.00	150.00	180.00	150.00	180.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1.00	258.33	310.00	258.33	310.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1.00	283.33	340.00	283.33	340.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	1.00	383.33	460.00	383.33	460.00			
6	Schimb amortizator față	serv	1.00	1,066.67	1,280.00	1,066.67	1,280.00			
7	Schimb bușă (salen bloc) braț față	serv	1.00	441.67	530.00	441.67	530.00			
8	Schimb bușă (salen bloc) braț spate	serv	1.00	550.00	660.00	550.00	660.00			
9	Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1.00	208.33	250.00	208.33	250.00			
10	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/186/65	serv	8.00	66.67	80.00	533.33	640.00			
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1.00	566.67	680.00	566.67	680.00			
12	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1.00	633.33	760.00	633.33	760.00			
13	Schimb amortizator spate	serv	1.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00			
14	Diagnostică suspensiei	serv	1.00	166.67	200.00	166.67	200.00			
15	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8.00	83.33	100.00	666.67	800.00			
Total 2						7,533.33	9,040.00			

3. Dacia Logan, a.2013 (UU14SDAG450218188) 1142 cm3

1	Schimb ulei de motor 5w40	serv	6	625.00	750.00	3,750.00	4,500.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	6	200.00	240.00	1,200.00	1,440.00			
3	Schimb filtru aer	serv	6	266.67	320.00	1,600.00	1,920.00			
4	Schimb filtru salon	serv	6	316.67	380.00	1,900.00	2,280.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	6	16.67	20.00	100.00	120.00			
6	Schimb set distribuție GRM	serv	6	2058.33	2,470.00	12,350.00	14,820.00			
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	48	66.67	80.00	3,200.00	3,840.00			
8	Schimb bugii (set)	serv	6	500.00	600.00	3,000.00	3,600.00			
9	Schimb lichid frîne	serv	6	375.00	450.00	2,250.00	2,700.00			
10	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	48	83.33	100.00	4,000.00	4,800.00			
11	Diagnostică computerizată	serv	6	208.33	250.00	1,250.00	1,500.00			
12	Diagnostică suspensiei	serv	12	166.67	200.00	2,000.00	2,400.00			
13	Schimb suport motor	serv	6	491.67	590.00	2,950.00	3,540.00			

14	Schimb curea amplificator hidraulic	serv	6	400.00	480.00	2,400.00	2,880.00	le		
15	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	12	566.67	680.00	6,800.00	8,160.00			
16	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	6	591.67	710.00	3,550.00	4,260.00			
Total 3						52,300.00	62,760.00			

4. Dacia Logan, a.2010 (UU1KSD20544109314) 1461 cm3

1	Schimb ulei de motor 5w40	serv	1.00	625.00	750.00	625.00	750.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1.00	175.00	210.00	175.00	210.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1.00	266.67	320.00	266.67	320.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1.00	275.00	330.00	275.00	330.00			
5	Schimb filtru combustibil	serv	1.00	366.67	440.00	366.67	440.00			
6	Schimb set distribuție GRM	serv	1.00	2,225.00	2,670.00	2,225.00	2,670.00			
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8.00	66.67	80.00	533.33	640.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1.00	666.67	800.00	666.67	800.00			
9	Schimb lichid de frâne 2 serv	serv	1.00	375.00	450.00	375.00	450.00			
10	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8.00	100.00	120.00	800.00	960.00			
11	Diagnosticarea computerizata	serv	1.00	208.33	250.00	208.33	250.00			
12	Diagnosticarea suspensiei	serv	1.00	166.67	200.00	166.67	200.00			
13	Schimb suport motor	serv	1.00	566.67	680.00	566.67	680.00			
14	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1.00	516.67	620.00	516.67	620.00			
15	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1.00	558.33	670.00	558.33	670.00			
16	Schimb bucsă stabilizator	serv	1.00	316.67	380.00	316.67	380.00			
17	Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1.00	208.33	250.00	208.33	250.00			
18	Schimb termostat	serv	1.00	358.33	430.00	358.33	430.00			
19	Schimb bucsă (salen bloc) braț față	serv	1.00	366.67	440.00	366.67	440.00			
20	Schimb bucsă (salen bloc) braț spate	serv	1.00	383.33	460.00	383.33	460.00			
21	Schimb mecanism de direcție	serv	1.00	2,300.00	2,760.00	2,300.00	2,760.00			
22	Schimb areaj	serv	1.00	2,483.33	2,980.00	2,483.33	2,980.00			
Total 4						14,741.67	17,690.00			

5. Chevrolet Orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm3

1	Schimb ulei de motor 5w30	serv	1.00	625.00	750.00	625.00	750.00	2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1.00	191.67	230.00	191.67	230.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1.00	258.33	310.00	258.33	310.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1.00	275.00	330.00	275.00	330.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	1.00	16.67	20.00	16.67	20.00			
6	Schimb set distribuție GRM	serv	1.00	2,366.67	2,840.00	2,366.67	2,840.00			
7	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1.00	566.67	680.00	566.67	680.00			

8	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1.00	550.00	660.00	550.00	660.00	la solicitare pe parcursul anului :			
9	Schimbarea pres garniturii spate motor (zadnii corennoi)	serv	1.00	1,025.00	1,230.00	1,025.00	1,230.00				
10	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8.00	83.33	100.00	666.67	800.00				
11	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8.00	83.33	100.00	666.67	800.00				
12	Reglarea unghiurilor de directie	serv	1.00	291.67	350.00	291.67	350.00				
13	Diagnosticarea computerizata	serv	1.00	208.33	250.00	208.33	250.00				
14	Diagnosticarea suspensiei	serv	1.00	166.67	200.00	166.67	200.00				
15	Reparația sistemului de încălzire a salonului	serv	1.00	833.33	1,000.00	833.33	1,000.00				
16	Schimb bucsă (salen bloc) braț față	serv	1.00	450.00	540.00	450.00	540.00				
17	Schimb arc elicoidal față	serv	1.00	833.33	1,000.00	833.33	1,000.00				
18	Schimb arc elicoidal spate	serv	1.00	700.00	840.00	700.00	840.00				
19	Schimb cilindru frână spate	serv	1.00	633.33	760.00	633.33	760.00				
20	Schimb amortizator spate	serv	1.00	933.33	1,120.00	933.33	1,120.00				
21	Schimb oglinda stângă	serv	1.00	833.33	1,000.00	833.33	1,000.00				
Total 5						13,091.67	15,710.00				

6. Tractor Foton-454 a.2012

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	1,500.00	1,800.00	1,500.00	1,800.00	la solicitare pe parcursul anului		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	341.67	410.00	341.67	410.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	183.33	220.00	183.33	220.00			
5	Schimb filtru motorină	serv	1	700.00	840.00	700.00	840.00			
6	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	741.67	890.00	741.67	890.00			
7	Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele)	ore	6	291.67	350.00	1,750.00	2,100.00			
8	Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele)	ore	8	250.00	300.00	2,000.00	2,400.00			
Total 6						7,616.67	9,140.00			

7. Dacia Duster, HCH497

1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00	la solicitare p		
2	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
Total 7						1,200.00	1,440.00			

8. Dacia Logan, WVI419

1	Demontare-montare-balansare, instalaree la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00	la solicitare p		
---	--	------	---	-------	-------	--------	--------	-----------------	--	--

2	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00	la sc		
Total 8						1,200.00	1,440.00			

9. Dacia Dokker, a.2017 (1,5B)

1	Schimb ulei de motor 5w30	serv	1.00	625.00	750.00	625.00	750.00	la solicitare pe parcursul anului		
2	Schimb filtru ulei	serv	1.00	191.67	230.00	191.67	230.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1.00	241.67	290.00	241.67	290.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1.00	266.67	320.00	266.67	320.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	1.00	358.33	430.00	358.33	430.00			
6	Schimb lichid răcire	serv	1.00	333.33	400.00	333.33	400.00			
7	Schimb set GRM	serv	1.00	2,033.33	2,440.00	2,033.33	2,440.00			
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	serv	8.00	66.67	80.00	533.33	640.00			
9	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8.00	83.33	100.00	666.67	800.00			
Total 9						5,250.00	6,300.00			

ANSP, sediul central

10. FORD Focus, a.2007

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	191.67	230.00	191.67	230.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	1	383.33	460.00	383.33	460.00			
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
7	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00			
9	Schimb set distribuție (GRM)	serv	1	1841.67	2,210.00	1841.67	2210.00			
10	Diagnostica computerizată	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	516.67	620.00	516.67	620.00			
12	Schimb lichid răcire	serv	1	375.00	450.00	375.00	450.00			
13	Schimb plăcuțe frână față	serv	1	516.67	620.00	516.67	620.00			
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	566.67	680.00	566.67	680.00			
Total 10						7,291.67	8,750.00			

11. Nissan Pathfinder YD25 a.2007

1	Schimb ulei de motor 5w40	serv	1	625.00	750.00	625.00	750.00		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
3	Schimb filtru aer	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00		
4	Schimb filtru salon	serv	1	300.00	360.00	300.00	360.00		

5	Schimb filtru motorină	serv	1	366.67	440.00	366.67	440.00	la solicitare pe parcursul anului 2023					
6	Schimb set distributie (GRM)	serv	1	2,183.33	2,620.00	2,183.33	2,620.00						
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00						
8	Schimb bugii (set)	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00						
9	Schimb lichid răcire	serv	1	375.00	450.00	375.00	450.00						
10	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00						
11	Reparatia filtrului de prticule (sajennyi filtr, catalizator)	serv	1	600.00	720.00	600.00	720.00						
12	Reoparatia ambreajului	serv	1	375.00	450.00	375.00	450.00						
13	Diagnostica computerizată	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00						
14	Schimb turbina aer	serv	1	4,525.00	5,430.00	4,525.00	5,430.00						
15	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	650.00	780.00	650.00	780.00						
16	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	608.33	730.00	608.33	730.00						
17	Schimb injector (nasos)	serv	1	1,366.67	1,640.00	1,366.67	1,640.00						
18	Schimb butuc roata față	serv	1	891.67	1,070.00	891.67	1,070.00						
Total 11						15,508.33	18,610.00						

12. VW Transporter, 1.7 cm3, a. 1989

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	625.00	750.00	625.00	750.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	225.00	270.00	225.00	270.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	350.00	420.00	350.00	420.00			
5	Schimb filtru motorină	serv	1	383.33	460.00	383.33	460.00			
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	100.00	120.00	800.00	960.00			
7	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00			
9	Schimb set distributie (GRM)	serv	1	1,191.67	1,430.00	1,191.67	1,430.00			
10	Diagnostica computerizată	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	650.00	780.00	650.00	780.00			
12	Schimb lichid răcire	serv	1	458.33	550.00	458.33	550.00			
13	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	641.67	770.00	641.67	770.00			
Total 12						7,125.00	8,550.00			

13. Renault Kangoo (1.6 benzina a.2017)

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	625.00	750.00	625.00	750.00	23		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00			

4	Schimb filtru salon	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00	la solicitare pe parcursul anului 20		
5	Schimb filtru benzină	serv	1	16.67	20.00	16.67	20.00			
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
7	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00			
9	Schimb set distributie (GRM)	serv	1	1,883.33	2,260.00	1,883.33	2,260.00			
10	Diagnostica computerizată	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	633.33	760.00	633.33	760.00			
12	Schimb lichid răcire	serv	1	458.33	550.00	458.33	550.00			
13	Schimb plăcuțe frână față	serv	1	633.33	760.00	633.33	760.00			
14	Schimb lacăt spate	serv	1	750.00	900.00	750.00	900.00			
15	Schimb plăcuțe spate (set)	serv	1	591.67	710.00	591.67	710.00			
Total 13						8,525.00	10,230.00			

14. Mercedes Benz cdi, a.2011

1	Schimb ulei de motor 5w30	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00	la solicitare pe parcursul anului		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00			
5	Schimb filtru motorină	serv	1	358.33	430.00	358.33	430.00			
6	Schimb lichid răcire	serv	1	458.33	550.00	458.33	550.00			
7	Schimb set GRM lant	serv	1	8.33	10.00	8.33	10.00			
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	serv	12	100.00	120.00	1,200.00	1,440.00			
9	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	12	83.33	100.00	1,000.00	1,200.00			
Total 14						4,408.33	5,290.00			

15. VW Tiguan, 1950 cm3, a.2016

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	625.00	750.00	625.00	750.00	e pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	316.67	380.00	316.67	380.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	1	391.67	470.00	391.67	470.00			
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	8	100.00	120.00	800.00	960.00			
7	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00			
9	Schimb set distributie (GRM)	serv	1	2350.00	2,820.00	2350.00	2820.00			

10	Diagnostica computerizată	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00	la solicitat		
11	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	641.67	770.00	641.67	770.00			
12	Schimb lichid răcire	serv	1	458.33	550.00	458.33	550.00			
13	Schimb plăcuțe frână față	serv	1	641.67	770.00	641.67	770.00			
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	616.67	740.00	616.67	740.00			
Total 15						8,900.00	10,680.00			

16. UAZ 3962, a.1989

1	Schimb ulei de motor 10w40	serv	1	625.00	750.00	625.00	750.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	300.00	360.00	300.00	360.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	316.67	380.00	316.67	380.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	1	391.67	470.00	391.67	470.00			
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	8	100.00	120.00	800.00	960.00			
7	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00			
9	Schimb set distributie (GRM)	serv	1	1833.33	2,200.00	1833.33	2200.00			
10	Schimb rulment roata din față	serv	1	550.00	660.00	550.00	660.00			
11	Schimb plăcuțe frână față	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00			
12	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	516.67	620.00	516.67	620.00			
Total 16						7,483.33	8,980.00			

17. Fiat Ducato 1,3 TD a.2007 (VFICALA834137185)

1	Schimb ulei de motor 5w30 (MB 229.51)	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	183.33	220.00	183.33	220.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	258.33	310.00	258.33	310.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	300.00	360.00	300.00	360.00			
5	Schimb filtru motorină	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00			
6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
7	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00			
9	Schimb set distributie (GRM)	serv	1	2058.33	2,470.00	2058.33	2470.00			
10	Schimb suport motor (set complet)	serv	1	725.00	870.00	725.00	870.00			
11	Diagnostica suspensiei 2serv	serv	1	333.33	400.00	333.33	400.00			
12	Diagnostica computerizată	serv	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
13	Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	633.33	760.00	633.33	760.00			
14	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	1	566.67	680.00	566.67	680.00			

Total 17						8,050.00	9,660.00			
18. IVECO refrigerator										
1	Schimb ulei de motor 5w30	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00	la solicitare pe parcursul anului		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	341.67	410.00	341.67	410.00			
5	Schimb filtru motorină	serv	1	516.67	620.00	516.67	620.00			
6	Schimb lichid răcire	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00			
7	Schimb set distribuție (GRM)	serv	1	2400.00	2,880.00	2400.00	2880.00			
8	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	serv	12	100.00	120.00	1200.00	1440.00			
9	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	12	83.33	100.00	1000.00	1200.00			
Total 18						7,175.00	8,610.00			
19. Dacia Duster, IAJ601, IAJ604										
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	serv	16	83.33	100.00	1,333.33	1,600.00	la solicitare		
2	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	16	83.33	100.00	1,333.33	1,600.00			
Total 19						2,666.67	3,200.00			
20. Dacia Sandero, TVD612, TVD637										
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	serv	16	83.33	100.00	1,333.33	1,600.00	la solicitare		
2	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	16	83.33	100.00	1,333.33	1,600.00			
Total 20						2,666.67	3,200.00			
21. FORD Tranzit refrigerator, RWN017, RWN026										
1	Schimb ulei de motor 5w30	serv	2	833.33	1,000.00	1,666.67	2,000.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	2	316.67	380.00	633.33	760.00			
3	Schimb filtru aer	serv	2	341.67	410.00	683.33	820.00			
4	Schimb filtru salon	serv	2	383.33	460.00	766.67	920.00			
5	Schimb filtru motorină	serv	2	733.33	880.00	1,466.67	1,760.00			
6	Schimb lichid răcire	serv	2	500.00	600.00	1,000.00	1,200.00			
7	Schimb set (GRM)	serv	2	1,666.67	2,000.00	3,333.33	4,000.00			
7	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16/185/65	serv	24	100.00	120.00	2,400.00	2,880.00			
8	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	24	83.33	100.00	2,000.00	2,400.00			
9	Schimb plăcuțe frână față	serv	2	633.33	760.00	1,266.67	1,520.00			
10	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	2	616.67	740.00	1,233.33	1,480.00			
Total 21						16,450.00	19,740.00			

22. Renault Tracs, HMK-293

1	Schimb ulei de motor 5w30	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00	la solicitare pe		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	216.67	260.00	216.67	260.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	266.67	320.00	266.67	320.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	283.33	340.00	283.33	340.00			
5	Schimb filtru motorină	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00			
Total 22						1,833.33	2,200.00			

CSP Hîncești**23. Dacia Dokker, a.2017 SBB343**

1	Schimb ulei de motor 5w40	serv	1	625.00	750.00	625.00	750.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	241.67	290.00	241.67	290.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	233.33	280.00	233.33	280.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	1	366.67	440.00	366.67	440.00			
6	Schimb lichid răcire	serv	1	416.67	500.00	416.67	500.00			
7	Schimb bugii incandescente (set)	serv	1	666.67	800.00	666.67	800.00			
8	Schimb plăcuțe frînă față	serv	1	600.00	720.00	600.00	720.00			
9	Schimb plăcuțe spate (set)	serv	1	566.67	680.00	566.67	680.00			
10	Schimb set distribuție (GRM)	serv	1	2050.00	2,460.00	2050.00	2460.00			
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	serv	8	83.33	100.00	666.67	800.00			
12	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Total 23						7,166.67	8,600.00			

24. Dacia Logan (1149 cm3), a. 2014 (HN BC832), CM AN708, a.2014

1	Schimb ulei de motor 5w40	serv	2	625.00	750.00	1250.00	1500.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	2	200.00	240.00	400.00	480.00			
3	Schimb filtru aer	serv	2	241.67	290.00	483.33	580.00			
4	Schimb filtru salon	serv	2	233.33	280.00	466.67	560.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	2	366.67	440.00	733.33	880.00			
6	Schimb lichid răcire	serv	2	416.67	500.00	833.33	1000.00			
7	Schimb bugii incandescente (set)	serv	2	500.00	600.00	1000.00	1200.00			
8	Schimb plăcuțe frînă față	serv	2	600.00	720.00	1200.00	1440.00			
9	Schimb plăcuțe spate (set)	serv	2	566.67	680.00	1133.33	1360.00			
10	Schimb set GRM	serv	2	1866.67	2,240.00	3733.33	4480.00			
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	serv	16	83.33	100.00	1333.33	1600.00			
12	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	16	66.67	80.00	1066.67	1280.00			

Total 24						13,633.33	16,360.00			
25. VAZ 21114, a.2008										
1	Schimb ulei de motor 5w40	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00	la solicitare pe parcursul anului 2023		
2	Schimb filtru ulei	serv	1	133.33	160.00	133.33	160.00			
3	Schimb filtru aer	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00			
4	Schimb filtru salon	serv	1	125.00	150.00	125.00	150.00			
5	Schimb filtru benzină	serv	1	191.67	230.00	191.67	230.00			
6	Schimb lichid răcire	serv	1	416.67	500.00	416.67	500.00			
7	Schimb bugii incandescente (set) 1serv	serv	1	333.33	400.00	333.33	400.00			
8	Schimb plăcuțe frână față	serv	1	425.00	510.00	425.00	510.00			
9	Schimb plăcuțe spate (set)	serv	1	400.00	480.00	400.00	480.00			
10	Schimb set distributie (GRM) 1serv	serv	1	800.00	960.00	800.00	960.00			
11	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15/185/65	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
12	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Total 25						4,541.67	5,450.00			
26. Dacia Logan, HCH485										
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00	la solicitare		
2	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Total 26						1,066.67	1,280.00			
27. Dacia Sandero, TVD654										
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00	la solicitare		
2	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Total 27						1,066.67	1,280.00			
28. Dacia Duster, WVI-393										
1	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00	la solicitare		
2	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
Total 28						1,066.67	1,280.00			
29. Skoda Octavia (1.6 BFQ, a.2009) COL589										
1	Schimb ulei de motor 5w30	buc	1	625.00	750.00	625.00	750.00)23		
2	Schimb filtru ulei	buc	1	125.00	150.00	125.00	150.00			
3	Schimb filtru aer	buc	1	158.33	190.00	158.33	190.00			
4	Schimb filtru salon	buc	1	183.33	220.00	183.33	220.00			
5	Schimb filtru benzină	buc	1	308.33	370.00	308.33	370.00			

6	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	buc	8	83.33	100.00	666.67	800.00	la solicitare pe parcursul anului 20		
7	Vulcanizarea anvelopei R15	buc	8	66.67	80.00	533.33	640.00			
8	Schimb bugii incandescente (set)	buc	1	500.00	600.00	500.00	600.00			
9	Schimb lichid frîne 1 serv	buc	1	333.33	400.00	333.33	400.00			
10	Schimb plăcuțe frînă față (set) 1serv	buc	1	558.33	670.00	558.33	670.00			
11	Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1serv	buc	1	533.33	640.00	533.33	640.00			
12	Reglarea unghiurilor de direcție 1serv	buc	1	291.67	350.00	291.67	350.00			
13	Schimb lichid răcire	buc	1	458.33	550.00	458.33	550.00			
14	Schimb becuri	buc	1	112.50	135.00	112.50	135.00			
15	Schimb demaror	buc	1	716.67	860.00	716.67	860.00			
16	Schimb set GRM 1 serv	buc	1	1633.33	1,960.00	1633.33	1960.00			
17	Diagnostica computerizată	buc	1	208.33	250.00	208.33	250.00			
18	Schimb ambreaj cu volantă și rulemnt presiune spate	buc	1	3600.00	4,320.00	3600.00	4320.00			
Total 29						11,545.83	13,855.00			
TOTAL LOT 1						251,120.83	301,345.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Duca Victor** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **AUTOARIA SERVICE SRL** Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti 29**

