

Nr.	Denumirea serviciilor		Un. Măsură	Ca	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Servicii	Piese	Servicii+Piese	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/pres-tare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bunuri/Servicii:												
	Lotul 3												
	Servicii de reparație a automobilului Skoda Superb, anul 2011, 2000 cm, Benzin, CCZ135006, TMBAN43T3B												
1.	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)		Buc.	1	1 470,00	1 764,00	1 200,00	564,00	1 764,00	1 470,00	1 764,00		
2.	Scimb al roților de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 кт.		Buc.	1	761,67	914,00	100,00	814,00	914,00	761,67	914,00		
3.	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)		Buc.	1	3 045,00	3 654,00	450,00	3 204,00	3 654,00	3 045,00	3 654,00		
4.	Scimb rema motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.		Buc.	1	977,50	1 173,00	250,00	923,00	1 173,00	977,50	1 173,00		
5.	Scimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)		Buc.	1	729,17	875,00	120,00	755,00	875,00	729,17	875,00		
6.	Scimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)		Buc.	1	818,33	982,00	150,00	832,00	982,00	818,33	982,00		
7.	Scimb al discurilor. (Замена дисков) 2 шт.		Buc.	1	1 241,67	1 490,00	190,00	1 300,00	1 490,00	1 241,67	1 490,00		
8.	Scimb al otgonului de mîna. (Замена ручного троса) 1 комп.		Buc.	1	729,17	875,00	350,00	525,00	875,00	729,17	875,00		
9.	Scimb al pîlmenîilor din fața. (Замена подшипников при необходимости передние)		Buc.	1	1 061,67	1 274,00	250,00	1 024,00	1 274,00	1 061,67	1 274,00		
10.	Scimb pîlmenîilor din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)		Buc.	1	733,33	880,00	200,00	680,00	880,00	733,33	880,00		
11.	Scimb al calelor (sabot) din fața (Замена колодок передние) 1 комп.		Buc.	1	349,17	419,00	90,00	329,00	419,00	349,17	419,00		
12.	Scimb al sabot la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.		Buc.	1		365,00	120,00	245,00	365,00	304,17	365,00		
13.	Scimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)		Buc.	1	268,33	322,00	120,00	202,00	322,00	268,33	322,00		
14.	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)		Buc.	1	100,83	121,00	120,00	1,00	121,00	100,83	121,00		
15.	Scimb al generatorului. (Замена генератора)		Buc.	1	3 102,50	3 723,00	250,00	3 473,00	3 723,00	3 102,50	3 723,00		
16.	Scimb al demarorului. (Замена стартера)		Buc.	1	2 221,67	2 666,00	250,00	2 416,00	2 666,00	2 221,67	2 666,00		
17.	Scimb al petrilor, buselor. (Замена щеток, втулок)		Buc.	1	560,00	672,00	250,00	422,00	672,00	560,00	672,00		
18.	Scimb al releiului de aspirație. (Замена втягивающее реле)		Buc.	1	350,83	421,00	10,00	411,00	421,00	350,83	421,00		
19.	Scimb al bendiks. (Замена бендикса)		Buc.	1	355,83	427,00	10,00	417,00	427,00	355,83	427,00		
20.	Scimb al debimetrlului de aer. (Замена расходомера воздуха)		Buc.	1	1 788,33	2 146,00	120,00	2 026,00	2 146,00	1 788,33	2 146,00		
21.	Scimb al sondei lamba. (Замена лямбдозонда)		Buc.	1	1 491,67	1 790,00	120,00	1 670,00	1 790,00	1 491,67	1 790,00		
22.	Scimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)		Buc.	1	510,83	613,00	100,00	513,00	613,00	510,83	613,00		
23.	Scimb bugii (Замена свечей) 1 шт.		Buc.	1	185,00	222,00	30,00	192,00	222,00	185,00	222,00		
24.	Scimb ridicator electric geam uși fața		Buc.	1	1 175,00	1 410,00	250,00	1 160,00	1 410,00	1 175,00	1 410,00		
25.	Scimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)		Buc.	1	15 319,17	18 383,00	750,00	17 633,00	18 383,00	15 319,17	18 383,00		
26.	Scimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидроусилителя руля)		Buc.	1	292,50	351,00	350,00	1,00	351,00	292,50	351,00		

27, Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Buc.	1		2 200,00	2 640,00	250,00	2 390,00	2 640,00	2 200,00	2 640,00
28, Schimb al amortizator spate (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Buc.	1			1 784,00	180,00	1 604,00	1 784,00	1 486,67	1 784,00
29, Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1		1 486,67						
30, Schimb al sidului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1		235,00						
31, Schimb al carățului barei direcție. (Замена наконечников)	Buc.	1		691,67						
32, Schimb al lustrilor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1		182,50	219,00	70,00	149,00	219,00	182,50	219,00
33, Desaxarea și axarea (reglarea) roților. (Развал – сходжение)	Buc.	1		319,17	383,00	10,00	373,00	383,00	319,17	383,00
34, Schimb al țije de comandă a direcției. (Замена рулевой тяги)	Buc.	1		209,17	251,00	250,00	1,00	251,00	209,17	251,00
35, Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1		245,83	295,00	120,00	175,00	295,00	245,83	295,00
36, Schimb al salenblocurilor din spate. (Замена сайлентблоков задние)	Buc.	1		266,67	320,00	250,00	70,00	320,00	266,67	320,00
37, Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1		509,17						
38, Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1		1 575,00	1 890,00	550,00	1 340,00	1 890,00	1 575,00	1 890,00
39, Schimb termosta. (Замена термостата)	Buc.	1		1 989,17	2 387,00	1 200,00	1 187,00	2 387,00	1 989,17	2 387,00
40, Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1		847,50	1 017,00	350,00	667,00	1 017,00	847,50	1 017,00
41, Demontarea și montarea C.V. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1		217,50	261,00	220,00	41,00	261,00	217,50	261,00
42, Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1		792,50	951,00	950,00	1,00	951,00	792,50	951,00
43, Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1		2 391,67	2 870,00	10,00	2 860,00	2 870,00	2 391,67	2 870,00
44, Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1		1 909,17	2 291,00	10,00	2 281,00	2 291,00	1 909,17	2 291,00
45, Schimbul filtrului de aer	Buc.	1		235,00	282,00	10,00	272,00	282,00	235,00	282,00
46, Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1		102,50	123,00	30,00	93,00	123,00	102,50	123,00
47, Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1		115,00	138,00	1,00	137,00	138,00	115,00	138,00
48, Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1		323,33	388,00	80,00	308,00	388,00	323,33	388,00
49, Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Buc.	1		158,33	190,00	80,00	110,00	190,00	158,33	190,00
	Buc.	1		155,00	186,00	90,00	96,00	186,00	155,00	186,00
Total LOT nr. 3				57 100,83	68 521,00	11 566,00	56 955,00	68 521,00	57 100,83	68 521,00

