

**Denumirea procedurii de achizitie: Lotul nr.1 Servicii și consumabile pentru imprimante laser și deservirea imprimantelor și copiatoarelor.**

Numărul procedurii de achizitie: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1575358811534    din 3 decembrie 2019

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor             | Modelul articolului             | Tara de origine | Producatorul                        | Specificarea tehnice deplina solicitata de catre autoritatea                                                      | Specificarea tehnice deplina propusa de catre ofertant                                                            | Standard de referinta                         |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | 2                               | 3                               | 4               | 5                                   | 6                                                                                                                 | 7                                                                                                                 | 8                                             |
| 50323000-5 | Canon LBP2900/3000 HP 1010/1020 | Canon LBP2900/3000 HP 1010/1020 | Marea Britanie  | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP 1010 Doctor Blade HP 1010 Cleaning blade HP 1010 Toner HP 1010 / Canon 303/703 – 150g | Regenerare cartridge OPC HP 1010 Doctor Blade HP 1010 Cleaning blade HP 1010 Toner HP 1010 / Canon 303/703 – 150g | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon LBP2900/3000 HP 1010/1020 | Canon LBP2900/3000 HP 1010/1020 | Marea Britanie  | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner HP 1010 / Canon 303/703 – 150g                                                       | Realimentare cartridge Toner HP 1010 / Canon 303/703 – 150g                                                       | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon LBP 3010                  | Canon LBP 3010                  | Marea Britanie  | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP P1005 Doctor Blade HP P1005 Cleaning blade HP P1005 Toner P1005 / Canon 712 – 120g    | Regenerare cartridge OPC HP P1005 Doctor Blade HP P1005 Cleaning blade HP P1005 Toner P1005 / Canon 712 – 120g    | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon LBP 3010                  | Canon LBP 3010                  | Marea Britanie  | SCC (Static Control and Components) | Realimentare Toner P1005 / Canon 712 – 120g                                                                       | Realimentare Toner P1005 / Canon 712 – 120g                                                                       | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF 211/216                | Canon MF 211/216                | Marea Britanie  | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP P1005 Doctor Blade HP P1005 Cleaning blade HP P1005 Toner HP 1005 / Canon 737 – 150g  | Regenerare cartridge OPC HP P1005 Doctor Blade HP P1005 Cleaning blade HP P1005 Toner HP 1005 / Canon 737 – 150g  | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF 211/216                | Canon MF 211/216                | Marea Britanie  | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner HP 1005 / Canon 737 – 150g                                                           | Realimentare cartridge Toner HP 1005 / Canon 737 – 150g                                                           | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |

|            |                         |                         |                |                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                               |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 50323000-5 | Canon 6000/MF 3010      | Canon 6000/MF 3010      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP P1005<br>Doctor Blade HP P1005<br>Cleaning blade HP P1005<br>Toner P1005 / Canon 725 – 120g | Regenerare cartridge OPC HP P1005<br>Doctor Blade HP P1005<br>Cleaning blade HP P1005<br>Toner P1005 / Canon 725 – 120g | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon 6000/MF 3010      | Canon 6000/MF 3010      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner P1005 / Canon 725 – 120g                                                                   | Realimentare cartridge Toner P1005 / Canon 725 – 120g                                                                   | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon LBP 810/1120      | Canon LBP 810/1120      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP AX<br>Doctor Blade HP AX<br>Cleaning blade HP AX<br>Toner HP 1010 / Canon EP22 – 150g       | Regenerare cartridge OPC HP AX<br>Doctor Blade HP AX<br>Cleaning blade HP AX<br>Toner HP 1010 / Canon EP22 – 150g       | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon LBP 810/1120      | Canon LBP 810/1120      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner HP 1010 / Canon EP22 – 150g                                                                | Realimentare cartridge Toner HP 1010 / Canon EP22 – 150g                                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF 4410           | Canon MF 4410           | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP P1005<br>Doctor Blade HP P1005<br>Cleaning blade HP P1005<br>Toner P1005 / Canon 728 – 120g | Regenerare cartridge OPC HP P1005<br>Doctor Blade HP P1005<br>Cleaning blade HP P1005<br>Toner P1005 / Canon 728 – 120g | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF 4410           | Canon MF 4410           | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner P1005 / Canon 728 – 120g<br>Toner P1005 / Canon 728 – 120g                                 | Realimentare cartridge Toner P1005 / Canon 728 – 120g                                                                   | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF4690PL          | Canon MF4690PL          | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP 1010<br>Doctor Blade HP P1010<br>Cleaning blade HP P1010<br>Toner P1010 / Canon FX10 – 150g | Regenerare cartridge OPC HP 1010<br>Doctor Blade HP P1010<br>Cleaning blade HP P1010<br>Toner P1010 / Canon FX10 – 150g | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF4690PL          | Canon MF4690PL          | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner P1010 / Canon FX10 – 150g                                                                  | Realimentare cartridge Toner P1010 / Canon FX10 – 150g                                                                  | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon i-Sensys LBP 215x | Canon i-Sensys LBP 215x | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP 052<br>Doctor Blade HP 052<br>Cleaning blade HP 052<br>Toner HP 052 – 150g                  | Regenerare cartridge OPC HP 052<br>Doctor Blade HP 052<br>Cleaning blade HP 052<br>Toner HP 052 – 150g                  | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |

|            |                         |                         |                |                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                               |
|------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 50323000-5 | Canon i-Sensys LBP 215x | Canon i-Sensys LBP 215x | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner HP 052 – 150g                                                                                            | Realimentare cartridge Toner HP 052 – 150g                                                                                            | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon CLPB 5200 (color) | Canon CLPB 5200 (color) | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Canon 701 black (2000 pag), Canon 701 magenta(2000pag), Canon 701 cyan (2000 pag), Canon 701 yellow (2000 pag) | Realimentare cartridge Canon 701 black (2000 pag), Canon 701 magenta(2000pag), Canon 701 cyan (2000 pag), Canon 701 yellow (2000 pag) | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | HP LJ M5035             | HP LJ M5035             | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP 1010 Doctor Blade HP 7570 Cleaning blade HP 7570 Toner HP – 850gr                                         | Regenerare cartridge OPC HP 1010 Doctor Blade HP 7570 Cleaning blade HP 7570 Toner HP – 850gr                                         | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | HP LJ M5035             | HP LJ M5035             | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner HP 1010 – 850gr                                                                                          | Realimentare cartridge Toner HP 1010 – 850gr                                                                                          | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | HP LJ 2055DN            | HP LJ 2055DN            | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP 2035/2055 Doctor Blade HP 2035/2055 Cleaning blade HP 2035/2055 Toner HP 2035/2055 – 320g                 | Regenerare cartridge OPC HP 2035/2055 Doctor Blade HP 2035/2055 Cleaning blade HP 2035/2055 Toner HP 2035/2055 – 320g                 | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | HP LJ 2055DN            | HP LJ 2055DN            | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner HP 2035/2055 – 320g                                                                                      | Realimentare cartridge Toner HP 2035/2055 – 320g                                                                                      | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | HP LJ P2015n            | HP LJ P2015n            | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC HP 2015 Doctor Blade HP 2015 Cleaning blade HP 2015 Toner HP 2015 - 180g                                     | Regenerare cartridge OPC HP 2015 Doctor Blade HP 2015 Cleaning blade HP 2015 Toner HP 2015 - 180g                                     | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | HP LJ P2015n            | HP LJ P2015n            | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner HP 2015 - 180g                                                                                           | Realimentare cartridge Toner HP 2015 - 180g                                                                                           | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Samsung ML1675          | Samsung ML1675          | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC Samsung 1675 (original) Doctor Blade Samsung 1675 Cleaning blade Samsung 1675 Toner Samsung ML 1675 – 85g    | Regenerare cartridge OPC Samsung 1675 (original) Doctor Blade Samsung 1675 Cleaning blade Samsung 1675 Toner Samsung ML 1675 – 85g    | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Samsung ML1675          | Samsung ML1675          | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner Samsung ML 1675 – 85g                                                                                    | Realimentare cartridge Toner Samsung ML 1675 – 85g                                                                                    | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |

|            |                                                         |                                                         |                |                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                   |                                               |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 50323000-5 | Xerox 3210/3220                                         | Xerox 3210/3220                                         | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Regenerare cartridge OPC Xerox 3220<br>Doctor Blade Xerox 3220<br>Cleaning blade Xerox 3220<br>Toner Xerox – 130g | Regenerare cartridge OPC Xerox 3220<br>Doctor Blade Xerox 3220<br>Cleaning blade Xerox 3220<br>Toner Xerox – 130g | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Xerox 3210/3220                                         | Xerox 3210/3220                                         | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Toner Xerox 3220                                                                           | Realimentare cartridge Toner Xerox 3220                                                                           | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de birou 2900,6000, 1010     | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de birou 2900,6000, 1010     | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                                                               | Profilaxie complexă                                                                                               | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de birou)                    | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de birou)                    | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii)                                                | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii)                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de birou)                    | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de birou)                    | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb modului cuptorului (Fuser) (modul asamblat + servicii)                                     | Reparație medie Schimb modului cuptorului (Fuser) (modul asamblat + servicii)                                     | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de oficiu 6650, 6670, 1022n) | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de oficiu 6650, 6670, 1022n) | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                                                               | Profilaxie complexă                                                                                               | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de oficiu 6650, 6670, 1022n) | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de oficiu 6650, 6670, 1022n) | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii)                                                | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii)                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de oficiu 6650, 6670, 1022n) | Imprimanta LJ Canon/HP A4 (de oficiu 6650, 6670, 1022n) | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb modului cuptorului (Fuser) (modul asamblat + servicii)                                     | Reparație medie Schimb modului cuptorului (Fuser) (modul asamblat + servicii)                                     | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Copiator IR 1210/1510                                   | Copiator IR 1210/1510                                   | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                                                               | Profilaxie complexă                                                                                               | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Copiator IR 1210/1510                                   | Copiator IR 1210/1510                                   | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii)                                                | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii)                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |

|            |                       |                       |                |                                     |                                                                    |                                                                    |                                               |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 50323000-5 | Copiator IR 1210/1510 | Copiator IR 1210/1510 | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație Schimb – modul Drum Unit (Drum Unit + servicii)          | Reparație Schimb – modul Drum Unit (Drum Unit + servicii)          | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Copiator IR 1018      | Copiator IR 1018      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                | Profilaxie complexă                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Copiator IR 1018      | Copiator IR 1018      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Copiator IR 1018      | Copiator IR 1018      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație Schimb – modul Drum Unit (Drum Unit + servicii)          | Reparație Schimb – modul Drum Unit (Drum Unit + servicii)          | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Copiator IR 2016      | Copiator IR 2016      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                | Profilaxie complexă                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Copiator IR 2016      | Copiator IR 2016      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Copiator IR 2016      | Copiator IR 2016      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație Schimb – modul Drum Unit (Drum Unit + servicii)          | Reparație Schimb – modul Drum Unit (Drum Unit + servicii)          | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF 4410         | Canon MF 4410         | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                | Profilaxie complexă                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF 4410         | Canon MF 4410         | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF 3010         | Canon MF 3010         | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                | Profilaxie complexă                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Canon MF 3010         | Canon MF 3010         | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Conon MF 216          | Conon MF 216          | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                | Profilaxie complexă                                                | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5 | Conon MF 216          | Conon MF 216          | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | Reparație medie Schimb peliculă termică (Termopelicula + servicii) | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |

|                   |                              |                              |                |                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                               |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 50323000-5        | Canon i-SENSYS 8550 (color)  | Canon i-SENSYS 8550 (color)  | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge Canon 718 black (min.2000 pag) Canon 718 magenta(min2000pag) Canon 718 cyan (min.2000 pag) Canon 718 yellow (min2000 pag)                      | Realimentare cartridge Canon 718 black (min.2000 pag) Canon 718 magenta(min2000pag) Canon 718 cyan (min.2000 pag) Canon 718 yellow (min2000 pag)                      | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5        | HP mf477 fdn (color) Printer | HP mf477 fdn (color) Printer | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Realimentare cartridge (include schimbarea chip-ului) HP CF 410A black (2000 pag) HP CF 411A cyan (2000 pag) HP CF 412A yellow (2000 pag) HP CF 413A magenta(2000pag) | Realimentare cartridge (include schimbarea chip-ului) HP CF 410A black (2000 pag) HP CF 411A cyan (2000 pag) HP CF 412A yellow (2000 pag) HP CF 413A magenta(2000pag) | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5        | Epson Inkjet L800/805        | Epson Inkjet L800/805        | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Profilaxie complexă                                                                                                                                                   | Profilaxie complexă                                                                                                                                                   | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 50323000-5        | Epson Inkjet L800/805        | Epson Inkjet L800/805        | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Reparație medie medie Schimb blocul de tipărit (blocul de tipărit + servicii)                                                                                         | Reparație medie medie Schimb blocul de tipărit (blocul de tipărit + servicii)                                                                                         | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| <b>30125100-2</b> | Canon LBP2900/3000           | Canon LBP2900/3000           | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Cartridge compatibil Canon 703 (compatibil)                                                                                                                           | Cartridge compatibil Canon 703 (compatibil)                                                                                                                           | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| <b>30125100-2</b> | Canon LBP 3010               | Canon LBP 3010               | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Cartridge compatibil Canon 712 (compatibil)                                                                                                                           | Cartridge compatibil Canon 712 (compatibil)                                                                                                                           | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| <b>30125100-2</b> | Canon MF 211/216             | Canon MF 211/216             | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Cartridge compatibil Canon 737 (compatibil)                                                                                                                           | Cartridge compatibil Canon 737 (compatibil)                                                                                                                           | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| <b>30125100-2</b> | Canon 6000/MF 3010           | Canon 6000/MF 3010           | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Cartridge compatibil Canon 725 (compatibil)                                                                                                                           | Cartridge compatibil Canon 725 (compatibil)                                                                                                                           | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| <b>30125100-2</b> | Canon MF 4410                | Canon MF 4410                | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Cartridge compatibil Canon 728 (compatibil)                                                                                                                           | Cartridge compatibil Canon 728 (compatibil)                                                                                                                           | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| <b>30125100-2</b> | Canon LBP 215                | Canon LBP 215                | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Cartridge compatibil Canon 052H (compatibil)                                                                                                                          | Cartridge compatibil Canon 052H (compatibil)                                                                                                                          | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| <b>30125100-2</b> | Canon iR -1018               | Canon iR -1018               | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Toner tub/cartridge C-EXV 18 TONER – 465g                                                                                                                             | Toner tub/cartridge C-EXV 18 TONER – 465g                                                                                                                             | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| <b>30125100-2</b> | Canon iR - 1210/1510         | Canon iR - 1210/1510         | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Toner tub/cartridge C-EXV 7 TONER - 300g                                                                                                                              | Toner tub/cartridge C-EXV 7 TONER - 300g                                                                                                                              | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |

|            |                                  |                                  |                |                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                               |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 30125100-2 | Canon iR – 2016/2022             | Canon iR – 2016/2022             | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Toner tub/cartridge C-EXV 14 TONER – 460g                                                                                                      | Toner tub/cartridge C-EXV 14 TONER – 460g                                                                                                      | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 30125100-2 | Canon image RUNNER ADVANCE 4225i | Canon image RUNNER ADVANCE 4225i | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Toner tub/cartridge C-EXV 39 TONER – 1240g                                                                                                     | Toner tub/cartridge C-EXV 39 TONER – 1240g                                                                                                     | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 30125100-2 | HP mf477 (color)                 | HP mf477 (color)                 | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Cartridge compatibl HP CF 410H black (2000 pag), HP CF 411H cyan (2000 pag), HP CF 412H yellow (2000 pag), HP CF 413H magenta(2000pag)         | Cartridge compatibl HP CF 410H black (2000 pag), HP CF 411H cyan (2000 pag), HP CF 412H yellow (2000 pag), HP CF 413H magenta(2000pag)         | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |
| 30125100-2 | Canon i-SENSYS 8550 (color)      | Canon i-SENSYS 8550 (color)      | Marea Britanie | SCC (Static Control and Components) | Cartridge compatibil Canon 718 black (min.2000 pag) Canon 718 magenta(min2000pag) Canon 718 cyan (min.2000 pag) Canon 718 yellow (min2000 pag) | Cartridge compatibil Canon 718 black (min.2000 pag) Canon 718 magenta(min2000pag) Canon 718 cyan (min.2000 pag) Canon 718 yellow (min2000 pag) | La solicitare, conform cerintelor obligatorii |

**Ofertantul: Aurmilion SRL,**

**Adresa: mun.Chisinau,bd.Gr.Vieru 24,tel 022310310,022889987,079507231**

**Numele, Prenumele: Cucovici Ana**

**in calitate de: manager pe vinzari**

