

## **PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 11 din 24 decembrie 2025

mun. Ungheni

Cu privire la lucrările de construcții ”Construcția podețului de pe drumul L368 – (Pîrlița – Agronomovca – Negurenii Vechi) din s. Negurenii Noi , r-nul Ungheni.”, având categoria de importanță – B, fiind finanțată din contul mijloacelor Fondului rutier pentru anul 2025, în cadrul contractului nr. ocds-b3wdpl-MD-1755847204030 din 29.09.2025, încheiat între SRL ”Aedificator” ca antreprenor și Consiliul raional Ungheni ca beneficiar.

**1.** Lucrările au fost executate în baza autorizație de construire nr. **5** din 07.10.2025, emisă de primăria com. Agronomovca, cu valabilitatea până la 07.10.2026.

**2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor**, desemnată de către președintele raionului și-a desfășurat activitatea astăzi 24.12.2025 , **orele 11:00, fiind formată din:**

**Președintele comisiei:**

Dionisie Ternovschi - președintele raionului

**Membrii comisiei:**

Diana Rogovschi - șefa secției construcții, gospodărie comunală și drumuri;

Anatol Budeanu - diriginte de șantier;

Ion Cozari - Responsabil tehnic;

Ion Țîțu - Consilier raional;

Ștefan Sîrbu - Consilier raional;

Constantin Roșca - autorul proiectului.

**3. La recepție au participat în calitate de invitați:**

Vasile Grosu - Primar com. Agronomovca ;

Vasile Cozari - administrator S.R.L ”Aedificator” ;

**4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectivul cuprinde: Construcția podețului tip cadru – (2,0x2,5 m) din elemente prefabricate, cu fundație din beton monolit, reparație a îmbrăcămintei rutiere existente în varianta albă, amenajarea albiei de disipare.

**5.** Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a caietului de sarcini, a constatat următoarele:

a) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-*anexă nr. 1*;

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 05.12.2025;

c)instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost transmise proprietarului;

d) valoarea obiectivului este de 859960,66 lei.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:  
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Nr. 159/2025-PE.  
Capitolul B – Documentația privind execuția construcției este completă;  
Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Proces verbal de recepție nr. 11 din 24.12.2025.  
Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatarea construcției este în posesia beneficiarului.
7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:  
Spre recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului ” ”Construcția podetului de pe drumul L368 – (Pîrlîța – Agronomovca – Negurenii Vechi) din s. Negurenii Noi , r-nul Ungheni.””
8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:  
Terminarea lucrărilor prevăzute în documentația de execuție.
9. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor la obiectivului ”Construcția podetului de pe drumul L368 – (Pîrlîța – Agronomovca – Negurenii Vechi) din s. Negurenii Noi , r-nul Ungheni.”
10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 anexe numerotate, cu un număr total de 4 file, a fost încheiat la data de 24.12.2025 în 3 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

Dionisie Ternovschi

\_\_\_\_\_  
(semnătură)

**Membri comisie:**

Diana Rogovschi

Anatol Budeanu

Ion Țîțu

Ștefan Sîrbu

Ion Cozari

Constantin Roșca

**11. Construcția este recepționată**

TRANSMISĂ - EXECUTANTUL:

**” Aedificator ” S.R.L.**

” 24 ” decembrie 2025

L.Ș. \_\_\_\_\_ V. Cozari  
(semnătura)

PRIMITĂ - INVESTITORUL:

**Consiliul raional Ungheni**

” 24 ” decembrie 2025

L.Ș. \_\_\_\_\_ D. Ternovschi  
(semnătura)

## Lista lucrărilor neconforme

Nr d/o	Denumirea
1.	Amenajarea sistemului rutier
2.	Amenajarea teritoriului în zona podețului
3.	Rosturile pe interior trebuie executate complet
4.	La al 2 inel la intrare fir nou există umeditate, trebuie de executat verificarea și remedierea hidroizolării prin lipire
5.	De modificat îmbinările la parapet pentru a corespunde cu direcția de circulație

## Comisia de recepție:

## Președinte:

Dionisie Ternovschi

\_\_\_\_\_

## Diriginte de șantier:

Anatol Budeanu

\_\_\_\_\_