

### Specificații de preț (F 4.2)

|   |       |                        |
|---|-------|------------------------|
| Numărul licitației:ocds-b3wdp1-MD-1646384630966 | Data: | Alternativa nr.: _____ |
| Denumirea licitației: Piese de schimb           | Lot 6 | Pagina: __ din __      |

Lot 6. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport de model „Land Rover Freelander II”  
a/ f 2008 vin cod SALFA28B18H101465

| Nrd/o        | COD CPV    | Piese de schimb  | Unitatea de măsură | Cantitatea necesară | Prețul per unitate fără TVA | Prețul per unitate cu TVA | Suma fără TVA   | Suma cu TVA     |
|--------------|------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1            | 50110000-9 | Diagnosticarea computerizată a motorului                       | auto               | 4                   | 150,00                      | 180,00                    | 600,00          | 720,00          |
| 2            | 50110000-9 | Diagnosticarea și reparația echipamentului electric            | ore                | 8                   | 150,00                      | 180,00                    | 1200,00         | 1440,00         |
| 3            | 50110000-9 | Înlocuire curea mecanism de distribuție a gazelor+pompă de apă | set.               | 4                   | 600,00                      | 720,00                    | 2400,00         | 2880,00         |
| 4            | 50110000-9 | Înlocuirea set curea accesorii                                 | set.               | 4                   | 250,00                      | 300,00                    | 1000,00         | 1200,00         |
| 5            | 50110000-9 | Servicii reparație cuplare transmisie 4x4 reductor față        | buc.               | 2                   | 800,00                      | 960,00                    | 1600,00         | 1920,00         |
|              |            | <b>Denumirea pieselor și materialelor</b>                      |                    |                     |                             |                           |                 |                 |
| 6            | 50110000-9 | Curea distribuție, rolă, rolă întinzător curea, pompă de apă   | set.               | 4                   | 2200,00                     | 2640,00                   | 8800,00         | 10560,00        |
| 7            | 50110000-9 | Curea servodirecție, rolă întinzător curea                     | set.               | 4                   | 1050,00                     | 1260,00                   | 4200,00         | 5040,00         |
| 8            | 50110000-9 | Bucșă de cuplare reductor față (47.0 buc/56.0 buc)             | buc.               | 2                   | 2600,00                     | 3120,00                   | 5200,00         | 6240,00         |
| 9            | 50110000-9 | Flanșă reductor față   | buc.               | 2                   | 2150,00                     | 2580,00                   | 4300,00         | 5160,00         |
| <b>Total</b> |            |  |                    |                     |                             |                           | <b>29300,00</b> | <b>35160,00</b> |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Sîrcu Victor În calitate de:

Administrator

Ofertantul: Vicrapid SRL Adresa: Chișinău, Șos. Muncești 97