

Numărul licitației: 21004134	Data: „24” ianuarie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Servicii de reparație și întreținere a vehiculelor de model VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) an.prod. 2005 și VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) an prod. 2007	Lot: _____	Pagina _____ din _____

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) an.prod. 2005 și VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) an prod. 2007							
1.1	34000000-7	Demontarea și montarea motorului (Снятие и установка двигателя)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.2	34000000-7	Dezasamblarea și asamblarea motorului (Разборка и сборка двигателя)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.3	34000000-7	Repararea complexă a chiulasei motorului 2.5 AXD (Комплексный ремонт головки)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.4	34000000-7	Repararea complexă a chiulasei motorului AXA 2.0 (Комплексный ремонт головки)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.5	34000000-7	Alezajul cilindrilor (Расточка блока цилиндров)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.6	34000000-7	Schimbul pistoanelor, inelelor, bolților (Замена поршней, колец, пальцев)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.7	34000000-7	Schimbarea garniturei chiuloasei motorului AXD 2,5		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.8	34000000-7	Schimbarea garniturei chiuloasei motorului AXA 2.0		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.9	34000000-7	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, bielă-manivelă (Ремонт)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.10	34000000-7	Schimb al pompei de apă (Замена водяной помпы)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.11	34000000-7	Schimb al rolelor de întindere (Замена ролика натяжителя)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.12	34000000-7	Schimbul curelei mecanismului de distribuție (Замена ГРМ)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.13	34000000-7	Schimb ullei motor VW- T5		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		
1.14	34000000-7	Schimb filtru combustibil motor AXA 2.0		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007		

1.15	34000000-7	Schimb filtru combustibil motor AXD 2.5 D		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.16	34000000-7	Schimbarea bujii motor AXA		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.17	34000000-7	Schimbarea bujii incandescente diesel AXD		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.18	34000000-7	Schimb al pompei de combustibil motor AXA (Замена топливного насоса)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.19	34000000-7	Demontarea și montarea cutiei de viteze (Снятие и установка)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.20	34000000-7	Schimb al sincronilor (Замена синхронгов)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.21	34000000-7	Schimbare ulei cutie de viteză mecanică		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.22	34000000-7	Schimb al pinionului mers înapoi (Замена шестерни задней передачи)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.23	34000000-7	Demontarea și montarea discurilor de frână (Снятие и установка)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.24	34000000-7	Schimbare furtun frână		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.25	34000000-7	Schimbare scoabă frână		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.26	34000000-7	Schimb al frânei de mână (Замена троса ручного тормоза)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.27	34000000-7	Schimb al rulmenților din față (Замена подшипников при необходимости,		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.28	34000000-7	Schimb al rulmenților din spate (Замена подшипников при необходимости,		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.29	34000000-7	Schimb saboți din față (Замена колодок, передние)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.30	34000000-7	Schimb saboți spate (Замена колодок, задние)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.31	34000000-7	Șlefuirea discurilor de frână (față, spate)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.32	34000000-7	Diagnosticarea motorului		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.33	34000000-7	Lucrări electrice și diagnosticare (Компьютерная диагностика)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.34	34000000-7	Schimb al generatorului (Замена генератора)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.35	34000000-7	Schimb al rulmenților, releului de reglare, curelei generatorului (Замена		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.36	34000000-7	Schimb al demarorului (Замена стартера)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	



1.37	34000000-7	Schimb al periilor, bușelor (Замена щеток втулок)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.38	34000000-7	Schimb al releului de aspirație (Замена втягивающего реле)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.39	34000000-7	Schimbarea lacăt aprindere și pornire motor VW T-5	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.40	34000000-7	Schimb al bendiks (Замена бендикса)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.41	34000000-7	Reparația mecanismului de direcție (restaurația)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.42	34000000-7	Profilactica servodirecției hidraulice (Профилактика гидроусилителя руля)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.43	34000000-7	Profilaxia mecanismului de direcție (Профилактика рулевой рейки)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.44	34000000-7	Schimb al mecanismului de direcție (Замена рулевой рейки)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.45	34000000-7	Schimb al servodirecției hidraulice (Замена гидроусилителя руля)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.46	34000000-7	Diagnostică suspensiei	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.47	34000000-7	Lucrări reparație punte față	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.48	34000000-7	Lucrări reparație punte spate	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.49	34000000-7	Schimb al amortizator față (Замена амортизаторов, передние)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.50	34000000-7	Schimb al amortizator spate (Замена амортизаторов, задние)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.51	34000000-7	Schimbarea colpac protector articulație externă	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.52	34000000-7	Schimbarea colpac protector articulație internă	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.53	34000000-7	Schimbarea articulație internă	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.54	34000000-7	Schimbarea articulație externă	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.55	34000000-7	Schimb al capătului barei direcție (Замена наконечников)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.56	34000000-7	Schimb al lustrelor (Замена люстр)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.57	34000000-7	Desaxarea și axarea roților (Развал-схождение)	Moldova	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007

1.58	34000000-7	Schimb al salenblocurilor din față (Замена сайлентблоков, передние)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.59	34000000-7	Schimb al salenblocurilor din spate (Замена сайлентблоков, задние)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.60	34000000-7	Schimbare radiator răcire motor		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.61	34000000-7	Schimb termostat (Замена термостата)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.62	34000000-7	Demontare și montarea ambreajului (Снятие и установка)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.63	34000000-7	Schimb placa presiune (Замена корзины)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.64	34000000-7	Schimb disc ambreaj (Замена диска)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.65	34000000-7	Schimb rulment placa presiune (Замена подшипника)		Moldova		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.66	34000000-7	Ambreaj 06A141026CX	826799	Comunității Europene	Valeo	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.67	34000000-7	Ambreaj 070141015NX	3000951116	Comunității Europene	Sachs	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.68	34000000-7	Amortizator față 7H0413031N	V4505	Comunității Europene	Monroe	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.69	34000000-7	Amortizator spate 7H0513029D	V1169	Comunității Europene	Monroe	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.70	34000000-7	Amortizor față 7H0807101F	7H0807101F	Comunității Europene	TYG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.71	34000000-7	Amortizor spate 7H0807417C	956896J	Comunității Europene	Polcar	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.72	34000000-7	Arbore 02Z409345B	21009	Comunității Europene	GSP	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.73	34000000-7	Arc puntea față 7EO411105A	65009	Comunității Europene	Kilen	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.74	34000000-7	Arc puntea spate 7H0511115AG	SP3409	Comunității Europene	Monroe	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.75	34000000-7	Articulație externă (șarnir) 7H0498099X	1004980198	Comunității Europene	Meyle	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.76	34000000-7	Articulație internă (dreapta) 7H0498104KX	304837	Comunității Europene	Lobro	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.77	34000000-7	Articulație internă (stînga) 7H0498103X	304839	Comunității Europene	Lobro	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.78	34000000-7	Bara stabilizare 7H5411317B	260387	Comunității Europene	ABS	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.79	34000000-7	Bară direcție 7H0419803F	06A90603229	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	

1.80	34000000-7	Bobină 032905106B	ZSE003	Comunității Europene	Beru	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.81	34000000-7	Bolturile chiulisei 06A103384C	81019300	Comunității Europene	Ajusa	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.82	34000000-7	Bucșa bloc 7H0407182A	111469755	Comunității Europene	HansPries	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.83	34000000-7	Bucșa bloc 7H0407183	111468755	Comunității Europene	HansPries	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.84	34000000-7	Bucșa bloc 7H0501131A	1007100010	Comunității Europene	Meyle	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.85	34000000-7	Bucșa bloc 7H0501132A	GSP-516383	Comunității Europene	GSP	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.86	34000000-7	Bucșa bloc braț spate 7H0511413A	ME-100 615 0006	Comunității Europene	Meyle	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.87	34000000-7	Bucșa bloc braț spate 7H0511414	APL-19465AP	Comunității Europene	Aplus	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.88	34000000-7	Bucșa bloc stabilizator puntea față 7H0411313	APL-14210AP	Comunității Europene	Aplus	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.89	34000000-7	Bujii motor AXA 2.0 101000033AA	NGK-BKUR6ET-10	Comunității Europene	NGK	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.90	34000000-7	Blocul de dirijare motor 06A90603229	06A90603229	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.91	34000000-7	Chiuloasă motor AXD 2,5 R070103373C	070103373C	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.92	34000000-7	Capăt de direcție 7H0422818D	APL-13060AP	Comunității Europene	Aplus	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.93	34000000-7	Capăt de țeavă 06A121121C	HP-108 189 755	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.94	34000000-7	Carcasa butuc roată 7H04074257G / 7H04074256G	7H04074257G	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.95	34000000-7	Cilindru ambreaj 7H0721261C	FTE-KN19027.4.3	Comunității Europene	FTE	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.96	34000000-7	Cilindru principal frână 7L0611019E	FTE-H26914.7.1	Comunității Europene	FTE	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.97	34000000-7	Clapetă de evacuare a gazelor de eșapament 06A131501	MM-EV022	Comunității Europene	MagnetiMarelli	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.98	34000000-7	Clapetă EG 06A131501Q	06A131501Q	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.99	34000000-7	Colpac protector articulație (extern) 7H0498203	RAP-58396/K	Comunității Europene	Rapro	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.100	34000000-7	Colpac protector articulație (intern) 7H0498202 / 7H0498201	GSP-760142	Comunității Europene	GSP	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.101	34000000-7	Conductă de absorbție 7H0129684	7H0129684	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007

1.102	34000000-7	Contactator 4B0905849	HP-108 713 755	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.103	34000000-7	Curea generator motor AXA 06A145933D	ME-050 006 1125	Comunității Europene	Meyle	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.104	34000000-7	Curea mecanismului de distribuție cu rulou motor AXA 2.0 06A198119	S-KD457.32	Comunității Europene	NTN	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.105	34000000-7	Demaror motor AXA 02Z911023GX	1190305000	Comunității Europene	JPGGroup	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.106	34000000-7	Demaror motor AXD 02M911023QX	E-330141	Comunității Europene	ERA	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.107	34000000-7	Detector 059919501	E-330141	Comunității Europene	ERA	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.108	34000000-7	Detector oxigen 1K0928262H	1K0928262H	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.109	34000000-7	Disc ambreaj 06A141032CX	826799	Comunității Europene	Valeo	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.110	34000000-7	Disc frână față 7H0615301D	FRE-BD6153	Comunității Europene	Fremax	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.111	34000000-7	Disc frână spate 7H0615601B	FRE-BD3021	Comunității Europene	Fremax	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.112	34000000-7	Disc roată 7H0601027D091	7H0601027D091	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.113	34000000-7	Dispozitiv radicare geam 7H0837729L	7H0837729L	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.114	34000000-7	F a r ă 7H1941016N	200467052	Comunității Europene	TYC	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.115	34000000-7	Felinar spate 7H0945096K	110575012	Comunității Europene	TYC	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.116	34000000-7	Filtru aer salon	B4W019PR	Comunității Europene	Premium	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.117	34000000-7	Filtru combustibil motor AXA	ADV182338	Comunității Europene	BluePrint	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.118	34000000-7	Filtru combustibil motor AXD	PP836/1	Comunității Europene	Filtron	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.119	34000000-7	Filtru de aer motor	B2W047PR	Comunității Europene	JC/PR	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.120	34000000-7	Filtru ulei motor AXA	N31011	Comunității Europene	NRG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.121	34000000-7	Filtru ulei motor AXD	N31004	Comunității Europene	NRG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.122	34000000-7	Flanșă 06A121132	HP-108 197 755	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.123	34000000-7	Funie frână mînă 7H0609701D	CVO-7002.613	Comunității Europene	CAVO	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	



1.124	34000000-7	Furtun de sistem răcire 7H0819320A	BSG90720035	Comunității Europene	BSG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.125	34000000-7	Furtun frână față 7H0611701C	ME-100 525 0004	Comunității Europene	Meyle	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.126	34000000-7	Furtun frână spate 7H0611775B	CVO-C900.128.A	Comunității Europene	CAVO	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.127	34000000-7	Garnitura chiulisei 06A103483AH motor AXA	61-34140-10	Comunității Europene	Vreinz	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.128	34000000-7	Garnitură 037198031	1 287 010 001	Comunității Europene	Bosch	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.129	34000000-7	Garnitură capac supape 06A103483G	ELW-1556074	Comunității Europene	Elwis	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.130	34000000-7	Generator motor AXA 028903028DX	111989	Comunității Europene	Cargo	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.131	34000000-7	Generator motor AXA 06F903023A	113992	Comunității Europene	Cargo	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.132	34000000-7	Intercooler 7H0145804B	NRF-30354	Comunității Europene	NRF	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.133	34000000-7	Încuitoare ușă 7H0898168	7H0898168	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.134	34000000-7	Întreprupător 1C0945511A RDV	E-330544	Comunității Europene	ERA	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.135	34000000-7	Lamele ștergător parbriz 7H0955429	7H0955429	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.136	34000000-7	Lăcata sistemului de aprindere 107905855CH	107905855CH	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.137	34000000-7	Lăcata ușii față 3B1837015AN	HP-113 835 755	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.138	34000000-7	Lăcata ușii salon 7H0843352E	7H0843352E	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.139	34000000-7	Lăcata ușii spate 7D0827425K	7D0827425K	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.140	34000000-7	Masca radiator 7H0853653	956805	Comunității Europene	Polcar	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.141	34000000-7	Mecanism de direcție 7H1422061PX	7H1422061PX	Comunității Europene	MOTORHERZ	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.142	34000000-7	Mecanismul ușii laterale din mijloc 7H0843336D	1187400270	Comunității Europene	JPGGroup	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.143	34000000-7	Mecanismul ușii salon de jos 7H0843398AA	1188601080	Comunității Europene	JPGGroup	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.144	34000000-7	Mîner ușă 7H0827825	7H0827825	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007



1.145	34000000-7	Mufă cu plaj motor AXD 070903201E	ALP2382	Comunității Europene	Dayco	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.146	34000000-7	Parbriz față motor AXD		Comunității Europene		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.147	34000000-7	Pompa de tensiune înaltă 070145209J	1117100700	Comunității Europene	JPGGroup	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.148	34000000-7	Paletă de accelerație 06A133062AA	06A133062AA	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.149	34000000-7	Perne motor 7H0199848D	BSG90700064	Comunității Europene	BSG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.150	34000000-7	Pinion viteza 3 02A311285T	02A311285T	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.151	34000000-7	Pinion viteza 4 02A311351	02A311351	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.152	34000000-7	Pinion viteza 5 02A3112158S	02A3112158S	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.153	34000000-7	Pirghie schimbarea viteză 7H0711051G	7H0711051G	Comunității Europene	ROTWEISS	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.154	34000000-7	Placă amortizator față 7EO412331	7EO412331	Comunității Europene	Corteco	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.155	34000000-7	Placă protecție frână spate 7EO615611	9568870	Comunității Europene	KLOKKERHOLM	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.156	34000000-7	Placă protejare 7H0807719 7G9	VW07082GA	Comunității Europene	TYG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.157	34000000-7	Plăcuță arc spate 7H0511149B	7H0511149B	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.158	34000000-7	Plăcuță arc spate 7H0511150B	BSG90700077	Comunității Europene	BSG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.159	34000000-7	Pompa mecanismului de direcție motor AXA 7H0422154F	1145101900	Comunității Europene	JPGGroup	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.160	34000000-7	Pompa mecanismului de direcție motor AXD 7EO422153	PSP9635	Comunității Europene	BGA	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.161	34000000-7	Pompa sistemului de răcire motor AXA 06A121012X	DZ-A258	Comunității Europene	Doltz	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.162	34000000-7	Pompa sistemului de răcire motor AXD 070121011DX	DZ-A258	Moldova	Doltz	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.163	34000000-7	Pompă aer suplimentară 7H0959253	7H0959253	Comunității Europene	Pierburg	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.164	34000000-7	Pompă benzină 7H0919087	BSG90830005	Comunității Europene	BSG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.165	34000000-7	Protector amortizator față 7H0412137	HP-112 903 546	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007



1.166	34000000-7	Protector bară direcție 7H0422831	Si-302.230	Comunității Europene	Sidem	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.167	34000000-7	Radiator răcire ulei 7H0422885D	7H0422885D	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.168	34000000-7	Radiator sistem răcire motor AXA 7H0121253K	53796	Comunității Europene	NRF	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.169	34000000-7	Radiator sistemă răcire motor AXA 7H0121253K	108125	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.170	34000000-7	Rem set reparația capitală a motorului AXA	50265300	Comunității Europene	Ajusa	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.171	34000000-7	Rem set reparația capitală a motorului AXD	51024300	Comunității Europene	Ajusa	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.172	34000000-7	Regulator de presiune combustibil 037133035C	037133035C	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.173	34000000-7	Rulment 02J311325	02J311325	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.174	34000000-7	Rulment ambreaj 02A141165M	HP-100 352 546	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.175	34000000-7	Rulment ambreaj 0A514171	112079	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.176	34000000-7	Rulment amortizator față 7H0412249A	ME-100 641 0005	Comunității Europene	Meyle	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.177	34000000-7	Rulment butuc roată 7H0401611H	GSP-9338001	Comunității Europene	GSP	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.178	34000000-7	Sonda lambda 06A906262BT	LS150004	Comunității Europene	Vernet	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.179	34000000-7	Senzor temperatura 06A919501A	1193101400	Comunității Europene	JPGGroup	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.180	34000000-7	Senzor de presiune ulei (038919081M)	BSG90840003	Comunității Europene	BSG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.181	34000000-7	Set curea de distributie motor AXD 2.5D		Comunității Europene		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.182	34000000-7	Senzor de fluxul de aer (Датчик расхода воздуха) 06A906461G	1193901400	Comunității Europene	JPGGroup	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.183	34000000-7	Rulou 06A903315E	HP-108 417 015	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.184	34000000-7	Sabot de frână față 7H0698151	FEN-BP43115	Comunității Europene	Fenox	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.185	34000000-7	Sabot de frână spate 7H0698451B	FEN-BP43116	Comunității Europene	Fenox	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.186	34000000-7	Sateliți 02Z498081	02Z498081	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007
1.187	34000000-7	Scoabă mecanism frână față 7L6615125A	7L6615125A	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007



1.188	34000000-7	Scoabă mecanism frână spate 7H0615425A	7H0615425A	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.189	34000000-7	Semiring 50x65x8	V-81-40697-00	Comunității Europene	VReinz	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.190	34000000-7	Semiring 60x74,3x8	HP-111 039 786	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.191	34000000-7	Set cablu 06A905409L	MM-MSQ0111	Comunității Europene	MagnetiMarelli	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.192	34000000-7	Set cablu 06A905409P	MM-MSQ0111	Comunității Europene	MagnetiMarelli	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.193	34000000-7	Siguranțe 10A	10A	Comunității Europene	Wurth	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.194	34000000-7	Siguranțe 15A	15A	Comunității Europene	Wurth	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.195	34000000-7	Siguranțe 20A	20A	Comunității Europene	Wurth	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.196	34000000-7	Siguranțe 25A	25A	Comunității Europene	Wurth	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.197	34000000-7	Siguranțe 30A	30A	Comunității Europene	Wurth	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.198	34000000-7	Sinhron viteza ½ 02J311239H	02J311239H	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.199	34000000-7	Sinhron viteza 3/4 02J311301B	02J311301B	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.200	34000000-7	Sinhron viteza 5 02J311241D	02J311241D	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.201	34000000-7	Stabilizator puntea față 7H0411305D	7H0411305D	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.202	34000000-7	Stabilizator puntea spate 7H0511407A	7H0511407A	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.203	34000000-7	Suport mecanism frână față		Comunității Europene		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.204	34000000-7	Suport mecanism frână spate		Comunității Europene		VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.205	34000000-7	Suport cutie viteza 7H0399151G	1003990200	Comunității Europene	Meyle	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.206	34000000-7	Suport fară 7H0941406A	9568046	Comunității Europene	Polcar	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.207	34000000-7	Suport motor 7H0199256F	Febi-46296	Comunității Europene	Febi	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.208	34000000-7	Suport puntea față 7H0499029AG	7H0499029AG	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	



1.209	34000000-7	Suport rotund de sus	BSG90310044	Comunității Europene	BSG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.210	34000000-7	Suport rotund de jos 7H0407361A	BSG90310029	Comunității Europene	BSG	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.211	34000000-7	Ștuț 7H0129684	7H0129684	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.212	34000000-7	Tampon amortizator față 7H0412303A	HP-112 869 546	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.213	34000000-7	Termostat 044121113	HP-101 095 015	Comunității Europene	Topran	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.214	34000000-7	Tobă eșapament 7H0253609T	7H0253609T	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.215	34000000-7	Tobă eșapament 7H0253209F	7H0253209F	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.216	34000000-7	Turbina 070145701K	1117401400	Comunității Europene	JPGroun	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.217	34000000-7	Teava evacuare eșapament 7H0253059KX	7H0253059KX	Comunității Europene	Original	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	
1.218	34000000-7	Ventilator electric 7H0959455A	85805	Comunității Europene	Nissens	VW T-5 motor 2.0 AXA (benzină) a/p 2005; VW T-5 motor 2.5 AXD (diesel) a/p 2007	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Duca Victor** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti 29**

