

Nr. do	Denumirea serviciilor	Un. Măs.	Cantit.	Pret unitar fara TVA
Lotul 1	Servicii de reparație a automobilului Opel Astra H, anul 2011, 1600 cm, Benzin, A16XER20RP6961, WOLOAHL69CG00			
1	Schimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	950
2	Schimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	766
3	Schimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	3 000
4	Schimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 800
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	1 050
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	750
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	750
8	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1 350
9	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	1 100
10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 500
11	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 500
12	Schimb plăcuțe din față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set .	1	610
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set .	1	400
14	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	530
15	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250
16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	2 000
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2 000
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	750
19	Schimb al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	750
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	750
21	Schimb al sondei lambda . (Замена лямбдозонда)	Buc.	1	1 200
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	1 900
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	240
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	6 000
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	3 000
26	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set .	1	2 360
27	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set .	1	1 550
28	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	370
29	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	870

30	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	450
31	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	810
32	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – схождение)	Buc.	1	280
33	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	450
34	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	300
35	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set .	1	450
36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1 800
37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 000
38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	450
39	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	150
40	Lichid antigel	Lit.	1	60
41	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 500
42	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1 800
43	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1 800
44	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1 500
45	Evacuare automobil	Buc.	1	800
46	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	100
47	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	150
48	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	105
49	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	350
50	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	280
51	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	180
52	Ulei transmisie	Lit.	1	170
53	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Set.	1	1 800
54	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Set.	1	1 350
55	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	1 550
56	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	330
57	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	650
58	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Buc.	1	270
59	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Buc.	1	270
60	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	3 000
61	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Buc.	1	2 000
62	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Buc.	1	450

63	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemului de frînare	Buc.	1	170
64	Lichid frînă	Lit	1	130
	TOTAL 68000 lei			67 951
Lotul 2	Servicii de reparație a automobilului Škoda Rapid, anul 2015, 1200 cm, Benzin, CJZ851275, TMBAANH6G4014984			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 500
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	990
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție. (Замена ГРМ)	Buc.	1	3 000
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	2 000
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1 850
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	500
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	500
8	Schimb al discurilor frînă față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	950
9	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	950
10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	970
11	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 100
12	Schimb plăcuțe din față. (Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	710
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	800
14	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	260
15	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250
16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3 000
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 000
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающего реле)	Buc.	1	780
19	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	780
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	780
21	Schimb al sondei lambda. (Замена лямбда-зонда)	Buc.	1	1 500
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	715
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	240
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	3 200
25	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	350
26	Ulei hidraulic	Lit.	1	180
27	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2 700
28	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 900
29	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	360

30	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	770
31	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	290
32	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	550
33	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – схождение)	Buc.	1	280
34	Schimb al țijeii de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	650
35	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	315
36	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	415
37	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1 900
38	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 000
39	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	800
40	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	170
41	Lichid antigel	Lit.	1	60
42	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 200
43	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1 500
44	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1 500
45	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	900
46	Evacuare automobil	Buc.	1	950
47	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	95
48	Schimbul filtrului de aier	Buc.	1	170
49	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	180
50	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	450
51	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	250
52	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	180
53	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Set.	1	2 000
54	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Set.	1	1 800
55	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	1 800
56	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	450
57	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	750
58	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	270
59	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră-	1	270
60	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	3 000
61	Schimb al suportului de frînă față – 1 buc	Buc.	1	1 750
62	Reparația suportului de frînă față – 1 buc	Buc.	1	650

63	Înlocuirea lichidului de frînă a sistemului de frînare	Buc.	1	400
	TOTAL 65000 lei			64 530
Lotul 3	Servicii de reparație a automobilului Škoda Superb, anul 2011, 2000 cm, Benzin, CCZ135006, TMBAN43T3B			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 850
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	1 350
3	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	3 500
4	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	1 500
5	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	550
6	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	550
7	Schimb al discurilor frînă față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set.	1	2 000
8	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	1 400
9	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 600
10	Schimb rulmenților din spate. (Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 400
11	Schimb plăcuțe frînă din față. (Замена колодок передние) 1 комп	Set.	1	900
12	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	700
13	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	350
14	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250
15	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3 500
16	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 500
17	Schimb al periilor, bucselor. (Замена щеток, втулок)	Buc.	1	950
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающего реле)	Buc.	1	950
19	Schimb al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	950
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	2 000
21	Schimb al sondei lambda . (Замена лямбдозонда)	Buc.	1	1 500
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	650
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	260
24	Schimb ridicător electric geam uși față	Buc.	1	2 500
25	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	20 000
26	Schimb al servodirecției hidraulice. (Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	500
27	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	3 300
28	Schimb amortizator spate. (Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	2 100
29	Schimb al suporturilor cu rotulă. (Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	540
30	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	1 050

31	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	390
32	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	800
33	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – схождение)	Buc.	1	300
34	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	465
35	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	1 500
36	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние)	Set.	1	3 500
37	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 200
38	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 800
39	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	950
40	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	220
41	Lichi antigel	Lit.	1	70
42	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 500
43	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	3 000
44	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	3 000
45	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	2 000
46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	350
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	350
48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	500
49	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	400
49	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	180
	TOTAL 87000 lei			86 625
Lotul 4	Servicii de reparație a automobilului Toyota Land Cruizer, anul 1997, 4500 cm, benzin,1FZ0313498, FZJ800179557			
1	Scimb de pompă de ulei. (Замена масляного насоса)	Buc.	1	2 500
2	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	3 000
3	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 500
4	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	1 700
5	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	1 100
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set.	1	1 800
7	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	850
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 300
9	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 250
10	Schimb plăcuțe din față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set	1	520
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set	1	950

12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	480
13	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3 000
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 000
16	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	1 200
17	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	1 200
18	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	2 500
19	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1 000
20	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	1 650
21	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	350
22	Schimb carburator	Buc.	1	8 000
23	Schimb ridicator electric geam uși față	Buc.	1	1 800
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	7 500
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	3 500
26	Schimb al reductorului punții spate	Buc.	1	8 000
27	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	2 800
28	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	2 000
29	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	560
30	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1бuc.	Buc.	1	321
31	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	380
32	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	540
33	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	2 500
34	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоковзадние) 1кт.	Set.	1	1 800
35	Schimb crucii cardanice (замена крестовины)	Buc.	1	980
36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	200
37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 000
38	Schimb al compresorului de frion	Buc.	1	3 000
39	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	890
40	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	250
41	Lichid antigel	Lit.	1	60
42	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 500
43	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2 500
44	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	2 500

45	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1 000
46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	400
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	400
48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	600
49	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	400
50	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	180
	TOTAL 88000 lei			87 661
Lotul 5	Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2007, Benzin 1600 cm, BFQ2007, TMBD41U588833327			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 000
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	900
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	2 200
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 500
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	1 100
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	250
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	250
8	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	950
9	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	700
10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	850
11	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 100
12	Schimb plăcuțe din față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	620
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние)1 комп.	Set.	1	390
14	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	450
15	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	450
16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	2 500
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2 500
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	850
19	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	850
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1 200
21	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1 000
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	700
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	220
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	6 000
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	1 500

26	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2 500
27	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 500
28	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	400
29	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	600
30	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	500
31	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	500
32	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	200
33	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	450
34	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	650
35	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	1 500
36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1 500
37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1 800
38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	350
39	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	180
40	Lichid antigel	Lit.	1	70
41	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 000
42	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1 250
43	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1 250
44	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1 250
45	schimb al compresorului de freon	Buc.	1	3 000
46	schimb al ridicătorului de geam electric	Buc.	1	1 500
47	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	1 000
48	Evacuare automobil	Buc.	1	900
49	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	80
50	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	190
51	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	150
52	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	230
53	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	310
54	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	100
55	Ulei transmisie	Lit.	1	150
56	Schimb al arcului elicoidal față – 2 buc	Set.	1	1 500
57	Schimb al arcului elicoidal spate – 2 buc	Set.	1	1 400
58	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	1 500

59	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	270
60	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	350
61	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	270
62	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră.	1	270
63	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	3 600
64	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Buc.	1	1 800
65	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Buc.	1	550
66	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frânare	Buc.	1	220
67	Lichid frână	Lit.	1	130
	TOTAL 67000 lei			66 950
Lotul 6	Servicii de reparație a automobilului Opel Astra G, anul 2007, Benzin 1600 cm, Z16XEP20LC5698, WOLOTGF698G066740			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 800
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	1 100
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	3 100
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 100
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	1 200
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	550
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	550
8	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	980
9	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	780
10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 300
11	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 250
12	Schimb plăcuțe din față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	590
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	850
14	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	460
15	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250
16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3 000
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 000
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	890
19	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	890
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1 500
21	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	950

22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	1 700
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	260
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	6 500
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	6 500
26	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1 900
27	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 400
28	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	450
29	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	750
30	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	380
31	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	450
32	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	280
33	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	430
34	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	1 800
35	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	1 800
36	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	1 800
37	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	3 400
38	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	850
39	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	250
40	Lichid antigel	Lit.	1	80
41	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 400
42	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1 500
43	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1 500
44	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1 500
45	Schimb al compresorului de freon	Buc.	1	3 500
46	Schimb al ridicătorului de geam electric	Buc.	1	1 900
47	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	2 500
48	Evacuare automobil	Buc.	1	1 000
49	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	95
50	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	167
51	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	150
52	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	180
53	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	420
54	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	113

55	Ulei transmisie	Lit.	1	180
56	Ulei hidraulic	Lit.	1	150
57	Schimb al arcului elicoidal față – 1 set	Set.	1	1 860
58	Schimb al arcului elicoidal spate – 1 set	Set.	1	1 450
59	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	1 800
60	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	380
61	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	520
62	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	270
63	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră.	1	270
64	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	3 500
65	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Buc.	1	1 950
66	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Buc.	1	750
67	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frinare	Buc.	1	220
68	Lichid frână	Lit.	1	130
69	Demontare, montare al motorului automobilului	Buc.	1	1 700
70	Dezasamblarea și asamblarea motorului	Buc.	1	7 000
71	Schimb piston – 1 buc	Buc.	1	1 400
72	Set inele pentru un piston	Buc.	1	550
73	Schimb bielă – 1 buc	Buc.	1	1 500
74	Schimb arbore cotit – 1 buc	Buc.	1	2 500
75	Schimb lagăr arbore cotit (set)	Set.	1	750
76	Schimb lagăr bielă (set)	Set.	1	750
77	Schimb set garnituri motor	Buc.	1	2 500
78	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei	Buc.	1	3 600
79	Reparația chiulasei	Buc.	1	3 600
80	Schimb supapă admisie – 1 buc	Buc.	1	350
81	Schimb supapă emisie – 1 buc	Buc.	1	350
82	Schimb semering una supapă	Buc.	1	250
83	Reparația blocului cilindrilor	Buc.	1	3 200
84	Schimb calculatorul motorului	Buc.	1	3 500
85	Schimb al garniturei capac chiulasă	Buc.	1	780
86	Schimb al garniturei chiulasă	Buc.	1	1 500
87	Schimb agent refrigerant	Buc.	1	750

	TOTAL 123000 lei			122 955
Lotul 7	Servicii de reparație a automobilului MERCEDES SPRINTER, anul 2006, diesel 2148 cm,64698551270468, WDB9067331S137240			
1	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	820
2	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 800
3	Scimb al pompei de combustibil (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 500
4	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	1 050
5	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	550
6	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 Шт.	Set.	1	550
7	Schimb al otgonului de mînă. (Замена ручнова тросса) 1 ком.	Buc.	1	950
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 350
9	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 200
10	Schimb plăcuțe frână din față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	580
11	Schimb al saboți la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	650
12	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	450
13	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250
14	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	4 200
15	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 500
16	Schimb al periilor, bucselor. (Замена щеток, втулок)	Buc.	1	800
17	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	800
18	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	800
19	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1 900
20	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	650
21	Schimb bugii de încălzire (Замена свечей накала)	Buc.	1	270
22	Schimb ridicator electric geam uși față	Buc.	1	2 500
23	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	11 500
24	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	2 800
25	Ulei hidraulic	Lit.	1	180
26	Schimb al amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2 550
27	Schimb al amortizator spate.(Замена амортизаторов задние2 шт.)	Set.	1	1 900
28	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	600
29	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	950
30	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	420

31	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc.	Buc.	1	680
32	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – схождение)	Buc.	1	280
33	Schimb al țijeii de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	390
34	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние) 1 buc	Buc.	1	1 500
35	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 buc.	Buc.	1	950
36	Schimb crucii cardanice (замена крестовины)	Buc.	1	1 200
37	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 700
38	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 700
39	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	900
40	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	220
41	Lichid antigel	Lit.	1	60
42	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	850
43	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2 500
44	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	2 500
45	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	2 500
46	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	350
47	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	150
48	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	850
49	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	320
50	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	170
51	Ulei transmisie	Lit.	1	180
	TOTAL 71000 lei			69 970
Lotul 8	Servicii de reparație a automobilului Škoda Octavia, anul 2015, Benzin 1800 cm, CJS110791, TMBAD4NE1G0014942			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	2 500
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	1 049
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	5 000
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 500
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1 187
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	550
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	550
8	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1 800
9	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	822

10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	1 200
11	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 200
12	Schimb plăcuțe frână din față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	900
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние)1 комп.	Set.	1	542
14	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	662
15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	200
16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3 400
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 100
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	950
19	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	950
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	2 100
21	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	850
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	550
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	450
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	12 500
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	3 500
26	Ulei hidraulic	Lit.	1	200
27	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2шт.	Set.	1	2 500
28	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	2 200
29	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1бuc.	Buc.	1	750
30	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	1 100
31	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	380
32	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	763
33	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	200
34	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	399
35	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	1 200
36	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	3 000
37	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 100
38	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 500
39	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	1 200
40	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	250
41	Lichid antigel	Lit.	1	60
42	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 200

43	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2 500
44	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	2 500
45	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	2 500
46	schimb al compresorului de freon	Buc.	1	4 500
47	schimb al ridicatorului de geam electric	Buc.	1	2 500
48	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	3 000
49	Schimbul filtrului de aier	Buc.	1	250
50	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	200
51	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	250
52	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	280
53	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	200
54	Ulei transmisie	Lit.	1	200
	TOTAL 87000 lei			86 894
Lotul 9	Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2011, 1600 cm, Benzin, UA14784, UU1LSDA3P45436500			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 500
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	1 000
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	2 000
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	3 000
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1 200
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	550
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	550
8	Schimb al discurilor frână față. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1 000
9	Schimb al otgonului de mîna. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	700
10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	850
11	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	670
12	Schimb plăcuțe frână față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	589
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	715
14	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	5 600
15	Diagnosticarea la computer. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250
16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	4 500
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 900
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	950
19	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	950

20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1 700
21	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1 500
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	950
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	260
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	7 500
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	4 500
26	Ulei hidraulic	Lit.	1	200
27	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	2 591
28	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 796
29	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	600
30	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	1 112
31	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	550
32	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	600
33	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	200
34	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	480
35	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	700
36	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	1 250
37	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 261
38	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 642
39	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	772
40	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	630
41	Lichid antigel	Lit.	1	60
42	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 700
43	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2 500
44	Schimb disc ambreaaj. (Замена диска)	Buc.	1	2 500
45	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1 500
46	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	3 000
47	Schimb cutie viteză (Замена КПП)	Buc.	1	1 242
48	Evacuare automobil	Buc.	1	950
49	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	100
50	Schimbul filtrului de aier	Buc.	1	62
51	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	95
52	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	162

53	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	308
54	Schimbul uleiului de motor 10 W 40	Lit.	1	170
55	Ulei transmisie	Lit.	1	188
56	Schimb al arcului elicoidal față	Set.	1	2 201
57	Schimb al arcului elicoidal spate	Set.	1	2 059
58	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Buc.	1	1 983
59	Schimb stabilizator față – 1 buc	Buc.	1	450
60	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Set.	1	324
61	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră	Oră.	1	197
62	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1 oră	Oră.	1	216
63	Reparația mecanismului de direcție	Buc.	1	2 200
64	Schimb al suportului de frână față – 1 buc	Buc.	1	1 707
65	Reparația suportului de frână față – 1 buc	Buc.	1	500
66	Înlocuirea lichidului de frână a sistemii de frânare	Buc.	1	220
67	Lichid frână	Lit.	1	127
	TOTAL 90000 lei			89 989
Lotul 10	Servicii de reparație a automobilului DACIA Logan, anul 2015, Benzin 1149 cm, D4FF732F380932, UU14SDE3353854592			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 700
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	1 200
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	2 700
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 560
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	1 100
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	550
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	550
8	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	Set	1	1 480
9	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	560
10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	850
11	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	850
12	Schimb plăcuțe frână față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Buc.	1	550
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Buc.	1	750
14	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	750
15	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	200

16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3 500
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 000
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	850
19	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	850
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	850
21	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1 100
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	850
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	260
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	11 000
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	750
26	Ulei hidraulic	Lit.	1	207
27	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	1 500
28	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set..	1	1 100
29	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1 buc.	Buc.	1	546
30	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	950
31	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	363
32	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	625
33	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	195
34	Schimb al țijeii de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	516
35	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	643
36	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	1 210
37	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 000
38	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 200
39	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	946
40	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	603
41	Lichid antigel	Lit.	1	60
42	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 366
43	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1 800
44	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1 800
45	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1 600
46	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	2 300
47	Evacuare automobil	Buc.	1	900
48	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	100

49	Schimbul filtrului de aier	Buc.	1	202
50	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	97
51	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	162
52	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	255
53	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	199
54	Ulei transmisie	Lit.	1	188
	TOTAL 63000 lei			62 993
Lotul 11	Servicii de reparație a automobilului VAZ 21310, 1700 cm, Benzin (injector), XTA21150064079337, NIVA			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 300
2	Scimb al lanțului mecanismului de distribuție.(Замена цепя)	Buc.	1	3 000
3	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	2 200
4	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc.	Buc.	1	550
5	Schimb al discurilor frîna față. (Замена дисков) 2 Шт.	Buc.	1	1 185
6	Schimb al barabanelor. (Замена тормозных барабанов) 2 Шт.	Buc.	1	2 000
7	Schimb al otgonului de mîină. (Замена ручного тросса) 1 ко	Buc.	1	586
8	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	850
9	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	850
10	Schimb plăcuțe frînă față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Buc.	1	600
11	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Buc.	1	800
12	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	350
13	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	2 500
14	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2 800
15	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	260
16	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Buc.	1	1 985
17	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Buc.	1	1 742
18	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых)	Buc.	1	972
19	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	500
20	Schimb al brațului de jos.(Замена нижнего рычага)	Buc.	1	2 140
21	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	350
22	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	743
23	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние) 8 шт.	Buc.	1	3 000
24	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 400
25	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1 438

26	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	852
27	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	567
28	Lichid antigel	Lit.	1	314
29	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 242
30	Schimb reductor punte spate	Buc.	1	1 235
31	Schimb ax cardanic lung	Buc.	1	270
32	Schimb cruce cardanică	Buc.	1	432
33	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	1 500
34	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	1 500
35	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1 500
36	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1 529
37	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	754
38	Schimbul filtrului de aier	Buc.	1	220
39	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	150
40	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	150
41	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Lit.	1	212
42	Ulei transmisie	Lit.	1	462
	TOTAL 48000 lei			47 990
Lotul 12	Servicii de reparație a automobilului ŠKODA Rapid, anul 2017, Benzin 1598 cm, CMV194714, TMBAC2NH9H4035162			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 900
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	1 100
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	3 500
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	2 500
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1buc	Buc.	1	1 100
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	550
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	550
8	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1 500
9	Schimb al otgonului de mîna. (Замена ручнова тросса) 1 комп.	Buc.	1	1 200
10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимостипередние)	Buc.	1	1 500
11	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	1 800
12	Schimb plăcuțe frînă față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	750
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1комп.	Set.	1	850

14	Schimb furtun frînă (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	300
15	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	200
16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	3 900
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	3 100
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающее реле)	Buc.	1	950
19	Schim al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	950
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	2 100
21	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1 900
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	800
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	270
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	7 500
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	750
26	Ulei hidraulic	Lit.	1	200
27	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	3 000
28	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	1 500
29	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1бuc.	Buc.	1	480
30	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых-правых)	Buc.	1	700
31	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	350
32	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	550
33	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	190
34	Schimb al țije de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	450
35	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	350
36	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	1 500
37	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	350
38	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 900
39	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	1 500
40	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	950
41	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	250
42	Lichid antigel	Lit.	1	60
43	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 300
44	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2 500
45	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	2 500
46	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	2 000

47	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	2 500
48	Evacuare automobil	Buc.	1	950
49	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	100
50	Schimbul filtrului de aer	Buc.	1	400
51	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	350
52	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	470
53	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	350
54	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	180
55	Ulei transmisie	Lit.	1	180
56	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	216
57	Lichid frână	Lit.	1	160
	TOTAL 71000 lei			70 956
Lotul 13	Servicii de reparație a automobilului HYUNDAI Accent, anul 2017, Benzina 1368 cm, Z94K241BAJR008426			
1	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной помпы)	Buc.	1	1 800
2	Scimb al rolelor de întindere. (Замена роликов натяж.) 1 buc.	Buc.	1	1 800
3	Scimbul curelei mecanismului de distribuție.(Замена ГРМ)	Buc.	1	4 000
4	Scimb al pompei de benzină. (Замена бензонасоса)	Buc.	1	1 500
5	Schimb perna motor (Замена подушки двигателя) 1 buc	Buc.	1	1 100
6	Schimb toba evacuare spate (Замена задней части глушителя)	Buc.	1	550
7	Schimb toba evacuare mijloc (Замена средней части глушителя)	Buc.	1	550
8	Schimb al discurilor. (Замена дисков) 2 buc.	Set.	1	1 657
9	Schimb al otgonului de mână. (Замена ручного троса) 1 комп.	Buc.	1	550
10	Schimb al rulmenților din față. (Замена подшипников при необходимости передние)	Buc.	1	2 060
11	Schimb rulmenților din spate.(Замена подшипников при необходимости задние)	Buc.	1	2 000
12	Schimb plăcuțe frână față.(Замена колодок передние) 1 комп.	Set.	1	493
13	Schimb al saboț la roți din spate. (Замена колодок задние) 1 комп.	Set.	1	1 100
14	Schimb furtun frână (Замена тормозных шлангов)	Buc.	1	770
15	Diagnosticarea la calculator. (Компьютерная диагностика)	Buc.	1	250
16	Schimb al generatorului. (Замена генератора)	Buc.	1	2 500
17	Schimb al demarorului. (Замена стартера)	Buc.	1	2 500
18	Schimb al releului de aspirație. (Замена втягивающего реле)	Buc.	1	950
19	Schimb al bendiks. (Замена бендекса)	Buc.	1	950
20	Schimb al debimetrului de aer. (Замена расходомера воздуха)	Buc.	1	1 700

21	Schimb al sondei lamba . (Замена лямдозонда)	Buc.	1	1 500
22	Schimb bobina de inducție. (Замена катушки зажигания)	Buc.	1	1 154
23	Schimb bugii (Замена свечей) 1 шт.	Buc.	1	320
24	Schimb al mecanismului de direcție. (Замена рулевой рейки)	Buc.	1	10 505
25	Schimb al servodirecției hidraulice.(Замена гидроусилителя руля)	Buc.	1	250
26	Ulei hidraulic	Lit.	1	174
27	Schimb amortizator față. (Замена амортизаторов передние) 2 шт.	Set.	1	4 200
28	Schimb amortizator spate.(Замена амортизаторов задние) 2 шт.	Set.	1	3 500
29	Schimb al suporturilor cu rotulă.(Замена шаровых опор левых, правых) 1buc.	Buc.	1	446
30	Schimb al sidiului articulațiilor dreapta stînga. (Замена гранат левых- правых)	Buc.	1	950
31	Schimb al capătului barei direcție.(Замена наконечников)	Buc.	1	550
32	Schimb al lustrelor. (Замена люстр) 1 buc..	Buc.	1	855
33	Desaxarea și axarea (reglarea) roților.(Развал – сходжение)	Buc.	1	200
34	Schimb al țijeii de comandă a direcției.(Замена рулевой тяги)	Buc.	1	762
35	Schimb al salenblocurilor din față. (Замена сайлентблоков передние)	Buc.	1	1 500
36	Schimb al salenblocurilor din spate.(Замена сайлентблоков задние) 1 кт.	Set.	1	2 884
37	Schimb tijă stabilizator. (Тяга стабилизатора)	Buc.	1	326
38	Schimb radiator (Замена основного радиатора)	Buc.	1	2 900
39	Schimb radiator sobă (Замена радиатора печки)	Buc.	1	2 500
40	Schimb termostat. (Замена термостата)	Buc.	1	630
41	Schimb lichid antigel. (Замена тосола)	Buc.	1	250
42	Lichid antigel	Lit.	1	60
43	Demontarea și montarea CV. (Снятие и установка КПП)	Buc.	1	1 242
44	Schimb placa presiune (Замена корзины)	Buc.	1	2 000
45	Schimb disc ambreaj. (Замена диска)	Buc.	1	2 000
46	Schimb rulment placa presiune. (Замена подшипника)	Buc.	1	1 500
47	Schimb al mecanismului de schimb al vitezelor (кулиса)	Buc.	1	2 500
48	Evacuare automobil	Buc.	1	950
49	Diagnosticarea suspensiei	Buc.	1	100
50	Schimbul filtrului de aier	Buc.	1	220
51	Schimbul filtrului de ulei	Buc.	1	220

52	Schimbul filtrului de combustibil	Buc.	1	360
53	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Buc.	1	360
54	Schimbul uleiului de motor 5 W 30	Lit.	1	180
55	Ulei transmisie	Lit.	1	250
56	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	Buc.	1	183
57	Lichid frână	Lit.	1	227
	TOTAL 77600 lei			77 488
	TOTAL LOTURI			1 002 952