

Numărul procedurii de achiziție 21006115

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri IGP de Frontieră

N	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2		3	4	5	6	7	8

Lot 1. Servicii de reparație și servicii tehnice a autoturismului de teren de model „Nissan Pathfinder” a/ f 2010 vin cod

VSKJVMR51U0393950							
1	Diagnosticarea computerizată				Conform pozițiilor din Anexa 1. Notă: Ofertantul va include prețul piesei de schimb în oferta oferită.		
2	Regenerarea filtrului de particule						
3	Înlocuire brat inferior suspensie față (brat inferior suspensie față în complex)		yamato	japan			
4	Înlocuirea injectorului (injector)		denso	japan			
5	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric						
6	Înlocuirea turbosuflantei (turbosuflantă)	UE	mahle	germany			
7	Înlocuirea ambreiajului (coșu ambreiajului, disc ambreiajului, rulment de presiune)		blueprint	japan			
8	Diagnosticarea și adaptarea cutiei de viteze automată						
Total lot 1							

Lot 2. Servicii de reparație și servicii tehnice a autoturismului de teren de model „Dacia Duster” a/f 2013 vin cod

1	Diagnosticarea computerizată				Conform pozițiilor din Anexa 1. Notă: Ofertantul va include prețul piesei de schimb în oferta oferită.		
2	Înlocuirea injectorului (injector)		blueprint	japan			
3	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric						
4	Înlocuirea radiator răcire ulei (radiator răcire ulei)	UE	mrf	olanda			
5	Înlocuirea set curea accesorii (curea servodirectie, rolă, rolă înînzișor curea)	UE	optibelt	GERMANY			
6	Înlocuire radiator condiționar (radiator condiționar)	UE	termotech	polonia			
7	Înlocuirea turbosuflantei (turbosuflantă)	UE	bis	GERMANY			
8	Înlocuire pompă de presiune înaltă a motorinei (pompă de presiune înaltă a motorinei)	UE	delphi	GERMANY			



9	Înlocuirea set cuzineți bielă (set cuzineți bielă, set cuzineți reazem, garnitura bae ulei, pompă de	UE	oe	france				
Total lot 2								

Lot 4. Servicii de reparație și deservire tehnică a autoturismului de teren de model „VW Transporter” a/f 2013 vin cod WV1ZZZ7HZEH06

1	Înlocuire curea mecanism de distribuție a gazelor (curea, rola, rola întinzător curea)	UE	gates	germany	Conform pozițiilor din Anexa 1. Notă: Oferantul va include prețul piesei de schimb în oferta oferită.			
2	Înlocuirea injectoarelor (injector)	UE	bosch	germany				
3	Înlocuirea ambreiajului (coșu ambreiajului, disc ambreiajului, rulment de presiune)	UE	luk	germany				
4	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric							
Total lot 4								

Lot 5. Servicii de reparație și deservire tehnică a microbusului de model „Iveco Daily” a/ f 2007 vin cod ZCFEC50A1005658812

1	Diagnosticarea computerizată a motorului				Conform pozițiilor din Anexa 1. Notă: Oferantul va include prețul piesei de schimb în oferta oferită.			
2	Înlocuirea injectoarelor (injector)	UE	Germani	Bosch				
3	Înlocuirea ambreiajului (coșu ambreiajului, disc ambreiajului, rulment de presiune)	UE	Germani	Sachs				
4	Înlocuirea pernei suport a caroseriei (perna suport caroserie)	UE	Itali	Lema				
5	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric							
6	Reparația capitală a pompei de combustibil de presiune înaltă							
Total Lot 5								

Lot 6. Servicii de reparație și deservire tehnică a mijlocului de transport de model „Land Rover Freelander II” a/ f 2008 vin cod SALFA28B18H101465

1	Diagnosticarea computerizată a motorului				Conform pozițiilor din Anexa 1. Notă: Oferantul va include prețul piesei de schimb în oferta oferită.			
2	Diagnosticarea și reparația echipamentului electric							
3	Înlocuire curea mecanism de distribuție a gazelor (curea distribuție, rola, rola întinzător curea, pompă de apă)	UE	Germani	INA				
4	Înlocuirea set curea accesorii (curea servodirecție, rola, rola întinzător curea)	UE	Germani	INA				
5	Înlocuire reductor punte față (reductor punte față)	UE	GrandBritan	Land Rover				
Total Lot 6								

Lot 7. Servicii de înlocuire parbriz

1	Înlocuire parbriz față (parbriz față Dacia Dudler a/f 2013)	UE	Polonia	TYC	Conform pozițiilor din Anexa 1. Notă: Oferantul			
---	---	----	---------	-----	---	--	--	--



		Va menține prețuri preseri de schimb în oferta oferită.			
2	Înlocuire parbriz față (parbriz față Nissan Pathfinder a/f 2013)	UE	Polonia	TYC	
3	Înlocuire parbriz față (parbriz față Opel Vivaro a/f 2013)	UE	Polonia	TYC	
4	Înlocuire parbriz față (parbriz față Volkswagen T-5 a/f 2013)	UE	Polonia	TYC	
Total lot 7					
Lot 8. Servicii reparație arbore cardanic a autoturismului de teren de model „Dacia Duster” a/f 2013 vin cod UU1HSDACN48609603					
1	Reparație capitală arbore cardanic Dacia Duster	UE	Germany	Spidan	Conform pozițiilor din Anexa 1.
TOTAL Lot 8					

Semnati:

Numele, Prenumele: Chistruga V. V.

În calitate de: Director

Ofertantul: Srl Autoprogresiv-Service

Adresa: m. Chișinău, str. Burebista 3

