



**Anexa nr. 22 la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021**

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1673871633857 Penitenciarul nr.16-Pruncul	Data: 20.01.2023
Denumirea licitației: Servicii de deservire tehnică a aparatelor de multiplicare și a imprimantelor	Lot: 1

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea Bunurilor/ serviciului	Denumirea Modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificatia tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractată	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lot 1. Consumabile XEROX							
1	Alimentare cartușelor pentru imprimante laser FX- 10,12A, EP-27,EP-25, EP-22,FX-3,EP-703, EP-104,FX-9, 15A, CF-226A, 35A/36A,		China,UE	SCC CET Handan	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 2000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001
2	Alimentare cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A, 737, 17A, 325, CE505A, HP 17A		China,UE	SCC CET Handan	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

					compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	
3	Alimentarea cartușelor de tip Canon 731		China,UE	SCC CET Handan	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor: lamei de dozare, lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001
4	Alimentare cartușe Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117		China,UE	SCC CET Handan	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

					imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	
5	Alimentarea cartușelor Kyocera TK-100 Kyocera KM-1500		China, UE	SCC CET Handan	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 6000 foi format A4(completarea 5%)	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 6000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001
6	Alimentare Epson L800 (cerneală originală)		Indonezia	Epson	T6731 - 140 ml T6732 - 140 ml T6733 - 140 ml T6734 - 140 ml T6735 - 140 ml T6736 - 140 ml	T6731 - 140 ml T6732 - 140 ml T6733 - 140 ml T6734 - 140 ml T6735 - 140 ml T6736 - 140 ml	ISO 9001
7	Alimentare Canon PIXMA G2416 (cerneală originală)		China, UE	SCC CET Handan	200 – ml fiecare culoare	200 – ml fiecare culoare	ISO 9001
8	Regenerare/diagnosticare cartușelor pentru imprimante laser FX-10,12A,EP-27,EP-25,EP- 22,FX-3,EP-703,EP-104,FX-9, 15A, CF-226A, 35A/36A,		China, UE	SCC CET Handan	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, PCR , valului magnetic cu bucșe, fotoreceptorului cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 160 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare	ISO 9001

					efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării minimum 3000 foi format A4(completarea 5%)	
9	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,7 37,17A, 325, CE505A, HP 19A,		China,UE	SCC CET Handan	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001
10	Regenerare/diagnosticare cartușelor de tip Canon 731		China,UE	SCC CET Handan	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor. -aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat. -înlocuirea: lamei de dozare, lamei de curățire, valului magnetic cu bușe, fotoreceptorului, PCR cu alte piese noi. -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite. -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 1500 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001

11	Regenerare/diagnosticare cartușelor Samsung SCX-4200, Lexmark x203/x204, Xerox Phaser 3117		China, UE	SCC CET Handan Samsung Lexmark Xerox	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat -Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%)	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat -Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001
12	Regenerare/diagnosticare cartușelor TK-100 Kyocera KM-1500		China, UE	SCC CET Handan Kyocera	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat -Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%)	-dezasamblarea cartușului. -curățirea și aspirarea pieselor aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat -Înlocuirea lamei de dozare, developer roller, fotoreceptorului , PCR cu alte piesele noi -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate cu masa de 80 grame. -reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minimum 3k) nou -asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor si enumerarea lucrărilor îndeplinite și piesele înlocuite -calitatea - conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului. cantitatea imprimării 3000 foi format A4(completarea 5%)	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

13	Regenerare unitate cilindru Xerox013R00679		China,UE	SCC CET Samsung	Capacitate 80000 foi	Capacitate 80000 foi	ISO 9001
14	Cartuș Toner Xerox006R01731		China,UE	SCC CET Samsung	-conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4(completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	-conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului cantitatea imprimării minimum 13000 foi format A4(completarea 5%) -alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate.	ISO 9001
15	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
16	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
17	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
18	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
19	Reparație imprimantă Canon LBP 2900		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
20	Reparație MFU Canon 4018		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație MFU Canon 4018		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație MFU Canon 4018		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație MFU Canon 4018		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație MFU Canon 4018		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație MFU Canon 4018		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon MFU 4370		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon MFU 4370		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon MFU 4370		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Xerox Phaser 3117		China,UE	SCC, CET, Xerox	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

	Reparație Xerox Phaser 3117		China,UE	SCC, CET, Xerox	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Xerox Phaser 3117		China,UE	SCC, CET, Xerox	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Xerox Phaser 3117		China,UE	SCC, CET, Xerox	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Xerox Phaser 3117		China,UE	SCC, CET, Xerox	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon 4370DN		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon LBP-6000,A4		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon LBP-6000,A4		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon LBP-6000,A4		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon LBP-6000,A4		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon LBP-6000,A4		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon MF4750		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	Defectă placa la baza (Formatter board) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon MF4750		China,UE	SCC, CET, Canon	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	Defectă pelicula termică, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon MF4750		China,UE	SCC, CET, Canon	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	Defect cuptor (Fuser) serviciu + piese + accesorii	ISO 9001

Adresa: str. Sarmizegetusa 53, of 3
Pagina web: www.venomnet.md
e-mail: sales@venomnet.md

phone.: +373 22 62 72 62
GSM : +373 69 102 102

	Reparație Canon MF4750		China, UE	SCC, CET, Canon	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	Defect pick up roller, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon MF4750		China, UE	SCC, CET, Canon	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	Defect placă de alimentare, serviciu + piese + accesorii	ISO 9001
	Reparație Canon MF4750		China, UE	SCC, CET, Canon	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	Defect panoul de control serviciu + piese + accesorii	ISO 9001

Semnat: _____

Nume Prenume: Popa Victor În calitate de: administrator

Ofertantul: Venomnet-Lux SRL, adresa: mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa 53, of 3 tel: 022-62-72-62,  069-102-102 

