

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. 21095844 din 2 oct 2023
Obiectul achiziției: Serviciilor de reparație a centralelor termice și utilajului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Servicii de reparație a centralelor termice și utilajului						
1.1 ANSP (mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67 A)	<i>Cazan Strebel 750 kW</i>	Germania / Regatul Marii Britanii	STREBEL LTD	<i>Cazan Strebel 750 kW</i> -Scurgere în sistemul de încălzire în casangerie	<i>Inlaturarea problemelor</i> -Scurgere în sistemul de încălzire în casangerie	
1.2 CSP Chișinău (mun. Chișinău, str. Hașdeu, 49)	<i>Cazan Erensan 290 kW</i>	Turcia	ERENSAN Group	<i>Cazan Erensan 290 kW</i> -Pompa de circulație -Reparația nocchi defectat -Reparația arzătorului defectat -Reparația manometrului defectat <i>Cazan Erensan 290 kW</i> -Reparația nocchi defectat -Reparația arzătorului defectat -Schimbarea manometrului	<i>Cazan Erensan 290 kW</i> -Pompa de circulație -Reparația nocchi defectat -Reparația arzătorului defectat -Reparația manometrului defectat <i>Cazan Erensan 290 kW</i> -Reparația nocchi defectat -Reparația arzătorului defectat -Schimbarea manometrului	
1.3 CSP Chișinău (r-ul Criuleni, str. Bulevardul Biruinței, 1)	<i>Cazan RTN 60 kW</i>	Italia	FONDITAL S.p.A.	<i>Cazan RTN 30 kW</i> -Schimbarea plăcii de izolație termică a panoului frontal a arzătorului.	<i>Cazan RTN 30 kW</i> -Schimbarea plăcii de izolație termică a panoului frontal a arzătorului.	

	<i>Cazan Airfel 65 kW</i>	Turcia	Airfel	<i>Cazan Airfel 65 kW</i> -Corectarea conexiunii la sistemul de încălzire (lipsește vana de amestec), panta conductei de scurgere a condensului la intrarea în canalizare.	<i>Cazan Airfel 65 kW</i> -Corectarea conexiunii la sistemul de încălzire (lipsește vana de amestec), panta conductei de scurgere a condensului la intrarea în canalizare.	
1.4 CSP Chișinău (r-ul Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19)	<i>Cazan Viessmann Vitodens 050W 33kW</i>	Germania	Viessmann	<i>Cazan Viessmann</i> -Reparația/schimbarea manometrului -Scurgere și reparația sistemului de încălzire -Împământarea prizei electrice	<i>Cazan Viessmann</i> -Reparația/schimbarea manometrului -Scurgere și reparația sistemului de încălzire -Împământarea prizei electrice	
1.5 CSP Orhei (r-ul Orhei, str. Negruzzi, 78)	<i>Cazan Nova Florida 90kW</i> <i>Cazan Riello Condexa 90kW</i>	Italia Italia	Nova Florida - Fondital S.p.a. Riello SpA	<i>Cazan Nova Florida 90kW</i> <i>Cazan Reilo Condexa 90kW</i> -Riscul de îngheț a conductei de evacuare a condensului (protejarea) cazanului Riello -Reparația rețelei electrice interioare. -Dotarea pompelor de circulației cu filtre pe turul agentului -Schimbarea automatelor de pornire –siguranță	<i>Cazan Nova Florida 90kW</i> <i>Cazan Reilo Condexa 90kW</i> -Riscul de îngheț a conductei de evacuare a condensului (protejarea) cazanului Riello -Reparația rețelei electrice interioare. -Dotarea pompelor de circulației cu filtre pe turul agentului -Schimbarea automatelor de pornire –siguranță	
1.6 CSP Orhei (r-ul Rezin, str. Sciuseva, 2-A)	<i>Cazan Riello Condexa 90kW</i> <i>Cazan Sime 75kW</i>	Italia Italia	Riello SpA Fonderie Sime S.p.A.	<i>Cazan Riello Condexa 90kW</i> <i>Cazan Sime 75kW</i> -Asigurarea panoului la funcționarea simultană a pompelor de circulație și cazanului (automatele sunt de tip vechi-uzate)	<i>Cazan Riello Condexa 90kW</i> <i>Cazan Sime 75kW</i> -Asigurarea panoului la funcționarea simultană a pompelor de circulație și cazanului (automatele sunt de tip vechi-uzate)	
1.7 CSP Orhei (r-ul Telenești, str. Eugeniu Coca, 4)	<i>Cazan Fondital Nova Florida 60kW</i>	Italia	Nova Florida - Fondital S.p.a.	<i>Cazan Fondital Nova Florida 60kW</i> -Reparația/ înlocuirea motorului ventilatorului turbinei	<i>Cazan Fondital Nova Florida 60kW</i> -Reparația/ înlocuirea motorului ventilatorului turbinei	
1.8 CSP Soroca (r-ul Soroca, str. Alexandru cel Bun, 42)	<i>Cazan Beretta 35 kW</i>	Italia	Riello S.p.A.	<i>Cazan Beretta 35 kW</i> -Reparația și verificarea sistemului de expansiune -0,5 bar	<i>Cazan Beretta 35 kW</i> -Reparația și verificarea sistemului de expansiune -0,5 bar	
1.9 CSP Edineț (r-ul Briceni, str. Mihai Eminescu, 56/1)	<i>Cazan Nova Florida-65kW</i>	Italia	Nova Florida - Fondital S.p.a.	<i>Cazan Nova Florida-65kW</i> -Schimbarea plăcii de control	<i>Cazan Nova Florida-65kW</i> -Schimbarea plăcii de control	

1.10 CSP Bălți (r-ul Glodeni, str. Suveranității, 18)	<i>Cazan Beretta Power Max 110 kW</i>	Italia	Riello S.p.A.	<i>Cazan Beretta Power Max 110 kW</i> -Revizia totală a robinetelor în cazangerie	<i>Cazan Beretta Power Max 110 kW</i> -Revizia totală a robinetelor în cazangerie	
1.11 CSP Bălți (r-ul Sîngerei, str. N. Testemițeanu, 13)	<i>Cazan Nova Florida RTN</i>	Italia	Riello S.p.A.	<i>Cazan Nova Florida RTN</i> -Schimbarea țevii (conducta de intrare la cazan-tur)	<i>Cazan Nova Florida RTN</i> -Schimbarea țevii (conducta de intrare la cazan-tur)	
1.12 CSP Ungheni (r-ul Călărași, str. Bujolia, 2)	<i>Cazan Termona 50 kW</i> <i>Cazan Bereta 50kW</i>	Cehia Italia	Thermona, spol. s r.o. Riello S.p.A.	<i>Cazan Termona 50 kW</i> -Montarea corectă a vasului de expansiune -Reparația sistemului cu apă -Demontarea vasului vechi de expansiune -Reparația supapei de evacuare a aerului din sistem – 2 buc <i>Cazan Bereta 50kW</i> -Dotarea cazanului cu termostat și conectarea la apeduct pentru umplerea sistemului	<i>Cazan Termona 50 kW</i> -Montarea corectă a vasului de expansiune -Reparația sistemului cu apă -Demontarea vasului vechi de expansiune -Reparația supapei de evacuare a aerului din sistem – 2 buc <i>Cazan Bereta 50kW</i> -Dotarea cazanului cu termostat și conectarea la apeduct pentru umplerea sistemului	
1.13 CSP Ungheni (r-ul Ungheni, str. Cosmescu 5)	<i>Cazan Sime Estelle 55 kW</i>	Italia	Fonderie Sime S.p.A	<i>Cazan Sime Estelle 55 kW</i> -Reparația sistemului de încălzire -Reparația sau înlocuirea robinetului de pe tur al agentului termic -Conectarea corectă a țevii de evacuare a gazelor (pătrunderea condensului de ardere) <i>Cazan Bereta Power Max 110kW</i> -Reparație sistemului de încălzire -Conectarea corectă la sistema de încălzire (instalarea vanei de amestec)	<i>Cazan Sime Estelle 55 kW</i> -Reparația sistemului de încălzire -Reparația sau înlocuirea robinetului de pe tur al agentului termic -Conectarea corectă a țevii de evacuare a gazelor (pătrunderea condensului de ardere) <i>Cazan Bereta Power Max 110kW</i> -Reparație sistemului de încălzire -Conectarea corectă la sistema de încălzire (instalarea vanei de amestec)	
1.14 CSP Căușeni(r-ul Anenii Noi, str. Suvorov, 34)	<i>Cazan Thermona Duo 50 kW</i>	Cehia	Thermona, spol. s r.o	<i>Cazan Thermona Duo 50 kW</i> - Reparația/ schimbarea vasului de expansiune (diafragma spartă)	<i>Cazan Thermona Duo 50 kW</i> - Reparația/ schimbarea vasului de expansiune (diafragma spartă)	
1.15 CSP Căușeni (r-ul Ștefan Vodă, str. N. Testemițianu 1)	<i>Cazan Vision 23 kW</i>	Italia	Romstal Italia	<i>Cazan Vizion 23 kW</i>	<i>Cazan Vizion 23 kW</i>	

				-Instalarea stabilizatorului de tensiune pentru cazan	-Instalarea stabilizatorului de tensiune pentru cazan	
1.16 CSP Cahul (r-ul Cahul, str. Prospescu Republicii, 20)	<i>Cazan Thermona Therm Duo 50 kW</i> <i>Cazan Thermona 28 kW</i>	Cehia	Thermona, spol. s r.o	<i>Cazan Thermona Therm Duo 50 kW</i> <i>Cazan Thermona 28 kW</i> -Reparația sistemului de siguranță a gazului	<i>Cazan Thermona Therm Duo 50 kW</i> <i>Cazan Thermona 28 kW</i> -Reparația sistemului de siguranță a gazului	
1.17 CSP Cahul (r-ul Cantemir, str. N. Testemițeanu, 3	<i>Cazan Ferroli 35 kW</i>	Italia/Spania	Ferroli	<i>Cazan Ferroli 35 kW</i> - Asigurarea funcționării a reductorului de gaz conform caracteristicilor tehnice (5 sec. este gaz la ieșire-5 sec. se închide și din nou se repetă în continuu. -Înlocuirea plăcii/reductorul de gaz.	<i>Cazan Ferroli 35 kW</i> - Asigurarea funcționării a reductorului de gaz conform caracteristicilor tehnice (5 sec. este gaz la ieșire-5 sec. se închide și din nou se repetă în continuu. -Înlocuirea plăcii/reductorul de gaz.	
1.18 CSP Cahul (r-ul Taraclia, str. Mira, 1)	<i>Cazan Sauner Duval-24 kW</i>	Germania	Vaillant Group	<i>Cazan Sauner Duval-24 kW</i> -Schimbarea robinetului de scurgere/golire sistem	<i>Cazan Sauner Duval-24 kW</i> -Schimbarea robinetului de scurgere/golire sistem	
1.19 CSP Hîncești (r-ul Cimișlia, str. Cetatea Albă, 27)	<i>Cazan Airfel Condens 40 kW</i>	Turcia	Airfel	<i>Cazan Airfel Condens 40</i> - Schimbarea vasului de expansiune exterior (membrana este deteriorată)	<i>Cazan Airfel Condens 40</i> - Schimbarea vasului de expansiune exterior (membrana este deteriorată)	
1.20 CSP Hîncești (r-ul Leova, str. Unirii, 39)	<i>Cazan Viessmann Vitodens 100-W</i>	Germania	Viessmann	<i>Cazan Viessnabb TU 100, 27 kW</i> -Sistema de încălzire veche -Instalarea robinetelor (vana de ieșire la conducta de siguranță/gaz) -Instalarea robinetului de conexiune pentru testarea vasului	<i>Cazan Viessnabb TU 100, 27 kW</i> -Sistema de încălzire veche -Instalarea robinetelor (vana de ieșire la conducta de siguranță/gaz) -Instalarea robinetului de conexiune pentru testarea vasului	
1.21 CSP Hîncești (r-ul Basarabeasca, str. 40 ani ai victoriei, 2)	<i>Cazan Condexa PRO3, 45 kW, 24 kW</i>	Italia	Riello SpA	<i>Cazan Condexa PRO3, 45 kW, 24 kW</i> -Sistema de încălzire veche -Instalarea robinetelor (vana de ieșire la conducta de siguranță/gaz)	<i>Cazan Condexa PRO3, 45 kW, 24 kW</i> -Sistema de încălzire veche -Instalarea robinetelor (vana de ieșire la conducta de siguranță/gaz)	

1.22 CSP Comrat (or. Comrat str. Pobeda, 26)	<i>Cazan Airfel 15/65 kW</i>	Turcia	Airfel	<i>Cazan Airfel 15/65 kW</i> - Eroarea stabilizatorului (eroarea 151), efectuarea funcționalității acestuia	<i>Cazan Airfel 15/65 kW</i> - Eroarea stabilizatorului (eroarea 151), efectuarea funcționalității acestuia	
1.23 CSP Comrat (or. Vulcănești str. Ceapaev, 4)	<i>Cazan Beretta, 24 kW</i>	Italia	Riello S.p.A.	<i>Cazan Beretta, 24 kW</i> - Instalarea robinetului de conexiune pentru testarea vasului de expansiune	<i>Cazan Beretta, 24 kW</i> - Instalarea robinetului de conexiune pentru testarea vasului de expansiune	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Vladimir Catan În calitate de: Director
Ofertantul: Piroterm-Service SRL Adresa: Mitropolit Dosoftei 142