

Nr.d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea orientativă	Preț unitar* (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)
Lot 1: BMW (BMW 525 i a.p. 2007)								
1.1	50110000-9	Deservire tehnică	serviciu	1				
		1. schimb ulei de motor			833,33	1000,00	833,33	1000,00
		2. schimb filtru de ulei			291,67	350,00	291,67	350,00
		3. schimb filtru de aer			375,00	450,00	375,00	450,00
		4. schimb filtru/re de habitacul			375,00	450,00	375,00	450,00
		5. schimb filtru de combustibil			41,67	50,00	41,67	50,00
		6. schimb saboți față și spate (set)			166,67	200,00	166,67	200,00
		7. schimb bujii (set)			750,00	900,00	750,00	900,00
		8. schimb ulei servodirecție			250,00	300,00	250,00	300,00
		9. schimb lichid de răcire			333,33	400,00	333,33	400,00
		10. schimb ulei puntea spate			166,67	200,00	166,67	200,00
		11. schimb lichid de frână			333,33	400,00	333,33	400,00
		12. schimb ulei în cutia de viteze			666,67	800,00	666,67	800,00
		13. schimb set distribuție (curele, pompa și rulmenți)			750,00	900,00	750,00	900,00
		14. schimb bec fază scurtă/lungă			166,67	200,00	166,67	200,00
		15. schimb bec de gabarit/anticeață/viraj			166,67	200,00	166,67	200,00
		16. diagnosticare computerizată (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		17. diagnosticare a instalațiilor electrice (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		18. diagnostica suspensiei			166,67	200,00	166,67	200,00
		19. deservirea sistemului de aer condiționat			333,33	400,00	333,33	400,00
20. schimb ștergătoare de parbriz (set)	333,33	400,00	333,33	400,00				
1.2	50110000-9	Reparația autovehiculelor de tip BMW	serviciu	1				
		1. schimb bară de direcție;			333,33	400,00	333,33	400,00
		2. tijă de direcție (set);			250,00	300,00	250,00	300,00
		3. schimb cap de bară;			250,00	300,00	250,00	300,00
		4. schimb amortizor/suport amortizor față;			916,67	1100,00	916,67	1100,00
		5. schimb amortizor/suport amortizor spate;			666,67	800,00	666,67	800,00
		6. schimb pârghie suspensie;			916,67	1100,00	916,67	1100,00
		7. schimb tampon de cauciuc;			250,00	300,00	250,00	300,00
		8. schimb bucșa;			166,67	200,00	166,67	200,00
		9. schimb rulment;			375,00	450,00	375,00	450,00
		10. schimb tijă stabilizatoare			208,33	250,00	208,33	250,00
		11. schimb disc de frânare;			666,67	800,00	666,67	800,00
		12. schimb suport de frânare;			583,33	700,00	583,33	700,00
		13. schimb furtun de frânare;			83,33	100,00	83,33	100,00
		14. schimb tampon motor;			375,00	450,00	375,00	450,00
		15. schimb tampon cutie de viteze;			333,33	400,00	333,33	400,00
		16. schimb set ambriaj;			500,00	600,00	500,00	600,00
		17. schimb sensor de temperatură;			208,33	250,00	208,33	250,00
		18. schimb sensor proporție aer;			375,00	450,00	375,00	450,00
		19. schimb sensor ABS/ESP			291,67	350,00	291,67	350,00
		20. schimb senzor de poziție arbore cu came/arbore cotit;			291,67	350,00	291,67	350,00
		21. schimb injector de admisie;			666,67	800,00	666,67	800,00
		22. schimb clapetă de accelerație;			416,67	500,00	416,67	500,00
		23. schimb regulator termic pentru uleiul de motor;			291,67	350,00	291,67	350,00
		24. schimb chiulasă motor/garnituri/buloane de fixare (set);			750,00	900,00	750,00	900,00
		25. schimb radiator motor;			750,00	900,00	750,00	900,00
		26. schimb termostat;			333,33	400,00	333,33	400,00
		27. schimb cuplaj;			250,00	300,00	250,00	300,00
		28. schimb pompa de răcire;			375,00	450,00	375,00	450,00
		29. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.			333,33	400,00	333,33	400,00
30. schimb radiator sistem de aer condiționat;	500,00	600,00	500,00	600,00				

		31. schimb compresor sistem de aer condiționat.			666,67	800,00	666,67	800,00
				Total lot 1:	20291,67	24350,00	20291,67	24350,00
Lot 2: TOYOTA (TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA AVENSIS a.p 2004; TOYOTA COASTER a.p. 1996)								
2.1	50110000-9	Deservire tehnică	serviciu	1				
		1. schimb ulei de motor			833,33	1000,00	833,33	1000,00
		2. schimb filtru de ulei			291,67	350,00	291,67	350,00
		3. schimb filtru de aer			375,00	450,00	375,00	450,00
		4. schimb filtru/re de habitacul			375,00	450,00	375,00	450,00
		5. schimb filtru de combustibil			41,67	50,00	41,67	50,00
		6. schimb saboți față și spate (set)			166,67	200,00	166,67	200,00
		7. schimb bujii (set)			750,00	900,00	750,00	900,00
		8. schimb ulei servodirecție			250,00	300,00	250,00	300,00
		9. schimb lichid de răcire			333,33	400,00	333,33	400,00
		10. schimb lichid de frână			166,67	200,00	166,67	200,00
		11. schimb ulei în cutia de viteze			333,33	400,00	333,33	400,00
		12. schimb set distribuție (curele, pompa și rulmenți)			666,67	800,00	666,67	800,00
		13. schimb bec fază scurtă/lungă			166,67	200,00	166,67	200,00
		14. schimb bec de gabarit/anticeață/viraj			166,67	200,00	166,67	200,00
		15. diagnosticare computerizată (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		16. diagnosticare a instalațiilor electrice (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		17. diagnostica suspensiei			166,67	200,00	166,67	200,00
		18. deservirea sistemului de aer condiționat			333,33	400,00	333,33	400,00
19. schimb ștergătoare de parbriz (set).	333,33	400,00	333,33	400,00				
2.2	50110000-9	Reparația autovehiculelor de tip TOYOTA	serviciu	1				
		1. schimb bară de direcție;			666,67	800,00	666,67	800,00
		2. tijă de direcție (set);			500,00	600,00	500,00	600,00
		3. schimb cap de bară;			500,00	600,00	500,00	600,00
		4. schimb amortizor/suport amortizor față;			1166,67	1400,00	1166,67	1400,00
		5. schimb amortizor/suport amortizor spate;			1000,00	1200,00	1000,00	1200,00
		6. schimb pârghie suspensie;			916,67	1100,00	916,67	1100,00
		7. schimb tampon de cauciuc;			250,00	300,00	250,00	300,00
		8. schimb bucașă;			166,67	200,00	166,67	200,00
		9. schimb rulment;			375,00	450,00	375,00	450,00
		10. schimb tijă stabilizatoare			208,33	250,00	208,33	250,00
		11. schimb disc de frânare;			666,67	800,00	666,67	800,00
		12. schimb suport de frânare;			583,33	700,00	583,33	700,00
		13. schimb furtun de frânare;			83,33	100,00	83,33	100,00
		14. schimb tampon motor;			375,00	450,00	375,00	450,00
		15. schimb tampon cutie de viteze;			333,33	400,00	333,33	400,00
		16. schimb set ambriaj;			500,00	600,00	500,00	600,00
		17. schimb sensor de temperatură;			208,33	250,00	208,33	250,00
		18. schimb sensor proporție aer;			375,00	450,00	375,00	450,00
		19. schimb sensor ABS/ESP			291,67	350,00	291,67	350,00
		20. schimb senzor de poziție arbore cu came/arbore cotit;			291,67	350,00	291,67	350,00
		21. schimb injector de admisie;			666,67	800,00	666,67	800,00
		22. schimb clapetă de accelerație;			416,67	500,00	416,67	500,00
		23. schimb regulator termic pentru uleiul de motor;			291,67	350,00	291,67	350,00
		24. schimb chiulasă motor/garnituri/buloane de fixare (set);			750,00	900,00	750,00	900,00
		25. schimb radiator motor;			750,00	900,00	750,00	900,00
		26. schimb termostat;			333,33	400,00	333,33	400,00
		27. schimb cuplaj;			250,00	300,00	250,00	300,00
		28. schimb pompa de răcire;			375,00	450,00	375,00	450,00
		29. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.			333,33	400,00	333,33	400,00
		30. schimb radiator sistem de aer condiționat;			500,00	600,00	500,00	600,00
31. schimb compresor sistem de aer condiționat.	666,67	800,00	666,67	800,00				
				Total lot 2:	20958,33	25150,00	20958,33	25150,00

Lot 3: PEUGEOT (PEUGEOT 508 a.p 2013- 1-unit., PEUGEOT 508 a.p. 2014 – 2 unit.)

3.1	50110000-9	Deservire tehnică	serviciu	1				
		1. schimb ulei de motor			1166,67	1400,00	1166,67	1400,00
		2. schimb filtru de ulei			291,67	350,00	291,67	350,00
		3. schimb filtru de aer			375,00	450,00	375,00	450,00
		4. schimb filtru/re de habitacul			375,00	450,00	375,00	450,00
		5. schimb filtru de combustibil			375,00	450,00	375,00	450,00
		6. schimb saboți față și spate (set)			1333,33	1600,00	1333,33	1600,00
		7. schimb bujii (set)			1666,67	2000,00	1666,67	2000,00
		8. schimb ulei servodirecție			250,00	300,00	250,00	300,00
		9. schimb lichid de răcire			666,67	800,00	666,67	800,00
		10. schimb lichid de frână			166,67	200,00	166,67	200,00
		11. schimb ulei în cutia de viteze			333,33	400,00	333,33	400,00
		12. schimb set distribuție (curele,pompa și rulmenți)			2333,33	2800,00	2333,33	2800,00
		13. schimb bec fază scurtă/lungă			166,67	200,00	166,67	200,00
		14. schimb bec de gabarit/anticeață/viraj			166,67	200,00	166,67	200,00
		15. diagnosticare computerizată (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		16. diagnosticare a instalațiilor electrice (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		17. diagnostica suspensiei			166,67	200,00	166,67	200,00
		18. deservirea sistemului de aer condiționat			333,33	400,00	333,33	400,00
19. schimb ștergătoare de parbriz (set).	333,33	400,00	333,33	400,00				
3.2	50110000-9	Reparația autovehiculelor de tip PEUGEOT 508	serviciu	1				
		1.schimb bară de direcție;			333,33	400,00	333,33	400,00
		2.tijă de direcție (set);			500,00	600,00	500,00	600,00
		3.schimb cap de bară;			500,00	600,00	500,00	600,00
		4.schimb amortizor/suport amortizor față;			1500,00	1800,00	1500,00	1800,00
		5.schimb amortizor/suport amortizor spate;			1416,67	1700,00	1416,67	1700,00
		6.schimb pârghie suspensie;			916,67	1100,00	916,67	1100,00
		7.schimb tampon de cauciuc;			1166,67	1400,00	1166,67	1400,00
		8.schimb bucșa;			208,33	250,00	208,33	250,00
		9.schimb rulment;			1125,00	1350,00	1125,00	1350,00
		10.schimb tijă stabilizatoare			541,67	650,00	541,67	650,00
		11.schimb disc de frânare;			1500,00	1800,00	1500,00	1800,00
		12.schimb suport de frânare;			1416,67	1700,00	1416,67	1700,00
		13.schimb furtun de frânare;			83,33	100,00	83,33	100,00
		14.schimb tampon motor;			1208,33	1450,00	1208,33	1450,00
		15.schimb tampon cutie de viteze;			333,33	400,00	333,33	400,00
		16.schimb set ambriaj;			500,00	600,00	500,00	600,00
		17.schimb sensor de temperatură;			208,33	250,00	208,33	250,00
		18.schimb sensor proporție aer;			375,00	450,00	375,00	450,00
		19.schimb sensor ABS/ESP			291,67	350,00	291,67	350,00
		20.schimb senzor de poziție arbore cu came/arbore cotit;			291,67	350,00	291,67	350,00
		21.schimb injector de admisie;			666,67	800,00	666,67	800,00
		22.schimb clapetă de accelerație;			416,67	500,00	416,67	500,00
		23.schimb regulator termic pentru uleiul de motor;			291,67	350,00	291,67	350,00
		24.schimb chiulasă motor/garnituri/buloane de fixare (set);			3250,00	3900,00	3250,00	3900,00
		25.schimb radiator motor;			750,00	900,00	750,00	900,00
		26.schimb termostat;			333,33	400,00	333,33	400,00
		27.schimb cuplaj;			250,00	300,00	250,00	300,00
		28.schimb pompa de răcire;			375,00	450,00	375,00	450,00
		29.schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.			333,33	400,00	333,33	400,00
		30.schimb radiator sistem de aer condiționat;			500,00	600,00	500,00	600,00
31.schimb compresor sistem de aer condiționat.	666,67	800,00	666,67	800,00				
Total lot 3:					33166,67	39800,00	33166,67	39800,00
Lot 4: GAZ (GAZ 330214 a.p 2006)								
		Deservire tehnică						

4.1	50110000-9	1. schimb ulei de motor	serviciu	1	750,00	900,00	750,00	900,00
		2. schimb filtru de ulei			208,33	250,00	208,33	250,00
		3. schimb filtru de aer			291,67	350,00	291,67	350,00
		4. schimb filtru de combustibil			291,67	350,00	291,67	350,00
		5. schimb saboți față și spate (set)			416,67	500,00	416,67	500,00
		6. schimb bujii (set)			666,67	800,00	666,67	800,00
		7. schimb lichid de răcire			416,67	500,00	416,67	500,00
		8. schimb ulei puntea spate			166,67	200,00	166,67	200,00
		9. schimb lichid de frână			250,00	300,00	250,00	300,00
		10. schimb ulei în cutia de viteze			208,33	250,00	208,33	250,00
		11. schimb set distribuție (curele,pompa și rulmenți)			166,67	200,00	166,67	200,00
		12. schimb bec fază scurtă/lungă			166,67	200,00	166,67	200,00
		13. schimb bec de gabarit/anticeață/viraj			83,33	100,00	83,33	100,00
		14. diagnosticare a instalațiilor electrice (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		15. diagnostica suspensiei			208,33	250,00	208,33	250,00
		16. schimb ștergătoare de parbriz (set).			333,33	400,00	333,33	400,00
4.2	50110000-9	Reparația autovehiculelor de tip GAZ	Serviciu	1				
		1.schimb bară de direcție;			208,33	250,00	208,33	250,00
		2.tijă de direcție (set);			250,00	300,00	250,00	300,00
		3.schimb cap de bară;			208,33	250,00	208,33	250,00
		4.schimb amortizor/suport amortizor față;			708,33	850,00	708,33	850,00
		5.schimb amortizor/suport amortizor spate;			541,67	650,00	541,67	650,00
		6.schimb pârghie suspensie;			500,00	600,00	500,00	600,00
		7.schimb tampon de cauciuc;			166,67	200,00	166,67	200,00
		8.schimb bucașă;			208,33	250,00	208,33	250,00
		9.schimb rulment;			291,67	350,00	291,67	350,00
		10.schimb tijă stabilizatoare			250,00	300,00	250,00	300,00
		11.schimb disc de frânare;			375,00	450,00	375,00	450,00
		12.schimb suport de frânare;			333,33	400,00	333,33	400,00
		13.schimb furtun de frânare;			83,33	100,00	83,33	100,00
		14.schimb tampon motor;			208,33	250,00	208,33	250,00
		15.schimb tampon cutie de viteze;			166,67	200,00	166,67	200,00
		16.schimb set ambriaj;			666,67	800,00	666,67	800,00
		17.schimb sensor de temperatură;			125,00	150,00	125,00	150,00
		18.schimb clapetă de accelerație;			83,33	100,00	83,33	100,00
		19.schimb regulator termic pentru uleiul de motor;			125,00	150,00	125,00	150,00
		20.schimb chiulasă motor/garnituri/buloane de fixare (set);			500,00	600,00	500,00	600,00
		21.schimb radiator motor;			333,33	400,00	333,33	400,00
		22.schimb termostat;			208,33	250,00	208,33	250,00
		23.schimb cuplaj;			83,33	100,00	83,33	100,00
		24.schimb pompa de răcire;			291,67	350,00	291,67	350,00
25.schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.	166,67	200,00	166,67	200,00				
Total lot 4:					11916,67	14300,00	11916,67	14300,00
Lot 5: VOLKSWAGEN CARAVELLE (VOLKSWAGEN CARAVELLE a.p 2008)								
5.1	50110000-9	Deservire tehnică	serviciu	1				
		1. schimb ulei de motor			833,33	1000,00	833,33	1000,00
		2. schimb filtru de ulei			291,67	350,00	291,67	350,00
		3. schimb filtru de aer			375,00	450,00	375,00	450,00
		4. schimb filtru/re de habitacul			375,00	450,00	375,00	450,00
		5. schimb filtru de combustibil			375,00	450,00	375,00	450,00
		6. schimb saboți față și spate (set)			500,00	600,00	500,00	600,00
		7. schimb bujii (set)			750,00	900,00	750,00	900,00
		8. schimb ulei servodirecție			250,00	300,00	250,00	300,00
		9. schimb lichid de răcire			333,33	400,00	333,33	400,00
		10. schimb lichid de frână			166,67	200,00	166,67	200,00
11. schimb ulei în cutia de viteze	333,33	400,00	333,33	400,00				

		12. schimb set distribuție (curele,pompa și rulmenți)		666,67	800,00	666,67	800,00
		13. schimb bec fază scurtă/lungă		166,67	200,00	166,67	200,00
		14. schimb bec de gabarit/anticeață/viraj		166,67	200,00	166,67	200,00
		15. diagnosticare computerizată (oră)		208,33	250,00	208,33	250,00
		16. diagnosticare a instalațiilor electrice (oră)		208,33	250,00	208,33	250,00
		17. diagnostica suspensiei		166,67	200,00	166,67	200,00
		18. deservirea sistemului de aer condiționat		333,33	400,00	333,33	400,00
		19. schimb ștergătoare de parbriz (set).		333,33	400,00	333,33	400,00
		Reparația autovehiculelor de tip VOLKSWAGEN CARAVELLE					
		1.schimb bară de direcție;		333,33	400,00	333,33	400,00
		2.tijă de direcție (set);		250,00	300,00	250,00	300,00
		3.schimb cap de bară;		250,00	300,00	250,00	300,00
		4.schimb amortizor/suport amortizor față;		916,67	1100,00	916,67	1100,00
		5.schimb amortizor/suport amortizor spate;		666,67	800,00	666,67	800,00
		6.schimb pârghie suspensie;		916,67	1100,00	916,67	1100,00
		7.schimb tampon de cauciuc;		333,33	400,00	333,33	400,00
		8.schimb bușca;		208,33	250,00	208,33	250,00
		9.schimb rulment;		375,00	450,00	375,00	450,00
		10.schimb tijă stabilizatoare		250,00	300,00	250,00	300,00
		11.schimb disc de frânare;		666,67	800,00	666,67	800,00
		12.schimb suport de frânare;		583,33	700,00	583,33	700,00
		13.schimb furtun de frânare;		41,67	50,00	41,67	50,00
		14.schimb tampon motor;		375,00	450,00	375,00	450,00
		15.schimb tampon cutie de viteze;		333,33	400,00	333,33	400,00
5.2	50110000-9	16.schimb set ambriaj;	serviciu	500,00	600,00	500,00	600,00
		17.schimb sensor de temperatură;		208,33	250,00	208,33	250,00
		18.schimb sensor proporție aer;		375,00	450,00	375,00	450,00
		19.schimb sensor ABS/ESP		291,67	350,00	291,67	350,00
		20.schimb senzor de poziție arbore cu came/arbore cotit;		291,67	350,00	291,67	350,00
		21.schimb injector de admisie;		666,67	800,00	666,67	800,00
		22.schimb clapetă de accelerație;		458,33	550,00	458,33	550,00
		23.schimb regulator termic pentru uleiul de motor;		291,67	350,00	291,67	350,00
		24.schimb chiulasă motor/garnituri/buloane de fixare (set);		750,00	900,00	750,00	900,00
		25.schimb radiator motor;		750,00	900,00	750,00	900,00
		26.schimb termostat;		333,33	400,00	333,33	400,00
		27.schimb cuplaj;		250,00	300,00	250,00	300,00
		28.schimb pompa de răcire;		458,33	550,00	458,33	550,00
		29.schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.		333,33	400,00	333,33	400,00
		30.schimb radiator sistem de aer condiționat;		541,67	650,00	541,67	650,00
		31.schimb compresor sistem de aer condiționat.		666,67	800,00	666,67	800,00
		Total lot 5:		20500,00	24600,00	20500,00	24600,00
Lot 6: DACIA DOKKER (DACIA DOKKER a.p. 2015)							
		Deservire tehnică					
		1. schimb ulei de motor		1166,67	1400,00	1166,67	1400,00
		2. schimb filtru de ulei		291,67	350,00	291,67	350,00
		3. schimb filtru de aer		375,00	450,00	375,00	450,00
		4. schimb filtru/re de habitacul		375,00	450,00	375,00	450,00
		5. schimb filtru de combustibil		375,00	450,00	375,00	450,00
		6. schimb saboți față și spate (set)		1333,33	1600,00	1333,33	1600,00
		7. schimb bujii (set)		916,67	1100,00	916,67	1100,00
		8. schimb ulei servodirecție		250,00	300,00	250,00	300,00
		9. schimb lichid de răcire		333,33	400,00	333,33	400,00
6.1	50110000-9	10. schimb lichid de frână	serviciu	166,67	200,00	166,67	200,00
		11. schimb ulei în cutia de viteze		333,33	400,00	333,33	400,00
		12. schimb set distribuție (curele,pompa și rulmenți)		666,67	800,00	666,67	800,00
		13. schimb bec fază scurtă/lungă		166,67	200,00	166,67	200,00

		14. schimb bec de gabarit/anticeață/viraj			166,67	200,00	166,67	200,00
		15. diagnosticare computerizată (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		16. diagnosticare a instalațiilor electrice (oră)			208,33	250,00	208,33	250,00
		17. diagnostica suspensiei			166,67	200,00	166,67	200,00
		18. deservirea sistemului de aer condiționat			333,33	400,00	333,33	400,00
		19. schimb ștergătoare de parbriz (set)			333,33	400,00	333,33	400,00
6.2		Reparația autovehiculelor de tip Dacia DOKKER						
		1. schimb bară de direcție;			333,33	400,00	333,33	400,00
		2. tijă de direcție (set);			250,00	300,00	250,00	300,00
		3. schimb cap de bară;			250,00	300,00	250,00	300,00
		4. schimb amortizor/suport amortizor față;			916,67	1100,00	916,67	1100,00
		5. schimb amortizor/suport amortizor spate;			666,67	800,00	666,67	800,00
		6. schimb pârgă suspensie;			916,67	1100,00	916,67	1100,00
		7. schimb tampon de cauciuc;			333,33	400,00	333,33	400,00
		8. schimb bucșă;			208,33	250,00	208,33	250,00
		9. schimb rulment;			375,00	450,00	375,00	450,00
		10. schimb tijă stabilizatoare			250,00	300,00	250,00	300,00
		11. schimb disc de frânare;			666,67	800,00	666,67	800,00
		12. schimb suport de frânare;			583,33	700,00	583,33	700,00
		13. schimb furtun de frânare;			41,67	50,00	41,67	50,00
		14. schimb tampon motor;			375,00	450,00	375,00	450,00
		15. schimb tampon cutie de viteze;			333,33	400,00	333,33	400,00
	50110000-9	16. schimb set ambriaj;	serviciu	1	500,00	600,00	500,00	600,00
		17. schimb sensor de temperatură;			208,33	250,00	208,33	250,00
		18. schimb sensor proporție aer;			375,00	450,00	375,00	450,00
		19. schimb sensor ABS/ESP			291,67	350,00	291,67	350,00
		20. schimb senzor de poziție arbore cu came/arbore cotit;			291,67	350,00	291,67	350,00
		21. schimb injector de admisie;			666,67	800,00	666,67	800,00
		22. schimb clapetă de accelerație;			458,33	550,00	458,33	550,00
		23. schimb regulator termic pentru uleiul de motor;			291,67	350,00	291,67	350,00
		24. schimb chiulasă motor/garnituri/buloane de fixare (set);			750,00	900,00	750,00	900,00
		25. schimb radiator motor;			750,00	900,00	750,00	900,00
		26. schimb termostat;			333,33	400,00	333,33	400,00
		27. schimb cuplaj;			250,00	300,00	250,00	300,00
		28. schimb pompa de răcire;			375,00	450,00	375,00	450,00
		29. schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.			333,33	400,00	333,33	400,00
		30. schimb radiator sistem de aer condiționat;			541,67	650,00	541,67	650,00
		31. schimb compresor sistem de aer condiționat.			666,67	800,00	666,67	800,00
Total lot 6:					21750,00	26100,00	21750,00	26100,00
Lot 7: FORD TRANSIT (FORD TRANSIT a.p. 2015; FORD INTERNATIONAL a.p. 1996)								
7.1		Deservire tehnică						
		1. schimb ulei de motor			1166,67	1400,00	1166,67	1400,00
		2. schimb filtru de ulei			291,67	350,00	291,67	350,00
		3. schimb filtru de aer			375,00	450,00	375,00	450,00
		4. schimb filtru/re de habitacul			375,00	450,00	375,00	450,00
		5. schimb filtru de combustibil			458,33	550,00	458,33	550,00
		6. schimb saboți față și spate (set)			1000,00	1200,00	1000,00	1200,00
		7. schimb bujii (set)			1000,00	1200,00	1000,00	1200,00
		8. schimb ulei servodirecție			250,00	300,00	250,00	300,00
		9. schimb lichid de răcire			333,33	400,00	333,33	400,00
	50110000-9	10. schimb ulei puntea spate	serviciu	1	166,67	200,00	166,67	200,00
		11. schimb lichid de frână			333,33	400,00	333,33	400,00
		12. schimb ulei în cutia de viteze			1083,33	1300,00	1083,33	1300,00
		13. schimb set distribuție (curele, pompa și rulmenți)			333,33	400,00	333,33	400,00
		14. schimb bec fază scurtă/lungă			166,67	200,00	166,67	200,00
		15. schimb bec de gabarit/anticeață/viraj			83,33	100,00	83,33	100,00

		16. diagnosticare computerizată (oră)		208,33	250,00	208,33	250,00	
		17. diagnosticare a instalațiilor electrice (oră)		208,33	250,00	208,33	250,00	
		18. diagnostica suspensiei		208,33	250,00	208,33	250,00	
		19. deservirea sistemului de aer condiționat		333,33	400,00	333,33	400,00	
		20. schimb ștergătoare de parbriz (set).		333,33	400,00	333,33	400,00	
7.2		Reparația autovehiculelor de tip FORD						
		1.schimb bară de direcție;		333,33	400,00	333,33	400,00	
		2.tijă de direcție (set);		500,00	600,00	500,00	600,00	
		3.schimb cap de bară;		500,00	600,00	500,00	600,00	
		4.schimb amortizor/suport amortizor față;		1000,00	1200,00	1000,00	1200,00	
		5.schimb amortizor/suport amortizor spate;		916,67	1100,00	916,67	1100,00	
		6.schimb pârgie suspensie;		916,67	1100,00	916,67	1100,00	
		7.schimb tampon de cauciuc;		333,33	400,00	333,33	400,00	
		8.schimb bucșa;		375,00	450,00	375,00	450,00	
		9.schimb rulment;		375,00	450,00	375,00	450,00	
		10.schimb tijă stabilizatoare		416,67	500,00	416,67	500,00	
		11.schimb disc de frânare;		1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	
		12.schimb suport de frânare;		583,33	700,00	583,33	700,00	
		13.schimb furtun de frânare;		41,67	50,00	41,67	50,00	
		14.schimb tampon motor;		708,33	850,00	708,33	850,00	
		15.schimb tampon cutie de viteze;		333,33	400,00	333,33	400,00	
		16.schimb set ambriaj;		1333,33	1600,00	1333,33	1600,00	
		17.schimb sensor de temperatură;		208,33	250,00	208,33	250,00	
		18.schimb sensor proporție aer;		375,00	450,00	375,00	450,00	
		19.schimb sensor ABS/ESP		291,67	350,00	291,67	350,00	
		20.schimb senzor de poziție arbore cu came/arbore cotit;		291,67	350,00	291,67	350,00	
		21.schimb injector de admisie;		1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	
		22.schimb clapetă de accelerație;		458,33	550,00	458,33	550,00	
		23.schimb regulator termic pentru uleiul de motor;		291,67	350,00	291,67	350,00	
		24.schimb chiulasă motor/garnituri/buloane de fixare (set);		750,00	900,00	750,00	900,00	
		25.schimb radiator motor;		1583,33	1900,00	1583,33	1900,00	
		26.schimb termostat;		333,33	400,00	333,33	400,00	
		27.schimb cuplaj;		250,00	300,00	250,00	300,00	
		28.schimb pompa de răcire;		1291,67	1550,00	1291,67	1550,00	
		29.schimb vas de expansiune al sistemului de răcire.		333,33	400,00	333,33	400,00	
		30.schimb radiator sistem de aer condiționat;		541,67	650,00	541,67	650,00	
		31.schimb compresor sistem de aer condiționat.		666,67	800,00	666,67	800,00	
				Total lot 7:	28041,67	33650,00	28041,67	33650,00
				TOTAL	156625,00	187950,00	156625,00	187950,00