

Anexa 1

Nr. ord	Tipul automobilului			Nr.de înmatriculare	Defecțiunile automobilului	Preț fără TVA (Lei) (lei)	Preț cu TVA(lei)
1	2			3	4		
1	Marca/ Vol mot/Combust	an	VIN	BFC 768	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
	Toyota Camry	2014	JTNBFYFK503029518		Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	250,00	300,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	666,67	800,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	500,00	600,00
					Schimbul bujii;	666,67	800,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2666,67	3200,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2500,00	3000,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1333,33	1600,00
					Schimb burduf + tampon amortizator (față,spate);	458,33	550,00
					Dezaxarea și axarea roților (reglarea axelor).	375,00	450,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	1000,00	1200,00
					Schimb plăcilor de frâna (fața, spate).	666,67	800,00
					Balansare roților (4 buc.)		
					Schimbul anvelopelor (bucată).	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
				Total auto	12835,83	15403,00	
2	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH2K4022534	IDA 749	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00

					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2627,50	3153,00
3	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE7J0218833	PFS 490	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2500,00	3000,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2416,67	2900,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1083,33	1300,00
					Schimb articulației brațului (pivot).	458,33	550,00
					Schimb bucșa brațului față.	125,00	150,00
					Schimb bucșa brațului spate.	125,00	150,00
					Schimb bucșa stabilizatoare (cu suport),	166,67	200,00
					Schimb bielea antiruliu a barei stabilizatoare față/spate.	250,00	300,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3750,00	4500,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	13502,50	16203,00
4	Dacia Duster, 1,6 benzină	2011	UU1HSDARN45857625	EQG 919	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Repararea sistemului de injecție; montarea/demont. injectoare+curatare	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2627,50	3153,00
					Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00

5	Toyota Corolla 1,6 benzină	2018	NMTBE 0JE30R262367	WMM 107	Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2627,50	3153,00
6	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE3J0223401	PFS 463	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2627,50	3153,00
7	Mercedes-Benz 315, cdi	2006	WDB9066371S105182	EQG 966	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Reparatie suspensie: schimb articulației brațului (pivot)	458,33	550,00
					Schimb bucsa barei stabilizatoare (cu suport)	250,00	300,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	1460,00	1752,00
8	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH5K4019871	PFS - 439	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00

	benzina				Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2500,00	3000,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2416,67	2900,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1083,33	1300,00
					Schimb burduf + tampon amortizator (față, spate);	333,33	400,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	8960,83	10753,00
9	Skoda Rapid 1,0 benzina	2018	TMBAR2NH0K4022516	BFD - 127	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2627,50	3153,00
10	Toyota Corolla 1,6 benzina	2018	NMTBE0JE30R262319	INQ 874	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Schimbarea placutelor frana - pereche fata	500,00	600,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	3127,50	3753,00
					Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00

11	Toyota Corolla 1,6 benzină	2017	NMTBBOJE40R222310	PFS 421	Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2627,50	3153,00
12	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH6K4022598	BFD 150	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
13	Toyota Proace Verso Combi 2,0 D	2019	YARVEAHXGGZ146301	NHS 363	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
14	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH6K4022522	YXY 151	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Reparatie cutie de viteza (culisa)	1000,00	1200,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	3627,50	4353,00
15	Toyota Corolla, 1,6 benzină	2017	NMTBBOJE10R219090	BXI 437	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Placute frana spate	500,00	600,00

					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	1918,33	2302,00
16	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE1J0219119	PFS 499	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Schimbarea placutelor frana - pereche fata	500,00	600,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	3127,50	3753,00
17	Toyota Corolla- Verso 1,6 benzină	2005	NMTEZ15R60R020113	EQG 943	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	333,33	400,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2500,00	3000,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2416,67	2900,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1166,67	1400,00
					Schimb articulației brațului (pivot).	375,00	450,00
					Schimb bucșa brațului față.	166,67	200,00
					Schimb bucșa brațului spate.	166,67	200,00
					Schimb bucșa stabilizatoare (cu suport),	166,67	200,00
					Schimb bielea antiruliu a barei stabilizatoare față/spate.	250,00	300,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3666,67	4400,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	12335,00	14802,00
18	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH8K4022540	BFD 177	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbarea placutelor frana - pereche fata	500,00	600,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00

					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	1251,67	1502,00
19	Skoda Octavia 1,9 diesel	2012	TMBBN41Z4D2099480	CQH 455	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	916,67	1100,00
					Schimb plăcilor de frână (fața, spate).	500,00	600,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	166,67	200,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Încărcare condiționer;	500,00	600,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	4793,33	5752,00
20	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452184781	ASF 69	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimbarea placutelor frana - pereche fata	500,00	600,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	2169,17	2603,00
21	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH8K4023042	IEV 878	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
	Skoda Rapid 1,0				Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00

22	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NH1J4008449	PFS 519	Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	291,67	350,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2627,50	3153,00
23	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH4K4021904	YXY 172	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	250,00	300,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	291,67	350,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2500,00	3000,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2416,67	2900,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1166,67	1400,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	8335,83	10003,00
24	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH9K4018660	BFD 198	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2294,17	2753,00
25	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NH7J4008309	PFS 514	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2500,00	3000,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față);	1166,67	1400,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00

					Total auto	4418,33	5302,00
26	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2018	TMBAR2NH0K4021947	IDA 744	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbarea placutelor de frână – pereche față;	500,00	600,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	1001,67	1202,00
27	Dacia Logan 1,4 benzină	2007	UU1LSDAEH38550972	GLA 625	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Reparație lacăt ușa;	791,67	950,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	500,00	600,00
					Schimbare parbriz;	1666,67	2000,00
					Înlocuire GRM;	2416,67	2900,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	5876,67	7052,00
28	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40572264	NRC 625	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	500,00	600,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3666,67	4400,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	791,67	950,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile).	750,00	900,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	6460,00	7752,00
29	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348112	SBB 253	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimbul filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Înlocuire GRM;	2416,67	2900,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	4710,83	5653,00
					Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	500,00	600,00

30	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P48152099	NAW 398	Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3666,67	4400,00
					Reparație lacăt ușa;	791,67	950,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	791,67	950,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile);	750,00	900,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	7251,67	8702,00
31	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452184756	RCM 489	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbarea garniturii capac supapei;	708,33	850,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile);	791,67	950,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile);	750,00	900,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	2751,67	3302,00
32	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348115	RCM 747	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
33	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348325	ZUR 362	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	500,00	600,00
					Înlocuire GRM;	2416,67	2900,00
					Repararea odometrului;	833,33	1000,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	4501,67	5402,00
34	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P48152098	NAW 377	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
35	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452184807	CSH 391	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00

36	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348324	SZK 483	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
37	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40715492	HRE 795	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Reparație lacăt ușa;	791,67	950,00
					Schimbare parbriz;	1666,67	2000,00
					Schimbarea ușii dreapta față (ruginită);	3750,00	4500,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	6960,00	8352,00
38	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE9J0220986	PFS 537	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
39	Skoda Rapid, 1,6 benzină	2017	TMBAC2NHXJ4510260	PFS 563	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
40	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40572277	LRL 442	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	791,67	950,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile).	750,00	900,00
					Schimbare parbriz;	1666,67	2000,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	958,33	1150,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	4668,33	5602,00
41	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40572277	DSF 001	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00

42	Dacia Logan 1,4 benzină	2007	UU1LSDAEH38598978	DUX 836	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Rulmenți roată față stînga;	791,67	950,00
					Ulei+filtre.	1250,00	1500,00
					Total auto	2793,33	3352,00
43	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348113	EBP 116	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
44	Dacia Logan 1,4 benzină	2007	UU1LSDAEH38598975	YZU 703	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	500,00	600,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	791,67	950,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile);	750,00	900,00
					Dezaxarea și axarea roților (reglarea axelor).	375,00	450,00
					Bucsa fixare cutie de viteza	708,33	850,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2500,00	3000,00
					Schimb amortizator – unitar pereche spate;	2416,67	2900,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față, spate);	1166,67	1400,00
					Schimb burduf + tampon amortizator (față, spate);	458,33	550,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Reglare curea trapezoidală;	0,83	1,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.);	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	10419,17	12503,00
45	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NHXJ4008529	PFS 479	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
					Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	791,67	950,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile).	750,00	900,00
					Schimb de ulei în motor și filtrele	1250,00	1500,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	375,00	450,00

46	Dacia Logan 0,9 benzină	2014	UU14SDAA450982103	LRL 680	Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3666,67	4400,00
					Schimb lichid de frână Dot 4.	375,00	450,00
					Dezaxarea și axarea roților (reglarea axelor).	375,00	450,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	958,33	1150,00
					Schimb plăcilor de frână (fața, spate).	500,00	600,00
					Schimb pompă de apă;	1708,33	2050,00
					Baie de motor ulei;	1083,33	1300,00
					Semering arbore cotit;	1541,67	1850,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	14126,67	16952,00
47	Skoda Octavia, 1,6 benzină	2017	TMBAN2NE3J0217677	PFS 495	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
48	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348114	PFS 086	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
49	Dacia Sandero 1,2 benzină	2011	UU1BSDA1P45342282	AAM 225	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
50	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40572276	ESF 001	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb discului de frână (fața, spate);	958,33	1150,00
					Schimb plăcilor de frână (fața, spate);	500,00	600,00
					Reparație cutie de viteză;	6333,33	7600,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	9293,33	11152,00
					Diagnostică computerizată;	0,83	1,00

51	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452184790	ITE 879	Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
52	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P48152102	EQG 963	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb articulație;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	876,67	1052,00
53	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NH4J4517905	PFS 562	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	500,00	600,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	3169,17	3803,00
54	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	TMBAP2NHXJ4516998	PFS 507	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Verificare cutia de viteză	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	752,50	903,00
55	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40715499	AIF 111	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
					Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00

56	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40572273	BSF 001	Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2669,17	3203,00
57	Dacia Logan 1,2 benzină	2011	UU1LSDA1P46522807	AAF 090	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Schimbarea plăcuțelor de frână – pereche față;	500,00	600,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	3169,17	3803,00
58	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG450603679	AIF 001	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	751,67	902,00
59	Dacia Logan 1,0 benzină	2020	UU1L5220X66044292	XYX 759	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3666,67	4400,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	4418,33	5302,00
60	Skoda Rapid, 1,0	2017	TMDPAB3NHV14517019	DES 511	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00

60	benzină	2017	TMBAC2NH0J4517016	PFS 511	Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2669,17	3203,00
61	Skoda Rapid, 1,6 benzină	2017	TMBAC2NH0J4510395	PFS 515	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
62	Skoda Rapid 1,0 benzină	2017	TMBAP2NH2J4517868	PFS 572	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb bușă stabilizator față;	166,67	200,00
					Schimb biletă stabilizator față;	250,00	300,00
					Schimb discului de frână (fața, spate).	958,33	1150,00
					Frâna de mână nu funcționează	1000,00	1200,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	3126,67	3752,00
63	Skoda Rapid, 1,6 benzină	2017	TMBAC2NH6J4519716	PFS 491	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față	2500,00	3000,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	3001,67	3602,00
64	Dacia Logan, 1,5 diesel	2012	UU1LSDJ4P48152116	IHO 377	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
65	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452184782	ITE 894	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Anvelope de iarnă 185/65/R15;	3333,33	4000,00
					Demontare – montarea roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	4085,00	4902,00
					Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00

66	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452348323	ZUR 707	Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Înlocuire GRM;	2666,67	3200,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	4960,83	5953,00
67	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSDAGH40302166	NRC 239	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb disc ambreiaj;	2500,00	3000,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	3001,67	3602,00
68	Toyota Avensis 2,0 benzină	2005	SB1BJ56L10E060543	OYK 367	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
69	Skoda Rapid, 1,0 benzină	2017	UU1LSDA1P46158359	PFS 571	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2500,00	3000,00
					Schimb sprijinul de sus a amortizatorului – unitar pereche (față);	1166,67	1400,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	5585,83	6703,00
70	Dacia Logan 1,2 benzină	2011	UU1LSDA1P46158359	EQG 937	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00

					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	1919,17	2303,00
71	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	LRL 671	LRL 671	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
72	Skoda Rapid, 1,6 benzină	2017	TMBAC2NH8J4518504	PFS 517	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb plăcilor de frână (fața, spate).	500,00	600,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2419,17	2903,00
73	Dacia Logan, 1,5 diesel	2012	UU1LSDJ4P48152565	EQG 949	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Reparație chiulasă;	8250,00	9900,00
					Schimb garnitură chiulasă	5416,67	6500,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	14168,33	17002,00
74	Dacia Logan, 1,5 diesel	2012	UU1LSDJ4P48152115	EQG 973	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb plăcilor de frână (fața, spate).	500,00	600,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	208,33	250,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2626,67	3152,00
					Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00

75	Skoda Octavia, 1,9 diesel	2012	TMBBN41ZXD2103631	CQH 464	Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3666,67	4400,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2500,00	3000,00
					Schimb amortizor – unitar pereche față;	2416,67	2900,00
					Schimb burduf + tampon amortizator (față, spate);	458,33	550,00
					Schimb flanșă amortizator (față, spate);	791,67	950,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	10585,00	12702,00
76	Dacia Logan 1,4 benzină	2007	UU1LSDAEH38578554	NRC 646	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Înlocuire GRM;	2416,67	2900,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	3168,33	3802,00
77	Dacia Logan 1,5 diesel	2012	UU1LSDJ4P48152562	EQG 956	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb rulmenți butuc roată față (set cu consumabile).	708,33	850,00
					Schimb rulmenți roată spate interior /exterior (set cu consumabile).	708,33	850,00
					Reparația casetă/ mecanismului de direcție/montare/demontare	3666,67	4400,00
					Dezaxarea și axarea roților (reglarea axelor).	375,00	450,00
					Schimb plăcilor de frâna (fața, spate).	500,00	600,00
					Schimb pompă hidraulică;	2583,33	3100,00
					Reparație lacăt uși;	791,67	950,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	10085,00	12102,00
78	Toyota Corolla 1,6 benzină	2005	NMTBZ28E90R111362	RCM 418	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb de ulei compatibil cu automobilul;	583,33	700,00
					Schimb filtru de ulei;	166,67	200,00
					Schimb filtru de aer;	208,33	250,00
					Schimb filtru de combustibil;	0,83	1,00
					Schimb filtru de salon;	208,33	250,00
					Schimb de ulei în cutia de viteze compatibilă cu automobilul;	375,00	450,00
					Schimbul lichidului în sistemul de răcire;	375,00	450,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	2669,17	3203,00

79	Skoda Octavia 1,6 benzină	2014	TMBAN2NE1F0034186	AIF 91	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
80	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P48152100	EQG 940	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
81	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P48152563	EWN 181	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb bujii; 4buc	833,33	1000,00
					Balansare roților 4 buc.	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbare ștergătoare parbriz.	250,00	300,00
					Total auto	1585,00	1902,00
82	Dacia Logan 1,2 benzină	2014	UU14SDAG452184791	ITE 889	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Reparație capitală motor;	26666,67	32000,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	27168,33	32602,00
83	Skoda Rapid 1,0 benzină	2018	TMBAR2NHXK4021955	BFD 125	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Schimb plăcilor de frâna- pereche (fața, spate).	500,00	600,00
					Schimbare parbriz;	2083,33	2500,00
					Balansare roților 4 buc.	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.).	250,00	300,00
					Total auto	3085,00	3702,00
84	Dacia Logan, 1,5 dizel	2012	UU1LSDJ4P48152564	SZK 193	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
85	Dacia Logan 1,4 benzină	2008	UU1LSD4GH40572243	WJS 502	Diagnostică computerizată;	0,83	1,00
					Verificare suspensie;	0,83	1,00
					Balansare roților (4 buc.)	250,00	300,00
					Schimbul anvelopelor (4 buc.)	250,00	300,00
					Total auto	501,67	602,00
					Total 85 de autovehicule	321373,33	385648,00