

Specificații de preț DETALIAT

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1771487221945 din 19.02.2026

Obiectul achiziției: Servicii de deservire, întreținere și reparație a sistemelor de aer condiționat

NOTĂ: Acest document a fost întocmit pentru claritatea formării prețului în anexa 23 la Domentația Standart, Specificații de preț.

Nº	MARCA APARATULUI DESERVIT	MODEL DESERVIT	Cantitatea	Numarul de deserviri anuale DT1	Numarul de deserviri anuale DT2	Pret pentru o deservire DT1, cu TVA	Pret Pentru o deservire DT2, cu TVA	TOTAL pentru numarul specificat de deserviri
4. CLADIRE ADMINISTRATIVĂ								
1,	Haier 1U18FS2RA	Haier 1U24FS2RA	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
2,	Haier 1U18FS2RA	Haier 1U24FS2RA	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
3,	Haier 1U18FS2RA	Haier 1U24FS2RA	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
4,	CARRIER 42 UQV060	CARRIER 42 UQV060	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
5,	Mitsubishi SUZ-71	Mitsubishi SUZ-71	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
6,	Mitsubishi SUZ-71	Mitsubishi SUZ-71	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
7,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
8,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
9,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
10,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
11,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
12,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
13,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
14,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
15,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
16,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
17,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
18,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
19,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
20,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
21,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

22,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
23,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
24,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
25,	Daikin 25, Daikin 50	FTXS50k3v1b	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
26,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
27,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
28,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
29,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
30,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
31,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
32,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
33,	Toshiba RAS-13	Toshiba RAS-13	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
34,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
35,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
36,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
37,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
38,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
39,	GE12	GE12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
40,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
41,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
42,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
43,	Airfeel09	Airfeel09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
44,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
45,	DAIKIN 25	DAIKIN 25	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
46,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
47,	Toshiba RAS-13	Toshiba RAS-13	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
48,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
49,	Carrier	Carrier	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
50,	Carrier	CARRIER	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
51,	Daikin 20	Daikin 20	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
52,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
53,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
54,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
55,	GREE09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
56,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
57,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
58,	Toshiba RAS-10	Toshiba RAS-10	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

59,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
60,	HAIER 09	HSU--09rE03/R2	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
61,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
62,	CARRIER	CARRIER	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
63,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
64,	GREE 12	GREE 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
65,	C/H	C/H	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
66,	GREE 12	GREE 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
67,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
68,	Haisens 09	Haisens 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
69,	Haisens 09	Haisens 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
70,	Haisens 09	Haisens 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
71,	Haisens 09	Haisens 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
72,	Haisens 09	Haisens 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
73,	Haisens 09	Haisens 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
74,	Cooper Hunter CH- s12FTXQ-NG	Cooper Hunter CH- s12FTXQ- NG	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
75,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
76,	Gree 12	Gree 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
77,	Vivex 09	Vivex 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
78,	Vivex 09	Vivex 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
79,	TCL 09	TCL 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
80,	Sistem de ventilare cu recuperare	Sistem de ventilare cu recuperare	1,00	2,00	2,00	200,00	600,00	1 600,00
TOTAL:						80 unități		
5. DISPECERAT CENTRAL AEROPORT								
81,	Aparat de aer conditionat FBQ125B/RZQ125B	Aparat de aer conditionat FBQ125B/RZQ125B	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
82,	C&H 24 casetă	C&H 24 casetă	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
83,	Mideia 09	Mideia 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						3 unități		
6. Clădirea SATELZ								
84,	PANASONIC A-95	PANASONIC A-95	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
85,	PANASONIC A-95	PANASONIC A-95	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
86,	PANASONIC A-95	PANASONIC A-95	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
87,	C/H 12	C/H 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

88,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
89,	HAIER HNSU 12	HAIER HNSU 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
90,	Midia MS9A-12HRN1	Midia MS9A-12HRN1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
91,	GEAIR 109	GEAIR 109	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
92,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
93,	Haisens 09	Haisens 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
94,	Haier HSU-09	Haier HSU-09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
95,	Haier HSU-09	Haier HSU-09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
96,	Haier HSU-09	Haier HSU-09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
97,	Haier HSU-09	Haier HSU-09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
98,	Haisens 12 split	Haisens 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
99,	Haisens 12 split	Haisens 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
100,	Auratus 12 split	Auratus 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
101,	Auratus 18 split	Auratus 18 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
102,	Auratus 12 split	Auratus 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
103,	Auratus 12 split	Auratus 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
104,	Auratus 12 split	Auratus 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
105,	Auratus 12 split	Auratus 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
106,	Energolux 12 split	Energolux 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
107,	Energolux 12 split	Energolux 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
108,	Carier 09	Carier 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
109,	Carier 09	Carier 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
110,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
111,	Vertiv(Caseta)	Vertiv(Caseta)	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
112,	Vertiv(Caseta)	Vertiv(Caseta)	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

TOTAL:

29 unități

--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. SETLZ SECTORUL DE EST(TP-2)

113,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
114,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
115,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
116,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
117,	C/H18	C/H18	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
118,	C/H18	C/H18	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
119,	C/H24	C/H24	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
120,	C/H24	C/H24	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
121,	C/H24	C/H24	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
122,	C/H24	C/H24	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

TOTAL:						10 unități		
8. SERVICIU SALVARE ȘI ANTIINCENDIU								
123,	General Electric 12	General Electric 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
124,	Haier HSU-09	Haier HSU-09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
125,	Mitsubishi - MSC 07 RV	Mitsubishi - MSC 07 RV	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
126,	Mitshubisi 07	Mitshubisi 07	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						4 unități		
3. SALA DELIGATII OFICIALE								
127,	MIDEA 09	MIDEA 09	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
128,	Toshiba RAS 10	cs-19bqp	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
129,	Toshiba RAS 10	MIDEA 12	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
130,	Carrier duct	Сплит-система Carrier	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
131,	CARRIER каналн.	CARRIER каналн.	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
132,	CARRIER 42 QSS	CARRIER 42 QSS	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
133,	MSC07RV/MUH 07 RV	MSC07RV/MUH 07 RV	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
134,	C/H 60	C/H 60	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
TOTAL:						8 unități		
9. SMS, et.2								
135,	GEAIR109 Btu/h 25m2	GEAIR109 Btu/h 25m2	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
136,	Auratus 09 split	Haier HSU-18RE 03/R2	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
137,	Auratus 09 split	SAMSUNG ASH-0906	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
138,	Auratus 09 split	Haier HSU-09 (новый)	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
139,	GEAIR 09	GEAIR 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
140,	GEAIR 09	GEAIR 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
141,	GEAIR 09	GEAIR 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
142,	Auratus 09 split		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						8 unități		
10. Serviciul Asigurare Tehnică a Sistemelor de Securitate (Clădirea Administrativă Sector de Est)								
143,	TOSHIBA RAV SM802	TOSHIBA RAV SM802	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
144,	TOSHIBA RAV SM802	TOSHIBA RAV SM802	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
145,	Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner)	Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner)	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
146,	Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner)	Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner)	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

147,	Medea MS11D-18HDN1(Conditioner)	Medea MS11D-18HDN1 (Conditioner)	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
148,	SIESTA ATYD20FV1	SIESTA ATYD20FV1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
149,	PANASONIC CS/CU-A95 KE	CS/CU-A95 KE	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
150,	SAMSUNG ASH-0906	SAMSUNG ASH-0906	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
151,	ATYD20F/ARYD20F	ATYD20F/ARYD20F	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
152,	Carrier	Carrier	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
153,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						11 unități		
11. PCT-1								
154,	C&H 18 Split	C&H 18 Split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
155,	SIESTA ATYD20FV1	SIESTA ATYD20FV1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
156,	C&H 12 spli	C&H 12 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
157,	Toshiba 6000 BTU(Split)	Toshiba 6000 BTU(Split)	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						4 unități		
12. PCT-3								
158,	BALLU 24	BALLU 24	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
159,	CARRIER 09	CARRIER 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						2 unități		
13. LABORATOR MCL								
160,	CARRIER FB / Y60	CARRIER FB / Y60	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						1 unități		
14. STATIA DE ALIMENTARE CU COMBUSTIBIL								
161,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						1 unități		
15. Clădirea administrativă SRșiAC (OMTC)								
162,	PANASONIC CS/CU-A95	PANASONIC CS/CU-A95	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
163,	SIESTA ATYD20FV1	SIESTA ATYD20FV1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
164,	PANASONIC CS/CU-A95 KE	CS/CU-A95 KE	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
165,	SAMSUNG ASH-0906	SAMSUNG ASH-0906	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
166,	ATYD20F/ARYD20F	ATYD20F/ARYD20F	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
167,	Carrier	Carrier	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

168,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
169,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						8 unități		
16. DEPOZIT COMERCIAL								
170,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
171,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
172,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
173,	Midia MS9A-12YRN1	Midia MS9A-12YRN1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
174,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
175,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
176,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
177,	C/H ch-iu60rm	C/H ch-iu60rm	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
178,	Electro lux 09	Electro lux 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
179,	Haier 12	Haier 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
180,	Haier 12	Haier 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						11 unități		
17. SERVICIUL REPARATI SI ADMINISTRARE CLADIRI, SECTOR REPARATII SI CONSTRUCTII								
181,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
182,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
183,	SIESTA ATYD20FV1	SIESTA ATYD20FV1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						3 unități		
18. SERVICIU TRANSPORT								
184,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
185,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
186,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
187,	Haier HSU-09RE	Haier HSU-09RE	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
188,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
189,	C/H 09	C/H 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
190,	Haier HSU-09RE	Haier HSU-09RE	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
191,	GREE 12	GREE 12	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
192,	GREE 09	GREE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
193,	Auratus 09 split	Auratus 09 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						10 unități		
19. SERVICIUL SUPORT TEHNIC								
194,	BALLU 09	BALLU 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

195,	HAIER 09	HAIER 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
196,	GE 09	GE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						3 unități		
2. SALA EXPRESS (fost VIP)								
197,	Чиллер CARRIER		1,00	4,00	1,00	600,00	2 500,00	4 900,00
198,	Daikin 60C	Daikin 60C	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
199,	Кондиционер Carrier JWO16	Кондиционер Carrier JWO16	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
200,	Кондиционер Carrier JWO16	Кондиционер Carrier JWO16	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
201,	Кондиционер FWHM6B6V1	Кондиционер FWHM6B6V1	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
202,	Aparat de aer conditionat Daiikin FAQ60B9W1+controller electric	Aparat de aer conditionat Daiikin FAQ60B9W1+controller electric	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
203,	Фанкойл ACSON	Фанкойл ACSON	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
204,	Фанкойл ACSON	Фанкойл ACSON	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
205,	CARRIER 42	CARRIER 42	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
206,	Фанкойл Daikin		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
207,	Фанкойл Daikin		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
208,	Фанкойл Daikin		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
209,	Фанкойл Daikin		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
210,	Фанкойл Daikin		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
211,	Фанкойл Daikin		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
212,	Фанкойл Daikin		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
213,	Фанкойл Carrier		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
214,	Фанкойл Toshiba		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
215,	Daikin 60 FAY	Daikin 60 FAY	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
TOTAL:						19 unități		
1. TERMINAL AEROPORT								
216,	K1.1	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
217,	K1.2	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
218,	K1.3	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
219,	K1.4	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
220,	K1.5	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
221,	K1.6	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
222,	K1.7	FXSQ80P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00

223,	K1.8	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
224,	K1.9	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
225,	K1.10	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
226,	B.E.	RXYQ14T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
227,	B.E.	RXYQ12T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
228,	K2.1	FXSQ80P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
229,	K2.2	ftsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
230,	K2.3	FXSQ80P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
231,	K2.4	FXSQ80P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
232,	K2.5	FXSQ80P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
233,	K2.6	FXSQ80P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
234,	K2.7	FXSQ80P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
235,	K2.8	ftx20v1b2e	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
236,	K2.9	ftx20v1b2e	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
237,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
238,	B.E.	RXYQ12T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
239,	K3.1a	FXSQ32P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
240,	K3.2a	duct	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
241,	K3.3a	FXSQ40P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
242,	K3.4a	fxsq50a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
243,	K3.5a	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
244,	K3.6a	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
245,	K3.7a	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
246,	K3.8a	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
247,	K3.9a	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
248,	K3.10a	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
249,	K3.11a	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
250,	B.E.	RXYQ14T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
251,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
252,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
253,	K3.1b	FXSQ32P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
254,	K3.2b	FXSQ40P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
255,	K3.3b	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
256,	K3.4b	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
257,	K3.5b	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
258,	K3.6b	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
259,	K3.7b	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00

260,	B.E.	RXYQ12T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
261,	K4.1	FXSQ63P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
262,	K4.2	FXSQ63P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
263,	K4.3	FXSQ63P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
264,	K4.4	FXSQ63P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
265,	K4.5	FXSQ63P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
266,	K4.6	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
267,	K4.7	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
268,	K4.8	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
269,	K4.9	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
270,	B.E.	RXYQ12T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
271,	B.E.	RXYQ14T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
272,	K5.1	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
273,	K5.2	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
274,	K5.3	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
275,	K5.4	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
276,	K5.5	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
277,	K5.6	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
278,	K5.7	FXSQ60P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
279,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
280,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
281,	K6.1	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
282,	K6.2	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
283,	K6.3	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
284,	K6.4	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
285,	K6.5	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
286,	K6.6	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
287,	K6.7	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
288,	K6.8	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
289,	K6.9	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
290,	B.E.	RXYQ8T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
291,	K7.1	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
292,	K7.2	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
293,	K7.3	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
294,	K7.4	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
295,	K7.5	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
296,	K7.6	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00

297,	K7.7	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
298,	K7.8	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
299,	K7.9	FXLQ20P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
300,	B.E.	RXYQ8T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
301,	K8.1	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
302,	K8.2	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
303,	K8.3	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
304,	K8.4	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
305,	K8.5	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
306,	K8.6	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
307,	K8.7	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
308,	K8.8	fxlq20p2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
309,	B.E.	RXYQ8T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
310,	K9.1	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
311,	K9.2	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
312,	K9.3	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
313,	K9.4	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
314,	K9.5	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
315,	K9.6	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
316,	K9.7	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
317,	K9.8	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
318,	K9.9	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
319,	K9.10	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
320,	K9.11	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
321,	K9.12	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
322,	K9.13	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
323,	K9.14	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
324,	B.E.	RXYQ18T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
325,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
326,	K10.1	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
327,	K10.2	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
328,	K10.3	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
329,	K10.4	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
330,	K10.5	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
331,	K10.6	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
332,	K10.7	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
333,	K10.8	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00

334,	K10.9	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
335,	B.E.	RXYQ10T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
336,	B.E.	RXYQ14T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
337,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
338,	K11.1	fxsq	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
339,	K11.2	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
340,	K11.3	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
341,	K11.4	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
342,	K11.5	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
343,	K11.6	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
344,	K11.7	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
345,	K11.8	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
346,	K11.9	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
347,	B.E.	RXYQ18T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
348,	B.E.	RXYQ12T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
349,	B.E.	RXYQ10T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
350,	K14.1	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
351,	K14.2	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
352,	K14.3	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
353,	K14.4	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
354,	K14.5	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
355,	K14.6	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
356,	K14.7	FXSQ50A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
357,	K14.8	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
358,	K14.9	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
359,	K14.10	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
360,	K14.11	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
361,	K14.12	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
362,	K14.13	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
363,	K14.14	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
364,	K14.15	FXSQ20A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
365,	K14.16	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
366,	B.E.	RXYQ20T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
367,	K15.1	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
368,	K15.2	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
369,	K15.3	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
370,	K15.4	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00

371,	K15.5	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
372,	K15.6	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
373,	K15.7	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
374,	K15.8	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
375,	K15.9	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
376,	B.E.	RXYQ20T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
377,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
378,	K16.1	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
379,	K16.2	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
380,	K16.3	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
381,	K16.4	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
382,	K16.5	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
383,	K16.6	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
384,	K16.7	ftxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
385,	K16.8	ftxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
386,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
387,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
388,	K17.1	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
389,	K17.2	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
390,	K17.3	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
391,	K17.4	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
392,	K17.5	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
393,	K17.6	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
394,	K17.7	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
395,	K17.8	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
396,	K17.9	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
397,	B.E.	RXYQ12T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
398,	B.E.	RXYQ18T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
399,	B.E.	RXYQ10T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
400,	K18.1	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
401,	K18.2	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
402,	K18.3	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
403,	K18.4	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
404,	K18.5	FXSQ25A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
405,	K18.6	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
406,	K18.7	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
407,	K18.8	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00

408,	K18.9	FXAQ25P	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
409,	K18.10	FXSQ25A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
410,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
411,	B.E.	RXYQ16T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
412,	K19.1	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
413,	K19.2	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
414,	K19.3	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
415,	K19.4	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
416,	K19.5	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
417,	K19.6	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
418,	K19.7	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
419,	K19.8	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
420,	B.E.	RXYQ8T7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
421,	K20	FDQ250C7Y1B	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
422,	K21	FDQ250C7Y1B	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
423,	B.E. K20	RZQ250C7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
424,	B.E. K21	RZQ250C7Y1B	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
425,	K23.1	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
426,	K23.2	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
427,	K23.3	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
428,	K23.4	fba60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
429,	K23.5	duct	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
430,	K23.6	duct	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
431,	K23.7	duct	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
432,	K23.8	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
433,	K23.9	FXSQ80A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
434,	K23.10	duct	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
435,	B.E. K23.1	RXYQ12T	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
436,	B.E. K23.2	RXYQ16T	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
437,	K24.1	FXSQ25A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
438,	K24.2	FXSQ25A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
439,	K24.3	FXSQ50A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
440,	K24.4	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
441,	K24.5	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
442,	K24.6	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
443,	K24.7	duct	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
444,	K24.8	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00

445,	K24.9	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
446,	K24.10	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
447,	K24.11	FXSQ60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
448,	B.E. K24.1	RXYQ16T	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
449,	B.E. K24.2	RXYQ20T	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
450,	K25.1	fxsq60a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
451,	K25.2	duct	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
452,	K25.3	FXSQ80A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
453,	K25.4	FXSQ80A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
454,	K25.5	FXSQ80A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
455,	K25.6	FXSQ80A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
456,	K25.7	FXSQ80A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
457,	K25.8	FXSQ80A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
458,	K25.9	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
459,	K25.10	FXSQ63A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
420,	B.E. K25.1	RXYQ16T	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
461,	B.E. K25.2	RXYQ18T	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
462,	K26	FBA60A2VEB	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
463,	B.E. K26	RZASG60MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
464,	K27	FDA60D	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
465,	B.E. K27	RZASG60MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
466,	K31	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
467,	B.E. K31	RXS60L	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
468,	K Server 2	FAA71A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
469,	B.E. K Server 2	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
470,	K Server 3	FAA60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
471,	B.E. K Server 3	RZASG60MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
472,	K Server 4	FAA60A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
473,	B.E. K Server 4	RZASG60MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
474,	K Server 5	FAA71A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
475,	B.E. K Server 5	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
476,	K Server 6	FAA71A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
477,	B.E. K Server 6	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
478,	K Server 7	FAA71A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
479,	B.E. K Server 7	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
480,	K Server 8	FAA71A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
481,	B.E. K Server 8	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00

482,	K Server 9	FAA71A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
483,	B.E. K Server 9	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
484,	K Server 10	FAA71A	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
485,	B.E. K Server 10	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
486,	K Server 11	FTXS60L2V1B	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
487,	B.E. K Server 11	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
488,	K Server 12	FTXS60L2V1B	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
489,	B.E. K Server 12	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
490,	K Server 13	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
491,	B.E. K Server 13	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
492,	K Server 14	fxsq20a2veb	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
493,	B.E. K Server 14	RZASG71MV1	1,00	4,00	2,00	-	900,00	1 800,00
494,	Daikin FTXS/RXG25	Daikin FTXS/RXG25	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
495,	Daikin FTXS/RXG25	Daikin FTXS/RXG25	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
496,	Haier 1U24GS1ERA	Haier 1U24GS1ERA	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
497,	DAIKIN FTX60	DAIKIN FTX60	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
498,	DAIKIN FTX60		1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
499,	Daikin RXB25C	Daikin RXB25C	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
500,	Daikin RXB25C	Daikin RXB25C	1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
501,	Daikin split 09(gren cafe etaj.2)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
502,	Daikin split 09(gren cafe etaj.2)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
503,	Toshiba CASETĂ(etaju 2 GrenCaffe)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
504,	Toshiba Split 12(Zona sterilă Moldova)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
505,	Toshiba Split 12(Zona sterilă Moldova)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
506,	Toshiba CASETĂ(Zona sterilă Moldova)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
507,	Toshiba Split 09(zona sterilă deposit)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
508,	Haier CASETĂ(zona sterilă deposit)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
509,	Haier Split 24(zona sterilă deposit)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00

510,	Gree split 09((zona sterile Etaj.2)		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
511,	C/H09		1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
512,	Carier caseta		1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
513,	Carier caseta		1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
514,	Carier duct		1,00	4,00	2,00	220,00	460,00	1 800,00
515,	П1	Remak aeroMaster XP 17	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
516,	B1		1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
517,	П2	Remak Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
518,	B2	Remak Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
519,	B3	Salda Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
520,	B4	Remak Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
521,	B4a	Salda Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
522,	B5	Remak Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
523,	B5,1	Remak Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
524,	П1	CLint MHA/K302	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
525,	П3	Remak Aero master xp10	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
526,	B6		1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
527,	П4	Remac Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
528,	П5	Remac Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
529,	B7	Vortice осевой	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
530,	B8	Vortice осевой	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
531,	B9	Remac Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
532,	B10	Remak Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
533,	B11	Salda Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
534,	B12	Salda Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
535,	B15	Salda	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
536,	B20	Salda Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
537,	П7	Systemair	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
538,	B19,B21	Systemair	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
539,	П3	Clint MHA/K101	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
540,	П6	Remak Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
541,	B14	Remak Каналыный	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
542,	П6	MDV MDCCU-10CN1	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
543,	ABcyl	Remak Каналыный RP70- 40/35-4D	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
544,	ПВСУ1	VTС	1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00

545,	IIB5		1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
546,	ABCY2		1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
547,	IIB7		1,00	4,00	2,00	200,00	600,00	2 000,00
548,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
549,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
460,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
551,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
552,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
553,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
554,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
555,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
556,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
557,	Perdea de Aer Pyrox 1 m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
558,	Perdea de Aer Pyrox 1 m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
559,	Perdea de Aer Pyrox 1 m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
560,	Perdea de Aer Pyrox 1 m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
561,	Perdea de Aer Pyrox 1 m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
562,	Perdea de Aer Pyrox 1 m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
563,	Perdea de Aer Pyrox 1 m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
564,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
565,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
566,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
567,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
568,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
569,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
570,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
571,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
572,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
573,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
574,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
575,	Perdea de Aer FRICO 2m		1,00	4,00	2,00	-	540,00	1 080,00
TOTAL:						359 unități		
24. Sector Suport Tehnic (CFM), et.1								
576,	GEAEAH 21 WF/ O	18-p71yha	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
577,	HAIER 18	HAIER 18	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
578,	HAIER HSU-12RE03/R2	HAIER HSU-12RE03/R2	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
579,	MSC 24 RV / MUH 24 RV	MSC 24 RV / MUH 24 RV	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00

580,	MSC 07 RV / MUH 07 RV	MSC 07 RV / MUH 07 RV	1,00	4,00	2,00	60,00	420,00	1 080,00
TOTAL:						5 unități		
25. SERVICIUL AERODROM								
581,	SIESTA ATYD20FV1	SIESTA ATYD20FV1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
582,	SIESTA ATYD20FV1	SIESTA ATYD20FV1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
583,	GE 09	GE 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
584,	ME 07	ME 07	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
585,	BALLU 09	BALLU 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
586,	CARRIER 42 QSS	CARRIER 42 QSS	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
587,	BALLU 09	BALLU 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
588,	DELFA 07	DELFA 07	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						8 unități		
26. CANTINA								
589,	Haier HSU-18RE03/R2	Haier HSU-18RE03/R2	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
590,	Haier HSU-18RE03/R2	Haier HSU-18RE03/R2	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
591,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
592,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
593,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
594,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
595,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
596,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
597,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
598,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
599,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
600,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
601,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
602,	C/H-IC 071RK2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
603,	C/H 160 duct		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
604,	C/H 24		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
605,	C/H 24		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
606,	C/H 12		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
607,	C/H 12		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
608,	C/H 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
609,	C/H 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
610,	C/H 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
611,	C/H 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

612,	C/H 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
613,	Sistem de ventelare V1		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
614,	Sistem de ventelare V2		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
615,	Sistem de ventelare V3		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
616,	Sistem de ventelare V6		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:						28 unități		
27. CLADIREA ADMINISTRATIVA SECTORUL DE EST								
617,	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
618,	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
619,	Conditioner Midia MS9A-24HRN1	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
620,	Conditioner Midia MS9A-24HRN1	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
621,	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	Conditioner Midia MS9A-12HRN1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
622,	Conditioner Midia MS9A-12HRN1		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
623,	Conditioner Midia MS9A-12HRN1		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
624,	Conditioner Midia MS9A-12HRN1		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
625,	Conditioner Midia MS9A-12HRN1		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
626,	Conditioner Midia MS9A-12HRN1		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
627,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
628,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
629,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
630,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
631,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
632,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
633,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
634,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
635,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
636,	Balu 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00

TOTAL:					47 unități				
20. PARCAREA MULTI ETAJATA CU 800 DE LOCURI									
664,	Daikin №1	ftxs20vb1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00	
665,	Daikin №2	ftxs20vb1	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00	
666,	Midea 09	Midea 09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00	
667,	Daikin09(punct de control)	Daikin09	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00	
668,	C/H 60 duct		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00	
TOTAL:					5 unități				
21. PARCAREA TRANSPORT SPECIAL (Спецлинейка)									

669,	PANASONIC	PANASONIC	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
670,	Mitsubishi 09 split	Mitsubishi 09 split	1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:			2 unități					
28. SERVICIUL TAXE AEROPORTOARE								
671,	Panasonic 09		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
672,	Mideia 09 Split		1,00	2,00	2,00	60,00	420,00	960,00
TOTAL:			2 unități					
22. ADMINISTRATIA DEPARTAMENT COMERCIAL (LA GRATAR)								
673,	C/H 12		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
674,	C/H 12		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
675,	C/H 18		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
TOTAL:			3 unitati					
23. CENTRU DE INSTRUIRE								
676,	Toshiba 10		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
677,	Toshiba 10		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
678,	Toshiba 10		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
679,	Toshiba 10		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
680,	Toshiba 10		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
681,	Toshiba 10		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
682,	Toshiba 10		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
683,	Carrier 12		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
684,	Carrier 38QUS048		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
685,	Carrier 42QUS24		1,00	2,00	2,00	50,00	300,00	700,00
TOTAL:			10 unitati					
Lucrari/Servici suplimentare la necesitate								
686,	Deservirea sistemului de ventilare (schimbare de filtre)	La solicitare / buc	1,00	1 000,00	1 200,00			1 200,00
687,	Freon (R-410A, R- 407, R-404a, R-32, R-22.	La solicitare / kg	1,00	566,67	680,00			680,00
688,	Servicii de alimentare cu freon	La solicitare / kg	1,00	150,00	180,00			180,00

689,	Servicii de alimentare cu azot, pentru inlaturarea scurgerilor de freon din traseele sistemelor de aer conditionat.	La solicitare / buc	1,00	1 333,33	1 600,00			1 600,00
690,	Utilizare scara telescopica manuala 12m	La solicitare / ora	1,00	200,00	240,00			240,00
691,	Intervenție pentru diagnosticare, in caz de defecțiuni mecanice, electrice, electronice, scurgeri de lichide, gaz, apa, etc. (durata minimă de o ora)	La solicitare / ora	1,00	583,33	700,00			700,00
692,	Demontare Split	La solicitare / buc	1,00	833,33	1 000,00			1 000,00
693,	Demontarea blocului interior (sisteme split de perete)	La solicitare / buc	1,00	333,33	400,00			400,00
694,	Demontarea blocului exterior (sisteme split de perete)	La solicitare / buc	1,00	500,00	600,00			600,00
695,	Montare condilioner tip Split	La solicitare / buc	1,00	1 916,67	2 300,00			2 300,00
								953 780,00

Semnat: Vichilu Ion Numele, Prenumele: Vichilu Ion În calitate de: director Departament SERVICE

Ofertantul: GR HARO SERVICE SRL Adresa: mun. Chișinău str. Uzinelor nr. 133