

VAZ-21120-1,5, anul 2003		XTA21120040185959			
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
Motorul					
1	Schimb al pompei licliidului de racire.	buc.	1	625,00	750,00
2	Schimb al rotelor de întindere (de tensiune) 1 set.	set.	1	375,00	450,00
3	Schimb lantului mecanismului de distribuție.	buc.	1	1125,00	1350,00
4	Schimb al pompei de combustibil	buc.	1	625,00	750,00
5	Schimb suportului motor - lbuc	buc.	1	416,67	500,00
6	Schimb tobei de eșapament spate	buc.	1	500,00	600,00
7	Schimb tobei de eșapament mijloc	buc.	1	333,33	400,00
8	Schimb al discurilor 1 set - 2 buc.	set.	1	1500,00	1800,00
9	Schimb al barabanelor de frana 1 set - 2 buc.	set.	1	1583,33	1900,00
10	Schimb cablu frână de mână 1 set.	set.	1	333,33	400,00
11	Schimb rulmenților din fata / spate 1 set.	set.	1	1250,00	1500,00
12	Schimb al placutelor de frână din față 1 set. — 2 buc	set.	1	708,33	850,00
13	Schimb al placutelor de frână din spate 1 set — 2 buc.	set.	1	666,67	800,00
14	Schimb furtun frână	buc.	1	125,00	150,00
15	Diagnosticarea computerizată	buc.	1	0,83	1,00
16	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	291,67	350,00
17	Schim al bendixului	buc.	1	291,67	350,00
18	Schimb al debimetrului de aer	buc.	1	750,00	900,00
19	Schimb al sondei Lambda	buc.	1	791,67	950,00
20	Schimb bobina de inducție	buc.	1	708,33	850,00
21	Schimb bugii 1 buc.	buc.	1	166,67	200,00
22	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1583,33	1900,00
23	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1166,67	1400,00
24	Schimb al amortizatoarelor față 1 set — 2 buc	set.	1	2333,33	2800,00
25	Schimb al amortizatoarelor spate 1 set — 2 buc	set.	1	2000,00	2400,00
26	Schimb al articulatie sarcina ghidare sus / jos	buc.	1	375,00	450,00
27	Schimb al articulatie planitară sus / jos	buc.	1	750,00	900,00
28	Schimb al capătului barei direcție	buc.	1	291,67	350,00
29	Schimb sarcina support amortizator fata/spate	buc.	1	833,33	1000,00
30	Schimb al articulației axiale	buc.	1	375,00	450,00
31	Schimb bucsa brat suport din fata	buc.	1	166,67	200,00
32	Schimb bucsa brat suport din spate	buc.	1	166,67	200,00
33	Schimb al radiatorului principal	buc.	1	1500,00	1800,00
34	Schimb radiator de incalzire	buc.	1	750,00	900,00
35	Schimb sistemului de racire (termostat)	buc.	1	416,67	500,00
36	Schimb lichid antigel	buc.	1	250,00	300,00
37	Demontarea și montarea cutiei de viteza	buc.	1	1250,00	1500,00
38	Schimb placa presiune	buc.	1	83,33	100,00
39	Schimb disc ambreaj	buc.	1	83,33	100,00
40	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100,00
41	Diagnostlcarea suspensiei	buc.	1	0,83	1,00
42	Schimbul filtrului de aier	buc.	1	291,67	350,00
43	Schimbul filtrului de ulei	buc.	1	208,33	250,00
44	Schimbul filtrului de combustibil	buc.	1	625,00	750,00
45	Schimbul filtrului de salon din cărbune	buc.	1	291,67	350,00

46	Schimbul uleiului de motor	buc.	1	833,33	1000,00
47	Schimb al arcului elicoidal față — 1 set - 2 buc	set.	1	1500,00	1800
48	Schimb al arcului elicoidal spate — 1 set - 2 buc	set.	1	1500,00	1800,00
49	Schimb ax cardanic — 1 buc	buc.	1	1500,00	1800,00
50	Schimb stabilizator față — 1 buc	buc.	1	833,33	1000,00
51	Schimb al bușelor stabilizator față — 1 set - 2 buc	set.	1	333,33	400,00
52	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului — 1 oră	ora.	1	375,00	450,00
53	Lucrări neprevăzute ale electricianului — 1 oră	ora.	1	375,00	450,00
54	Reparația mecanismului de direcție	buc.	1	1250,00	1500,00
55	Schimb al suportului de frână față — 1 buc	buc.	1	750,00	900,00
56	Reparația suportului de frână față — 1 buc	buc.	1	291,67	350,00
57	Inlocuirea lichidului de frână a sistemului de frînare	buc.	1	375,00	450,00
58	Verificarea presiunii în cilindre	buc.	1	0,83	1,00
59	Schimb pneuri (iarna) 4 buc.- 1 set.	set.	1	500,00	600,00
60	Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. 4 buc. — 1 set.	set.	1	416,67	500,00
61	Schimb baterie	buc.	1	1416,67	1700,00
	TOTAL			41294,17	49553,00

VAZ- 21214 Niva 1,7, anul 2010		XTA21240A1970590			
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
Motorul					
1	Schimb al pompei lichidului de racire.	buc.	1	625,00	750,00
2	SchliTlb al rolor de întindere (de tensiune) 1 compl.	buc.	1	375,00	450,00
3	Schimb lantului niecanizmului de distribuție.	buc.	1	1125,00	1350,00
4	Schimb al pompei de combustibil	buc.	1	625,00	750,00
5	Schimb suportului motor - lbuc	buc.	1	416,67	500,00
6	Schimb tobei de eșapament spate	buc.	1	500,00	600,00
7	Schimb tobei de eșapament mijloc	buc.	1	333,33	400,00
8	Schimb al discurilor 1 set - 2 buc.	set.	1	1500,00	1800,00
9	Schimb al barabanelor de frana 1 set - 2 buc.	set.	1	1583,33	1900,00
10	Schimb cablu frână de mână 1 set.	set.	1	333,33	400,00
11	Schimb rulmenților din fata / spate 1 set — 2 buc	set.	1	1250,00	1500,00
12	Schimb al placutelor de frână din față 1 set — 2 buc	set.	1	708,33	850,00
13	Schimb al placutelor de frână din spate 1 set — 2 buc	set.	1	666,67	800,00
14	Schimb furtun frână	buc.	1	125,00	150,00
15	Diagnosticarea computerizată	buc.	1	0,83	1,00
16	Schimb al generatorului	buc.	1	2083,33	2500,00
17	Schimb al demarorului	buc.	1	2083,33	2500,00
18	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	291,67	350,00
19	Schim al bendixului	buc.	1	291,67	350,00
20	Schimb al debimetrului de aer	buc.	1	750,00	900,00
21	Schimb al sondei Lainbda	buc.	1	791,67	950,00
22	Schimb bobina de inducție	buc.	1	708,33	850,00
23	Schimb bugii 1 buc.	buc.	1	166,67	200,00
24	Schimb al mecanismului de direcție	buc.	1	1583,33	1900,00
25	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1166,67	1400,00
26	Schimb al amortizatoarelor tăță	buc.	1	2333,33	2800,00
27	Schimb al amortizatoarelor spate	buc.	1	2000,00	2400,00
28	Schimb al articulatie sarcina ghidare sus / jos	buc.	1	375,00	450,00
29	Schimb al articulatie planitară sus / jos	buc.	1	750,00	900,00
30	Schimb al capătului barei direcție	buc.	1	291,67	350,00
31	Schimb sarcina support amortizator fata/spate	buc.	1	833,33	1000,00
32	Schimb al articulației axiale	buc.	1	375,00	450,00
33	Schimb bucsa brat suport din fata	buc.	1	166,67	200,00
34	Schimb bucsa brat support din spate	buc.	1	166,67	200,00
35	Schimb al radiatorului principal	buc.	1	1500,00	1800,00
36	Schimb radiator de incalzire	buc.	1	750,00	900,00
37	Schimb sistemului de racire (termostat)	buc.	1	416,67	500,00
38	Schimb lichid antigel	buc.	1	250,00	300,00
39	Demontarea și montarea cutiei de viteza	buc.	1	1250,00	1500,00
40	Schimb placa presiune	buc.	1	83,33	100,00
41	Schimb disc ambreaj	but.	1	83,33	100,00
42	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100,00
43	Diagnosticarea suspensiei	buc.	1	0,83	1,00
44	Schimbul filtrului de aer	buc.	1	291,67	350,00
45	Schimbul filtrului de ulei	buc.	1	208,33	250,00

46	Schimbul filtrului de combustibil	buc.	1	625,00	750,00
47	Schimbul filtrului de salon din cărbune	buc.	1	291,67	350,00
48	Schimbul uleiului de motor	buc.	1	833,33	1000,00
49	Schimb al arcului elicoidal față — 1 set - 2 buc	set.	1	1500,00	1800
50	Schimb al arcului elicoidal spate — 1 set - 2 buc	set.	1	1500,00	1800,00
51	Schimb ax cardanic — 1 buc	buc.	1	1500,00	1800,00
52	Schimb stabilizator față — 1 buc	buc.	1	833,33	1000,00
53	Schimb al bușelor stabilizator față — 1 set - 2 buc	set.	1	333,33	400,00
54	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului — 1 oră	ora.	1	375,00	450,00
55	Lucrări neprevăzute ale electricianului — 1 oră	ora.	1	375,00	450,00
56	Reparația mecanismului de direcție	buc.	1	1250,00	1500,00
57	Schimb al suportului de frână față — 1 buc	buc.	1	750,00	900,00
58	Reparația suportului de frână față — 1 buc	buc.	1	291,67	350,00
59	Inlocuirea lichidului de frână a sistemului de frânare	buc.	1	375,00	450,00
60	Verificarea presiunii în cilindre	buc.		0,83	1,00
61	Schimb pneuri 4 buc.- 1 set.	set.		500,00	600,00
62	Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. 4 buc. — 1 set.	set.		416,67	500,00
63	Schimb baterie	buc.		1416,67	1700,00
	TOTAL			45460,83	54553,00

UAZ-39629, 2,7, anul 2010 XTT396295B0415095					
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA
Motorul					
1	Schimb al pompei lichidului de racire.	buc.	1	625,00	750,00
2	Schimb al rotelor de întindere (de tensiune) 1 set.	set.	1	375,00	450,00
3	Schimb lantului mecanismului de distribuție.	buc.	1	1125,00	1350,00
4	Schimb al pompei de combustibil	buc.	1	625,00	750,00
5	Schimb suportului motor - lbuc	buc.	1	416,67	500,00
6	Schimb tobei de eșapament spate	buc.	1	500,00	600,00
7	Schimb tobei de eșapament mijloc	buc.	1	333,33	400,00
8	Schimb al discurilor 1 set - 2 buc.	set.	1	1500,00	1800,00
9	Schimb al barabanelor de frana 1 set. - 2 buc.	set.	1	1583,33	1900,00
10	Schimb cablu frână de mână 1 set.	set.	1	333,33	400,00
11	Schimb rulmenților din fata / spate 1 set — 2 buc	set.	1	1250,00	1500,00
12	Schimb al placutelor de frână din față 1 set — 2 buc	set.	1	708,33	850,00
13	Schimb al placutelor de frână din spate 1 set — 2 buc	set.	1	666,67	800,00
14	Schimb furtun frână	buc.	1	125,00	150,00
15	Diagnosticarea computerizată	buc.	1	0,83	1,00
16	Schimb al generatorului	buc.	1	2083,33	2500,00
17	Schimb al demarorului	buc.	1	2083,33	2500,00
18	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	291,67	350,00
19	Schimb al bendixului	buc.	1	291,67	350,00
20	Schimb al debimetrului de aer	buc.	1	750,00	900,00
21	Schimb al sondei Lambda	buc.	1	791,67	950,00
22	Schimb bobina de inductie	buc.	1	708,33	850,00
23	Schimb bugii 1 buc.	buc.	1	166,67	200,00
24	Schimb al mecanismului de directie	buc.	1	1583,33	1900,00
25	Schimb al servodirecției hidraulice	buc.	1	1166,67	1400,00
26	Schimb al amortizatoarelor față	buc.	1	2333,33	2800,00
27	Schimb al amortizatoarelor spate	buc.	1	2000,00	2400,00
28	Schimb al articulatiei sarcina ghidare sus / jos	buc.	1	375,00	450,00
29	Schimb al articulatiei planitare sus t los	buc.	1	750,00	900,00
30	Schimb al capătului barei direcție	buc.	1	291,67	350,00
31	Schimb sarcina support amortizator fata/spate	buc.	1	833,33	1000,00
32	Schimb al articulației axiale	buc.	1	375,00	450,00
33	Schimb bucsa brat suport din fata	buc.	1	166,67	200,00
34	Schimb bucsa brat suport din spate	buc.	1	166,67	200,00
35	Schimb al radiatorului principal	buc.	1	1500,00	1800,00
36	Schimb radiator de incalzire	buc.	1	750,00	900,00
37	Schimb sistemului de racire (termostat)	buc.	1	416,67	500,00
38	Schimb lichid antigel	buc.	1	250,00	300,00
39	Demontarea și montarea cutiei de viteza	buc.	1	1250,00	1500,00
40	Schimb placa presiune	buc.	1	83,33	100,00
41	Schimb disc ambreaj	buc.	1	83,33	100,00
42	Schimb rulment placa presiune	buc.	1	83,33	100,00
43	Diagnosticarea suspensiei	buc.	1	0,83	1,00
44	Schimbul filtrului de aer	buc.	1	291,67	350,00
45	Schimbul filtrului de ulei	buc.	1	208,33	250,00

46	Schimbul filtrului de combustibil	buc.	1	625,00	750,00
47	Schimbul filtrului de salon din cărbune	buc.	1	291,67	350,00
48	Schimbul uleiului de motor	buc.	1	833,33	1000,00
49	Schimb al arcului elicoidal față — 1 set - 2 buc	set.	1	1500,00	1800
50	Schimb al arcului elicoidal spate — 1 set. - 2 buc	set.	1	1500,00	1800,00
51	Schimb ax cardanic 1 buc	buc.	1	1500,00	1800,00
52	Schimb stabilizator față — 1 buc	buc.	1	833,33	1000,00
53	Schimb al bușelor stabilizator față — 1 set. - 2 buc	set.	1	333,33	400,00
54	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului — 1 oră	ora.	1	375,00	450,00
55	Lucrări neprevăzute ale electricianului — 1 oră	ora.	1	375,00	450,00
56	Îteparația mecanismului de direcție	buc.	1	1250,00	1500,00
57	Schimb al suportului de frână față — 1 buc	buc.	1	750,00	900,00
58	Reparația suportului de frână față — 1 buc	buc.	1	291,67	350,00
59	Inlocuirea lichidului de frână a sistemii de frînare	buc.	1	375,00	450,00
60	Verificarea presiunii în cilindre	buc.	1	0,83	1,00
61	Schimb pneuri 4 buc.- 1 set.	set.	1	500,00	600,00
62	Dezaxarea și axarea (reglarea) roților. 4 buc. — 1 set.	set.	1	416,67	500,00
TOTAL				40877,50	52853,00
TOTAL Pentru LOT 2				127632,50	156959,00