

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1673602971697 din 13.01.2023

Obiectul achiziției: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției conform necesităților pe parcursul anului 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda	Lot 1 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda			Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Skoda Superb v–cm3 1398 benzină, a/f (2010)	Skoda Superb v–cm3 1398 benzină, a/f (2010)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett			

			OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Octavia v–cm3 (1390, 1598, 1798, 1886, 1980), a/f (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014)	Skoda Octavia v–cm3 (1390, 1598, 1798, 1886, 1980), a/f (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Rapid, v–cm3 1598, a/f (2013, 2014, 2016)	Skoda Rapid, v–cm3 1598, a/f (2013, 2014, 2016)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

		Marea Britanie Belgia	Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Fabia v-cm3 1598, a/f (2008)	Skoda Fabia v-cm3 1598, a/f (2008)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filttron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Skoda Superb v-cm3 1984 benzină, automat a/f (2017)	Skoda Superb v-cm3 1984 benzină, automat a/f (2017)	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>
Skoda Octavia v-cm3 1395, 1798, benzină, automat/mecanica/f (2017)	Skoda Octavia v-cm3 1395, 1798, benzină, automat/mecanic a/f (2017)	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs</p>

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Kodiaq v-cm3 1984, a/f automat (2017)	Skoda Kodiaq v-cm3 1984, a/f automat (2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Skoda Superb v-cm3 2771 benzină, automat a/f (2007)	Skoda Superb v-cm3 2771 benzină, automat a/f (2007)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 2 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Dacia	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Dacia		
Dacia Duster, v-cm3 1461 dci; v-cm3 1598 benzină, a/f (2014-2017)	Dacia Duster, v-cm3 1461 dci; v-cm3 1598 benzină, a/f (2014-2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Dacia Logan, v-cm3 999-1149-1390-1598 benzină; 1461 dci, a/f (2005-2019)	Dacia Logan, v-cm3 999-1149-1390-1598	Germania Polonia Italia Spania Turcia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

	benzină; 1461 dci, a/f (2005-2019)	Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Dacia Doker Van, v-cm3 1197, 1598, a/f (2014-2017)	Dacia Doker Van, v-cm3 1197, 1598, a/f (2014-2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Dacia Logan, v-cm3 898, a/f (2017-2018)	Dacia Logan, v-cm3 898, a/f (2017-2018)	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>
Dacia Doker Van v-cm3 1461 dci, a/f (2018)	Dacia Doker Van v-cm3 1461 dci, a/f (2018)	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP</p>

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 3 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Chevrolet	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Chevrolet		
Chevrolet Lacetti, v-cm3 1598, a/f (2007-2008)	Chevrolet Lacetti, v-cm3 1598, a/f (2007-2008)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Chevrolet Expres, v-cm3 6000, benzină, automat, a/f (2009)	Chevrolet Expres, v-cm3 6000, benzină, automat, a/f (2009)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

		Marea Britanie Belgia	Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 4	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Mitsubishi		
Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Mitsubishi			
Mitsubishi Pajero Pinin, v-cm3 1999 benzină, automat a/f (2004)	Mitsubishi Pajero Pinin, v-cm3 1999 benzină, automat a/f (2004)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Autofren Frenkit FA1
Mitsubishi Lancer, v-cm3 1998 benzină, automat, a/f (2007)	Mitsubishi Lancer, v-cm3 1998 benzină, automat, a/f (2007)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 6 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Renault	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Renault		
Renault Laguna, v-cm3 1998 benzină, automat, a/f 2004	Renault Laguna, v-cm3 1998 benzină, automat, a/f 2004	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1		
Lot 7 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Ford	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Ford				
Ford Focus, v-cm3 1388-1596, a/f (2008-2011)	Ford Focus, v-cm3 1388-1596, a/f (2008-2011)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1	Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

<p>Ford Fusion, v-cm3 1399 diesel, 1388 benzina a/f 2008</p>	<p>Ford Fusion, v-cm3 1399 diesel, 1388 benzina a/f 2008</p>	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>
<p>Ford Transit, v-cm3 1995-2198 diesel, a/f (2015-2018)</p>	<p>Ford Transit, v-cm3 1995-2198 diesel, a/f (2015-2018)</p>	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs</p>

<p>Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1</p>	
<p>Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1</p>	

			TRW Autofren Frenkit FA1
Ford Mondeo, v-cm3 1999 benzin, 1999 Hibrid, automat a/f (2017)	Ford Mondeo, v-cm3 1999 benzin, 1999 Hibrid, automat a/f (2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 8 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Volkswagen	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Volkswagen		
Volkswagen T-4, T-5, v-cm3 1896, 2461, 1900, diesel, a/f (1998-2008)	Volkswagen T-4, T-5, v-cm3 1896, 2461, 1900, diesel, a/f (1998-2008)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Volkswagen Caravelle, v-cm3 1960 diesel, a/f (2013)	Volkswagen Caravelle, v-cm3 1960 diesel, a/f (2013)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Volkswagen Passat, v-cm3 1984, benzină, a/f (2007)	Volkswagen Passat, v-cm3	Germania Polonia Italia Spania Turcia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

	1984, benzină, a/f (2007)	Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 9 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Toyota	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Toyota		
Toyota RAV-4, v-cm3 1987 benzină, automat a/f (2017)	Toyota RAV-4, v-cm3 1987 benzină, automat a/f (2017)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			<p>LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>
<p>Toyota Corolla, v-cm3 1598 benzină, a/f (2017)</p>	<p>Toyota Corolla, v-cm3 1598 benzină, a/f (2017)</p>	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>
<p>Toyota Land Cruiser Prado, v-cm3 3998, benzină/gaz, a/f (2005)</p>	<p>Toyota Land Cruiser Prado, v-cm3 3998, benzină/gaz, a/f (2005)</p>	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB</p>

<p>Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1</p>	
<p>Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1</p>	

			GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Toyota Land Cruiser, v-cm3 4200 diesel, a/f (1997)	Toyota Land Cruiser, v-cm3 4200 diesel, a/f (1997)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 11 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Suzuki sx4	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Suzuki sx4		

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

Suzuki SX4, v-cm3 1586 benzină, a/f (2013)	Suzuki SX4, v-cm3 1586 benzină, a/f (2013)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 12 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model BMW 520 I	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model BMW 520 I		
BMW 520 i, v-cm3 1998 benzină, automat, a/f (2003)	BMW 520 i, v-cm3 1998 benzină, automat, a/f (2003)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	
Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

			FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1
Lot 13 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Peugeot partner	Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Peugeot partner		
Peugeot Partner, v-cm3 1560 diesel, a/f (2016)	Peugeot Partner, v-cm3 1560 diesel, a/f (2016)	Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia	Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1

Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1	

<p>Lot 14</p> <p>Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Mercedes sprinter 903.6 KA 4X4</p>	<p>Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Mercedes sprinter 903.6 KA 4X4</p>					
<p>Mercedes Sprinter 903.6 KA 4x4, v-cm3 2987 c/c diesel, a/f (2015)</p>	<p>Mercedes Sprinter 903.6 KA 4x4, v-cm3 2987 c/c diesel, a/f (2015)</p>	<p>Germania Polonia Italia Spania Turcia Olanda Franta Marea Britanie Belgia</p>	<p>Castrol Fosser MANN Gates Dayco Hepu Filtron Denso Ngk Victor Reinz Nrf Vernet Melett OE Monroe KYB GKN GSP FAG Kapimsan QWP AS TYC LUK Sachs TRW Autofren Frenkit FA1</p>		<p>Conform pozițiilor din Anexa nr.22 pentru fiecare autovehicul din Anexa nr.1</p>	
<p>Lot 15</p> <p>Servicii de demontare, montare, balansare și reparația anvelopelor/jantelor</p> <p>R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20</p>	<p>Servicii de demontare, montare, balansare și reparația anvelopelor/jantelor</p> <p>R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20</p>			<p>Conform pozițiilor din Anexa nr.3</p>		

TOTAL						
--------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Untu Marin În calitate de: Administrator

Ofertantul: SCTudomar & CO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Codrilor 12