

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea bunurilor solicitate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Servicii de deservire și reparație a UPS-urilor din blocul chirurgical IMSP SCR										
1	50532400-7	Deservirea UPS 100kVA TYPE PDSP33100, Power 100kVA, Input 380/400V 132A/126A 45-65Hz 3Ph+N Output 380/400V 150A/142A 50Hz 3Ph+N,Circuit diagram INF511-Y61-S104-1-02	1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -programare -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conexiuniilor ansamblurilor și componentelor UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componentelor UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/simestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi.	1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -programare -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conexiuniilor ansamblurilor și componentelor UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componentelor UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/simestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi.	bucata	2					
2		Deservirea UPS 120kVA TYPE PDSP33100, Power 120kVA, Input 380/400V 158A/150A 45-65Hz 3Ph+N Output 380/400V 182A/174A 50Hz 3Ph+N,Circuit diagram INF511-Y63-S104-1-02	1.Scanare1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -programare -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conexiuniilor ansamblurilor și componentelor UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componentelor UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/simestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi.	1.Scanare1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -programare -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conexiuniilor ansamblurilor și componentelor UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componentelor UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/simestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi.	bucata	1					
TOTAL											

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--