

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1616421835695](#) din 23 martie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
2	3	4	5	6	7	8
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
<b>Municipiul Chișinău (aparatură centrală)</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	<p>1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei.</p> <p>2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată</p> <p>3.Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.</p>		
	1.NL-5982 RC VENLO	China	SCC		1.NL-5982 RC VENLO	
	2.Canon 725 starter	China	SCC		2.Canon 725 starter	
	3.CF127A	China	SCC		3.CF127A	
	4.Negru Y - Cartrige 055 Blak	China	SCC		4.Negru Y - Cartrige 055 Blak	
	5.Albastru C - Cartrige 055 Cyan Starter	China	SCC		5.Albastru C - Cartrige 055 Cyan Starter	
	6.Roz M - Cartrige 055 Magenta Starter	China	SCC		6.Roz M - Cartrige 055 Magenta Starter	
	7.Galben Y - Cartrige 055 Yellow Starter	China	SCC		7.Galben Y - Cartrige 055 Yellow Starter	
	8.CRG 728	China	SCC		8.CRG 728	
	9.CF230A	China	SCC		9.CF230A	
10.CBT-CF226x/Cartrige 052	China	SCC	10.CBT-CF226x/Cartrige 052			

11.HP 19A	China	SCC
12.Cratridge 103/303/703	China	SCC
13.FX 10	China	SCC
14.CE285A	China	SCC
15.CF400A	China	SCC
16.CF401A	China	SCC
17.CF402A	China	SCC
18.CF403A	China	SCC
19.CF232A	China	SCC
20.CF 226A	China	SCC
21.CF127A	China	SCC
22.MZT-D101S	China	SCC
23.EP27	China	SCC
24.CE505A / CF280A	China	SCC
<b>Regenerarea și reparația cartușelor</b>	-	-
1.NL-5982 RC VENLO	China	SCC
2.Canon 725 starter	China	SCC
3.CF127A	China	SCC
4.Negru Y - Cartrige 055 Blak	China	SCC
5.Albastru C - Cartrige 055 Cyan Starter	China	SCC
6.Roz M - Cartrige 055 Magenta Starter	China	SCC

1. Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice
2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație

11.HP 19A	
12.Cratridge 103/303/703	
13.FX 10	
14.CE285A	
15.CF400A	
16.CF401A	
17.CF402A	
18.CF403A	
19.CF232A	
20.CF 226A	
21.CF127A	
22.MZT-D101S	
23.EP27	
24.CE505A / CF280A	
<b>Regenerarea și reparația cartușelor</b>	
1.NL-5982 RC VENLO	
2.Canon 725 starter	
3.CF127A	
4.Negru Y - Cartrige 055 Blak	
5.Albastru C - Cartrige 055 Cyan Starter	
6.Roz M - Cartrige 055 Magenta Starter	

7.Galben Y - Cartrige 055 Yellow Starter	China	SCC
8.CRG 728	China	SCC
9.CF230A	China	SCC
10.CBT-CF226x/Cartrige 052	China	SCC
11.HP 19A	China	SCC
12.Cratridge 103/303/703	China	SCC
13.FX 10	China	SCC
14.CE285A	China	SCC
15.CF400A	China	SCC
16.CF401A	China	SCC
17.CF402A	China	SCC
18.CF403A	China	SCC
19.CF232A	China	SCC
20.CF 226A	China	SCC
21.CF127A	China	SCC
22.MZT-D101S	China	SCC
23.EP27	China	SCC
24.CE505A / CF280A	China	SCC
<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-
1.NL-5982 RC VENLO	China	Zhongshan Kingway Image
2.Canon 725 starter	China	Zhongshan Kingway Image
3.CF127A	China	Zhongshan Kingway Image

Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.

7.Galben Y - Cartrige 055 Yellow Starter	
8.CRG 728	
9.CF230A	
10.CBT-CF226x/Cartrige 052	
11.HP 19A	
12.Cratridge 103/303/703	
13.FX 10	
14.CE285A	
15.CF400A	
16.CF401A	
17.CF402A	
18.CF403A	
19.CF232A	
20.CF 226A	
21.CF127A	
22.MZT-D101S	
23.EP27	
24.CE505A / CF280A	
<b>Procurarea cartușelor</b>	
1.NL-5982 RC VENLO	
2.Canon 725 starter	
3.CF127A	

4.Negru Y - Cartrige 055 Blak	China	Zhongshan Kingway Image
5.Albastru C - Cartrige 055 Cyan Starter	China	Zhongshan Kingway Image
6.Roz M - Cartrige 055 Magenta Starter	China	Zhongshan Kingway Image
7.Galben Y - Cartrige 055 Yellow Starter	China	Zhongshan Kingway Image
8.CRG 728	China	Zhongshan Kingway Image
9.CF230A	China	Zhongshan Kingway Image
10.CBT-CF226x/Cartrige 052	China	Zhongshan Kingway Image
11.Cratridge 103/303/703	China	Zhongshan Kingway Image
12.FX 10	China	Zhongshan Kingway Image
13.CE285A	China	Zhongshan Kingway Image
14. CF400A	China	Zhongshan Kingway Image
15. CF401A	China	Zhongshan Kingway Image
16. CF402A	China	Zhongshan Kingway Image
17. CF403A	China	Zhongshan Kingway Image
18. CF232A	China	Zhongshan Kingway Image
19. CF 226A	China	Zhongshan Kingway Image
20. CF127A	China	Zhongshan Kingway Image
22. EP27	China	Zhongshan Kingway Image
<b>TOTAL lot 1</b>		
<b>Lotul 2</b>		
<b>DTSA Anenii</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-

1.Pentru realimentare va fi folosit

4.Negru Y - Cartrige 055 Blak	
5.Albastru C - Cartrige 055 Cyan Starter	
6.Roz M - Cartrige 055 Magenta Starter	
7.Galben Y - Cartrige 055 Yellow Starter	
8.CRG 728	
9.CF230A	
10.CBT-CF226x/Cartrige 052	
11.Cratridge 103/303/703	
12.FX 10	
13.CE285A	
14. CF400A	
15. CF401A	
16. CF402A	
17. CF403A	
18. CF232A	
19. CF 226A	
20. CF127A	
22. EP27	
<b>Realimentarea cartușelor</b>	

**Noi**

1. HR CRG 728	China	SCC	<p>toner corespunzător tipului imprimantei.</p> <p>2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată</p> <p>3.Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.</p>	1. HR CRG 728	
2. CANON CATRIGE 725	China	SCC		2. CANON CATRIGE 725	
3. 12 A HP LASER JET	China	SCC		3. 12 A HP LASER JET	
4. H 283 HU	China	SCC		4. H 283 HU	
5. KYOCERA TK 1120	China	SCC		5. KYOCERA TK 1120	
6. CANON 703/303	China	SCC		6. CANON 703/303	
7. CANON 103/303/703	China	SCC		7. CANON 103/303/703	
8. TK 1150	China	SCC		8. TK 1150	
9. TK 1110	China	SCC		9. TK 1110	
10.HP LASER JET Q2612ACE	China	SCC		10.HP LASER JET Q2612ACE	
11. CF283A/CANON 737	China	SCC		11. CF283A/CANON 737	
12. TK 1120	China	SCC		12. TK 1120	
<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>		
1. HR CRG 728	China	SCC	<p>1.Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice</p> <p>2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație</p>	1. HR CRG 728	
2. CANON CATRIGE 725	China	SCC		2. CANON CATRIGE 725	
3. 12 A HP LASER JET	China	SCC		3. 12 A HP LASER JET	
4. H 283 HU	China	SCC		4. H 283 HU	
5. KYOCERA TK 1120	China	SCC		5. KYOCERA TK 1120	
6. CANON 703/303	China	SCC		6. CANON 703/303	
7. CANON 103/303/703	China	SCC		7. CANON 103/303/703	
8. TK 1150	China	SCC		8. TK 1150	
9. TK 1110	China	SCC		9. TK 1110	

	10.HP LASER JET Q2612ACE	China	SCC		10.HP LASER JET Q2612ACE	
	11. CF283A/CANON 737	China	SCC		11. CF283A/CANON 737	
	12. TK 1120	China	SCC		12. TK 1120	
	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-		<b>Procurarea cartușelor</b>	
	1. HR CRG 728	China	Zhongshan Kingway Image	1. Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	1. HR CRG 728	
	2. CANON CATRIGE 725	China	Zhongshan Kingway Image		2. CANON CATRIGE 725	
	3. 12 A HP LASER JET	China	Zhongshan Kingway Image		3. 12 A HP LASER JET	
	4. H 283 HU	China	Zhongshan Kingway Image		4. H 283 HU	
	5. KYOCERA TK 1120	China	Zhongshan Kingway Image		5. KYOCERA TK 1120	
	6. CANON 703/303	China	Zhongshan Kingway Image		6. CANON 703/303	
	7. CANON 103/303/703	China	Zhongshan Kingway Image		7. CANON 103/303/703	
	8. TK 1150	China	Zhongshan Kingway Image		8. TK 1150	
	9. TK 1110	China	Zhongshan Kingway Image		9. TK 1110	
	10.HP LASER JET Q2612ACE	China	Zhongshan Kingway Image		10.HP LASER JET Q2612ACE	
	11. CF283A/CANON 737	China	Zhongshan Kingway Image		11. CF283A/CANON 737	
	12. TK 1120	China	Zhongshan Kingway Image		12. TK 1120	
<b>TOTAL lot 2</b>						
<b>Lotul 3</b>						
	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după	<b>Realimentarea cartușelor</b>	
	1.IMP-HCE 278A/CRG 728	China	SCC		1.IMP-HCE 278A/CRG 728	
	2.HP Laser Jet Pro MFP M26nw	China	SCC		2.HP Laser Jet Pro MFP M26nw	
	3.Canon MF 3010	China	SCC		3.Canon MF 3010	
	4.Canon F151300	China	SCC		4.Canon F151300	

**DTSA  
Municipiul  
Bălți**

5.IMP-HCE 278A/CRG 725	China	SCC	realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată  3. Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.	5.IMP-HCE 278A/CRG 725	
6.Canon MF 3110	China	SCC		6.Canon MF 3110	
7.Canon Laser	China	SCC		7.Canon Laser	
8.Canon 725	China	SCC		8.Canon 725	
9.Premium PIM HCE 278 CRG 728	China	SCC		9.Premium PIM HCE 278 CRG 728	
10.Canon i-SENSYS MF 4410	China	SCC		10.Canon i-SENSYS MF 4410	
<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-		<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	
1. IMP-HCE 278A/CRG 728	China	SCC	1.Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice  2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație	1. IMP-HCE 278A/CRG 728	
2. HP Laser Jet Pro MFP M26nw	China	SCC		2. HP Laser Jet Pro MFP M26nw	
3. Canon MF 3010	China	SCC		3. Canon MF 3010	
4. IMP-HCE 278A/CRG 725	China	SCC		4. IMP-HCE 278A/CRG 725	
5. Canon MF 3110	China	SCC		5. Canon MF 3110	
6. Canon Laser	China	SCC		6. Canon Laser	
7. Canon 725	China	SCC		7. Canon 725	
8. Premium PIM HCE 278 CRG 728	China	SCC		8. Premium PIM HCE 278 CRG 728	
9. Canon i-SENSYS MF 4410	China	SCC		9. Canon i-SENSYS MF 4410	
<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-		<b>Procurarea cartușelor</b>	
1. IMP-HCE 278A/CRG 728	China	Zhongshan Kingway Image	1. Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	1. IMP-HCE 278A/CRG 728	
2. HP Laser Jet Pro MFP M26nw	China	Zhongshan Kingway Image		2. HP Laser Jet Pro MFP M26nw	
3. Canon MF 3010	China	Zhongshan Kingway Image		3. Canon MF 3010	
4. Canon F151300	China	Zhongshan Kingway Image		4. Canon F151300	

	5. IMP-HCE 278A/CRG 725	China	Zhongshan Kingway Image		5. IMP-HCE 278A/CRG 725	
	6. Canon MF 3110	China	Zhongshan Kingway Image		6. Canon MF 3110	
	7. Canon Laser	China	Zhongshan Kingway Image		7. Canon Laser	
	8. Canon 725	China	Zhongshan Kingway Image		8. Canon 725	
	9. Premium PIM HCE 278 CRG 728	China	Zhongshan Kingway Image		9. Premium PIM HCE 278 CRG 728	
	10. Canon i-SENSYS MF 4410	China	Zhongshan Kingway Image		10. Canon i-SENSYS MF 4410	
<b>TOTAL lot 3</b>						
<b>Lotul 4</b>						
<b>DTSA Cahul</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3.Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.	<b>Realimentarea cartușelor</b>	
	1. Canon 737	China	SCC		1. Canon 737	
	2. Canon FX10	China	SCC		2. Canon FX10	
	3. Canon 103/303/707	China	SCC		3. Canon 103/303/707	
	4. Canon CE 285 A	China	SCC		4. Canon CE 285 A	
	5. Canon 725	China	SCC		5. Canon 725	
	6. Xerox 650N05408	China	SCC		6. Xerox 650N05408	
	7.IMP- CF230X	China	SCC		7.IMP- CF230X	
	8. IMP- HCE278A/CRG728	China	SCC		8. IMP- HCE278A/CRG728	
	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-		<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	
1. Canon 737	China	SCC	1.Regenerarea cartușelor va	1. Canon 737		



	2. Canon FX10	China	SCC	conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice 2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație.	2. Canon FX10	
	3. Canon 103/303/707	China	SCC		3. Canon 103/303/707	
	4. Canon CE 285 A	China	SCC		4. Canon CE 285 A	
	5. Canon 725	China	SCC		5. Canon 725	
	6. Xerox 650N05408	China	SCC		6. Xerox 650N05408	
	7.IMP- CF230X	China	SCC		7.IMP- CF230X	
	8. IMP- HCE278A/CRG728	China	SCC		8. IMP- HCE278A/CRG728	
	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-		<b>Procurarea cartușelor</b>	
	1. Canon 737	China	Zhongshan Kingway Image	1. Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	1. Canon 737	
	2. Canon FX10	China	Zhongshan Kingway Image		2. Canon FX10	
	3. Canon 103/303/707	China	Zhongshan Kingway Image		3. Canon 103/303/707	
	4. Canon CE 285 A	China	Zhongshan Kingway Image		4. Canon CE 285 A	
	5. Canon 725	China	Zhongshan Kingway Image		5. Canon 725	
	6. Xerox 650N05408	China	Zhongshan Kingway Image		6. Xerox 650N05408	
	7.IMP- CF230X	China	Zhongshan Kingway Image		7.IMP- CF230X	
	8. IMP- HCE278A/CRG728	China	Zhongshan Kingway Image		8. IMP- HCE278A/CRG728	
<b>TOTAL lot 4</b>						
<b>Lotul 10</b>						
<b>DTSA Municipiul Chișinău</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după	<b>Realimentarea cartușelor</b>	
	1.Canon CRG 728/HP278	China	SCC		1.Canon CRG 728/HP278	
	2.Canon CRG 737/HP CF283A	China	SCC		2.Canon CRG 737/HP CF283A	
	3.Canon CRG703/HPQ2612A	China	SCC		3.Canon CRG703/HPQ2612A	
	4.Canon CRG737/HP CF283X	China	SCC		4.Canon CRG737/HP CF283X	

5.Canon 103/303/703	China	SCC	realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3.Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.	5.Canon 103/303/703		
6.HP Laser Jet 1010/1012	China	SCC		6.HP Laser Jet 1010/1012		
7.Canon 712 Starter	China	SCC		7.Canon 712 Starter		
8.Laser Toner Cartridge CT-CRG728	China	SCC		8.Laser Toner Cartridge CT-CRG728		
9.Canon FX10 Cartridge Patrone	China	SCC		9.Canon FX10 Cartridge Patrone		
10.Canon Cartridge 725 Starter	China	SCC		10.Canon Cartridge 725 Starter		
11.HP CE 285A/85A	China	SCC		11.HP CE 285A/85A		
12.Canon LH505X/280X	China	SCC		12.Canon LH505X/280X		
13.Canon CRG725/HPCE285A	China	SCC		13.Canon CRG725/HPCE285A		
14.Laser Jer HP 30ACF230A	China	SCC		14.Laser Jer HP 30ACF230A		
15.Laser Jer HP 30ACF230X	China	SCC		15.Laser Jer HP 30ACF230X		
16.Canon Cartidge 728	China	SCC		16.Canon Cartidge 728		
<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-		<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>		
1.Canon CRG 728/HP278	China	SCC		1.Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice 2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație.	1.Canon CRG 728/HP278	
2.Canon CRG 737/HP CF283A	China	SCC			2.Canon CRG 737/HP CF283A	
3.Canon CRG703/HPQ2612A	China	SCC			3.Canon CRG703/HPQ2612A	
4.Canon CRG737/HP CF283X	China	SCC	4.Canon CRG737/HP CF283X			
5.Canon 103/303/703	China	SCC	5.Canon 103/303/703			
6.HP Laser Jet 1010/1012	China	SCC	6.HP Laser Jet 1010/1012			
7.Canon 712 Starter	China	SCC	7.Canon 712 Starter			
8.Laser Toner Cartridge CT-CRG728	China	SCC	8.Laser Toner Cartridge CT-CRG728			

	9.Canon FX10 Cartridge Patrone	China	SCC		9.Canon FX10 Cartridge Patrone	
	10.Canon Cartridge 725 Starter	China	SCC		10.Canon Cartridge 725 Starter	
	11.HP CE 285A/85A	China	SCC		11.HP CE 285A/85A	
	12.Canon LH505X/280X	China	SCC		12.Canon LH505X/280X	
	13.Canon CRG725/HPCE285A	China	SCC		13.Canon CRG725/HPCE285A	
	14.Laser Jer HP 30ACF230A	China	SCC		14.Laser Jer HP 30ACF230A	
	15.Laser Jer HP 30ACF230X	China	SCC		15.Laser Jer HP 30ACF230X	
	16.Canon Cartidge 728	China	SCC		16.Canon Cartidge 728	
<b>TOTAL lot 10</b>						
<b>Lotul 11</b>						
<b>DTSA Criuleni (cu raza de acoperire și a raionului Dubăsari)</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată 3.Numărul de copii/imprimări efectuate de file A4 se cere a fi nu mai mic decât cantitatea prevăzută de producător pentru fiecare tip de cartuș.	<b>Realimentarea cartușelor</b>	
	1. Canon i-sensys MF4410 - CE 278A, Starter 728	China	SCC		1. Canon i-sensys MF4410 - CE 278A, Starter 728	
	2. Canon imageclass MF 244 dw - CF 283A	China	SCC		2. Canon imageclass MF 244 dw - CF 283A	
	3. Canon i-sensys MF3010 -CE 285 A	China	SCC		3. Canon i-sensys MF3010 -CE 285 A	
	4. Canono LBP 6020 B – 725 strater	China	SCC		4. Canono LBP 6020 B – 725 strater	
	5. Canon i-sensys LBP 6000 B - 725 Starter	China	SCC		5. Canon i-sensys LBP 6000 B - 725 Starter	
	6. Canon i-sensys MF 421 dw- 052	China	SCC		6. Canon i-sensys MF 421 dw- 052	
	7. Canono LBP 6030 B - 725Starter	China	SCC		7. Canono LBP 6030 B - 725Starter	
	8. Canon Jet 1018- 725Starter	China	SCC		8. Canon Jet 1018- 725Starter	
	9. Canon i-Sensys MF211- 737 Starter	China	SCC		9. Canon i-Sensys MF211- 737 Starter	

10. Canon i-sensys MD231-737 Starter	China	SCC
11. Canon F166400-725 Starter	China	SCC
12. Canon MF2374-CF283X	China	SCC
13. HPLazer Jett P1102-CE285AC	China	SCC
14. Samsung SCX-4200-S4200 C	China	SCC
15. Lazer Jet M1132 MFP – CE285A	China	SCC
16. Laser Jet Printer Cartridge 30A CF230A	China	SCC
<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-
1. Canon i-sensys MF4410 - CE 278A, Starter 728	China	SCC
2. Canon imageclass MF 244 dw - CF 283A	China	SCC
3. Canon LBP 6020 B – 725 strater	China	SCC
4. Canon i-sensys LBP 6000 B - 725 Starter	China	SCC
5. Canon i-sensys MF 421 dw- 052	China	SCC
6. Canon LBP 6030 B - 725Starter	China	SCC
7. Canon Jet 1018- 725Starter	China	SCC
8. Canon i-Sensys MF211- 737 Starter	China	SCC
9. Canon i-sensys MD231-737 Starter	China	SCC
10. Canon F166400-725 Starter	China	SCC
11. Canon MF2374-CF283X	China	SCC

10. Canon i-sensys MD231-737 Starter	
11. Canon F166400-725 Starter	
12. Canon MF2374-CF283X	
13. HPLazer Jett P1102-CE285AC	
14. Samsung SCX-4200-S4200 C	
15. Lazer Jet M1132 MFP – CE285A	
16. Laser Jet Printer Cartridge 30A CF230A	
<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	
1. Canon i-sensys MF4410 - CE 278A, Starter 728	
2. Canon imageclass MF 244 dw - CF 283A	
3. Canon LBP 6020 B – 725 strater	
4. Canon i-sensys LBP 6000 B - 725 Starter	
5. Canon i-sensys MF 421 dw- 052	
6. Canon LBP 6030 B - 725Starter	
7. Canon Jet 1018- 725Starter	
8. Canon i-Sensys MF211- 737 Starter	
9. Canon i-sensys MD231-737 Starter	
10. Canon F166400-725 Starter	
11. Canon MF2374-CF283X	

1. Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice

2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație.

	12. HPLazer Jett P1102-CE285AC	China	SCC		12. HPLazer Jett P1102-CE285AC	
	13. Samsung SCX-4200-S4200 C	China	SCC		13. Samsung SCX-4200-S4200 C	
	14. Lazer Jet M1132 MFP – CE285A	China	SCC		14. Lazer Jet M1132 MFP – CE285A	
	15. Laser Jet Printer Cartridge 30A CF230A	China	SCC		15. Laser Jet Printer Cartridge 30A CF230A	
<b>TOTAL lot 11</b>						
<b>Lotul 12</b>						
<b>DTSA Ocnița (cu raza de acoperire și a raionului Dondușeni)</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-		<b>Realimentarea cartușelor</b>	
	1. Alimentarea (Toner 95g TRH 1505 OS2 SCC) Cartridge 725, 285, 279, CF244A, 728	China	SCC	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, și alte semne necaracteristice pe fila imprimată.	1. Alimentarea (Toner 95g TRH 1505 OS2 SCC) Cartridge 725, 285, 279, CF244A, 728	
	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-		<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	
	1.Cartridge 725, 285, 279, CF244A, 728	China	SCC	1.Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice 2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu	1.Cartridge 725, 285, 279, CF244A, 728	

				oferirea garanției minim 3 luni post reparație.		
	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-		<b>Procurarea cartușelor</b>	
	1.Canon Cartridge 725 Starter	China	Zhongshan Kingway Image	1. Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	1.Canon Cartridge 725 Starter	
	2.Cartridge 285	China	Zhongshan Kingway Image		2.Cartridge 285	
	3.Cartridge 279	China	Zhongshan Kingway Image		3.Cartridge 279	
	4.Cartridge CF244A	China	Zhongshan Kingway Image		4.Cartridge CF244A	
	5. Cartridge 728	China	Zhongshan Kingway Image		5. Cartridge 728	
<b>TOTAL lot 12</b>						
<b>Lotul 13</b>						
<b>DTSA Drochia</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată.	<b>Realimentarea cartușelor</b>	
	1.CANON CRG725/HP CE285A	China	SCC		1.CANON CRG725/HP CE285A	
	2.CANON CRG712/HP CB 435A	China	SCC		2.CANON CRG712/HP CB 435A	
	3.CANON CRG 728/HP CE278A	China	SCC		3.CANON CRG 728/HP CE278A	
	4.CANON CRG703/HP Q2612A	China	SCC		4.CANON CRG703/HP Q2612A	
	5.CANON CF283 X	China	SCC	5.CANON CF283 X		
	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-		<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	
	1.CANON CRG725/HP CE285A	China	SCC	1.Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de	1.CANON CRG725/HP CE285A	
	2.CANON CRG712/HP CB 435A	China	SCC		2.CANON CRG712/HP CB 435A	
3.CANON CRG 728/HP CE278A	China	SCC	3.CANON CRG 728/HP CE278A			

	4.CANON CRG703/HP Q2612A	China	SCC	dozare și curățire a rolei magnetice 2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație.	4.CANON CRG703/HP Q2612A	
	5.CANON CF283 X				5.CANON CF283 X	
	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-		<b>Procurarea cartușelor</b>	
	1.CANON CRG725/HP CE285A	China	Zhongshan Kingway Image	1. Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	1.CANON CRG725/HP CE285A	
	2.CANON CRG712/HP CB 435A	China	Zhongshan Kingway Image		2.CANON CRG712/HP CB 435A	
	3.CANON CRG 728/HP CE278A	China	Zhongshan Kingway Image		3.CANON CRG 728/HP CE278A	
	4.CANON CRG703/HP Q2612A	China	Zhongshan Kingway Image		4.CANON CRG703/HP Q2612A	
	5.CANON CF283 X	China	Zhongshan Kingway Image		5.CANON CF283 X	
<b>TOTAL lot 13</b>						
<b>Lotul 14</b>						
<b>DTSA Edineț (cu raza de acoperire și a raionului Briceni)</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată.	<b>Realimentarea cartușelor</b>	
	1.Canon (MF237w) cartridge 737	China	SCC		1.Canon (MF237w) cartridge 737	
	2.Canon (MF3010) cartridge 725	China	SCC		2.Canon (MF3010) cartridge 725	
	3.Xerox (WorkCentre3045) cartridge 3010/wc3045	China	SCC		3.Xerox (WorkCentre3045) cartridge 3010/wc3045	
	4.Canon (LBP2900) cartridge 103/303/703	China	SCC		4.Canon (LBP2900) cartridge 103/303/703	
	5.Canon (MF4410) cartridge 728	China	SCC		5.Canon (MF4410) cartridge 728	
	6.HP Lazer Jet(1020) cartridge Q2612A	China	SCC		6.HP Lazer Jet(1020) cartridge Q2612A	
	7. Samsung (ML1660) cartridge MLT-D104S	China	SCC		7. Samsung (ML1660) cartridge MLT-D104S	
	8.Samsung (ML1710P) cartridge MLT-171OD3	China	SCC		8.Samsung (ML1710P) cartridge MLT-171OD3	

9. Canon (MF247dw) cartridge737	China	SCC		9. Canon (MF247dw) cartridge737	
10. Canon (MF4018) cartridgeFX10	China	SCC		10. Canon (MF4018) cartridgeFX10	
<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-		<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	
1.Canon (MF237w) cartridge 737	China	SCC	1.Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice 2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație.	1.Canon (MF237w) cartridge 737	
2.Canon (MF3010) cartridge 725	China	SCC		2.Canon (MF3010) cartridge 725	
3.Xerox (WorkCentre3045) cartridge 3010/wc3045	China	SCC		3.Xerox (WorkCentre3045) cartridge 3010/wc3045	
4.Canon (LBP2900) cartridge 103/303/703	China	SCC		4.Canon (LBP2900) cartridge 103/303/703	
5.Canon (MF4410) cartridge 728	China	SCC		5.Canon (MF4410) cartridge 728	
6.HP Lazer Jet(1020) cartridge Q2612A	China	SCC		6.HP Lazer Jet(1020) cartridge Q2612A	
7. Samsung (ML1660) cartridge MLT-D104S	China	SCC		7. Samsung (ML1660) cartridge MLT-D104S	
8.Samsung (ML1710P) cartridge MLT-171OD3	China	SCC		8.Samsung (ML1710P) cartridge MLT-171OD3	
9. Canon (MF247dw) cartridge737	China	SCC		9. Canon (MF247dw) cartridge737	
10. Canon (MF4018) cartridgeFX10	China	SCC		10. Canon (MF4018) cartridgeFX10	
<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-		<b>Procurarea cartușelor</b>	
1.Canon (MF237w) cartridge 737	China	Zhongshan Kingway Image	1. Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	1.Canon (MF237w) cartridge 737	
2.Canon (MF3010) cartridge 725	China	Zhongshan Kingway Image		2.Canon (MF3010) cartridge 725	
3.Xerox (WorkCentre3045) cartridge 3010/wc3045	China	Zhongshan Kingway Image		3.Xerox (WorkCentre3045) cartridge 3010/wc3045	
4.Canon (LBP2900) cartridge 103/303/703	China	Zhongshan Kingway Image		4.Canon (LBP2900) cartridge 103/303/703	
5.Canon (MF4410) cartridge 728	China	Zhongshan Kingway Image		5.Canon (MF4410) cartridge 728	
6.HP Lazer Jet(1020) cartridge	China	Zhongshan Kingway Image		6.HP Lazer Jet(1020) cartridge	



	Q2612A				Q2612A		
	7. Samsung (ML1660) cartridge MLT-D104S	China	Zhongshan Kingway Image		7. Samsung (ML1660) cartridge MLT-D104S		
	8.Samsung (ML1710P) cartridge MLT-1710D3	China	Zhongshan Kingway Image		8.Samsung (ML1710P) cartridge MLT-1710D3		
	9. Canon (MF247dw) cartridge737	China	Zhongshan Kingway Image		9. Canon (MF247dw) cartridge737		
	10. Canon (MF4018) cartridgeFX10	China	Zhongshan Kingway Image		10. Canon (MF4018) cartridgeFX10		
<b>TOTAL lot 14</b>							
<b>Lotul 16</b>							
<b>DTSA Florești (cu raza de acoperire și a raionului Soldănești)</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	1.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată.	<b>Realimentarea cartușelor</b>		
	1.IMP-HCE285ACRG725	China	SCC		1.IMP-HCE285ACRG725		
	2.CF283X	China	SCC		2.CF283X		
	3.725 Starter nr.6614 M2Ba	China	SCC		3.725 Starter nr.6614 M2Ba		
	4. 2612AIP	China	SCC		4. 2612AIP		
	5.A285 nr.5AGON70366	China	SCC		5.A285 nr.5AGON70366		
	6.737 Starter 4	China	SCC		6.737 Starter 4		
	7.IMP HCE 278A/CRG728	China	SCC		7.IMP HCE 278A/CRG728		
	8.CBT C4092A/EP22	China	SCC		8.CBT C4092A/EP22		
	9.IMP HCF283XCRG737H	China	SCC		9.IMP HCF283XCRG737H		
	10.CHUBGGH1IAO350	China	SCC		10.CHUBGGH1IAO350		
	11.EP7823N2K	China	SCC		11.EP7823N2K		
	12.Cartidge 103/103/703	China	SCC		12.Cartidge 103/103/703		
	13.Impreso IMP-HCE 285 ACRG725	China	SCC		13.Impreso IMP-HCE 285 ACRG725		

14.737 Starter	China	SCC		14.737 Starter	
15.A85MS AC din 70437	China	SCC		15.A85MS AC din 70437	
16.IMP-ACF 279A	China	SCC		16.IMP-ACF 279A	
17.CF-283 A	China	SCC		17.CF-283 A	
18.IMP-HUCB435A/436A/CE285A	China	SCC		18.IMP-HUCB435A/436A/CE285A	
<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-		<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	
1.IMP-HCE285ACRG725	China	SCC	1.Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice 2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație.	1.IMP-HCE285ACRG725	
2.CF283X	China	SCC		2.CF283X	
3.725 Starter nr.6614 M2Ba	China	SCC		3.725 Starter nr.6614 M2Ba	
4. 2612AIP	China	SCC		4. 2612AIP	
5.A285 nr.5AGON70366	China	SCC		5.A285 nr.5AGON70366	
6.737 Starter 4	China	SCC		6.737 Starter 4	
7.IMP HCE 278A/CRG728	China	SCC		7.IMP HCE 278A/CRG728	
8.IMP HCF283XCRG737H	China	SCC		8.IMP HCF283XCRG737H	
9.CHUBGGH1IAO350	China	SCC		9.CHUBGGH1IAO350	
10.737 Starter	China	SCC		10.737 Starter	
11.A85MS AC din 70437	China	SCC		11.A85MS AC din 70437	
12.IMP-ACF 279A	China	SCC		12.IMP-ACF 279A	
<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-		<b>Procurarea cartușelor</b>	
1.IMP-HCE285ACRG725	China	Zhongshan Kingway Image	1. Conform condițiilor tehnice a producătorului cartușului.	1.IMP-HCE285ACRG725	
2.CF283X	China	Zhongshan Kingway Image		2.CF283X	
3.725 Starter nr.6614 M2Ba	China	Zhongshan Kingway Image		3.725 Starter nr.6614 M2Ba	

	4. 2612AIP	China	Zhongshan Kingway Image		4. 2612AIP	
	5.737 Starter 4	China	Zhongshan Kingway Image		5.737 Starter 4	
	6.IMP HCE 278A/CRG728	China	Zhongshan Kingway Image		6.IMP HCE 278A/CRG728	
	7.IMP HCF283XCRG737H	China	Zhongshan Kingway Image		7.IMP HCF283XCRG737H	
	8.CHUBGGH1IAO350	China	Zhongshan Kingway Image		8.CHUBGGH1IAO350	
	9.EP7823N2K	China	Zhongshan Kingway Image		9.EP7823N2K	
	10.737 Starter	China	Zhongshan Kingway Image		10.737 Starter	
	11.A85MS AC din 70437	China	Zhongshan Kingway Image		11.A85MS AC din 70437	
	12.IMP-ACF 279A	China	Zhongshan Kingway Image		12.IMP-ACF 279A	
<b>TOTAL lot 16</b>						
<b>Lotul 17</b>						
<b>DTSA Hîncești (cu raza de acoperire și a raionului Ialoveni)</b>	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-	.Pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei. 2.Nu se acceptă reproducerea unor sunete necaracteristice în timpul utilizării cartușului primit după realimentare, regenerare sau reparație. Imediat după regenerare nu se acceptă apariția de linii, pete, si alte semne necaracteristice pe fila imprimată.	<b>Realimentarea cartușelor</b>	
	1.Laser toner cartridge for CF283 A/hp laser jet pro M125/125 FW/125A/M126	China	SCC		1.Laser toner cartridge for CF283 A/hp laser jet pro M125/125 FW/125A/M126	
	2.Premium laser toner cartridge CBT-CE278A/CRG-126/128/326/328/726/728	China	SCC		2.Premium laser toner cartridge CBT-CE278A/CRG-126/128/326/328/726/728	
	3.Toner cartridge impresso-IMP-HCF283X/CRG737H	China	SCC		3.Toner cartridge impresso-IMP-HCF283X/CRG737H	
	4.Toner cartridge CB435 A/436A/285A/278A	China	SCC	4.Toner cartridge CB435 A/436A/285A/278A		
	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-		<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	
	1.Laser toner cartridge for CF283 A/hp laser jet pro M125/125 FW/125A/M126	China	SCC	1.Regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea	1.Laser toner cartridge for CF283 A/hp laser jet pro M125/125 FW/125A/M126	

	2.Premium laser toner cartridge CBT-CE278A/CRG- 126/128/326/328/726/728	China	SCC	fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice 2. Printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității cu oferirea garanției minim 3 luni post reparație.	2.Premium laser toner cartridge CBT-CE278A/CRG- 126/128/326/328/726/728	
	3.Toner cartridge impresso-IMP- HCF283X/CRG737H	China	SCC		3.Toner cartridge impresso-IMP- HCF283X/CRG737H	
	4.Toner cartridge CB435 A/436A/285A/278A	China	SCC		4.Toner cartridge CB435 A/436A/285A/278A	
<b>TOTAL lot 17</b>						

Ofertantul: „IMPRESO-PRINT” SRL  
Adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 24/7

Director  
Dorofei Liliana

*Dorofei*



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1616421835695](#) din 23 martie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	<b>Bunuri/servicii</b>								
<b>Lotul 1 - Municipiul Chișinău (aparatură centrală)</b>										
		<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.NL-5982 RC VENLO	bucată	64	50,00	60,00	3200,00	3840,00		
		2.Canon 725 starter	bucată	69	30,00	36,00	2070,00	2484,00		
		3.CF127A	bucată	11	30,00	36,00	330,00	396,00		
		4.Negru Y - Cartridge 055 Blak	bucată	10	50,00	60,00	500,00	600,00		
		5.Albastru C - Cartridge 055 Cyan Starter	bucată	10	50,00	60,00	500,00	600,00		
		6.Roz M - Cartridge 055 Magenta Starter	bucată	10	50,00	60,00	500,00	600,00		
		7.Galben Y - Cartridge 055	bucată	10	50,00	60,00	500,00	600,00		

1.1	50313200-4	Yellow Starter									
		8.CRG 728	bucată	190	30,00	36,00	5700,00	6840,00			
		9.CF230A	bucată	70	30,00	36,00	2100,00	2520,00			
		10.CBT-CF226x/Cartrige 052	bucată	170	37,50	45,00	9262,50	11115,00			
		11.HP 19A	bucată	6	0,83	1,00	5,00	6,00			
		12.Cratridge 103/303/703	bucată	38	26,67	32,00	1013,33	1216,00			
		13.FX 10	bucată	33	26,67	32,00	880,00	1056,00			
		14.CE285A	bucată	24	30,00	36,00	720,00	864,00			
		15.CF400A	bucată	6	57,50	69,00	345,00	414,00			
		16.CF401A	bucată	6	57,50	69,00	345,00	414,00			
		17.CF402A	bucată	6	57,50	69,00	345,00	414,00			
		18.CF403A	bucată	6	57,50	69,00	345,00	414,00			
		19.CF232A	bucată	6	0,83	1,00	5,00	6,00			
		20.CF 226A	bucată	12	37,50	45,00	450,00	540,00			
		21.CF127A	bucată	7	30,00	36,00	210,00	252,00			
		22.MZT-D101S	bucată	5	30,00	36,00	150,00	180,00			
		23.EP27	bucată	12	30,00	36,00	360,00	432,00			
		24.CE505A / CF280A	bucată	12	35,00	42,00	420,00	504,00			
				<b>Regenerarea și reparația cartușelor</b>	-	-				maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
				1.NL-5982 RC VENLO	bucată	25	26,67	32,00	666,67	800,00	
				2.Canon 725 starter	bucată	30	20,00	24,00	600,00	720,00	

1.2	50313200-4	3.CF127A	bucată	4	30,00	36,00	120,00	144,00		
		4.Negru Y - Cartrige 055 Blak	bucată	4	37,50	45,00	150,00	180,00		
		5.Albastru C - Cartrige 055 Cyan Starter	bucată	4	37,50	45,00	150,00	180,00		
		6.Roz M - Cartrige 055 Magenta Starter	bucată	4	37,50	45,00	150,00	180,00		
		7.Galben Y - Cartrige 055 Yellow Starter	bucată	4	37,50	45,00	150,00	180,00		
		8.CRG 728	bucată	70	20,00	24,00	1400,00	1680,00		
		9.CF230A	bucată	23	30,00	36,00	690,00	828,00		
		10.CBT-CF226x/Cartrige 052	bucată	52	30,00	36,00	1560,00	1872,00		
		11.HP 19A	bucată	2	37,50	45,00	75,00	90,00		
		12.Cratridge 103/303/703	bucată	13	20,00	24,00	260,00	312,00		
		13.FX 10	bucată	11	20,00	24,00	220,00	264,00		
		14.CE285A	bucată	8	20,00	24,00	160,00	192,00		
		15.CF400A	bucată	2	37,50	45,00	75,00	90,00		
		16.CF401A	bucată	2	37,50	45,00	75,00	90,00		
		17.CF402A	bucată	2	37,50	45,00	75,00	90,00		
		18.CF403A	bucată	2	37,50	45,00	75,00	90,00		
		19.CF232A	bucată	2	37,50	45,00	75,00	90,00		
		20.CF 226A	bucată	4	30,00	36,00	120,00	144,00		
		21.CF127A	bucată	2	30,00	36,00	60,00	72,00		

		22.MZT-D101S	bucată	2	30,00	36,00	60,00	72,00		
		23.EP27	bucată	4	20,00	24,00	80,00	96,00		
		24.CE505A / CF280A	bucată	4	20,00	24,00	80,00	96,00		
<b>1.3</b>	50313200-4	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.NL-5982 RC VENLO	bucată	23	325,00	390,00	7475,00	8970,00		
		2.Canon 725 starter	bucată	12	70,00	84,00	840,00	1008,00		
		3.CF127A	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		4.Negru Y - Cartrige 055 Blak	bucată	3	200,00	240,00	600,00	720,00		
		5.Albastru C - Cartrige 055 Cyan Starter	bucată	3	195,00	234,00	585,00	702,00		
		6.Roz M - Cartrige 055 Magenta Starter	bucată	3	195,00	234,00	585,00	702,00		
		7.Galben Y - Cartrige 055 Yellow Starter	bucată	3	195,00	234,00	585,00	702,00		
		8.CRG 728	bucată	33	70,00	84,00	2310,00	2772,00		
		9.CF230A	bucată	14	100,00	120,00	1400,00	1680,00		
		10.CBT-CF226x/Cartrige 052	bucată	20	140,00	168,00	2800,00	3360,00		
		11.Cratridge 103/303/703	bucată	7	75,00	90,00	525,00	630,00		
		12.FX 10	bucată	4	75,00	90,00	300,00	360,00		
		13.CE285A	bucată	4	75,00	90,00	300,00	360,00		
14. CF400A	bucată	1	140,00	168,00	140,00	168,00				



		15. CF401A	bucată	1	140,00	168,00	140,00	168,00		
		16. CF402A	bucată	1	140,00	168,00	140,00	168,00		
		17. CF403A	bucată	1	140,00	168,00	140,00	168,00		
		18. CF232A	bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00		
		19. CF 226A	bucată	1	140,00	168,00	140,00	168,00		
		20. CF127A	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		22. EP27	bucată	1	125,00	150,00	125,00	150,00		
<b>Valoarea totală lotul 1</b>							<b>56912,50</b>	<b>68295,00</b>		
<b>Lotul 2 – DTSA Anenii Noi</b>										
<b>2.1</b>	50313200-4	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.HR CRG 728	bucată	10	62,50	75,00	625,00	750,00		
		2.CANON CATRIGE 725	bucată	30	62,50	75,00	1875,00	2250,00		
		3.12 A HP LASER JET	bucată	10	62,50	75,00	625,00	750,00		
		4.H 283 HU	bucată	10	62,50	75,00	625,00	750,00		
		5.KYOCERA TK 1120	bucată	10	62,50	75,00	625,00	750,00		
		6.CANON 703/303	bucată	10	62,50	75,00	625,00	750,00		
		7.CANON 103/303/703	bucată	10	62,50	75,00	625,00	750,00		
		8.TK 1150	bucată	20	62,50	75,00	1250,00	1500,00		
		9.TK 1110	bucată	20	62,50	75,00	1250,00	1500,00		
10.HP LASER JET Q2612ACE	bucată	10	62,50	75,00	625,00	750,00				

		11.CF283A/CANON 737	bucată	10	62,50	75,00	625,00	750,00		
		12.TK 1120	bucată	20	62,50	75,00	1250,00	1500,00		
2.2	50313200-4	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1. HR CRG 728	bucată	8	0,05	0,06	0,40	0,48		
		2. CANON CATRIGE 725	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		3. 12 A HP LASER JET	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		4. H 283 HU	bucată	8	0,05	0,06	0,40	0,48		
		5. KYOCERA TK 1120	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		6. CANON 703/303	bucată	8	0,05	0,06	0,40	0,48		
		7. CANON 103/303/703	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		8. TK 1150	bucată	8	0,05	0,06	0,40	0,48		
		9. TK 1110	bucată	8	0,05	0,06	0,40	0,48		
		10.HP LASER JET Q2612ACE	bucată	8	0,05	0,06	0,40	0,48		
		11. CF283A/CANON 737	bucată	8	0,05	0,06	0,40	0,48		
12. TK 1120	bucată	8	0,05	0,06	0,40	0,48				
2.2	50313200-4	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1. HR CRG 728	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		2. CANON CATRIGE 725	bucată	2	85,00	102,00	170,00	204,00		
		3. 12 A HP LASER JET	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		4. H 283 HU	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		

		5. KYOCERA TK 1120	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		6. CANON 703/303	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		7. CANON 103/303/703	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		8. TK 1150	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		9. TK 1110	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		10.HP LASER JET Q2612ACE	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		11. CF283A/CANON 737	bucată	4	85,00	102,00	340,00	408,00		
		12. TK 1120	bucată	3	85,00	102,00	255,00	306,00		
<b>Valoarea totală lotul 2</b>							<b>14454,00</b>	<b>17344,80</b>		
<b>Lotul 3 - DTSA Municipiul Bălți</b>										
<b>3.1</b>	50313200-4	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.IMP-HCE 278A/CRG 728	bucată	25	58,33	70,00	1458,33	1750,00		
		2.HP Laser Jet Pro MFP M26nw	bucată	10	58,33	70,00	583,33	700,00		
		3.Canon MF 3010	bucată	6	58,33	70,00	350,00	420,00		
		4.Canon F151300	bucată	3	58,33	70,00	175,00	210,00		
		5.IMP-HCE 278A/CRG 725	bucată	4	58,33	70,00	233,33	280,00		
		6.Canon MF 3110	bucată	4	62,50	75,00	250,00	300,00		
		7.Canon Laser	bucată	4	58,33	70,00	233,33	280,00		

		8.Canon 725	bucată	4	58,33	70,00	233,33	280,00		
		9.Premium PIM HCE 278 CRG 728	bucată	4	58,33	70,00	233,33	280,00		
		10.Canon i-SENSYS MF 4410	bucată	6	58,33	70,00	350,00	420,00		
<b>3.2</b>	50313200-4	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1. IMP-HCE 278A/CRG 728	bucată	9	0,05	0,06	0,45	0,54		
		2. HP Laser Jet Pro MFP M26nw	bucată	3	0,05	0,06	0,15	0,18		
		3. Canon MF 3010	bucată	3	0,05	0,06	0,15	0,18		
		4. IMP-HCE 278A/CRG 725	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		5. Canon MF 3110	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		6. Canon Laser	bucată	3	0,05	0,06	0,15	0,18		
		7. Canon 725	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		8. Premium PIM HCE 278 CRG 728	bucată	3	0,05	0,06	0,15	0,18		
		9. Canon i-SENSYS MF 4410	bucată	3	0,05	0,06	0,15	0,18		
<b>3.3</b>	50313200-4	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1. IMP-HCE 278A/CRG 728	bucată	5	85,00	102,00	425,00	510,00		

		2. HP Laser Jet Pro MFP M26nw	bucată	2	85,00	102,00	170,00	204,00		
		3. Canon MF 3010	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		4. Canon F151300	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		5. IMP-HCE 278A/CRG 725	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		6. Canon MF 3110	bucată	1	150,00	180,00	150,00	180,00		
		7. Canon Laser	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		8. Canon 725	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		9. Premium PIM HCE 278 CRG 728	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		10. Canon i-SENSYS MF 4410	bucată	5	85,00	102,00	85,00	102,00		
<b>Valoarea totală lotul 3</b>							<b>5441,50</b>	<b>6529,80</b>		
<b>Lotul 4 - DTSA Cahul</b>										
<b>4.1</b>	50313200-4	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1. Canon 737	bucată	7	62,50	75,00	437,50	525,00		
		2. Canon FX10	bucată	5	62,50	75,00	312,50	375,00		
		3. Canon 103/303/707	bucată	5	62,50	75,00	312,50	375,00		
		4. Canon CE 285 A	bucată	5	62,50	75,00	312,50	375,00		
		5. Canon 725	bucată	3	62,50	75,00	187,50	225,00		
		6. Xerox 650N05408	bucată	5	87,50	105,00	437,50	525,00		

		7.IMP- CF230X	bucată	5	87,50	105,00	437,50	525,00		
		8. IMP- HCE278A/CRG728	bucată	5	62,50	75,00	312,50	375,00		
4.2	50313200-4	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1. Canon 737	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		2. Canon FX10	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		3. Canon 103/303/707	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		4. Canon CE 285 A	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		5. Canon 725	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		6. Xerox 650N05408	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		7.IMP- CF230X	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
8. IMP- HCE278A/CRG728	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24				
4.3	50313200-4	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1. Canon 737	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		2. Canon FX10	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		3. Canon 103/303/707	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		4. Canon CE 285 A	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		5. Canon 725	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
		6. Xerox 650N05408	bucată	1	175,00	210,00	175,00	210,00		
7.IMP- CF230X	bucată	2	120,00	144,00	240,00	288,00				

		8. IMP- HCE278A/CRG728	bucată	2	85,00	102,00	170,00	204,00		
<b>Valoarea totală lotul 4</b>							<b>3761,60</b>	<b>4513,92</b>		
<b>Lotul 10 - DTSA Municipiul Chișinău</b>										
<b>10.1</b>	50313200-4	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.Canan CRG 728/HP278	bucată	15	30,00	36,00	450,00	540,00		
		2.Canon CRG 737/HP CF283A	bucată	10	30,00	36,00	300,00	360,00		
		3.Canon CRG703/HPQ2612A	bucată	30	30,00	36,00	900,00	1080,00		
		4.Canan CRG737/HP CF283X	bucată	5	30,00	36,00	150,00	180,00		
		5.Canon 103/303/703	bucată	40	30,00	36,00	1200,00	1440,00		
		6.HP Laser Jet 1010/1012	bucată	9	30,00	36,00	270,00	324,00		
		7.Canon 712 Starter	bucată	24	30,00	36,00	720,00	864,00		
		8.Laser Toner Cartridge CT-CRG728	bucată	5	30,00	36,00	150,00	180,00		
		9.Canon FX10 Cartridge Patrone	bucată	24	30,00	36,00	720,00	864,00		
		10.Canon Cartridge 725 Starter	bucată	6	30,00	36,00	180,00	216,00		
		11.HP CE 285A/85A	bucată	6	30,00	36,00	180,00	216,00		
		12.Canon LH505X/280X	bucată	20	57,50	69,00	1150,00	1380,00		







		725Starter							
		8. Canon Jet 1018-725Starter	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00	
		9. Canon i-Sensys MF211-737 Starter	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00	
		10. Canon i-sensys MD231-737 Starter	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00	
		11. Canon F166400-725 Starter	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00	
		12. Canon MF2374-CF283X	bucată	10	75,00	90,00	750,00	900,00	
		13. HPLazer Jett P1102-CE285AC	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00	
		14. Samsung SCX-4200-S4200 C	bucată	2	62,50	75,00	125,00	150,00	
		15. Lazer Jet M1132 MFP – CE285A	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00	
		16. Laser Jet Printer Catrige 30A CF230A	bucată	2	62,50	75,00	125,00	150,00	
11.2	50313200-4	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare
		1. Canon i-sensys MF4410 - CE 278A, Starter 728	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12	
		2. Canon imageclass MF 244 dw - CF 283A	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12	
		3. Canono LBP 6020 B – 725 strater	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12	

		4. Canon i-sensys LBP 6000 B - 725 Starter	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		5. Canon i-sensys MF 421 dw- 052	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		6. Canono LBP 6030 B - 725Starter	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		7. Canon Jet 1018-725Starter	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		8. Canon i-Sensys MF211-737 Starter	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		9. Canon i-sensys MD231-737 Starter	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		10. Canon F166400-725 Starter	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		11. Canon MF2374-CF283X	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		12. HPLazer Jett P1102-CE285AC	bucată	3	0,05	0,06	0,15	0,18		
		13. Samsung SCX-4200-S4200 C	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		14. Lazer Jet M1132 MFP – CE285A	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
<b>Valoarea totală lotul 11</b>							<b>4276,00</b>	<b>5131,20</b>		
<b>Lotul 12 - DTSA Ocnița (cu raza de acoperire și a raionului Dondușeni)</b>										
		<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la	

12.1	50313200-4								solicitare	
		1. Alimentarea (Toner 95g TRH 1505 OS2 SCC) Cartridge 725, 285, 279, CF244A, 728	bucată	180	50,00	60,00	9000,00	10800,00		
12.2	50313200-4	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.Cartridge 725, 285, 279, CF244A, 728	bucată	40	0,50	0,60	20,00	24,00		
12.3	50313200-4	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.Canon Cartridge 725 Starter	bucată	2	77,50	93,00	155,00	186,00		
		2.Cartridge 285	bucată	2	77,50	93,00	155,00	186,00		
		3.Cartridge 279	bucată	2	77,50	93,00	155,00	186,00		
		4.Cartridge CF244A	bucată	2	80,00	96,00	160,00	192,00		
		5. Cartridge 728	bucată	2	77,50	93,00	155,00	186,00		
<b>Valoarea totală lotul 12</b>							<b>9800,00</b>	<b>11760,00</b>		
<b>Lotul 13 - DTSA DROCHIA</b>										
13.1	50313200-4	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.CANON CRG725/HP CE285A	bucată	15	80,00	1000,00	1200,00	80,00		
		2.CANON CRG712/HP	bucată	10	80,00	666,67	800,00	80,00		

		CB 435A								
		3.CANON CRG 728/HP CE278A	bucată	11	80,00	733,33	880,00	80,00		
		4.CANON CRG703/HP Q2612A	bucată	7	80,00	466,67	560,00	80,00		
		5.CANON CF283 X	bucată	7						
13.2	50313200-4	<b>Regenerarea , reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.CANON CRG725/HP CE285A	bucată	7	0,05	0,06	0,35	0,42		
		2.CANON CRG712/HP CB 435A	bucată	5	0,05	0,06	0,25	0,30		
		3.CANON CRG 728/HP CE278A	bucată	9	0,05	0,06	0,45	0,54		
		4.CANON CRG703/HP Q2612A	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		5.CANON CF283 X	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
13.3	50313200-4	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.CANON CRG725/HP CE285A	bucată	6	85,00	102,00	510,00	612,00		
		2.CANON CRG712/HP CB 435A	bucată	2	85,00	102,00	170,00	204,00		
		3.CANON CRG 728/HP CE278A	bucată	6	85,00	102,00	510,00	612,00		
		4.CANON CRG703/HP	bucată	6	85,00	102,00	510,00	612,00		

		Q2612A								
		5.CANON CF283 X	bucată	5	85,00	102,00	425,00	510,00		
<b>Valoarea totală lotul 13</b>							<b>5459,58</b>	<b>6551,50</b>		
<b>Lotul 14 - DTSA Edineț (cu raza de acoperire și a raionului Briceni)</b>										
<b>14.1</b>	50313200-4	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.Canon (MF237w) catridge 737	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		2.Canon (MF3010) catridge 725	bucată	16	75,00	90,00	1200,00	1440,00		
		3.Xerox (WorkCentre3045) catridge 3010/wc3045	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		4.Canon (LBP2900) catridge 103/303/703	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		5.Canon (MF4410) catridge 728	bucată	4	75,00	90,00	300,00	360,00		
		6.HP Lazer Jet(1020) catridge Q2612A	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		7. Samsung (ML1660) catridge MLT-D104S	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		8.Samsung (ML1710P) catridge MLT-171OD3	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		9. Canon (MF247dw) catridge737	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		
		10. Canon (MF4018)	bucată	2	75,00	90,00	150,00	180,00		

		catridgeFX10								
14.2	50313200-4	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.Canon (MF237w) catridge 737	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		2.Canon (MF3010) catridge 725	bucată	12	0,05	0,06	0,60	0,72		
		3.Xerox (WorkCentre3045) catridge 3010/wc3045	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		4.Canon (LBP2900) catridge 103/303/703	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		5.Canon (MF4410) catridge 728	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		6.HP Lazer Jet(1020) catridge Q2612A	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		7. Samsung (ML1660) catridge MLT-D104S	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		8.Samsung (ML1710P) catridge MLT-1710D3	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		9.Canon (MF247dw) catridge737	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		10. Canon (MF4018) catridgeFX10	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
	50313200-4	<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.Canon (MF237w)	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		

14.3	catridge 737								
	2.Canon (MF3010) catridge 725	bucată	8	85,00	102,00	680,00	816,00		
	3.Xerox (WorkCentre3045) catridge 3010/wc3045	bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00		
	4.Canon (LBP2900) catridge 103/303/703	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
	5.Canon (MF4410) catridge 728	bucată	2	85,00	102,00	170,00	204,00		
	6.HP Lazer Jet(1020) catridge Q2612A	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
	7. Samsung (ML1660) catridge MLT-D104S	bucată	1	180,00	216,00	180,00	216,00		
	8.Samsung (ML1710P) catridge MLT-171OD3	bucată	1	175,00	210,00	175,00	210,00		
	9. Canon (MF247dw) catridge737	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
	10. Canon (MF4018) catridgeFX10	bucată	1	85,00	102,00	85,00	102,00		
<b>Valoarea totală lotul 14</b>						<b>4431,50</b>	<b>5317,80</b>		



**Lotul 16 - DTSA Florești (cu raza de acoperire și a raionului Șoldănești)**

16.1	50313200-4	Realimentarea cartușelor	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare
		1.IMP-HCE285ACRG725	bucată	40	57,50	69,00	2300,00	2760,00	
2.CF283X	bucată	4	57,50	69,00	230,00	276,00			
3.725 Starter nr.6614 M2Ba	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
4. 2612AIP	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
5.A285 nr.5AGON70366	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
6.737 Starter 4	bucată	6	57,50	69,00	345,00	414,00			
7.IMP HCE 278A/CRG728	bucată	10	57,50	69,00	575,00	690,00			
8.CBT C4092A/EP22	bucată	2	57,50	69,00	115,00	138,00			
9.IMP HCF283XCRG737H	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
10.CHUBGGH1IAO350	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
11.EP7823N2K	bucată	2	57,50	69,00	115,00	138,00			
12.Cartidge 103/103/703	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
13.Impreso IMP-HCE 285 ACRG725	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
14.737 Starter	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
15.A85MS AC din 70437	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
16.IMP-ACF 279A	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
17.CF-283 A	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			
18.IMP-	bucată	3	57,50	69,00	172,50	207,00			

		HUCB435A/436A/CE285 A								
16.2	50313200-4	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.IMP-HCE285ACRG725	bucată	16	0,05	0,06	0,80	0,96		
		2.CF283X	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		3.725 Starter nr.6614 M2Ba	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		4. 2612AIP	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		5.A285 nr.5AGON70366	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		6.737 Starter 4	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		7.IMP HCE 278A/CRG728	bucată	4	0,05	0,06	0,20	0,24		
		8.IMP HCF283XCRG737H	bucată	2	0,05	0,06	0,10	0,12		
		9.CHUBGGH1IAO350	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		10.737 Starter	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		11.A85MS AC din 70437	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		12.IMP-ACF 279A	bucată	1	0,05	0,06	0,05	0,06		
		<b>Procurarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.IMP-HCE285ACRG725	bucată	8	73,33	88,00	586,67	704,00		
		2.CF283X	bucată	2	73,33	88,00	366,67	440,00		
		3.725 Starter nr.6614 M2Ba	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		

16.3	50313200-4	4. 2612AIP	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
		5.737 Starter 4	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
		6.IMP HCE 278A/CRG728	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
		7.IMP HCF283XCRG737H	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
		8.CHUBGGH1IAO350	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
		9.EP7823N2K	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
		10.737 Starter	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
		11.A85MS AC din 70437	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
		12.IMP-ACF 279A	bucată	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
<b>Valoarea totală lotul 16</b>							<b>7438,47</b>	<b>8926,16</b>		
<b>Lotul 17 - DTSA Hîncești (cu raza de acoperire și a raionului Ialoveni)</b>										
17.1	50313200-4	<b>Realimentarea cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.Laser toner cartridge for CF283 A/hp laser jet pro M125/125 FW/125A/M126	bucată	75	54,17	65,00	4062,50	4875,00		
		2.Premium laser toner cartridge CBT- CE278A/CRG- 126/128/326/328/726/728	bucată	75	54,17	65,00	4062,50	4875,00		
		3.Toner cartridge impresso- IMP-HCF283X/CRG737H	bucată	75	54,17	65,00	4062,50	4875,00		
		4.Toner cartridge CB435 A/436A/285A/278A	bucată	75	54,17	65,00	4062,50	4875,00		

17.1	50313200-4	<b>Regenerarea, reparația cartușelor</b>	-	-					maxim 2 zile lucrătoare de la solicitare	
		1.Laser toner cartridge for CF283 A/hp laser jet pro M125/125 FW/125A/M126	bucată	50	0,05	0,06	2,50	3,00		
		2.Premium laser toner cartridge CBT-CE278A/CRG-126/128/326/328/726/728	bucată	30	0,05	0,06	1,50	1,80		
		3.Toner cartridge impresso-IMP-HCF283X/CRG737H	bucată	25	0,05	0,06	1,25	1,50		
		4.Toner cartridge CB435 A/436A/285A/278A	bucată	20	0,05	0,06	1,00	1,20		
<b>Valoarea totală lotul 17</b>							<b>16256,25</b>	<b>19507,50</b>		

Ofertantul: „IMPRESO-PRINT” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Melestiu 24/7

Director

Dorofei Liliana

*Dorofei*



